

موتورهای جت

علی حائریان اردکانی

استادیار دانشکده مهندسی - دانشگاه مشهد

مقدمه

مقالهٔ زیر ترجمهٔ خلاصه‌ای از سخنرانی آقای "یوشیماسانیشی" سرپرست قسمت فنی کارخانجام صنایع سنگین "ایشیکاواجیما-هاریما" است که زیر عنوان (ماشینکاری قطعات موتور هواپیما)* در تابستان ۱۳۶۵ در جمع مهندسین صنایع و سایر علاوه‌مندان ایجاد گرده است. در این سخنرانی آقای "نیشی" ضمن شناساندن پیچیدگیهای موتور هواپیما و درجهٔ تخصصی بودن تهییه و ماشین کاری قطعات مختلف آن به مشکلات اساسی در این زمینه اشاره گرده است. لزوم رعایت شدید کیفیت استانداردقطعات و دشواری ماشین کاری مواد متخلکه آنها، فرآیندهای مربوطه را بسیار وقتگیر، دقیق و پرخرج می‌سازد. تاثیر این سه عامل در ساخت قطعهٔ نهائی و ضرورت حفظ کیفیت آن موجب تخصصی شدن تولید می‌شود به گونه‌ای که صنایع دست اندکار چنین پروژه‌هایی در تمام دنیا انگشت شمار هستند. درک این واقعیت هشداری به علاوه‌مندان به خودکافی‌سی صنعتی کشور در زمینهٔ تفکیک مسائل فوق العاده تخصصی از مسائل ساده‌تر است تا در مراحل اولیهٔ فرست اندک و امکانات مالی و فنی خود را صرف کارهایی که آنها را از انجام پروژه‌های بنیادین باز می‌دارد نکنند.

بررسی تاریخ علم و صنعت، و مطالعهٔ وضعیت کنونی مملکت از نظر امکانات صنعتی و نیروهای موجود، و توجه به صدمهٔ عظیمی که نظام غارتگر دست نشانده؛ امپریالیسم به روند تولید صنعتی و کشاورزی کشور ما وارد آورده است ما را برآن می‌دارد تاعقب ماندگیهای خود را به سیاستهای غیر منسجم و فعالیتهای پراکنده که خود موجب آشفتگی کارها می‌گردد، بلکه با یک برنامه ریزی منظم و دقیق و استفادهٔ هماهنگ از کلیه نیروهای موجود، که چندان هم که نیستند، جبران کنیم. مسلمًا؛ اشتیاق و هیجان فوق العاده زیاد جوانان از سلطه رسته، به قطع پا کاهش وابستگی از خارج، موجب رواج عمل زدگی نستجویده. از بیشتر نیروهای موثر و علاوه‌مند می‌شود که در صورت مهار نشدن و جهت نیافتن خود موجب هرج و مرج و پس رفت، و در نهایت سرخوردگی آنها می‌گردد. در این میان رسانه‌های گروهی و مجلات علمی باید رسالت خود را در روشنگری جوانان مشتاق و هدایت آنان در جهت صحیح به درستی تشخیص داده و در این راه بکوشند.

موتورهای جت

آخرًا "پیشرفتهای چشمگیری در تکامل هواپیما" صورت گرفته است. هواپیماهای مافق صوت، هواپیماهای غول پیکر، انواع هلیکوپتر و هواپیمای پرواز و فرود در فضای کم عرض هستند کاربرد عملی یافته‌اند. قسمت عمدهٔ این پیشرفت هامدویون تکامل کارکرد موتورهای


جفت است.

قطعات اصلی موتور جت شامل کمپرسور، محفظهٔ احتراق و توربین است (شکل ۱). هوای انتهاهای سمت چپ موتور وارد شده و پس از فشرده شدن توسط کمپرسور وارد محفظهٔ احتراق می‌شود، و در آنجا مقادیر قابل توجهی

* "Machining of Aircraft Engine Parts."

انواع موتورها زیاد است. در موتور شکل اتوربین از سه قسمت درست شده است. این سه قسمت کمپرسور را می چرخانند. در موتورهای دیگر یک توربین آزاد در سمت راست توربین اصلی وجود دارد. از چرخش توربین آزاد می توان برای چرخانیدن یک پروانه و یا ملخ هلیکوپتر استفاده نمود. چنانچه توربین آزاد پروانه را بچرخاند این موتور، توربین ملخی نام دارد.

گازهای داغ و متراکم تولید می شود. این گازها از شیپوره^۱ توربین گذشته و آن را می چرخانند. این قضیه در اصل مانند شکل موجی چرخانیدن کمپرسور می شود. در ضمن گازهای متراکم و داغ مجدداً "محترق‌آمی شوند" تا مقدار زیادتری از گازهای متراکم تر و داغ تر ایجاد کنند. این گازهای از شیپوره^۲ تنگی خارج شده و در اثر عکس العمل خود، هواپیما را به جلو می رانند.



شکل ۱

ترین قسمت موتور مخروط خروجی (تصویر شماره^۷) است که از آلیاز مقاوم در مقابل حرارت که ماده^۸ اصلی آن نیکل است ساخته می شود.


قطعات مربوط به قسمت پس سوز (تصویر شماره^۸) که در آن گازهای خارج شده از توربین مجدداً "محترق" می گردند از آلیاز نیکل ساخته می شوند. این قطعه^۹ پیچیده ای است و تهیه^{۱۰} آن مستلزم جوشکاری و تراشکاری نقاط مختلف ورقه فلزی است. پوسته خارجی و آستر داخلی پس سوز (عکس شماره^۹) از آلیاز نیکل ساخته می شود.

روتر کمپرسور (تصویر شماره^{۱۰}) شامل ۸ قطعه از جنس تیتانیوم است که به روش جوشکاری با ستون الکترونی به صورت یک قطعه^{۱۱} چرخنده درآمده است. مثلاً "در عکس شماره^{۱۱} ۱۱ قطعه ای که پره های توربین موتورهای هواپیماهای گشتی ضد زیردریائی و هلیکوپتر روی آن نصب می شوند مشاهده می گردد. این قطعه به صورت یکپارچه و باروش فرجینگ^{*} تهیه می شود. برای کاهش وزن تا اندازه^{۱۲} ممکن،


قطعات و مواد اصلی

در تصویر شکل شماره ۱ قاب جلوی موتور مشاهده می گردد. این جلویی ترین قسمت موتور است. جنس آن از آلیاز آلومینیوم و یا آلیاز منزیوم است. چون این قسمت موتور گرم نمی شود می توان آن را از ماده^{۱۳} سبک وزن تهیه نمود. عموماً از آلیازهای ریختنی منزیومی استفاده می شود. تصویر شماره ۲ قاب کمپرسور را نشان می دهد که از آلیاز تیتانیوم یا آهن ساخته می شود. تصویر شماره ۳ نمایشگر قاب محفظه^{۱۴} احتراق است. جنس آن از آلیار آهن با نیکل است. در تصویر شماره ۴ آستر احتراق که از آلیاز کالت ساخته می شود مشاهده می گردد. ماشین کاری این قطعه بسیار دشوار است. تصویر شماره ۵ قسمت ثابت شیپوره توربین را نشان می دهد. این قطعه موجب تغییر جهت گازهای خروجی می شود و جنس آن از آلیاز کالت، نیکل و یا آلیازهای دیگر است. در تصویر شماره ۶ پوشش قسمت بیرونی توربین دیده می شود. چون پوشش توربین به شدت گرم می شود این قطعه را باید از آلیاز نیکل تهیه کرد. عقبی

* فرجینگ فرایندی است که در آن فلز را گرم کرده و با چکش کاری به آن شکل می دهند. مانند فرجینگ ابزار و اجزاء ماشین



تصویر شماره ۱ - قاب جلویی




تصویر شماره ۲ - قاب کمپرسور



تصویر شماره ۳ - قاب محفظه احتراق



آستر محفظه سوخت




تصویر شماره ۵
شیپور توربین (قسمت ثابت)




تصویر شماره ۶

قاب قسمت بیرونی توربین




تصویر شماره ۷

مخروط اگزو ز





تصویر شماره ۸

قطعات پس سوز




تصویر شماره ۹

قاب خارجی و آستر داخلی پس سوز



تصویر شماره ۱۰

روتور کمپرسور



تصویر شماره ۱۱

قطعه‌ای کمپرسور

در آن

وصل می‌شوند



پره ها دارای محورهای استوانه ای بوده و کام هایشان متغیر است (تصویر شماره ۱۴). دسته دیگر پره ها یعنی پره های ثابت، یکی یکی در حلقه نازکی نصب شده اند (تصویر شماره ۱۵). سوراخ کردن حلقه نازک به روش های معمولی سبیله ماتریس انجام می شود، سپس پره هایکی یکی بالحیم (جوش) طلا یا نقره در جای خود نصب می شوند. لبه های جلویی پره ها با دقت پرداخت شده اند. عمل پرداخت به روش الکترولیز صورت می گیرد، زیرا ساییدن مکانیکی موجب کنده و پلیسه شدن لبه پره ها می شود. سابق برای این پره های متحرک کمپرسور (عکس شماره ۱۶) را با فرزکاری و پرداخت لبه تولید می نموده اند ولی در حال حاضر پره های فوق الذکر رابه روش فرجینگ دقیق و سپس پرداخت الکترونیکی یا نوعی نوردکاری مخصوص تهیه می کنند. ماده مصرفی ممکن است آلومینیوم، تیتانیوم، فولاد زنگ نزن و غیره باشد. اخیراً "از آلیاژهای نیکل نیز استفاده می شود. تنشهای واردہ بر سوراخهای اتصالی این قطعه بسیار زیاد است و مسائل گوناگونی در تنظیم شرایط تولید بروز می کنند. قسمت متصل شونده پره ها بروج می شوند. ماشینکاری آنها همیشه ایجاد در درس می کنند.

تمام قطعات تراشکاری می شوند. در قطعاتی که در حال چرخش نیروی خارجی بر آنها وارد می شود، وجود هیچ گونه خراش و یا پلیسه بر روی سطح مجاز نیست.

در شکل ۴ قطعه بشقابی شکل کمپرسور مشاهده می گردد. قطر خارجی آن حدود ۴۸۵ میلیمتر و ضخامت صفحه حدود ۲ میلیمتر است. پرداخت قسمت ۲ میلیمتری باید طوری باشد که مثل آینه بدرخشد و هیچ گونه اعوجاجی نداشته باشد. جنس این قطعه از تیتانیوم است. قطعه ای که پره های توربین بر روی آن سوار می شوند بروج کاری* می شود و وجود هیچ گونه خراش و اثر ابزار تراش بر روی آن مجاز نیست. دلیل این شرط سفت و سخت وجود تنش های نزدیک به حد مجاز در این قطعه است عکس شماره ۱۲ صفحه سوراخ داری رانشان می دهد که با پرج به قسمت دیگر متصل می شود. برخلاف قطعه شیارداری که پره های توربین بر روی آن نصب می شوند در این قطعه پایه پره ها را داخل سوراخ های قطعه فرو می کنند. چون در اینجا تمرکز تنش زیادی ایجاد می شود سطح راکورد بسیار مهم و حیاتی است.

تصویر شماره ۱۳ پره های کمپرسور را نشان می دهد. پره های روبه جلو طی فرآیند فرجینگ دقیق تهیه شده و یکی یکی باستون الکترونی جوش داده می شوند. دسته دیگر

شکل شماره ۲ – قطعه بشقابی شکل



تصویر شماره ۱۳ تصویر شماره ۱۲
پره با گام متغیر پره های کمپرسور

* بروج (Broach) نوعی ابزار برنده است که دندانه های تیز یا ابعاد بسیار دقیق دارد. از این ابزار برای سوراخکاری دقیق استفاده می شود.

پره های توربین موتورجا میوجت از بیرون کاملاً ساده به نظر می رسد ولی در درون سوراخهای هوا برای سرد کردن تعبیه شده است . این قطعه به طور یکجا و کامل ریخته می شود . در ریخته گری این قطعه از یک لوله کوارتز استفاده می شود و به همچ عنوان شبیه ریخته گری معمولی نیست . این روش، ریخته گری با انجماد یکطرفه نام دارد .


انجماد یکطرفه موجب ایجاد ساختمان رشته ای می گردد . چنین فرآورده ای مقاومت خوبی در مقابل خوردگی و حرارت دارد . موادتک بلوره نیز در این زمینه به کار گرفته می شوند . از قطعات عده دیگر ، صفحه توربین (تصویر شماره ۲۲) و محور گرداننده کمپرسور (تصویر شماره ۲۳) است .

محورهای گرداننده کمپرسور انواع کوناگونی دارند . در میان این انواع محورهایی هستند که طول آنها در حدود ۱۸۰۵ میلیمتر ، قطر خارجی آنها در حدود ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت جداره آنها ۳ میلیمتر می باشند . ماشینکاری قطر داخلی محور ، که متغیر است ، بابورینگ (Boring) و سک زدن صورت می گیرد . در این مورد نیز نباید آثار خراشیدگی و ابزار تراش بر روی کار باقی بماند .



قطعه دیگری به نام قطعه دندانه دار گریس وجود دارد که تولز کام آن تقریباً ۱۵ میکرون است . این قطعه را می توان به روش بروج کاری یا سک زدن تهیه نمود ولی در هر صورت نباید آثار ابزار تراش بر روی قطعه بماند . قسمتی از این قطعه در شکل ۳ دیده می شود . تهیه این قسمت برای ما بسیار مشکل است . قطر قطعه در حدود ۵۰۰ میلیمتر ، ضخامت جداره در قسمت لبه $0/05 \pm 0/45$ میلیمتر است و جنس مورد مصرف IN100 و درجه

شیپوره توربین (تصویر شماره ۵) در معرض کازهای داغ است و از آلیاژ کوبالت یا نیکل ساخته می شود . پره های شیپوره از ورقه فلزی تهیه می شوند . علاوه بر این شیپوره های ریختنی یکپارچه (تصویرهای شماره ۱۷ و ۱۸) نیز در موتورها بکار می روند . در این مورد نیز می توان قطعات را با ریخته گری دقیق ساخت و پس از جوشکاری به بدنه ، یکی یکی پرداختن نمود . تیغه ها بسیار نازک هستند و ضخامت آنها فقط ۲ میلیمتر است . علاوه ، چون دمای کاز خروجی بسیار زیاد است ، سوراخهایی با هوا در تیغه تعبیه شده اند (تصویرهای شماره ۱۹ و ۲۰) . این قطعات به روش ریخته گری دقیق تهیه شده و سپس پرداخت الکترولیتی می شوند . قطر این سوراخ ها فوق العاده کم و فقط $1/5$ میلیمتر است . جنس قطعات از آلیاژ نیکل است . شکل تیغه شیپوره توربین در موتور جت بوئینگ ۷۴۷ ظاهر است ولی از داخل به دو قسم تقسیم شده و علاوه بر این به منظور کنترل جریان هوای سرد کننده ، قطعه خاص دیگری نیز در داخل آن تعبیه شده است تا هوای خارج شده از شیپوره به دور قسمت خارجی آن بچرخد . نتیجتاً این پرده هوا به دور شیپوره موجب افزایش عمر آن می گردد . قطر سوراخها بر حسب موقعیتشان تغییر می کند که این امر دقت فوق العاده طراحی را می رساند .

از لحاظ شکل و طرح ، پره های توربین متنوع هستند (تصویر شماره ۲۱) ، ولی جنس همه آنها از آلیاژ نیکل است . سابقاً این قطعات را به روش فرجینگ تهیه می نموده اند ، ولی با افزایش درصد کوبالت ، نیکل ، کرم و غیره به منظور بالا بردن مقاومت قطعه در مقابل گرما ، این روش دیگر مناسب نبوده و اخیراً روش ریخته گری دقیق به کار گرفته می شود .




تصویر شماره ۱۶ - پرده‌های متحرک کمپرسور تصویر شماره ۱۵



تصویر شماره ۱۷


شیپور ریختنی یک پارچه



تصویر شماره ۱۸




تصویر شماره ۲۰




تصویر شماره ۲۱

پرده‌های توربین





تصویر شماره ۲۲

صفحة توربین




تصویر شماره ۲۳ - محور



تصویر شماره ۲۴
قطعات ماشین کاری شده
بعد روش فرزکاری شیمیائی



تصویر شماره ۲۵



شکل ۳ - قطعه دندانه دار گریس

زیادی تحمل نمی‌کند، با تراشکاری سبک می‌کند. موسسهٔ استاندارد صنعتی ژاپن برای این قطعات مادهٔ پوستهٔ سخت شده طبقهٔ ۵ را توصیه می‌کند (تصویر شمارهٔ ۲۹).

چرخ دنده‌های مخروطی مارپیچ توسط کارخانهٔ ما و کارخانهٔ صنایع سنگین میتسوبیشی تهیه می‌گردند. حتی اگر چرخ دنده و پینیون جداگانه ساخته شوند بعداً به راحتی باهم جفت می‌شوند.

آخررا "چرخ دنده‌های مارپیچی" را برای شرکت رولزرویس تهیه کرده‌ایم که برای تصحیح پروفیل دندانه آنها مجبور شده‌ایم قسمتهای سرو ته دندانه را به ترتیب در حدود ۷۰ و ۵۰ میکرون تراش دهیم تا تولراس آن نسبت به میانکار را به ۱/۲۵ میکرون برسد.

از چرخ دنده‌های داخلی می‌توان چرخ دنده‌ای را مثال زد که قطر آن حدود ۴۵۰ میلیمتر، ضخامت دیواره در حدود ۲۵ میلیمتر و فاصله بین ته دندهٔ محور هزارخاری که در آن چرخدنده جامی رود تا دندانه داخلی چرخدنده در حدود ۱۱/۷ میلیمتر است. بعلاوه در هنگام انجام عملیات حرارتی، تغییر شکل بیش از ۱/۰ میلیمتر در هیچ جهت مجاز نیست. دندانه‌های داخلی و خارجی سنگزده می‌شوند.

بهبودی عملکرد موتور
زمینه‌های بهبودی عملکرد موتور مربوط به سه موضوع زیر است:

۱- طراحی ۲- مواد ۳- تکنولوژی ماشین کاری مثلاً "پره‌های توربین، بسیار نازک طراحی می‌شوند." پیشرفت در ساختن محفظهٔ احتراق، موجب کاهش طول آن شده و ضمن پیشرفت فن سردکردن با هوا باعث افزایش طول عمر پره‌ها علیرغم بالاتر بودن دمای گازهای خروجی گردیده است.

در زمینهٔ مواد نیز، مرغوبیت آلیاژهای تیتانیوم، نیکل وغیره تا حد زیادی افزایش یافته است. مثلاً "آلیاژهای تیتانیوم تابش کشنی بالا و آلیاژهای نیکل مقاوم در مقابل حرارت ساخته شده‌اند. با به کار بردن روش انجام دید طرفه، فرآورده‌های ریخته گری دقیق و روش خاص گرد فلزکاری موسم به HIP محصولاتی بسیار حکم و خوشتراش تهیه شده است.

آلومینیزه کردن نام روشهای است که طی آن یونهای

خوش تراشی آن ۷ است.

به گونه‌ای که مشاهده می‌گردد. دقت ابعاد مورد نیاز، در مقایسه با قطعات موتور اتومبیل و ماشین‌های افزار چندان محدود کننده نیست، ولی استفاده از موادی که به دشواری تراشیده می‌شوند و محدودیت عدم قبول آثار ابراز تراش کار را بسیار دشوار می‌سازد.

علاوه بر اینها باید در این قطعه تعداد ۷۲ سوراخ به قطر ۰/۷۰ ± ۰/۱ میلیمتر ایجاد نمود. چون ایجاد این سوراخها با دستگاه‌های تخلیهٔ الکتریکی مجاز نیست، این مرحله از دشوارترین مراحل ماشینکاری است. دشواری این کار به حدی است که با وجود اینکه از متنهای کربورتنگستن استفاده می‌کنیم، از یک‌متنه فقط برای ایجاد دو سوراخ استفاده می‌شود. در مورد موتور هواپیماهای نظامی که در آنها عملکرد دقیق قطعه بسیار مهم است. تهیهٔ این قطعه به علت شکل پیچیده آن بسیار دشوارتر است و باید از تمام امکانات و روش‌های مناسب استفاده نمود.


بعضی ورقه‌های آلومینیومی را با فرزکاری شیمیائی نازک می‌کنیم. (تصویر شمارهٔ ۲۴). در این عمل قسمتی از قطعه را که قرار است نیرو تحمل کند دست نخورده گذاشته و بقیهٔ قسمتهای آن حدمکن به روش‌های شیمیایی نازک می‌کنیم. در این مرحله کاهش وزن قطعه حتی به اندازهٔ یک گرم می‌تواند ارزشمند باشد. در عکس شمارهٔ ۲۵ قطعه‌ای که قسمتهای اضافی اش به روش‌های شیمیایی برداشته شده است مشاهده می‌گردد.

چرخ دنده‌ها و قطعات مربوطه
ابتدا جعبهٔ چرخ دنده را در نظر بگیرید (تصویر شمارهٔ ۲۶). این قطعه ریختنی از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است. ضخامت دیوار آن ۶ میلیمتر است. در مورد جعبه دنده‌ای که ۵۰۰۰ اسب بخار قدرت را منتقل می‌کند ضخامت جداره آلومینیومی فقط ۵ میلیمتر است.

جعبه دندهٔ هواپیماهای جنگی شامل دنده‌های مخروطی مارپیچ از آلیاژ منیزیوم ریخته می‌شود و ضخامت دیوارهٔ آن فقط ۶ میلیمتر است (عکس شمارهٔ ۲۷). این جعبه دنده‌ای که ۳۵۰ اسب بخار توان را منتقل می‌کند.

انواع چرخ دنده‌ها زیاد است: ساده، مخروطی، مارپیچ، مارپیچ داخلی وغیره (تصویر شمارهٔ ۲۸). برای کاهش وزن تا حد اکثر مقدار ممکن چرخ دنده‌هایی را که باز

در هواپیماهای نظامی این کمیت عموماً "بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساعت است ولی ممکن است به اندازه ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت نیز برسد. در مقایسه مقدار این کمیت در هواپیماهای مسافری در حدود ۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ ساعت است. برخلاف هواپیماهای نظامی، هواپیماهای مسافر بری دفعتاً "صعود نکرده و یا بطور قائم بالا نمی‌روند این هواپیماها به نرمی اوج گرفته و تدریجاً "بر زمین می‌نشینند، بنابراین نیروی وارد بر موتور این هواپیماها خیلی کمتر از نیروی وارد بر موتور هواپیماهای جنگی است.



تصویر شماره ۲۶—قب جعبه دنده


آلومینیم را بر روی پره‌های توربین و لبه‌های شیپوره‌ها نفوذ داده و مقاومت آنها را در مقابل خوردگی و اسید بالا می‌برند. این امر موجب بالا بردن عمر قطعه در مجاورت کارهای خروجی داغتر می‌گردد.

قابلیت اعتماد


یکی از مسائل مهم قطعات هواپیما قابل اعتماد بودن آنهاست. یکی از معیارهای قابلیت اعتماد امکان بیشتر بودن تعداد ساعتی است که موتور بتواند از پایان یک تعمیر تا آغاز تعمیر دیگر برواز کند (فاصله زمان بین دو تعمیر).



تصویر شماره ۲۷
جعبه دنده برای دنده‌های
مارپیچی مخروطی



تصویر شماره ۲۸—انواع مختلف چرخ دنده



تصویر شماره ۲۹
چرخ دنده‌که مقدار زیادی
از آن تراشیده شده است

تکنولوژی تولید، دستورالعمل های سازنده اصلی در زمینه ترتیب عملیات تولید، شرایط ماشینکاری، جوشکاری، عملیات حرارتی، عملیات تغییر خواص سطحی و غیره را بررسی می نماید. پس از این بررسی شرایط لازم را با امکانات خود تطبیق می دهیم. در مورد قطعات تولیدی ابتدا شرایط تولید را بر روی یک نمونه بررسی می کنیم تا بینیم آیا این قطعه شرایط مناسب در فرآورده نهایی را خواهد داشت یا نه. نتیجه، این بررسی دستورالعمل کنترل تولید را معلوم می کند. بررسی فوق الذکر شامل بازبینی قطعه در حین تولید بازبینی قطعه "تولیدی در هرسی"، تعیین شرایط مناسب برای جوشکاری، عملیات حرارتی، عملیات تغییر خواص سطحی و غیره نیز می شود.

علاوه بر این، در ضمن تولید، آزمایشها کنترل فرآیند تولید نیز صورت می گیرد. مثلاً "فرآیند جوش نقطه ای که طبیعتاً" با عملیات حرارتی و عملیات تغییر خواص سطحی همراه است بسیار مهم و بحرانی است، زیرا عمل جوش دادن فقط یکبار صورت می گیرد و چنانچه طی این عمل قطعه عیب پیدا کند قابل اصلاح نیست و باید دور اندخته شود. در این مورد از نمونه ای به ضخامت قطعه، مورد ساخت از همان جنس برای تنظیم ماشین در مدت تولید آن قطعه استفاده می کنند. پس از جوش دادن قطعه، آن را از محل جوشکاری شکسته و شکل جوش و نیروی قابل تحمل قطعه جوش داده شده را بررسی می کنند. چنانچه نتیجه آزمایش مورد قبول واقع شود فرآیند تولید شروع می شود. پس از آن در فاصله زمانی مشخص آزمایش را تکرار می کنند. مثلاً "چنانچه نتیجه آزمایش ساعت ۹ مورد قبول باشد کلیه قطعاتی که پیش از ساعت ۹ تولید شده اند مورد قبول هستند و عمل تولید ادامه می یابد. در صورتی که نتیجه آزمایش ساعت ۱۰ مورد قبول نباشد کلیه قطعات جوشکاری شده بین ساعت ۹ تا ۱۰ غیر قابل قبول بوده و اسقاط می شوند.

پس از مونتاژ موتور، آن را به مدت ۱۵۰ ساعت برای آزمایش روشن می کنند. ۱۵۰ ساعت آزمایش یک قاعده کلی است. ولی ممکن است مدت آزمایش کمتر نیز باشد. مثلاً "یک موتور هواییمای جنگده یک بشکه ۱۸۰ لیتری سوخت را بدون به کار اندختن پس سوز در دو دقیقه مصرف می کند. در صورت استفاده از پس سوز همین مقدار سوخت در یک دقیقه مصرف می شود. چون در مراحل مختلف

زمان بین دو تعمیر برای توربین های گزاری مولد نیرو بین ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ساعت است، زیرا این موتور با فشار هوای ثابت ۱ آتمسفر کار می کند. پکسال معادل ۸۷۶ ساعت است. وسائل خانگی مانند ماشین لباسشویی یا جاروی برقی را چقدر مورد استفاده قرار می دهیم؟ اگر این وسائل روزی یک ساعت به کار گرفته شوند در عرض بیست سال فقط ۲۳۵ ساعت کار کرده اند، و چنانچه هر روز ۳۵ دقیقه به کار روند در عرض ۵ سال ۹۰۰ ساعت کار کرده اند. مطمئناً هیچ ماشین لباسشویی یا جاروی برقی ۵۰ سال عمر نمی کند. البته الزاماً هرچه عمر ماشین بیشتر باشد بهتر نیست. مثلاً "اگر موشكی باید پس از ۴ دقیقه از موتور اولیه ماش جدا شود کافیست موتور اولیه بتواند ۵ دقیقه کار کند و ایجاد عمر بیش از ۵ دقیقه اتفاق امکانات است. به طور کلی نباید هیچ کونه اسرافی صورت گیرد و باید از عمر عملکرد مورد انتظار استفاده کامل شود و سازنده، کالا باید این عوامل را از نقطه نظر مصرف کننده در نظر بگیرد.

روشهای تولید و کنترل کیفیت

ترتیب اجرای عملیات تولید از این قرار است:
ابتدا از تهیه، شمش های مواد خام شروع می کنیم.
صنعتگران متخصص و وزیریه از این شمش ها قطعات ریختنی،
فرجینگ، ورق، میله، لوله و غیره می سازند.

این قطعات وارد کارخانه شده و پس از بازبینی ماشین کاری می شوند. قطعات ماشین شده مجدداً "بازبینی" و سپس مونتاژ می شوند. بعد از مونتاژ، موتور را به مدت ۱۵۰ ساعت روشن نگاه می داریم، بعد از این مدت موتور را باز و مجدداً "همه قطعات را بازبینی می کنیم.
هنگام تهیه، مواد خام، مشخصاتی برای هر مرحله تهیه، شامل نقطه ذوب، فشار هوا، ترکیب و غیره وجود دارند.

آزمایشها که برای سنجش عیوبهای سطحی و داخلی قطعات تهیه شده از بیرون انجام می دهیم به گونه ای هستند که آسیبی به قطعه وارد نمی کنند. ابعاد قطعات به دقت کنترل شده و ترکیب شیمیائی، ساختمان قطعه، خواص مکانیکی و غیره مورد بازبینی قرار می گیرند. حتی یک هیچ و مهره را بدون بازبینی و تأیید قسمت کنترل کیفیت بکار نمی برمیم.
قبل از انجام فرآیندهای ماشینکاری، قسمت

صورت می‌گیرد. چون تنش جامانده، کششی در نهایت به شکست قطعه می‌انجامد، لازم است این تنش‌ها به تنش‌های فشاری تبدیل شوند. با وجود این، چون اکثر تنش‌های جامانده از نوع کششی هستند، مسئلهٔ اصلی، کاهش اندازه آنها است.

پایانکاری بادست، مهارت فراوانی لازم دارد. تنظیم ماشین برای فرآیند خاصی را می‌توان به وسیلهٔ مقیاسهای مدرج ماشین با دقت کافی صورت داد، ولی تمیز کاری اطراف سوراخها را باید با دست انجام داد. همیشه این خطر وجود دارد که اگر سعی در بالا بردن سرعت کار بشود، جرقه‌های تولید شده خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت قطعه وارد کنند.

استفاده از فلز تیتانیوم در موتورهای جت ازدهه ۱۹۵۰ آغاز شده است. با مشاهدهٔ انواع شکستگی‌های پیش‌بینش نشده، فعالیت پژوهشی بر روی این فلز افزایش داده شده است. متاءسفانه هیچ‌گونه تحقیقی در این زمینه در این کشور (ژاپن) صورت نگرفته است. حتی هنوز امکانات آزمایش موتورهای جت در یک تونل باد مناسب فراهم نیست. در صورتی که این امر از واجبات چنین آزمایش‌هایی است. این واقعیت در آینده مسائلهٔ مهمی ایجاد خواهد کرد.

موتور را مورد آزمایش قرار می‌دهیم مخارج آن بسیار زیاد خواهد بود. حتی مخارج سوخت به تنها یک رقم نجومی است.

پس از انجام این آزمایشها موتور را از هم جدا و دوباره بازبینی می‌کنیم. تنها در صورتی که این آزمایش مورد قبول واقع شود ورشاهای کنترل تولید مواد اولیه، روشاهای تهیه قطعات ریختنی، فرجینگ، ورق، لوله‌میله، روشاهای ماشین کاری، شرایط ماشین کاری وغیره مورد تایید قرار می‌گیرند.

از این پس برای حفظ قابلیت اعتماد، لازم است مطلقاً "تغییری در شرایط تولید داده نشود. ما پیشرفت‌ترین محصولات را می‌سازیم ولی در همین حال کاهی اوقات لازم است محافظه کار باشیم. البته به طور دائم در صدد ایجاد تغییرات مفید هستیم".

مشخصه‌های قطعات موتور

مشخصه‌های قطعات مصرفی در ساخت موتور را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود:

۱- تهیه شده از فلز نازک ۲- دارای اشکال پیچیده ۳- بدتراشی بیشتر مواد مصرفی مواد مصرفی بدتراش آلیاژهای نیکل و تیتانیوم هستند. بیشتر مواد از جمله آلیاژهای فولاد در خلاء ذوب می‌شوند. در مواد مصرفی در موتور اتومبیل برای ایجاد کیفیت خوش تراشی قدری فسفر گوگرد و یا سرب به آلیاژ اضافه می‌کنند. این عمل در موتورهای جت مجاز نیست، زیرا افزایش این ناخالصی‌ها موجب کاهش استحکام کششی ماده و همچنین پیوستگی برآده می‌شود.

مشخصه‌های عملیات ماشین کاری از این قرار است:

۱- تعرک تنش باید به حد صفر برسد.
۲- باید حداقل پرهیز از تغییر شکل سطح فلزهای ماشین کاری به عمل آید.

در مورد مشخصهٔ (۱) برای پرداخت سطح قطعات استانده‌ای وضع شده است. طبق این استانده نباید مطلقاً اثر خراشیدگی ابزار ماشین کاری بر روی سطح باقی بماند و لبه‌ها باید به شکل منحنی باشند. مشخصهٔ (۲) نکته‌اصلی این بحث است.

تمام کوشش لازم جهت پرهیز از ایجاد تنشهای جامانده و تغییر شکل قطعه هنگام انجام عملیات ماشینکاری