

ارزیابی مقایسه‌ای نتایج ماشینکاری (فرزکاری) به روش PAM توسط سه نوع ابزار سر گرد، سر تخت و توروئیدی

محمد محجوب جهرمی

استادیار گروه مهندسی مکانیک - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

هادی فضلی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت ۸۱/۰۷/۱۰، تاریخ تصویب ۸۲/۱۱/۲۳)

چکیده

در این مقاله روش PAM^۱ به عنوان یک روش کارا در ماشینکاری و تولید سطوحی با صافی سطح بالا و یکنواخت که در ماشینهای پنج محوره به خوبی قابل اجراست معرفی می‌شود. در این روش انحنای اصلی حداقل ابزار بر انحنای اصلی حداکثر سطح منطبق می‌گردد که این عمل به وسیله دوران ابزار در دو جهت و در هر نقطه ماشینکاری صورت می‌گیرد. برای اثبات مزایای استفاده از روش PAM در فرزکاری سطوح پیچیده، صافی سطح به وجود آمده در فرزکاری با استفاده از ابزار توروئیدی^۲ با دو نوع ابزار دیگر، سر گرد^۳ و سرتخت^۴، مقایسه می‌گردد. این مقایسه در دو جهت پیشروی ابزار و عمود بر آن و به صورت تحلیلی انجام شده است. در انتها برای ارزیابی دقیق‌تر صافی سطح به وجود آمده توسط سه ابزار مذکور، نتایج یک تحقیق تجربی با محاسبات مربوطه مقایسه گردیده است.


واژه‌های کلیدی: روش انطباق محورهای اصلی (PAM)، ماشینکاری پنج محوره، ابزار فرز توروئیدی، فرزکاری

سطوح پیچیده

مقدمه

کار تنظیم گردد [۲]. Altan و همکاران [۳] نشان دادند که عملیات خشنکاری حدود ۸-۱۶٪، عملیات پرداخت ۳۹-۲۷٪ و عملیات پولیش ۲۳-۱۳٪ کل زمان تولید را به خود اختصاص می‌دهد. واضح است که حدود ۷۵٪ کل زمان ماشینکاری به مراحل پرداخت و پولیش اختصاص دارد، بنابراین برای کاهش زمان و قیمت تولید قالبها و قطعاتی با سطوح سه‌بعدی لازم است که اصلاحاتی در مراحل پرداخت صورت گیرد. بدین‌منظور می‌بایست در مراحل اولیه ماشینکاری حجم مواد باقی مانده روی سطح قطعه نسبت به سطح طراحی شده کاهش یابد که انجام این عمل مستلزم انطباق کامل سطح ابزار با سطح طراحی شده در تمام نقاط ماشینکاری است. به دلیل آنکه شکل عمومی سطوح سه‌بعدی در طی مسیر ابزار دائمًا در حال تغییر بوده و شکل سطح ابزار ثابت است لذا انطباق مذکور به‌طور کامل صورت نگرفته و همواره موادی بین سطح ابزار و سطح

امروزه تولید قطعاتی با سطح سه‌بعدی در بخش‌های مختلف صنعت از جمله در صنایع اتومبیل‌سازی، تولید پرهای توربین، اجزاء هوایپیما، قالب‌های تزریق و ... فراوان به چشم می‌خورد. سیستم‌های CAD با توانایی مدل نمودن سطوح برای ایجاد و اصلاح اشکال سه‌بعدی آنها مورد استفاده قرار گرفته و سیستم‌های CAM تولید واقعی آنها را شبیه‌سازی می‌کنند. برنامه‌های متعددی برای ماشین‌های کنترل عددی (NC) و یا کنترل عددی به کمک کامپیوتر (CNC) با استفاده از هندسه سه‌بعدی سطوح بهمنظور فرزکاری آنها توسعه یافته و تولید قالبها با استفاده از سیستم‌های CAD/CAM باعث کاهش زمان و هزینه تولیدات نسبت به روش‌های سنتی گردیده است [۱]. برخی از سیستم‌های CAD/CAM برای ماشینکاری سطوح سه‌بعدی می‌توانند کدهای لازم برای یک فرز پنج محوره CNC تولید نمایند. در این سیستم‌ها ابزار برشی قادر است با زاویه مشخصی در نقطه برخورد ابزار با قطعه



شکل ۲: نمای عمومی یک ابزار فرز.

هندرسۀ ابزارهای توروئیدی، سرگرد و سرتخت

نمای عمومی یک ابزار فرز برای ماشینکاری سطوح سهبعدی را می‌توان به صورت شکل (۲) نشان داد که توسط هفت پارامتر مختلف تعریف می‌شود. با مساوی صفر قراردادن برخی از این متغیرها می‌توان به هندسه سه دسته مهم از ابزارهای فرزکاری (توروئیدی، سرگرد و سرتخت) دست یافت [۴]. بهدلیل قابلیت خوب ابزارهای توروئیدی در اجرای روش PAM هندسه این ابزارها با تفصیل بیشتری بیان می‌شود.


ابزارهای توروئیدی

در شکل (۲) با قراردادن $\alpha = \beta = 0^\circ$ فرم عمومی یک ابزار توروئیدی بدست می‌آید، که دارای یک بدنه سیلندری به شعاع $\frac{d}{2} = e + r$ بوده و در انتهای خود به چندین اینسربت به شعاع r متصل می‌گردد، به گونه‌ای که به هنگام چرخش ابزار، سطح یک چنبره در فضا ایجاد می‌شود. معادله پارامتری سطح چنبره برابر است با:

$$P_t = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (r \sin(u_t) + e) \cos(v_t) \\ (r \sin(u_t) + e) \sin(v_t) \\ r \cos(u_t) \end{bmatrix} \quad (1)$$

طراحی شده باقی می‌ماند. این حجم باقیمانده که سه بعدی بوده و اسکالولپ^۵ گفته می‌شود عموماً به خاطر حرکت انتقالی ابزار ایجاد می‌گردد. در طی مسیر ابزارو با حرکت چرخشی آن اسکالولپ‌های نیز به صورت ردپای ابزار بر روی سطح قطعه باقی می‌ماند که همان فید مارکها^۶ هستند. ارتفاع اسکالولپ‌ها معیاری برای سنجش صافی سطح قطعه به شمار می‌رود. کاهش ارتفاع اسکالولپ‌ها مستلزم انتخاب ابزار برشی مناسب و موقعیت‌یابی و جهت‌دهی صحیح آن بوده و لازم است الگوریتم مناسبی برای طراحی مسیر ابزار نیز انتخاب گردد. با توجه به وابستگی موجود بین نوع ابزار برشی و نوع روش به کار رفته برای ماشینکاری، با مطرح شدن ابزارهای برشی جدید روش‌های جدیدی نیز برای ماشینکاری چند محوره بوجود آمده است. یکی از این روش‌ها، PAM است که براساس هندسه خاص ابزارهای توروئیدی بنا شده و توسعه یافته است. در این روش سعی می‌گردد که در هر نقطه ماشینکاری با دادن زاویه مناسب به ابزار میزان انطباق لحناء سطح قطعه و پیشانی ابزار برشی به حداقل رسیده و در نتیجه ارتفاع اسکالولپ‌ها کاهش یابد.

در بخش‌های بعد ضمن معرفی روش PAM توانایی اجرای آن بر روی سه ابزار توروئیدی، سرگرد و سرتخت (استوانه‌ای) بررسی شده و صافی سطح ایجاد شده توسط این سه ابزار با یکدیگر مقایسه می‌شود.



شکل ۱: نمای سه بعدی اسکالولپ‌ها و فیدمارکهای به جا مانده از حرکت ابزار روی سطح قطعه.

فرزکاری شعاع انحناء ابزار با شعاع انحناء سطح حداکثر انطباق را داشته باشد مقدار مواد ماشینکاری نشده PAM (اسکالولپ‌های باقیمانده) حداقل خواهد بود. روش PAM براساس قاعده فوق بنا گردیده و بر طبق تعریف عبارتست از انطباق حداقل انحناء اصلی ابزار با حداکثر انحناء اصلی سطح قطعه کار در نقطه برخورد [۵]. ملاحظه می‌شود که مطابق این تعریف باید ابزاری استفاده نمود که با تغییر انحناء موجود سطح قطعه، بتوان در آن شعاع انحناء را تغییر داد. حداقل انحناء اصلی ابزارهای توروئیدی می‌تواند در یک دامنه گسترده از صفر تا $\frac{1}{e+r}$ تغییر کند بنابراین یک نقطه در لبه دوران یافته ابزار می‌توان یافت که همان شعاع انحناء سطح را داشته باشد. پس اگر جهت ابزار به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل انحناء اصلی آن با انحناء سطح منطبق گردد، در آنصورت در نقطه برخورد می‌توان به حداکثر میزان مواد براده برداری شده دست یافت (بعبارتی ارتفاع اسکالولپ‌ها کاهش می‌یابد). این شیوه تنظیم ابزار توروئیدی توسط روش PAM قابل اجرا می‌باشد.

تنظیم انحنایها و انطباق آنها

جهت انحنایهای ماکریم و مینیمم در روی ابزار و سطح قطعه کار را می‌توان با بردارهایی نشان داده و برای انطباق انحنایهای مذکور مطابق روش PAM از انطباق این بردارها استفاده کرد.

با فرض آنکه N نرمال سطح بوده و B و T در صفحه‌ای مماس بر نقطه مفروض قرار داشته باشند به گونه‌ای که T در جهت انحناء اصلی حداکثر و B نیز در جهت انحناء اصلی حداقل سطح قرار بگیرد، آنگاه دستگاه بردار F را می‌توان بهصورت زیر نشان داد:

$$F_s = \begin{bmatrix} N_x & B_x & T_x \\ N_y & B_y & T_y \\ N_z & B_z & T_z \end{bmatrix} \quad (4)$$

همانند سطح قطعه برای سطح ابزار نیز می‌توان یک بردار سه‌تایی ($F_t = (N_t - B_t - T_t)$) درنظر گرفت به گونه‌ای که در آن N_t نرمال سطح ابزار است که باید بر نرمال سطح قطعه (N) منطبق گردد، T_t در امتداد جهت انحناء اصلی حداقل ابزار بوده (درحالیکه T انحناء اصلی حداکثر سطح

u_t و v_t دو متغیر چنبره بوده و r و e پارامترهای ابزار هستند. ابزارهای توروئیدی در ماشینهای پنج محوره می‌توانند برای فرزکاری سطوح محدب و نیز سطوح مقرع مورد استفاده قرار گیرند. یکی از نقاط ضعف ابزارهای ماشینکاری وجود گوشه‌های تیز در آنهاست که در کل عمل فرسایش ابزار را تسريع می‌کند. ابزارهای توروئیدی به دلیل نداشتن گوشه‌های تیز طول عمر بلندتری نسبت به سایر ابزارها دارند.

سطح جارو شده (رویه ابزار) توسط یک ابزار توروئیدی، چنبره و توسط یک ابزار سرگرد، کره و توسط یک ابزار سرتخت استوانه است. با استفاده از معادله سطح یک چنبره انحنایهای اصلی سطح ابزار توروئیدی بهصورت زیر بدست می‌آید:

$$k_t(\min) = \left| \frac{\sin(u_t)}{r \cdot \sin(u_t) + e} \right| \quad (2)$$

$$k_t(\max) = \frac{1}{r} \quad (3)$$

دو معادله فوق نشان می‌دهد که حداکثر انحناء سطح ابزار توروئیدی در هر نقطه از سطح آن مقداری ثابت بوده و حداقل انحناء اصلی وابسته به متغیر u_t می‌باشد. بهطور مشابه می‌توان گفت که شعاع حداقل انحناء سطح، r و شعاع حداکثر انحناء مقدار $\frac{1}{k_t(\min)}$ است.

در ابزارهای توروئیدی وقتی u_t در بازه $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ تغییر کند، سطح ابزار شامل یک چهارم سطح چنبره بوده و کمترین انحناء اصلی مربوط به محدوده $\left[\frac{1}{e+r}, 0\right]$ خواهد بود. بهعبارت دیگر شعاع مربوط به کمترین انحناء اصلی مابین دو مقدار $r + e$ و بینهایت نوسان خواهد داشت. این قابلیتی است که بهدلیل آنکه دیگر انواع ابزارها فاقد آن هستند، ابزارهای توروئیدی را در ایجاد یک روش فرزکاری دقیق و با بازده مناسب توانا ساخته است.

فرزکاری به روش انطباق محورهای اصلی (PAM)

در ماشینکاری سطوح پیچیده اگر در هر نقطه از مسیر

در روابط فوق e و r پارامترهای ابزار، φ زاویه دوران ابزار حول یکی از محورها و R_{N-T} شعاع انحنای سطح در صفحه N-T می‌باشد.


در شکل (۳) نمای دو منحنی برش متوازی ناشی از دو عبور متوازی ابزار در صفحه N-T دیده می‌شود. ارتفاع فیدمارکها در صفحه N-B را نیز می‌توان از رابطه زیر بدست آورد.

$$h_{N-B} = R_{N-B} - \frac{2rR_{N-B} \sin \left[\pi - \sin^{-1} \left(\frac{g_{N-B}}{2R_{N-B}} \right) - \sin^{-1} \left(\frac{(R_{N-B} - r)g_{N-B}}{2rR_{N-B}} \right) \right]}{g_{N-B}} \quad (9)$$

در رابطه فوق g_{N-B} مقدار پیشروی طولی ابزار به ازای هر دندانه است.

رابطه (۷) نشان می‌دهد که ارتفاع اسکالولپ تابعی از متغیرهای r, e, K_{N-T} و g_{N-T} است که می‌توان با ثابت فرض کردن سه پارامتر اول، رابطه بین h_{N-T} و g_{N-T} را به دست آورد. در رابطه (۹) نیز مشخص است که پارامتر e ابزار تأثیری در ارتفاع فید مارک ندارد.

برای محاسبه ارتفاع اسکالولپ هاوفیدمارکها به هنگام فرزکاری با استفاده از ابزارهای سرکروی و سر تخت نیز روابطی مشابه روابط فوق وجود دارد که شرح تفصیلی آن در مرجع [۹] آورده شده است.



شکل ۳: نمای دو منحنی برش متوازی ناشی از دو عبور متوازی ابزار در صفحه N-T.

قطعه کار است). و B_t نیز در امتداد جهت انحنای اصلی حداکثر ابزار می‌باشد.

$$F_t = \begin{bmatrix} N_x & B_x & T_x \\ N_y & B_y & T_y \\ N_z & B_z & T_z \end{bmatrix} \quad (5)$$

برای اجرای روش PAM در یک ماشین پنج محوره سه وضعیت قابل تصور است؛ اول وضعیتی که هر دو دوران بر میز ماشین اعمال شود، دوم هر دو دوران در ابزار صورت گیرد و بالاخره وقتی که یک چرخش در ابزار و چرخش دیگر در میز ماشین انجام شود [۴,۶] در حالت اخیر برای تطابق بردارهای سه‌تایی ابزار و قطعه از ماتریس‌های دوران $[T_B]$ و $[T_A]$ استفاده می‌شود بطوریکه:

$$[T_B][F_t] = [T_A][F_s] \quad (6)$$

خطاهای فرزکاری در ابزارهای توروئیدی، سر گرد، سر تخت

با فرض اینکه ابزار به سمتی کج شود، نمایی از ابزار که از آن سمت دیده می‌شود به نام نمای جلو ابزار گفته شده و صفحه مربوطه به نام N-T نامگذاری می‌شود. نمایی نیز که از سمت عمود بر جهت مذکور دیده می‌شود نمای جانبی ابزار گفته شده و صفحه این نما N-B نامیده می‌شود. ارتفاع اسکالولپ‌ها در صفحه N-T از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$h_{N-T} = R_{N-T} \frac{C_1 \cos \left[2 \tan^{-1} \left(\frac{C_2 \sin \alpha - C_4}{C_3} \right) \right]}{\sin \alpha} \quad (7)$$

که در آن مقادیر C_1 تا C_4 به صورت زیر قابل محاسبه‌اند:

$$\begin{aligned} C_1 &= r \sin u_t + e \\ C_2 &= C_1 \sin \varphi \\ C_3 &= C_1 \cos \alpha + R_{N-T} \sin \alpha - C_2 \sin \alpha \\ C_4 &= \sqrt{e^2 \cos^2 \alpha - R_{N-T}^2 \sin^2 \alpha + 2R \sin^2 \alpha C_2} \end{aligned} \quad (8)$$

مفروضات فوق و با استفاده از روابط (۷) و (۹) برای ابزار توروئیدی و نیز روابط مربوط به ارتفاع اسکالوپ‌ها و فیدمارکها برای ابزارهای سرتخت و سرگرد می‌توان نمودار مربوط به تغییرات ارتفاع اسکالوپ‌ها و فیدمارکها را با مقادیر پیشروعی رسم نمود. برخی از مقادیر مربوطه که در رسم این نمودارها مورد استفاده قرار گرفته در جداول (۱) و (۲) آورده شده است. نمودار ترسیم شده در شکل‌های (۴) و (۵) نیز مربوط به جداول (۱) و (۲) می‌باشد. برای مقایسه دقیق‌تر در دو ستون آخر جداول نسبت ارتفاع اسکالوپ‌ها و فیدمارکها مربوط به هر سه ابزار آورده شده است.

مقایسه عددی و تجربی صافی سطح در ماشینکاری با ابزارهای توروئیدی، سرگرد و سرتخت


برای مقایسه صافی سطح، ارتفاع اسکالوپ‌ها و فیدمارکها در جهت‌های پیشروعی ابزار و عمود بر آن مقایسه می‌شود. برای نمونه فرض می‌شود که شعاع انحنای سطح در دو صفحه N-B و N-T برابر مقادیر زیر باشد: $R_{N-B} = 80\text{ mm}$ و $R_{N-T} = 50\text{ mm}$. ابزار توروئیدی نیز با ابعاد $r=4\text{ mm}$ و $e=6\text{ mm}$ در نظر گرفته شده و قطر ابزارهای سرگرد و سرتخت $d=20\text{ mm}$ فرض می‌شود. با

جدول ۱: مقایسه ارتفاع اسکالوپ‌ها در صفحه N-T.


g_{N-T} (mm)	برای ابزار تورئیدی (mm)	$h_{t(N-T)}$ برای ابزار تورئیدی (mm)	برای ابزار سرگرد (mm)	$h_{s(N-T)}$ برای ابزار سرگرد (mm)	$h_{c(N-T)}$ برای ابزار سرتخت (mm)	$\frac{h_{s(N-T)}}{h_{t(N-T)}}$	$\frac{h_{t(N-T)}}{h_{c(N-T)}}$
۱	0.1336×10^{-5}	۰/۰۱		0.1×10^{-5}	۲۹۷۶	۳/۴	
۲	۰/۰۰۰۶	۰/۰۴۰۰۵		۰/۰۰۰۰۲	۶۸۳	۳	
۳	۰/۰۰۰۳	۰/۰۹۰۲۷		۰/۰۰۰۱۲	۳۰۰	۲/۵	
۴	۰/۰۰۰۹۷	۰/۱۶۰۸۴		۰/۰۰۰۳۹	۱۶۶	۲/۵	
۵	۰/۰۰۲۴۴	۰/۲۵۲۰۷		۰/۰۰۰۹۷	۱۰۳	۲/۵	
۶	۰/۰۰۵۲۵	۰/۳۶۴۳۳		۰/۰۰۲۰۴	۶۹	۲/۶	
۷	۰/۰۱۰۱۹	۰/۴۹۸۰۰		۰/۰۰۳۸۴	۴۹	۲/۷	
۸	۰/۰۱۴۸	۰/۶۵۴۰۳		۰/۰۰۶۷۰	۳۶	۲/۷	
۹	۰/۰۳۱۸	۰/۸۳۲۸۱		۰/۰۱۰۹۸	۲۶	۲/۹	
۱۰	۰/۰۵۳۳	۱/۰۳۵۳۵		۰/۰۱۷۲۱	۱۹	۳/۱	

جدول ۲: مقایسه فیدمارکها در صفحه N-B.

g_{N-T} (mm)	برای ابزار تورئیدی (mm)	$h_{t(N-T)}$ برای ابزار تورئیدی (mm)	برای ابزار سرگرد (mm)	$h_{s(N-T)}$ برای ابزار سرگرد (mm)	$h_{c(N-T)}$ برای ابزار سرتخت (mm)	$\frac{h_{s(N-T)}}{h_{t(N-T)}}$	$\frac{h_{t(N-T)}}{h_{c(N-T)}}$
۰/۱	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۱		۰/۰۱۴۳	۳	۷/۴۷	
۰/۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۴		۰/۰۲۸۵	۲/۵	۲۸/۵	
۰/۳	۰/۰۰۲۷	۰/۰۰۱		۰/۰۴۲۵	۲/۷	۱۵/۷	
۰/۴	۰/۰۰۴۸	۰/۰۰۱۸		۰/۰۵۶	۲/۷	۱۱/۷	
۰/۵	۰/۰۰۷۴	۰/۰۰۲۷		۰/۰۷	۲/۷	۹/۵	
۰/۶	۰/۰۰۷۴	۰/۰۰۳۹		۰/۰۸۳	۱/۹	۱۱/۲	
۰/۷	۰/۰۱۱	۰/۰۰۵۴		۰/۰۹۷	۲	۸/۸	
۰/۸	۰/۰۱۹	۰/۰۰۷		۰/۱۱	۲/۷	۵/۸	



شکل ۴: نمودار مربوط به ارتفاع اسکالاپ‌ها و پیشروی عرضی برای سه ابزار.



شکل ۵: نمودار مربوط به ارتفاع فیدمارکها و پیشروی طولی برای سه ابزار.

توروندی همواره حد وسط را دارا هستند در حالیکه ارتفاع اسکالاپ‌ها در ابزارهای سرگرد بیشترین مقدار بوده و در ابزارهای سر تخت نیز کمترین مقدار است و ارتفاع فیدمارکها نیز برای سر گرد کمترین و برای سر تختها بیشترین است. بنابراین در مقایسه با سایر ابزارها، به هنگام فرزکاری با ابزارهای توروندی صافی سطح یکنواختی در جهت‌های مختلف به وجود می‌آید.

نتایج کار تجربی

در این قسمت نتایج یک تحقیق تجربی ارائه می‌گردد که برای یافتن صافی سطح (ارتفاع اسکالاپ‌ها) به وجود آمده توسط سه ابزار سرتخت، سرگرد و توروندی و مقایسه اسکالاپ‌ها و فیدمارکهای سه ابزار مذکور، ابزارهای

با توجه به نمودارهای جداول ملاحظه می‌شود که در صفحه N-T صافی سطح ایجاد شده توسط ابزار توروندی نسبت به ابزار سرگرد بسیار بهتر است هرچند که این مقدار در مقایسه با ابزار سر تخت حدود ۲/۵ تا ۳ مرتبه بدتر است. همچنین ارتفاع فیدمارکها برای دو ابزار سرکروی و توروندی خیلی کمتر از مقادیر مربوط به ابزار سر تخت است. باوجود اینکه بهترین نتایج در صفحه N-B مربوط به ابزار سرکروی است اما اختلاف نتایج بین ابزار توروندی (روش PAM) و ابزار سرگرد ناچیز است. در مقابل بدترین نتایج مربوط به ابزار سر تخت می‌شود. با توجه به این دو نمودار مشخص می‌شود که در مقایسه اسکالاپ‌ها و فیدمارکهای سه ابزار مذکور، ابزارهای

RA215.24-25MN25-09M کد اینسربت مورد استفاده:

RCMT 3(2.5)Mo-WL H13A

پارامترهای لازم برای ماشینکاری نیز به صورت زیر تنظیم گردیدند:

۱- سرعت اسپیندل rpm ۳۰۰۰ که مربوط به سرعت

$$\text{برشی} \frac{m}{\text{min}} = ۲۴۰ \text{ می‌شود.}$$

۲- پیشروی به ازای هر دندانه $g_{N-B} = ۰/۲۱ \text{ mm}$

۳- پیشروی عرضی $g_{N-T} = ۶/۳۵ \text{ mm}$

۴- عمق محوری برش $۱/۲۵ \text{ mm}$

همانگونه که ملاحظه می‌شود در تنظیم پارامترهای آزمایش سعی گردیده است که شرایط یکسانی به هنگام ماشینکاری برای هر سه ابزار به وجود آید تا نتایج بدست آمده از اندازه‌گیری صافی سطح از دقت کافی برخوردار شود. در این آزمایش صافی سطح در دو جهت حرکت ابزار و عمود بر آن اندازه‌گیری گردید. برای اندازه‌گیری صافی سطح در امتداد پیشروی ابزار از دستگاه صافی سنج^۹ Talysurf-5 استفاده شد و در جهت عمود بر پیشروی نیز اندازه‌گیری توسط دستگاه CMM از نوع Mitutoyo BNH-305 صورت گرفت. به دلیل بزرگ بودن ارتفاع اسکالولپ‌ها نسبت به فیدمارکها، اندازه‌گیری صافی سطح در جهت عمود بر پیشروی ابزار توسط دستگاه CMM منطقی‌تر به نظر می‌رسید. فیدمارکها و اسکالولپ‌های اندازه‌گیری شده در جداول (۳) و (۴) آورده شده‌اند. مقادیر محاسبه شده از روابط تحلیلی مربوطه نیز برای مقایسه در این جداول امده است.

آنها با مقادیر محاسبه شده انجام گردیده است [۷.۸].

در این آزمایش از یک قطعه آلومینیومی ۲۰۲۴ تخت به ابعاد $۱۵۰ \times ۲۵ \text{ mm}$ استفاده شد که توسط فیکسچر روی میز ماشین به گونه‌ای نصب گردید که امکان دوران قطعه کار تحت زوایای دوران $۰^\circ, ۱۰^\circ, ۲۰^\circ, ۳۰^\circ$ فراهم شود. اگرچه انتخاب زوایای دوران ۳۰° اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد ولی برای نشان دادن تأثیر زاویه دوران در صافی سطح این زوایا نیز مورد آزمایش قرار گرفتند.

ماشین ابزار مورد استفاده در آزمایش مذکور از نوع ماشین سنتر ۳ محوره OKK^۷ بود و برای ایجاد شرایط یکسان به هنگام ماشینکاری از ابزارهایی با قطر بدنه یکسان ($۲۵/۴ \text{ mm}$) استفاده شد.

هر کدام از ابزارها دارای سه اینسربت کار بایدی بودند که برای اجتناب از به وجود آمدن اشتباه در نتایج فقط یک اینسربت روی ابزارها نصب گردید. اینسربتی که برای ابزار توروئیدی استفاده شد دارای شعاع $۷/۹۳۷۵ \text{ mm}$ بوده و اینسربت ابزارهای سرتخت و سرگرد نیز به ترتیب به شکل مربع و دایره انتخاب شد. ابزارها و اینسربتها مورد استفاده از نمونه‌های موجود شرکت سندویک^۸ و از روی کاتالوگ‌های مربوطه به صورت زیر انتخاب گردیدند:

(a) ابزار تخت: از نوع U-MAX و با شماره کد RA215.44-25MN25-15C

استفاده: R215.44-15T304M-WLH13a

(b) ابزار سرگرد: از نوع T-MAX و با شماره کد R216.24-25A-325-100

R216.24-1504125-ABH13a

(c) ابزار توروئیدی: از نوع U-MAX و با شماره کد

جدول ۳: مقایسه فیدمارک‌های اندازه‌گیری شده و محاسبه شده در جهت پیشروی ابزار با مقدار پیشروی $۰/۲۱ \frac{\text{mm}}{\text{tooth}}$.

زاویه انحراف (درجه)	ابزار سر تخت			ابزار توروئیدی			ابزار سرگرد		
	محاسبه شده	اندازه‌گیری شده	محاسبه شده	اندازه‌گیری شده	محاسبه شده	اندازه‌گیری شده	محاسبه شده	اندازه‌گیری شده	محاسبه شده
۰	۱/۲۶۰	۰/۰۰۰	۰/۳۳۶	۰/۱۷۴	۰/۴۸۲	۰/۱۰۹			
۱۰	۳/۴۴۶	۸/۹۷۸	۰/۵۳۸	۰/۱۷۴	۰/۴۸۰	۰/۱۰۹			
۲۰	۳/۷۱۰	۱۶/۸۷۳	۰/۴۰۰	۰/۱۷۴	۰/۳۵۱	۰/۱۰۹			
۳۰	۳/۶۴۸	۲۲/۷۲۲	۰/۴۸۴	۰/۱۷۴	۰/۳۶۹	۰/۱۰۹			

جدول ۴: مقایسه اسکالوپ‌های (h) اندازه‌گیری شده و محاسبه شده در جهت عمود بر پیشروی ابزار با مقدار پیشروی

عرضی mm=۶/۳۵

زاویه انحراف (درجه)	ابزار سرتخت		ابزار توروئیدی		ابزار سرگرد	
	اندازه‌گیری شده	محاسبه شده	اندازه‌گیری شده	محاسبه شده	اندازه‌گیری شده	محاسبه شده
۰	۰/۰۰۴	۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۰/۰۰۰	۰/۴۲۸	۰/۴۱۰
۱۰	۰/۰۶۷	۰/۰۶۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۳	۰/۴۲۳	۰/۴۱۰
۲۰	۰/۱۴۱	۰/۱۳۷۳	۰/۱۸۱	۰/۱۸۵	۰/۳۹۴	۰/۴۱۰
۳۰	۰/۲۰۰	۰/۱۹۹	۰/۲۴۲	۰/۲۵۰	۰/۳۹۴	۰/۴۱۰

بعلاوه مقایسه‌ای نیز بین نتایج یک کار تجربی و محاسبات مربوطه صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با ابزار توروئیدی صافی سطح یکنواختی در جهت‌های مختلف سطح قطعه بدست می‌اید. همچنین با توجه به کاهش تعداد عبورهای موردنیاز ابزار توروئیدی در روش PAM، زمان عملیات پرداخت کاری توسط این ابزار کاهش می‌یابد.

در ابزارهای سرتخت برخلاف ابزارهای توروئیدی صافی سطح نامطلوبی در جهت پیشروی ابزار ایجاد می‌شود. ازسوی دیگر اختلاف ارتفاع فیدمارکهای محاسبه شده و اندازه‌گیری شده در این ابزارها نیز زیاد است. علت اصلی این مسئله را می‌توان در تیز بودن لبه این ابزارها دانست که باعث می‌شود ردبای ابزار به صورت فیدمارکهایی با ارتفاع زیاد روی سطح باقی بماند.

تقدیروتشکر

مؤلفین مرتب قدردانی خویش را از معاونت پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران به خاطر پشتیبانی این تحقیق طی طرح پژوهشی مصوب ابراز می‌دارند.

جدول (۴) نشان می‌دهد که ارتفاع اسکالوپ‌های اندازه‌گیری شده تطابق زیادی با ارتفاع اسکالوپ‌ها در وضعیت محاسبه شده دارد. در حالیکه این تطابق در جدول (۳) بین ارتفاع فیدمارکهای محاسبه شده و اندازه‌گیری گردیده ملاحظه نمی‌شود. علت این موضوع در ابزارهای سرتخت به شاع اتحنا نوک ابزار مربوط می‌گردد، در فرمول مربوط به مقادیر محاسبه شده، ابزار سرتخت کاملاً تیزو با شاع اتحنا صفر فرض می‌شود در حالیکه در عمل و به هنگام ماشینکاری تیزی لبه ابزار کاهش یافته و شاع اتحنا تا حدود ۵ mm، هم می‌رسد.

نتیجه گیری

در این مقاله روش PAM به عنوان روشی که در ماشینهای پنج محوره به خوبی قابل اجراست معرفی شده و قابلیت خوب ابزار توروئیدی برای اجرای این روش شناسایی گردیده برای اثبات مزایای استفاده از روش PAM صافی سطح به وجود آمده، توسط ابزار توروئیدی (در روش PAM) با دو ابزار سرتخت و سرگرد و در دو جهت پیشروی ابزار و عمود بر آن به صورت عددی مقایسه شد.

مراجع

- 1 - Vickers, G. W. and Quan, K. W. (1989). "Ball-mills versus end-mills for curved surface machining." *Trans. ASME Journal of Engineering for Industry*.
- 2 - Vickers, G. W., Bedi, S. and Haw, R. (1985). "The definition and manufacture to compound curvature surfaces using G-Surf." *Computers in Industry*, Vol. 6, PP. 173.183.
- 3 - Altan, T., Lilly, B. W., Kruth, J. P., Konig, W., Tonshoff, H. K., Van Lutterveld, C. A. and Khairy, A. B.

- (1993). "Advanced techniques for die and mold manufacturing." *Annual of the CIRP*, Vol. 42, No. 2, PP. 707-715.
- 4 – Chen, Y. (1995). *Principal axis method for free form surface machining*, Msc. Thesis University of Waterloo, Ontario, Canada.
- 5 – Bedi, S., Gravelle, S. and Chen., Y. H. (1997). "Principal curvature alignment technique for machining complex surfaces." *ASME J. Manf. Sci. Engng.*
- 6 – Rao, N., Bedi, S. and Buchal, R. (1996). "Implemention of the principal-axis method for machining of complex surfaces." *Int. J. Manuf. Technol.*, Vol. 11, PP. 249-257.
- 7 – Mahjoob, M. J. (1995). "Toroidal versus flat end and ball nosed cutters." *Internal Report, Department of Mechanical Engineering*. University of Waterloo.
- 8 - Bedi, S., Ismail, F., Mahjoob, M. J. and Chen, Y. (1997). "Toroidal versus ball nose and flat bottom end mills." *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, Vol. 13, PP. 326-332.
- ۹ - فضلی، ه. "ارزیابی مقایسه‌ای نتایج ماشین‌کاری (فرزکاری) به روش PAM توسط سه ابزار سرتخت، سرگرد و توروئیدی." پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید، دانشکده فنی دانشگاه تهران، (۱۳۷۹).

واژه‌های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن

- 1 – Principal Axis Method
- 2 – Toroidal Endmill
- 3 – Ball Nose Endmill
- 4 – Flat Endmill
- 5 – Scallop
- 6 – Feed Mark
- 7 – OKK Machining Center
- 8 – Sandvik
- 9 – Profile meter

رویه صفحه آرایی مقاله

- ۱۱ - شماره ترتیب منابع در متن مقاله داخل کروشه نوشته شود. شماره روابط ریاضی داخل پرانتز گذارده شود. اشاره به پاورقی با شماره های در فوق کلمه مشخص شود.
- ۱۲ - در مورد واژه های علمی که قبل از کار برده نشده معادل خارجی آنها در انتهای مقاله آورده شود.
- ۱۳ - فهرست منابع بصورت تک ستونی باید مطابق نمونه زیر با قلم 10 Times New Roman به ترتیب برای "مقاله، کتاب و مجموعه مقالات کنفرانس" تهیه شود:
- 1- Murtha-Smith, E., Hwang, S. H. and Bean, J. (1992). "Load transfer in a space frame connection." ASCE, *J. of Structural Eng.*, Vol.7, No.3, 191-200
- 2- Threlkeld, J. L. (1970). *Thermal environmental engineering*. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J.
- 3 - Morgan, P. R., Schmidt, L. C., and Rhodes, W. A. (1984). "Material effects on mild steel strut stability." *Proc., 3rd Int. Conf. on Space Struct.*, H. Nooshin, ed., Elsevier Applied Science, London, England, 388-393.
- ۱۴ - اصل مقاله باید به زبان فارسی و خلاصه آن به زبان انگلیسی ارائه شود. در هر دو حالت حجم چکیده نباید از حدود ۳۰۰ کلمه تجاوز نماید.
- ۱۵ - مسئولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بعده نویسنده مقاله است. لذا نسخه ای از مقاله آماده برای چاپ جهت دعوت از تصحیح به نویسنده ارسال خواهد شد. اگر تعداد نویسندهان بیش از یک نفر باشد در موقع ارسال مقاله مشخص نمایند که مکاتبات بعدی با کدام یک از آنها انجام گیرد.
- ۱۶ - خوانندگان می توانند بحث درباره مقالات چاپ شده را حداکثر تا سه ماه پس از انتشار مقاله به دفتر نشریه ارسال دارند تا در صورت تصویب هیأت تحریریه جهت دعوت از نویسنده مقاله برای تهیه پاسخ نسبت به چاپ آن در شماره های بعدی اقدام گردد. این گونه اظهار نظرها حداکثر در دو شماره بعد از شماره ای که مقاله در آن به چاپ رسیده، چاپ خواهد شد.
- ۱۷ - مقاله پذیرفته شده برای چاپ که حروف چینی گردیده است قابل تغییر نیست. چنانچه نویسنده مقاله علاقمند به اضافه کردن توضیحات یا مطالب بسیار ضروری دیگر باشد ممکن است آنها را بصورت حداکثر یک پاراگراف در آخر مقاله آورد.
- ۱۸ - مقاله ارسالی به دفتر نشریه دانشکده فنی پس از طی مراحل داوری مسترد نمی شود.
- ۱۹ - با توجه به ایندکس شدن این نشریه در بانکهای اطلاعاتی بین المللی، محتوای شکلها و نمودارها ترجیحاً به زبان انگلیسی باشد.

از عموم علاقمندانی که مقالات خود را جهت هیأت تحریریه نشریه دانشکده فنی ارسال میدارند تقاضا دارد نکات زیر را دقیقاً رعایت نمایند.

- ۱ - نشریه دانشکده فنی مقالات علمی - پژوهشی را در کلیه رشته های مهندسی چاپ می کند. هیأت تحریریه در پذیرش مقالاتی که در رابطه با مسائل ایران باشند. اولویت قائل است.
- ۲ - مقاله ارسال شده نباید قبل از هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیأت تحریریه انتظار دارد که نویسنده محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه دانشکده فنی نرسیده است مقاله خود را برای مجله دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند.
- ۳ - نسخه اصلی مقاله و سه نسخه از فتوکپی آن به همراه فایلهای الکترونیک در محیط Word و فرمت PDF مقاله باید به دفتر نشریه به نشانی زیر ارسال یا پست الکترونیکی شود.
- تهران - دانشگاه تهران - دانشکده فنی - دفتر نشریه صندوق پستی ۴۵۶۳ - ۱۱۳۶۵

Email : nashrieh@shafagh.ut.ac.ir

- ۴ - عنوان مقاله با درنظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از حرف تجاوز نماید. وبا قلم میترا سیاه ۱۸ تایپ گردد.
- ۵ - حجم مقاله نباید از حدود ۷۵۰۰ کلمه و یا حداکثر صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوز نماید. (بادرنظر گرفتن محل جداول - اشکال - خلاصه - نتایج و فهرست منابع به صورت دوستونی).
- ۶ - مقالات روی کاغذ A4 با (hashیه های بالا و پایین و چپ و راست ۳cm) و با قلم نازنین نازک ۱۲ نرم افزار Word تحت Windows98 or 2000 به صورت دوستونی (مطابق رویه صفحه آرایی موجود) تایپ گردد. فواصل بین خطوط بصورت single مطابق نمونه حاضر باشد.
- ۷ - نام نویسنده مقاله با قلم میترا سیاه ۱۴ - عنوان علمی یا شغلی او با قلم نازنین نازک ۱۴ باید در زیر عنوان مقاله ذکر شود.
- ۸ - چکیده مقاله با قلم نازنین نازک ۱۰ و به صورت تک ستونی تایپ گردد و نباید از حدود ۱۵۰ کلمه تجاوز نماید. چکیده مقاله با یستی حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد به طوری که آنرا بتوان جداگانه چاپ نمود.
- ۹ - اشکال و نمودارهای مربوط به مقاله حتماً اصل بوده و کیفیت مطلوب داشته باشند. در صورت امکان شکلها و نمودارها بصورت اسکن شده ارائه شوند. اندازه قلم ها بگونه ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن نیز خوانا باشند. (زیرنویس اشکال میترا سیاه ۱۰)
- ۱۰ - در انتهای هر مقاله لازم است که طی پاراگرافهای جداگانه نتایج، فهرست منابع و واژه نامه (در صورت استفاده از کلمات خارجی جدید) ارائه شوند.