

روشی برای برش، صیقل، جهت یابی و انتقال تک بلورهای فلزی کروی (Ni, NiTi)

نوشتار

جمشید عمیقیان و اعظم پورقاچی

استادیاران گروه فیزیک و محمد صادق کلاگر کارشناس
گروه شیمی دانشکده علوم - دانشگاه اصفهان

چکیده

با استفاده از یک دستگاه برش فرسایشی جرقه ای^۱، تک بلورهایی کروی برش داده شد و سپس آنها را بین دو لوله مسی در حالی که در خمیر الماس غوطه ور بودند به کمک یک ماشین تراش صیقل مکانیکی دادیم. صیقل مکانیکی در بالا بردن کروی شدید نمونه ها نقش ارزنده ای دارد. سپس تک بلورها را به کمک یک جریان ثابت الکتریکی در یک دستگاه ابداعی صیقل الکتریکی دادیم. این دستگاه نسبت به دستگاههای مشابه دارای این مزیت می باشد که در آن به نحو بسیار ساده تری می توان یکنواخت بودن عمل صیقل الکتریکی را کنترل نمود. پیشرفت عمل صیقل، توسط عکسها میکروسکوپی و پرتو^۲ که در زمانهای مختلف در حین عمل صیقل تهیه شد، بررسی گردید. پس از تکمیل عمل صیقل، بلورها را در جهات ^۳(۱۰) و ^۴(۱۱) جهت یابی نموده و با یک روش اپتیکی آنها را بر روی سکوهای گونیاگی شکل انتقال دادیم، (سکوهای گونیاگی شکل برای دستگاههای اندازه کمی موجود در این گروه مورد نیاز نیستند). این روش انتقال بلور با توجه به امکانات موجود ابداع گردید.

مقدمه:

ویژگی ها درجهت های مختلف دارای مقادیر متفاوت بوده و این امر سادگی آزمایشها و محاسبات مربوطه را برهم می زند.

۲- در بررسی پدیده هایی که در آنها ویژگی های فیزیکی به جهت های بلورین بستگی دارند (مانند پدیده رسانای الکتریکی یا پدیده ناتکرونندی مغناطیسی^۳ و آزمایشها باید در جهت های مختلف بلورین انجام

تک بلورهای کروی فلزات در آزمایشهای حالت جامد و متالورزی به دلائل زیر موارد استفاده زیاد دارند:

۱- وجود تقارن کروی در شکل خارجی بلورهای کروی. ویژگی هایی از بلورها که به شکل خارجی بلورهایی دارند (مانند مغناطیسی زدایی^۴) برای تمام جهت های بلورین در بلورهای کروی دارای مقادیر مغناطیسی^۵ و حالی که در بلورهایی که شکل خارجی آنها کروی نیست، این

1- Spark Erosion cutter

2- Demagnetization

3- Magnetic Anisotropy

استوانه ساییده شده و بلور رفته به شکل کره نزدیک خواهد شد. این روش وروشهای اصلاح شده مربوطه در منبع [۵] ارائه شده است. عیب موجود در این روشها به وجود آمدن کشیدگی^۱ در صفحات اتمی مجاور سطح کره می‌باشد که تا عمق نسبتاً "زیادی درون بلور ادامه یافته و نمونه را از حالت تک بلوری کامل^۲ که مورد نیاز در تجربیات است دور می‌کند. از این رو در این طرح از این روش استفاده نگردید.

(ب) برش به توسط دستگاه فرسایش جرقه ای[۵].

در این روش بلور استوانه ای شکل (که مثلاً با روش رشد چکرالسکی[۶] به دست آمده است) در داخل گیره یک چرخ تراش که بر روی ماشین تخلیه الکتریکی سوار شده و به کاند ماشین وصل است، نصب می‌گردد. بلور همراه با محور چرخ تراش دوران می‌کند. وسیله برش یکلوله فلزی (مثلاً مسی) بوده که قطر داخلی آن کمی بیش از قطر کره مورد نظر می‌باشد. این لوله به آدمماشین تخلیه الکتریکی متصل بوده و محور آن در امتداد عمود بر محور دوران بلور می‌باشد. این لوله به آرامی و به طور خودکار پائین می‌آید و در نتیجه بلور به وسیله ایجاد می‌شود، فرسایش یافته و به شکل کره بریده می‌شود. عمل برش درون مایعی مانند نفت صورت می‌گیرد. کره حاصل از این روش دارای سطح نسبتی "ناهمواری خواهد بود که نیاز به صیقل دادن دارد، ولی سطح این کره در مقایسه با روش بند (الف) دارای کشیدگی بسیار کمی می‌باشد. لایه^۳ کشیده شده می‌تواند بر حسب انرژی جرقه و جنس بلور از ۲ میکرون تا چند میلیمتر باشد، این لایه به توسط صیقل مکانیکی و الکتریکی برداشته می‌شود. از این رو در این پژوهش برای تهیه^۴ نمونه‌های کروی از این روش استفاده گردید. تصویر میکروسکوپی سطح یکی از نمونه‌های برش یافته در این روش در شکل (۱) داده شده است.

۲- صیقل مکانیکی کره^۵ بریده شده. تنها روش

موجود برای صیقل مکانیکی بلورهای کروی شکل که نه تنها شکل کروی بلور را برهم نمی‌زند بلکه درجه کرویت را نیز بالا می‌برد و در این بررسی نیز مورد استفاده قرار گرفته است، روش [۷] و [۵] می‌باشد:

در این روش از دلوله مسی که قطر داخلی آنها

شود. در هر یک از این جهت‌ها باید رابطه^۶ تقارنی یکسانی بین شکل خارجی نمونه^۷ بلورین و پایه ای که بلور بر روی آن قرار دارد موجود باشد. لذا چنانچه بلور مورد آزمایش دارای شکل خارجی غیر کروی (مثلًا "قرصی شکل) باشد، در انجام آزمایش در هر یک از جهات بلورین، برای حفظ رابطه^۸ تقارنی بین نمونه^۹ بلورین و دستگاه نیاز به یک نمونه^{۱۰} جدگاههای می‌باشد، در حالی که تنها یک نمونه^{۱۱} کروی شکل برای تمام این جهات کافی است.

۳- نمونه‌های کروی تک بلور، مناسبترین شکل دانه، اولیه^{۱۲} رشد برای اندازه‌گیری سرعت رشد بلور در جهات مختلف می‌باشد[۳].

انتخاب تک بلورهای نیکل و آلیاژهای نیکل -
تیتانیوم در این بررسی، به دلیل نیاز به نمونه‌های کروی این آلیاژها در بررسی‌های خواص فیزیکی آنها بوده است.
برای تهیه^{۱۳} تک بلورهای فلزی کروی، ابتدا کره‌ای با قطر مناسب از بلور بریده می‌شود، سپس برای بر طرف نمودن ناهمواری‌های موجود در سطح کره و نزدیکتر کردن آن به کره^{۱۴} کامل، صیقل مکانیکی داده می‌شود. آنگاه برای حصول صیقل کامل سطح کره، به گونه‌ای که بتوان از آن پراش پرتو^{۱۵} تیزی به دست آورد، تک بلور صیقل الکتریکی داده می‌شود.

برای اندازه‌گیری ویژگی‌های جهت دار بلور، باید پس از تهیه تک بلور کروی شکل آن را جهت یابی نموده و در جهت بلوری دلخواه بر روی سکوی مربوط به دستگاه اندازه‌گیری مورد نظر منتقل ساخت.

روشهای اتخاذ شده در این بررسی برای تهیه تک

بلورهای کروی و مقایسه آنها با سایر روشها

۱- برش بلور به شکل کره. این عمل را می‌توان به دو طریق زیر انجام داد:

(الف) برش به توسط سایش. در این روش نمونه^{۱۶} مکعبی شکلی از بلور در داخل استوانه ای که دارای جدار داخلی آغشته به یک ماده ساینده است به توسط هوای فشرده به دوران در می‌آید. این بلور دوار بنابر اصول مکانیکی، حول محوری دوران خواهد کرد که عمود بر بزرگترین قطر آن باشد و در نتیجه گوشه‌های مکعب به وسیله سطح ساینده

می شود که این بار انبرک در نقطه دیگری با بلور تماس داشته باشد و جریان دوباره برقرار می شود . این عمل ۱۵ الی ۲۰ بار تکرار می گردد . پس از پایان عمل صیقل الکتریکی برای جلوگیری از اکسیده شدن بلور توسط مایع الکتروولیت ، آن را سریعاً " در استن یا متابول می شویند . به هنگام انجام این بخش از آزمایش روش فوق به دلایل زیر نامناسب تشخیص داده شد : ۱- گرفتن بلور به کمک انبرک و رها کردن و دوباره گرفتن آن ، به دلیل وجود سرمای ۲۰°C - کار نسبتی " مشکلی است و احتمال رها شدن بلور درون مایع الکتروولیت یا به هنگام تعویض موقعیت انبرک در فضای خارج از طرف الکتروولیز وجود دارد . این امر باعث ضربه خوردن به بلور و در نتیجه ایجاد کشیدگی و نواقص بلوری ^۱ می گردد (برای بلورهای بسیار ریز رها شدن بلور می تواند حتی منجر به مفقود شدن آن گردد) . ۲- هنگامی که بلور را از طرف الکتروولیز برای تعویض موقعیت تماس با انبرک خارج می شود می تواند درهوا به دلیل آغشته بودن به اسید الکتروولیت ، اکسیده گردد .

برای برطرف نمودن این اشکالات دستگاهی به شرح زیر ابداع گردید شکل (۴) . در این دستگاه بلور را در ته یک لوله شیشه ای قرار می دهیم . سیمی از جنس فولاد زنگ نزن در انتهای این لوله تعییه شده است و به آندیک مولد جریان مستقیم متصل می باشد . در حالت عادی بلور با این سیم تماس دارد . در فاصله cm کمی از انتهای لوله ، لوله باریکی مطابق شکل تعییه شده است . لوله شیشه ای و بلور درون الکتروولیت یک ظرف الکتروولیز غوطه ور می گردد . مایع الکتروولیت محلول ۱% حجمی اسید پرکلریک در متابول بوده و تادمای ۷۵°C - سرد می شود . کاتد الکتروولیز از جنس فولاد زنگ نزن می باشد . جریانی به شدت ۵۰ میلی آمپر بر قرار می شود . پس از ۱۵ الی ۱۰ ثانیه جریان را قطع کرده و با میدن در لوله باریک وضعیت بلور کروی را تغییر می دهیم . بار دیگر جریان را برقرار می سازیم . این عمل چندین بار تکرار می گردد . در پایان بلور در استن شسته می شود . تصاویر میکروسکوپی حاصل از سطح بلور کروی پس از گذشت زمانهای مختلف در شکل (۵ - ۱) و تصاویر حاصل از پراش پرتو X از این سطوح در شکل (۵ - ۲) نشان داده شده اند .

همان گونه که در تصاویر شکل (۵ - ۱) دیده می شود

عمق ناهمواری های سطحی با افزایش زمان صیقل گاهش


کمی کوچکتر از قطر کره بوده و ضخامت جدار آنها حدود $\frac{1}{3}$ میلی متر است استفاده می شود . یکی از این لوله ها به محور یک چرخ تراش متصل گشته و می تواند با سرعت زاویه ای ۵۵۰ دور در دقیقه دوران کند . آنگاه بلور را به خمیر الماس آغشته نموده و آنرا مطابق شکل (۲) بین لوله دوار و لوله دیگر که با دست نگهداشته شده و به آرامی تحت زاویه کوچکی به دور محور دستگاه چرخانده می شود قرار می دهیم . به این ترتیب بلور به آرامی توسط خمیر الماس صیقل داده می شود . به تدریج خمیرهای الماس با نرمی بیشتر ($1 \leftarrow 2 \leftarrow 3 \leftarrow 4$) به کار برده می شود . زمان لازم برای صیقل مکانیکی به جنس بلور و به سحوه برش اولیه آن بستگی دارد و در مورد این بررسی حدوداً ۳ ساعت برای آلیاژهای باتینیوم بیشتر ، به است . (زمان صیقل برای آلیاژهای باتینیوم بیشتر ، دلیل بالابودن سختی این آلیاژها طولانی تر بود) مطلوب بودن عمل صیقل را می توان به کمک ذره بین یا میکروسکوپ بررسی نمود . شکل (۳) تصویر میکروسکوپی از سطح بلور را پس از صیقل مکانیکی نشان می دهد . مقایسه این شکل با شکل (۱) نشان می دهد که در اثر صیقل مکانیکی ناهمواری های سطح کره کمتر شده است ولی خراش های کم عمقی ناشی از لبه لوله های مسی بر روی کره به وجود آمده است . نزدیک شدن شکل بلور به کره کامل را می توان با اندازه گیری قطر کره در امتدادهای مختلف به کمک یک میکروسکوپ متحرک مشاهده نمود .

۳- صیقل الکتریکی . صیقل مکانیکی معمولاً " یک لایه ناهموار شامل خراش ها و کشیدگی های ناشی از لبه لوله های مسی بر روی سطح بلور کروی بر جایی می گذارد . عمق این لایه هنوز آنقدر هست که بتواند مانع به دست آوردن پراش پرتو X شده و جهت یابی بلور را دچار اشکال سازد . برای برطرف نمودن این لایه از روش صیقل الکتریکی [۴] استفاده می گردد . در این روش بلور که در موقعیت آند قرار می گیرد به کمک یک انبرک از جنس فولاد زنگ نزن نگهداشته شده و در داخل یک ظرف الکتروولیز که الکتروولیت آن محلول ۱% حجمی اسید پرکلریک در متابول می باشد و نارنجی دمای ۷۰°C - سرد شده است قرار می گیرد . جریان به مدت ۱۰ الی ۱۵ ثانیه برقرار می گردد . پس از آن جریان قطع شده و بلور رهایی شود و بار دیگر با انبرک به گونه ای برداشته


گونیو متر دومی نصب کردیم . این گونیو متر را بین لامپ لیزر و گونیو متر اول و در نزدیکی آن قرار دادیم . با تنظیم موقعیت گونیو متر دوم ، پرتو بازتابیده حاصل از آینه مسطح نصب شده به سکورا برپرتو فرودی منطبق ساختیم . اکنون این دو آینه به موازات یکدیگر و عمود بر جهت موردنظر بلورین می باشد . سپس گونیو متر دوم را به موازات خودبه سوی گونیو متر اول منتقل ساخته و در موقع تماس سکوبا تک بلور این دور را با چسب دیوروفیکس به یکدیگر محکم کردیم . پس از چند ساعت چسب تک بلور و گونیومتر اول را به وسیله استن بر طرف نمودیم . بدین ترتیب نمونه بدون تغییر جهت محور بلوری به سکو منتقل گردید .

می پاید . این امر همان گونه که در تصاویر شکل (۲-۵) مشخص است تیزی پراش پرتوخ را افزایش می دهد .
۴- جهت یابی و انتقال تک بلورهای کروی در این کار جهت یابی تک بلور کروی با استفاده از دوربین برگشته لاؤه انجام گردید . شکل پراش حاصل از دو بلوریکی در جهت [۱۰۰] و دیگری در جهت [۱۱۰] در شکل (۶) نشان داده شده است .

انتقال تک بلور جهت یافته به سکوهای مربوط به دستگاههای اندازه کیری یکی از کارهای دشوار و دقیق می باشد . برای انجام این منظور با توجه به امکانات موجود روش زیر ابداع گردید : در این روش مجموعه شامل دوربین لاؤه و بلور جهت یافته که بر روی یک گونیومتر نصب شده را در مقابل یک لامپ اشعه لیزر و به فاصله حدود ۲ متر از آن قرار دادیم . بر روی دوربین آینه مسطح کوچکی عمود بر محور دوربین (یعنی عمود بر جهت تعیین شده بلور) نصب نمودیم . سپس گونیو متر حامل بلور را از جلو دوربین باز کرده و نور لیزر را بر روی این آینه تا باندیم . با تنظیم محل لامپ لیزر را بازتابیده را بر پرتو فرودی منطبق ساخته و آنگاه محل لامپ لیزر را ثابت نمودیم . بر پشت لبه قائم سکوی مورد نظر آینه مسطح دیگری نصب نموده و آنگاه سکو را روی




شکل (۱) سطح بلور بعد از برش به
وسیله ماشین حرقه ای (بزرگ
نمایی ۴۰) .



شکل (۲) : دستگاه صیقل دهنده مکانیکی [۴]




شکل (۳) سطح بلور پس از صیقل مکائیکی.
(بزرگ نمایی ۴۰).



شکل (۴) دستگاه صیقل دهنده الکتریکی

(الف)



شکل (۵ - ۱) سطح بلور در فرآیندهای گوناگون صیقل الکتریکی به کمک

بازدیدهای میکروسکوپی :


الف : صیقل پس از ۲ ساعت

ب : صیقل پس از ۳ ساعت


ج : صیقل پس از ۵ ساعت



(بزرگ نمایی ۴۰).

(ب)



(ج)






شکل (۵-۲) تصاویر حاصل از پراش پرتو γ
در فرآیندهای گوناگون صیقل الکتریکی:

الف: صیقل پس از ۲ ساعت

ب: صیقل پس از ۳ ساعت


ج: صیقل پس از ۵ ساعت



(ب)

(الف)


شکل (۶) آرایش بلور (الف) در جهت [۱۰۰] و (ب) در جهت [۱۱۰].



شکل (۷) دستگاه انتقال دهنده بلورهای آرایش یافته.

References:

- 1- Chikazumi, S."Physics of Magnetism" John Wiley, N.Y., 1964,P. 19.
- 2- Kittel,C. "Introduction to Solid State Physics."John Wiley, N.Y.,1976, P. 487.
- 3- Kleber,W."An Introduction to Crystallography. "Web Werlag Technik Berlin, 1970, P. 109.
- 4- Zijlstra, H. "Exprimental Methods in Magnetism."North-Holland Co., 1967, P. 85.
- 5- Gray,W.J., Spedding,F.G. "A Technique for Cutting & Polishing Small Spheres"Rev. Sci. Inst., Vol. 40, 1969, P. 1427.
- 6- Brice, J.C."The Growth of Crystals From Liquids."North-Holland Co., 1973, P. 227.
- 7- Bond,W.L. "Polishing of Small Spheres."Rev. Sci. Inst., 25, 1954. P.401.
- 8- Hopkins, E.N., Peterson, D.T.,Baker, H.H. "Universal Electropolishing Method."Proc. of 19th AEC Metallography group meeting. Oak Ridge, Tennessee, 1965.



مختبر اتموفيزياء الفيزياء والكيمياء