

## بررسی پدیده پیرسختی در فولادهای کم کربن\*

علی کریمی طاهری

دانشکده مهندسی متالورژی - دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله، اثر مقدار تغییر شکل قبلی (Prestrain) بر پیرسختی فولادکم کربن، دردهای ۱۰۰ و ۲۰۰ درجه سانتیگراد و زمان پیرکردن ۵۵ دقیقه، و همچنین اثر دمای پیرکردن بر میزان پیرسختی در یک زمان پیرکردن و تغییر شکل قبلی ثابت بررسی می‌شود.

نتایج آزمایش‌ها مبین آن است که با افزایاد مقدار تغییر شکل قبلی، مقدار افزایش تنش تسلیم و تنش ماکریم، و کاهش طول باندلودر ابتدا افزایش وسیع کاهش می‌یابند. همچنین در صورت ثابت ماندن سایر پارامترها، دمایی وجود دارد که در آن افزایش تنش تسلیم و تنش ماکریم و کاهش طول باندلودر بزرگترین مقدار خودرا دارا می‌شوند.

مقدمه

یافته وسیع در دمای  $100^{\circ}\text{C}$  پیشده است نشان می‌دهد (۸) همانطور که ملاحظه می‌کنیم.

- الف) تنش نقطه تسلیم افزوده می‌شود.
  - ب) تغییر طول نقطه تسلیم مجدداً تکرار می‌شود.
  - ج) تنش نقطه پاره‌گی افزایش می‌یابد.
  - د) تغییر طول نمونه تغییر می‌کند.
- این تغییرات به میزان زیادی به زمان پیرشدن، دمای پیرشدن، تعداد عناصر بین نشینی و جانشینی در فولاد، سرعت تغییر شکل، فرآیند تغییر شکل، و مقدار پیش کرنش بستگی دارد (۸).

پادآوری می‌شود که تغییر در خواص نامبرده در بالا، در خواص دیگر فلزهای مانند مقاومت در مقابل شکست، مقاومت در برابر خستگی، خوش و قابلیت شکل پذیری هم تاثیر می‌گذارد. (۱۰، ۱۱). به طوری که این تغییرات ممکن است مضر و خطرناک باشند. لیکن باید دانست که چنانچه تغییرات ایجاد شده با بصیرت و آگاهی به کار روند مفید واقع خواهد شد. به عنوان مثال در فرآیندهای شکل دادن، وقوع پدیده پیرسختی در قبیل از عمل شکل دادن، از قابلیت شکل پذیری


پدیده پیرسختی (۱) در فولادکم کربن زمانی ظاهر می‌شود که فولاد را بعد از تغییر شکل و یا بین آن در دمای نسبتاً پائین حرارت می‌دهند. اگر حرارت دادن پس از تغییر شکل انجام گیرد پیرسختی استاتیکی (۳ و ۴) و اگر در حین تغییر شکل باشد پیرسختی دینامیکی بوقوع خواهد پیوست (۱۰۵). در اثر این پدیده، نقطه تسلیم مجدداً پدیدار می‌شود و مقدار تنش تسلیم افزایش می‌یابد. خواص دیگر فلزات قبیل دمای تبدیل تردی بهترمی، استحکام کششی، قابلیت انعطاف، شکل پذیری، اصطکاک داخلی وغیره، نیز تغییر خواهد کرد...

ایجاد دیده پیرسختی در فولاد، به میزان زیادی به علت وجود اتصالات بین نشینی مانند کربن و نیتروژن است (۶) وجود هیدروژن واکسیژن نیز در دمای پائین در ایجاد این پدیده بخصوص در فلزات  $CC$  تواند مؤثر باشد. عناصر مذکور در اثر اکتشاک داخلی یا ناباجائیها (dislocations) در طی تغییر فرم و پا به دار آن، موجب تغییر خواص ذکر شده در بالا می‌شوند. شکل ۱، تعدادی از تغییرات فوق را برای یک نمونه فولاد کم کربن کمتر آزمایش کشش تغییر شکل

\* نتایج مندرج در این مقاله قسمتی از نتایج پژوهشی است زیر عنوان "بررسی پدیده پیرسختی در فولادهای کم کربن" که در دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۶۷ انجام شده.

بر پیرسختی برای دودمای مختلف و زمان پیرکردن ثابت و همچنین اثر دمای پیرکردن بر پیرسختی در یک زمان پیر کردن و مقدار تغییر شکل قبلی ثابت بررسی خواهند شد.

می کاهد. اما اگر این پدیده بعد از ساخت قطعه به وقوع پیوند باعث مستحکم ترشدن قطعه خواهد شد که خود یک مزیت است (۹). در این مقاله مقدار تغییر شکل قبلی (Prestrain)



شکل ۱ - منحنی نیرو، از دیاد طول برای فولاد کم کربن در حالت پیش از پیرسختی و پس از پیرسختی

#### ماده مصرفی و آزمایش‌های انجام شده

ماده مصرفی، میله‌گرد فولاد مکرینی با آنالیز شیمیائی زیر است این فولاد مصرف فراوان ساختمانی دارد.

$$C = 0.16 \%$$

$$Si = 0.18 \%$$


$$Mn = 0.5 \%$$

$$P = 0.018 \%$$

$$S = 0.025 \%$$

$$Fe = rest \%$$

شکل ۲، ساختار میکروسکوپی این فولاد را نشان می‌دهد که یک ساختمان میکروسکوپی فرینی پر لیتی است.



شکل ۲ - ساختمان میکروسکوپی فولاد آزمایش‌شونده

شکل‌های ۴ و ۵ و عتغییرات پارامترهای بالا را بر حسب پیش‌کرنش و برای دودمای ۱۰۵ و ۲۰۵ درجه سانتیگراد، و شکل‌های ۶ و ۸ و ۹ تغییرات آن پارامترهای بالا بر حسب دمای پیرکردن نشان می‌دهند. لازم به ذکر است که مقادیر تنش و تغییر شکل قبلی مندرج در شکل‌های فوق به ترتیب با استفاده از فرمولهای تنش و تغییر شکل نسبی مهندسی محاسبه شده‌اند.

### بحث

نتایج آزمایش‌ها بیان کننده آن است که پیرسختی آلیاژ مورد مطالعه با تغییر مقدار تغییر شکل قبلی (Prestrain) تغییر می‌کند.

با توجه به شکل‌های ۴ و ۵ و ۶، درصد افزایش تنش تسلیم و تنش ماکزیم تا تغییر شکل قبلی حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و سپس روبه کاهش می‌گذارد لیکن درصد کاهش طول باندلودر، ابتدا کاهش می‌یابد و سپس روبه افزایش می‌گذارد. دلیل این رفتار را می‌توان به صورت زیر توجیه کرد:


بالافزایش درصد تغییر شکل قبلی، چگالی نابجاییهای موجود در نمونه افزایش می‌یابد که این امر باعث رسوب اتمهای حل شونده (مانند کربن و نیتروژن) در نابجاییهای بیشتری می‌شود و اتسفرکاترل (Cottrell atmosphere) را باشد بیشتری به وجود می‌آورد که نتیجه آن افزایش بیشتر تنش تسلیم (۸۰۱۶) است اما بعداز رها شدن نابجاییها از قیدرسویها و اتسفرکاترل به علت مقاومت اصطکاکی بیشتر دربرابر حرکت آنها وفعال شدن منابع جدید تولید نابجایی، تنش ماکزیم نیز افزایش می‌یابد. (۸) ولی با افزایش مقدار تغییر شکل قبلی به بیش از ۱۵ درصد چگالی جاهای خالی در آلیاژ افزوده می‌شود (۱۲) که نتیجه آن جذب بیشتر اتمهای کربن و نیتروژن در آنها و بنابراین کاهش درصد افزایش تنش تسلیم، تنش ماکزیم و درصد کاهش طول باندلودر است. تغییرات درصد کاهش طول باندلودر نیز با توجه

$$\text{طول باندلودر بعداز پیرکردن} - \text{طول باندلودر} = \frac{\text{پیش از پیرکردن}}{\text{طول باندلودر پیش از پیرکردن}} \times 100$$

$$\frac{\text{تنش تسلیم پیش از پیرکردن} - \text{تنش تسلیم پس از پیرکردن}}{\text{تنش تسلیم پیش از پیرکردن}} \times 100$$

$$\frac{\text{تنش ماکزیم پیش از پیرکردن} - \text{تنش ماکزیم پس از پیرکردن}}{\text{تنش ماکزیم پیش از پیرکردن}} \times 100$$

آزمایش سختی برنیل، سختی این فولاد را معادل HB ۱۲۸ نشان داده است. برای بررسی اثر مقدار پیش‌کرنش، نمونه‌های استاندارد آزمایش کشش با ابعاد مندرج در شکل ۳ تهیه شده‌اند و به وسیله ماشین کشش اینسترون (Instron) تحت آزمایش قرار گرفته‌اند، تا مقدار پیش‌کرنش‌های متفاوت ۶/۲ تا ۱۹/۲ درصد در آنها ایجاد شود. سپس نمونه هادر دمای ۱۰۵ و ۲۰۵ درجه سانتیگراد به مدت ۵۵ دقیقه در کوره قرار گرفته اند تا پیرکردن، بعد از گذشت زمان فوق، کوره را خاموش نمونه‌ها را در کوره تا دمای محیط سرد کرده‌ایم و بعد مجدداً آزمایش کشش را بر روی آنها انجام داده‌ایم تا تغییرات ایجاد شده در خواص کششی، در اثر پیرسختی، با استفاده از منحنی نیرو و برش تغییر طول هر نمونه محاسبه شود.



شکل ۳ – ابعاد نمونه استاندارد آزمایش کشش

برای بررسی اثر مقدار دمای پیرکردن، ابتدا در نمونه‌ها یک مقدار پیش‌کرنش ثابت و برابر با ۵٪ پدید آورده‌ایم و سپس آنها در دمای ۱۰۵ تا ۱۹۵ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت پیرکرده‌ایم و در کوره (با خاموش کردن آن) تا دمای محیط سرد کرده‌ایم سپس نمونه‌ها را مجدداً تحت آزمایش کشش قرار داده‌ایم تا با استفاده از منحنی نیرو و از دیاد طول نمونه‌ها تغییر خواص کششی در اثر تغییر دمای پیرکردن بررسی شود.

### نتایج آزمایش

با استفاده از منحنی‌های نیرو-از دیاد طول در قبل و بعداز پیرکردن، مقادیر درصد تغییر طول باندلودر، درصد افزایش تنش تسلیم و درصد افزایش تنش ماکزیم با استفاده از روابط زیر محاسبه شده‌اند.

$$\text{طول باندلودر بعداز پیرکردن} - \text{طول باندلودر} = \frac{\text{پیش از پیرکردن}}{\text{پیش از پیرکردن}} \times 100$$

$$\frac{\text{تنش تسلیم پیش از پیرکردن} - \text{تنش تسلیم پس از پیرکردن}}{\text{تنش تسلیم پیش از پیرکردن}} \times 100$$

$$\frac{\text{تنش ماکزیم پیش از پیرکردن} - \text{تنش ماکزیم پس از پیرکردن}}{\text{تنش ماکزیم پیش از پیرکردن}} \times 100$$

به مطالب فوق قابل تفسیر است.

نکته قابل توجه دیگر در شکل ۴ و ۵ و ۶ آن است که افزایش دماز  $^{\circ}C$  ۱۰۰ به  $^{\circ}C$  ۲۰۰ ، در افزایش تنفس ماکریم مؤثرتر است تا در افزایش تنفس تسلیم و کاهش طول باندلودر، این پدیده را می‌توان به درصد بیشتر کردن در تعادل با سمنتیت، درد مای  $^{\circ}C$  ۲۰۰ نسبت داد، چون با افزایش دما از  $^{\circ}C$  ۱۰۰ به دمای بیش از  $^{\circ}C$  ۲۵۰ ، درصد کردن مذکور به علت حل شدن کار بید افزایش می‌یابد (۱۵ و ۱۳) و در نتیجه اندازه رسوب قرار گرفته در حوضه تنفس نابجاییها بزرگتر می‌شود. اگرچه این رسوب‌هادر تولید اتمسفر کاترول قویتر موثر ند لیکن به علت بزرگتر شدن ، مقاومت اصطکاکی بیشتری در برابر حرکت نابجاییها ایجاد می‌کند، به طوری که منابع جدیدی از تولید نابجایی فعال می‌شود (۸) و در نتیجه تنفس ماکریم به طور موثرتری نسبت به تنفس تسلیم افزایش می‌یابد.


نتایج مندرج در شکل ۷ و ۸ و ۹ نیز نشان دهنده‌ان است که افزایش دمای پیرکردن تا ماکریم منحنی‌ها ، پیرسختی آلیاز باشدت بیشتری انجام می‌گیرد (۸) و سپس روبه کاهش می‌گذارد . چنانکه در بالا گفته شد ، افزایش مذکور را می‌توان به علت درصد بزرگتر کردن در تعادل با سمنتیت ، و کاهش را به تقلیل عیوب کریستالی موجود در آلیاز و در اثر بازیابی (Recorery) در ماهای بیشتر از ماکریم منحنی‌ها ، نسبت داد.

### نتیجه گیری


نتایج آزمایش‌های این پژوهش نشان می‌دهد که میزان پیرسختی فولاد کم کردن با تغییر مقدار شکل قبلی تغییر می‌کند . در صورتی که این تغییر به وسیله افزایش تنفس تسلیم و تنفس ماکریم و کاهش طول باندلودر بیان شود می‌توان گفت که ،

(۱) با افزایش مقدار تغییر شکل قبلی مقدار تنفس تسلیم و تنفس ماکریم و کاهش طول باندلودر ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابند .


(۲) در صورت ثابت بودن مقدار تغییر شکل قبلی و زمان پیرکردن ، دمایی وجود دارد که در آن افزایش تنفس تسلیم و تنفس ماکریم و کاهش طول باندلودر بزرگترین مقدار خود را به دست می‌آوردند .




شکل ۴: تغییرات افزایش تنفس تسلیم بر حسب تغییر شکل قبلی




شکل ۵: تغییرات افزایش تنفس ماکزیمم بر حسب تغییر شکل قبلی




شکل ۶: تغییرات کاهش طول باندگار بر حسب تغییر شکل قبلی



شکل ۷: تغییرات افزایش تنفس تسخیم بر حسب دما پیوکردن



شکل ۸: تغییرات افزایش تنش ماکزیمم بر حسب دمای پیرکردن



شکل ۹: تغییرات کاهش طول باندلود بر حسب دمای پیرکردن

## فهرست منابع

## فهرست منابع

- 1- G.W. Dieter, "Mechanical Metallurgy", 1978.
- 2- B.J. Beidley and J.T. Barnby, ACTA Met., 1966, 14, 1765.
- 3- D.V. Wilson and Russell, Acta Met., 1960, 8, 36.
- 4- J.T. Barnby, J. Iron and Steel Inst., 1966, 204, 13.
- 5- D.J. Dingley and D.Mclean, Acta Met., 1967, 15, 885.
- 6- A.M. Adair and R.E. Hook, Acta Met., 1962, 10, 741.
- 7- J.D. Baird, Iron and Steel. 1963, 36, 86, 328, 368. 400, 450.
- 8- J.D. Baird, Metallurgical Reviews, Vol. 16, P. 1, 1971.
- 9- Metalworking prod, 1969, 113,(Reb.) P.8.
- 10- G.M. Sinclair, Proc. Amer. Soc. Test. Mat., 1965, 52, 743.
- 11- The Physical metallurgy of steels, by Leslie, 1985.
- 12- E.C. Oren and D.A. Karlyn, Trans. Amer Soc. Metals, 1969, 62, 554.
- 13- E.T. Stephenson and M. Cohen, Trans, Amer. Soc. Metals, 1960, 54, 72.
- 14- D.V. Wilson, Acta Met. 1957, 5, 239.
- 15- J.E. Pavlick, Trans. Amer. Soc. Metals, 1967, 60, 194.
- 16- A.H. Cottrell, and B.A. Bibly, Proc. Phys. Soc. 1949 A, 62, 49.