

کلیات راجع به دستگاههای حفاظتی در تأسیسات الکتریکی

I. Noskov- Dukelsky و M.Titarenko

ترجمه

فرخ جبیی اشرفی

(مهندس برق)

نقش رله^(۱) در تأسیسات الکتریکی:

استعمال روز افزون انرژی الکتریکی در شعب مختلف اقتصاد عمومی برای تجهیزات الکتریکی در تولید و انتقال نیرو و شبکه های توزیع مسئله مهم مخصوصی را تحت عنوان « قابلیت اطمینان » مطرح نموده است.

حتی در حال حاضر با این همه پیشرفت در صنعت برق امکان اختلال در کار عادی تأسیسات الکتریکی و یا پیدا شدن عیوب در هر یک از قسمتهای این تأسیسات وجود دارد . عمومی ترین حالت اختلال در کار تجهیزات الکتریکی اضافه بار میباشد که با تجاوز شدت جریان از مقدار نامی پیش میآید.

مهمترین حالت از نظر پیدا شدن عیوب اتصال های کوتاه میباشد. مقدار جریان اتصالی به نوع و مشخصه اتصال کوتاه - میزان قدرت و شکل مدار شبکه - نوع اتصال و طرز عمل نقاط خشی در ترانسفور ماتورها - فاصله اتصالی از واحدهای مولد - اندازه مقادیر نامی^(۲) تجهیزات اصلی و وسائل محدود کننده شدت جریان - مدت ادامه اتصال کوتاه - سرعت عمل دستگاههای تنظیم و قطع کننده در شبکه و به عوامل دیگری بستگی دارد.

باید بدانیم که جریان اتصال کوتاه بمقدار قابل توجهی از جریانهای تأسیساتی که اتصال شده بیشتر است و بهمین علت میتواند از لحاظ خرابی مصالح در کار عادی تأسیسات برق مزاحمت ایجاد کند. مسلماً است که جریان اتصال کوتاه فقط باعث خسارت دیدن دستگاهها یا جزئی از مدار که اتصالی در آن

ایجاد شده نمیشود، بلکه همچنین باعث افت قابل توجهی در فشار الکتریکی و فرکانس میگردد که در این شرایط از موازی کار کردن پایدار^(۱) واحدهای نیرو جلوگیری بعمل نماید. علاوه بر این ممکن است اتصال کوتاهها باعث کشیدن جریانهای زیادتری در موتورها گردند که منجر به قطع شدن یک سری از مصرف کننده‌ها و افزایش اتلاف انرژی در تمام سیستمهای شبکه شود.

بعلت خاصیت اتصال بهم‌بینی و ابستگی زیادی که بین اجزا مختلف یک شبکه بهم پیوسته وجود دارد، شرایط کار لزوم بکار بردن وسائل حفاظتی و ترتیباتی را بوجود می‌آورد که بطور خود کار و خیلی سریع قسمت معیوب را از تأسیسات جدا کند یا با یک آثر اختلال در وضعیت کار عادی را نشان دهد.

در تأسیسات الکتریکی این وظایف توسط سیستمهای مختلفی از رله‌های حفاظتی اجرا میشود که هر کدام یک نقشه‌پاشمای^(۱) رله حفاظتی را تشکیل میدهد. از نظر تاریخی رله‌های حفاظتی از اولین صورتهای کنترل خود کار در مهندسی برق بودند و در حال حاضر یکی از اساسی‌ترین شکلهای کنترل خود کار هستند که در تأسیسات الکتریکی بکار میروند.

عنوان «سیستم حفاظتی» بوضع قرار گرفتن وسائل در یک طرح نقشه اطلاق میشود که قادر باشد در مقابل پیدا شدن یک عیب یا اختلال در وضعیت کار عادی هر قسمت از تأسیسات حساسیت نشان داده و بطور خود کار روی دستگاههای قطع کننده ویا وسائل خبر عمل کند. برحسب شکل و پارامترهای قطعه مداری که حفاظت میشود و همچنون وظایف آن در تأسیسات نیرو، نقشه و طرح حفاظتی بایستی درخواستهای متفاوتی را منظور کند و همین مطلب اخیر است که معلوم می‌سازد چه نوع اصول کار و نقشه و طرح حفاظت کننده بایستی انتخاب شود.

باید خاطر نشان کرد برای اتصالهای کوتاه که ممکن است منجر به اختلالات سنگینی در کار عادی تأسیسات شوند (حساسیت وارد شدن به تجهیزات - افت غیر مجاز در فشار الکتریکی وغیره) نقشه حفاظت کننده جهت جدا کردن قطعه خسارت دیده تأسیسات طرح میشود. هرگاه اضافه بارها و اتصال کوتاهها خطروی مستقیم به قطعه مدار معیوب ویا تمام تأسیسات نرسانند نقشه حفاظتی بصورت برقرار کردن یک آثر یا عالمت طرح میشود - مثلاً هنگامیکه یک اتصال کوتاه تک فازه نسبت بزمین در شبکه های هوائی که باقطعه خنثی زمین نشده کار میکنند رخ دهد. در چنین حالاتی برای متصدی مربوطه اندازه گیری های لازم برای رفع غیرعادی بودن عمل امکان دارد و از هر گونه قطع ناگهانی در رساندن نیرو به مصرف کننده ها جلوگیری میشود.

هر نقشه حفاظتی میتواند رله هایی از نوع وساختمان متفاوت باشند. نیز طرح شده باشند و همچنین میتواند رله هایی از نوع وساختمان متفاوت باشند.


خصوصیات اساسی رله‌ها :

برای مطالعه ساده‌ترین شکل یک رله الکترومغناطیسی جریان را انتخاب میکنیم، این رله توسط شدت جریان مداری که کنترل میشود بکار می‌افتد.


از مدار الکتریکی شکل (a) که شامل منبع قدرت E و بار Z است شدت جریان I عبور می‌کند.

اگلباً اوقات مقدار این جریان باستی محدود باشد و هر وقت این جریان از مقدار معینی I_{per} تجاوز کند، باستی بوسیله اثر گذاشتن روی کلید CB مدار راقطع کرد یا اینکه توسط آذیر علامت داد که جریان فوق العاده‌ای در مدار جاری است. برای برآوردن این منظور وسیله مخصوصی که رله نامیده می‌شود در مدار گنجانیده می‌شود.


شکل (a) طرز اتصال یک رله جریان از نوع جوشن دار را نشان میدهد. وقتیکه شدت جریان I از سیم پیچی رله جاری می‌شود یک نیروی کششی F_e (الکترومغناطیسی) در فاصله δ هوائی δ اثر می‌گذارد.



(a)



(b)



(c)

شکل ۱- رله جریان از نوع الکترومغناطیسی وجوشن دار:

- a- دیاگرام اتصالات : ۱- هسته مغناطیسی ۲- جوشن ۳- سیم پیچی رله ۴- فنر ۵- تیغه اتصال دهنده کنتاکتها ۶- کنتاک特 رله.
- b- منحنی شدت جریان در سیم پیچی رله.
- c- دیاگرام شدت جریان فرمان دهنده.

در رله های الکترومغناطیسی جریان دائم و جریان متناوب که حرکت جوشن آنها باعث تغییر مقدار جریان نمیشود نیروی F_e بوسیله فرمول زیر تعیین میشود:

$$F_e = \frac{1}{2} I^2 w \frac{dG}{d\delta}$$

که در آن I - شدت جریان در سیم پیچی رله،

w - تعداد حلقه های سیم پیچی رله،

$\frac{dG}{d\delta}$ نسبت تغییر پرماننس فاصله هوایی به طول مسیر جوشن میباشد.

همانطوریکه از دیاگرام شماتیک اتصال رله دیده میشود حرکت جوشن رله تحت اثر نیروی الکترو مغناطیسی F_e بوسیله نیروی مقاوم فرمان F_s مقابله میشود. کاملاً واضح است که اگر $F_e \geq F_s$ باشد رله عمل خواهد کرد یعنی جوشن (۲) درجهت عقربه های ساعت خواهد چرخید و تیغه (۵) را روی کنتاکتهای (۶) می بندد. این امر باعث بسته شدن یک مدار برای قطع کلید CB یا بسته شدن مدار لامپ علامت دهنده میشود. SL

شکل (۱) منحني ای است که تغییر شدت جریان در سیم پیچی رله فوق را وقتیکه امپدانس بار Z کم میشود (در فاصله زمانی t_1 تا t_2) نشان میدهد. فرض میکنیم که شدت جریان مدار در لحظه t_2 بمقاداري برسد که رله کار کند (فرض میشود که این عمل آنی باشد) و مدار لامپ علامت دهنده را به بندد. کمترین شدت جریانی که باعث کار کردن رله میشود جریان تحریک نامید میشود (باعلامت I_p مشخص میشود). اگر بعداز عمل کردن رله از لحظه t_2 شدت جریان در مدار مثلاً بواسطه افزایش امپدانس بار Z کم شود بمقاداري میرسیم (لحظه t_3) که در این شدت جریان جوشن رله رها شده وبوضعیت اولیه اش برخواهد گشت و مدار لامپ علامت دهنده SL قطع میشود. بیشترین شدت جریانی که باعث رها شدن جوشن رله میشود I_d نامیده میشود.

نسبت شدت جریانی که باعث رها شدن جوشن رله میشود بشدت جریان تحریک رله ضریب تنظیم

مجدد (۱) نامیده میشود:

$$K_d = \frac{I_d}{I_p}$$

اصولاً مقدار K_d کوچکتر از واحد میباشد و عموماً (۰.۷۵ تا ۰.۹۰) است.

مشلاً اگر کشش فنر (شماره در شکل ۱) طوری باشد که رله باشد شروع بکار نماید (جوشن را جذب کند) و در شدت جریان $A_d = I_d$ جوشن رله رهاشود ضریب تنظیم مجدد برابر است با

$$K_d = \frac{4}{9}$$

ضمناً باستی توجه کرد شدت جریانی که از کنتاکتهای رله عبور میکند شدت جریان فرمان


د هنده (۱) نامیده میشود. شکل (C و ۱) دیاگرام این شدت جریان را در مردار یکه مطالعه شد نشان میدهد.

پس نتیجه میشود رله و سیله ایست که وقتی در آن کمیت تحریک کننده بمقدار معینی میرسد تغییری ناگهانی در کمیت کنترل کننده ایجاد میکند. در مرداری که مطالعه شد کمیت تحریک کننده شدت جریان در مردار اصلی میباشد در صورتیکه کمیت کنترل کننده شدت جریان در مردار فرعی فرمان دهنده میباشد.

شکل (۲) مشخصه های الکترومغناطیسی و مکانیکی رله را نشان میدهد که در آن بمنظور سادگی از وزن جوشن و اصطکاک قسمتهای متجرک صرف نظر شده، در این مشخصه فاصله هوائی از حالتیکه سیم پیچی رله تحریک نشده اندازه گیری شده است (وضعیت اولیه جوشن). مطالعه مشخصه ها معلوم میسازد که برای کار کردن رله لازم است نیروی باقیمانده مشبی در تمام طول مسیر جوشن وجود داشته باشد:

$$F_r = F_e - F_s > 0$$

یعنی مشخصه الکترومغناطیسی وضعیتی بالاتر از مشخصه مکانیکی را اشغال کند. با وجود این از پیدا شدن نیروی باقیمانده فوق العاده زیاد مخصوصاً در انتهای مسیر جوشن باستی جلوگیری شود زیرا وقتیکه در این حالت رله کار میکند جوشن آن محکم کشیده میشود و بسته شدن کنتاکتها همراه با ارتعاش خواهد بود، در این صورت رله ضریب تنظیم مجدد کمی خواهد داشت (به فرسول ۲ رجوع شود). بنابراین لازم است



شکل ۲- مشخصه های رله

F_e - مشخصه الکترومغناطیسی، F_s - مشخصه مکانیکی (فتر)، F_{r0} - نیروی تحریک کننده الکترومغناطیسی.
- نیروی اولیه فتر


مشخصه های الکترومغناطیسی و مکانیکی طوری انتخاب شوند که تا حدود امکان در تمام مسیر حرکت جوشن نزدیک هم دیگر باشند. این امر توسط طرح سیستم مغناطیسی رله - انتخاب صحیح تعداد و مشخصه فنرهای مقاوم و استفاده از مصالح غیرمغناطیسی در فاصله هوائی برآورده میشود.

مشخصه الکترومغناطیسی که در شکل (۲) نشان داده شده مربوط است به یک جریان نزدیک پیوسته تحریک رله با چند برابر شدن شدت جریانی که از سیم پیچی رله عبور میکند مثلاً هنگامیکه اتصال کوتاهی

رخ دهد افزایش نیروی الکترومغناطیسی متناظر با آن روی مشخصه بعدی بالاتر از این مشخصه صورت میگیرد و نیروی باقیمانده F_r زیاد میشود.

در رله ها معمولاً سه قسمت که در شکل (۳) نشان داده شده اند تشخیص داده میشوند:

- الف - قسمت حسن کننده (گاهی قسمت اندازه گیرنده نیز نامیده میشود) که نسبت به تغییرات کمیت تحریک کننده حساسیت و عکس العمل نشان میدهد مثلاً شدت جریان دریک مدار حفاظت شونده.
- ب - قسمت مقایسه کننده که بمنظور مقایسه کردن عملی که کمیت تحریک کننده روی رله انجام میدهد - تنظیمی (۱).



طبقه‌بندی رله‌ها:

رله‌ها را میتوان بر حسب نوع کمیت فیزیکی که قسمت حسن کننده با آن تحریک میشود طبقه‌بندی نمود در این صورت بشکل رله‌های الکتریکی - مکانیکی - نوری - صوتی وغیره طبقه‌بندی شده‌اند. در این مقاله فقط رله‌های الکتریکی مطالعه خواهد شد.

رله‌های الکتریکی را میتوان بترتیب زیر تقسیم‌بندی نمود:

- ۱- بر حسب اصول سیستم کار رله: رله‌های الکترومغناطیسی - پیچک متوجه - القائی - الکترو دینامیک پلازیزه - الکترونیکی - حرارتی.
- ۲- بر حسب جنس کمیتی که رله با آن تحریک میشود: رله‌های شدت جریان - فشار الکتریکی - قدرت - رآکتانس - امپدانس - فرکانس - اختلاف فاز. این چنین رله‌ها میتوانند بصورت رله‌های «اضافه...» (وقتیکه کمیت تحریک کننده رله‌ها از مقدار تنظیم شده تجاوز کرد رله‌ها کار میکنند) و رله‌های «نقسان...» (وقتیکه کمیت تحریک کننده از مقدار تنظیم شده پائین تر آمد رله‌ها کار میکنند) و رله‌های توجیهی (۲) که بر حسب جهت جریان قدرت کار میکنند مشخص می‌شوند. اغلب رله‌هایی که در یک مدار بطور سری وصل شده‌اند رله‌های سری و رله‌هایی که بطور موازی وصل شده‌اندر رله‌های شنت نامیده میشوند.
- ۳- بر حسب طرز وصل کردن قسمت حسن کننده: رله‌های اولیه (۳) (قسمت حسن کننده مستقیماً

۱-Setting





۲-Directional relays

۳-Primary relays

به مدار حفاظت شونده وصل شده است) ورله های ثانویه^(۱) (قسمت حسنه کننده توسط ترانسفورماتور جریان وصل شده است).

۴- برحسب روشی که قسمت کنترل کننده روی وسیله قطع کننده عمل میکنند: رله های مستقیم^(۲) (قسمت کنترل کننده بطور مستقیم روی وسیله قطع کننده عمل میکند) ورله های غیرمستقیم^(۳) (کنتاکتهای رله شخصاً یا توسط یک رله کمکی مدار بویین قطع کننده کلیدرا میبینندند).

جدول ۱ طرزاتصال شماتیک زله های را که در شماره های ۲ و ۴ طبقه بندی شده اند نشان میدهد.

نام رله	شماره اتصال رله
رله اولیه	ستقیم 
	غیرستقیم 
رله ثانویه	ستقیم 
	غیرستقیم 

۱-Secondary relays

۲-Indirect-acting relay

۳-Direct-acting relays

با استی تذکر داد با وجود سادگی طرحهای حفاظتی که به رله های اولیه مجهز هستند این سیستم فقط برای مدارهای فشار ضعیف بکار میرود. استفاده از رله های اولیه در مدارهای فشارقوی بعلت وضعیت درهم و مشوشی که در طرز کار سرویس آن ظاهر میشود (میزان کردن - رسیدگی و نظارت در فشارهای بالا) بسختی صورت میگیرد. طرحهای حفاظتی که رله های اولیه غیر مستقیم دارند محتاج استعمال شدت جریان فرمان دهنده هستند، این چنین طرحها اغلب بزرگ و گران میباشند.

رله های ثانویه مستقیم احتیاجی به شدت جریان فرمان دهنده ندارند و جوش آنها مستقیماً روی وسیله قطع کننده کلید اثر میگذارد. طرحهای حفاظتی که رله های ثانویه مستقیم دارند با وجود مشکل بودن رسیدگی و تنظیم شان بعلت طرح ساده ای که دارند مورد استعمال واقع شده اند.

رله هائی که در طرحهای حفاظتی خیلی زیاد بکار میروند رله ثانویه غیر مستقیم میباشد با وجود پیچیدگی بیشتر این گونه طرحهای حفاظتی ولزوم قدرت فرمان دهنده جداگانه، چون میتوان تنظیم اینگونه رله ها را تغییر داد یا اینکه آنها را برای تعمیر یا رسیدگی کردن در حینی که مدار حفاظت شونده درحال انجام وظیفه میباشد از مدار خارج کرد، استفاده از این سیستم عمومیت پیدا کرده است: علاوه بر این دارای حساسیت نسبتاً زیادی میباشند و بعلت اینکه ارتباطشان با مدار حفاظت شونده توسط ترانسفورماتورهای اندازه گیری صورت گرفته از نظر الکتریکی از فشار قوی مدار اولیه عایق هستند. همچنین این رله ها خیلی کمتر از رله های اولیه تحت تأثیر جریانهای اتصال کوتاه قرار میگیرند.

۵- بحسب درجه اهمیت رله های دو گروه تقسیم میشوند: رله های اصلی که مستقیماً توسط کمیات الکتریکی تحریک کننده بکار میافتد (شدت جریان - فشار الکتریکی وغیره) و رله های تکمیلی که توسط رله های اصلی تحریک میشوند و بمنظور زیاد کردن تعداد فرمانها و یا تأمین تأخیرهای زمانی و عملیات خبری دستگاههای حفاظتی بکار میروند (رله های کمکی - رله های زمانی - رله های خبرده وغیره).

۶- بحسب زمان عمل میتوان رله های بدون تأخیر زمانی و رله های با تأخیر زمانی تشخیص داد. رله هائی که در طبقه بدون تأخیر زمانی قرار دارند عبارتنداز: انواع رله های بدون اینرسی با زمانهای عمل کرد چند هزارم ثانیه (میلی ثانیه) - اغلب رله های الکترونیکی که رله های سریع العمل با زمانهای عمل کرد در دیف ه تا ۰.۴ میلی ثانیه و رله های معمولی با زمانهای عمل کرد از ۰.۷ تا ۰.۲ ثانیه.

بین رله های با تأخیر زمانی میتوان رله های با تأخیر زمانی غیرقابل تنظیم تشخیص داد. نوع اخیر رله های با تأخیر زمانی نامیده میشوند. طرحهای حفاظتی که رله های با تأخیر زمانی دارند عقب افتادگی زمانی از حدود ۰.۷ تا ۰.۲ ثانیه دارند.

۷- بحسب نوع کنتاکتها میتوان رله های با کنتاکتها باز یا رله های با کنتاکتها بسته را تشخیص داد. رله را با کنتاکتها باز مینامند در صورتیکه وقتی سیم پیچی رله انرژی نگرفته کنتاکتها باز باشند (جدا از هم) و بسته مینامند در صورتیکه وقتی سیم پیچی رله انرژی نگرفته بسته باشند (بهم وصل باشند). همچنین بحسب احتیاج رله های با کنتاکتها دو راهه یا با کنتاکتها لغازان (درین عمل رله برای مدت کوتاهی از زمان بسته میشوند) ساخته میشوند.

کنتاکتهای رله‌ها بر حسب نوع و وظیفه رله و همچنین نوع و جنس خود کنتاکتها بصورت اطمینان‌بخشی می‌توانند تمام عملیات را در مدارهای فرمان دهنده با فشارهای الکتریکی مختلف تحمل کنند (عمولاً^۱ از ۲۰ تا ۲۲ ولت) و مدارهای را که از آن قدرت‌های معادل چندین صد ولت آمپر عبور می‌کنند قطع ووصل کنند.

نیازمندیهای یک طرح حفاظتی:

طرحهای حفاظتی بایستی خصایص زیر را از خود نشان دهند:

۱- سرعت عمل.- قطع سریع هنگامی که اتصال کوتاهی رخ دهد مقدار خسارتی را که بوجود می‌آید تقلیل می‌دهد، به پایداری استقرار ماشینهای را که باهم بطور موازی کار می‌کنند کمک می‌کند، نگهداری وضعیت عادی کار را در قسمتهای نامعیوب سیستم تأمین می‌کند، زمان از مدار خارج شدن کلیه مصرف کننده و عدم تحویل تمام قدرت الکتریکی را کم می‌کند.

فاصله زمانی که قسمت معیوب مدار از منبع نیرو قطع می‌شود شامل مجموع زمان عمل سیستم حفاظتی (t_p) و زمان قطع کلید بادستگاه فرمانش (t_{C.B.}) می‌باشد یعنی:

$$t_{\text{oper.}} = t_p + t_{C.B.} \quad (2)$$


برای افزودن قابلیت اطمینان در کار تأسیسات الکتریکی بایستی سریع العمل ترین طرحهای حفاظتی را همراه با کلیدهای سریع العمل بکار برد. طرحهای حفاظتی که به تأخیر زمانی مجهز شده‌اند وقتی بکار می‌روند که عمل حفاظت بین مدارهای مجاور بصورت مشخصی تنظیم شده باشند یا هنگامی که شرایط کار کردن سیستم تأخیر زمان را در حالت اتصال کوتاه اجازه بدهد.

از طرف دیگر گاهی اوقات بکار بردن کلیدهای سریع العمل مناسب نمی‌باشد. مثلاً^۲ اگر یک خط هوائی به برق گیر مجهز شده باشد وقتیکه برق گیر عمل می‌کند یک طرح حفاظتی سریع العمل ممکن است خطاقطع کند. باین دلیل در چنین خطوط سیستم حفاظتی از نظر مجهز بودن در مقابله وضعیتی که بواسطه ضربه‌های جریان در برق گیر روی میدهد بایستی زمان عمل کردن غیرحساسی داشته باشد. برای این منظور زمانی که کمتر از ۱۰ ثانیه نباشد در بیشتر حالات کافی است.

هنگامی که خط به سیم محافظ ووصل کننده مجدد خود کار^(۱) مجهز شده باشد هیچگونه افزایش در زمان عمل کردن حفاظت لازم نیست زیرا وجود سیمهای محافظ احتمال عیوب ناشی از فشارهای الکتریکی زیاد و همراه آن عملیات بعدی برق گیر را محدود می‌کند و هرگونه قطع نادرست خط بوسیله وصل کننده مجدد خود کار تصحیح نمی‌شود. مثال دیگر از جائی که حفاظت سریع العمل نمی‌تواند بکار رود وقتی است که سیستمهای حفاظتی مدارهای مجاور هم بایستی از نظر قابلیت انتخاب هم آهنگ گردند.

۲- قابلیت انتخاب-^(۲) یا خاصیت توفیر: توانائی سیستم حفاظتی در انتخاب (بیدا کردن) نقطه عیوب وجوداً کردن آن از مدار توسط نزدیک ترین کلید به نقطه عیوب را قابلیت انتخاب مینامند. اگر مطابق

شکل (۴) اتصال کوتاه در نقطه K رخدده حفاظت‌های کلید‌های ۱-CB و ۲-CB و ۳-CB شروع بکار می‌کنند زیرا جریان اتصال کوتاه I_{SC} از هرسه این کلید‌ها میگذرد ولی فقط کلید CB باشد. قطع هریک از کلید‌های ۲ و ۳ CB بترتیب پست^(۱) B و یا بطور کلی تمامی مدار را قطع خواهد کرد، چنین قطع غیرانتخابی خوانده می‌شود. بعضی از حالات عمل غیرانتخابی حفاظتها عبارتنداز: تنظیم نادرست و سایل حفاظتی کلید‌های ۱-CB و ۲-CB و ۳-CB نقصی در کار طرح حفاظتی - یا اینکه نقصی در دستگاه فرمان کلید ۳ CB. قابلیت انتخاب طرح حفاظتی بامیزان نمودن جریان تحریک یا تنظیم زمان در سیستمهای حفاظتی قسمتهای متواലی مدار تأمین می‌گردد. این امر مستلزم داشتن جریان تحریک بزرگتر یا زمان بیشتر در حفاظتهای نزدیک تر



شکل ۴- نمایش یک مدار برای نشان دادن قابلیت انتخاب حفاظت

می‌باشد. بنابراین برای پاک کردن سریع و انتخابی یک عیب در قسمتهای نزدیک منبع نیرو لازم است سیستمهایی نظیر حفاظتهای جریان زیادی که تابع شدت جریان ناشی از اتصال کوتاه در انتهای خط است^(۲) یا انواع پیچیده‌تر حفاظتها مثلاً حفاظتها فاصله‌ای^(۳) بکار برد. همچنین میتوان به قطع غیر انتخابی که بوسیله دستگاه وصل کننده مجدد خودکار تصحیح شده باشد متولی شد.

۳- حساسیت - یعنی توانائی حفاظت برای پاسخ دادن به اتفاقات غیرعادی و اتصالات کوتاهی که حفاظت بمنظور آنها طرح شده است. حساسیت یک حفاظت را میتوان بوسیله یک ضریب حساسیت K_S بیان نمود. از روی حفاظتهای جریان زیاد یا نقصان فشار الکتریکی حساسیت را میتوان باسانی درک کرد. برای حفاظتهای جریان زیاد که تحریک با افزایش شدت جریان صورت می‌گیرد.

$$K_S = \frac{I_{SC} \cdot \min}{I_{pp}} \quad (4)$$

که در آن $I_{SC} \cdot \min$ حد اقل شدت جریان اتصال کوتاه محاسبه شده برای یک اتصال کوتاه فلزی کامل (یعنی مقاومت عبوری در نقطه اتصال مساوی صفر فرض می‌شود) در دورترین نقطه مدار حفاظت شونده، I_{pp} - شدت جریان تحریک در مدار اولیه می‌باشد.

۱-Substation

۲-Overcurrent cut-offs

۳-Distance protections

برای حفاظت‌های نقصان فشار الکتریکی که در آنها حفاظت روی افت فشار الکتریکی در حین اتصال کوتاه عمل می‌کند:

$$K_S = \frac{U_{p_0}}{U_{r \cdot max}} \quad (o)$$

که در آن U_p -U فشار الکتریکی که در این فشار حفاظت کار می‌کند،

$U_r \cdot max$ - حداکثر فشار الکتریکی باقیمانده محاسبه شده در نقطه‌ای که حفاظت نصب شده و قطیکه اتصال کوتاه در دورترین نقطه مدار حفاظت شونده رخ دهد، می‌باشد.

قوانين مربوط به نصب تجهیزات الکتریکی مقادیر حداقل ضریب حساسیت را بر حسب نوع مداری که حفاظت می‌شود - نوع و منظور از حفاظت - نوع و محلی که اتصال کوتاه رخ میدهد، مشخص می‌کند. معمولاً این ضریب نسبتی کمتر از هر رختا باشد. اگر حفاظت باستی در مقابل انواع مختلف اتصال کوتاهها (سده‌فازه - دوفازه - یک‌فاز بزمیں وغیره) عکس العمل نشان دهد، ضریب حساسیت برای اتصال کوتاهی که دارای حداقل شدت جریان سبیله است تحقیق می‌شود.

مثال شرط (۲-۵-۱) برای یک طرح حفاظتی جریان زیاد نشان میدهد که در حالت وقوع یک اتصال کوتاه در دورترین نقطه مدار حفاظت شونده حداقل شدت جریان اتصال کوتاه رختا برای شدت جریان تحریک سیستم حفاظتی سبیله است. یک‌چنین حدی عمل حفاظت را در حالاتی که شدت جریان اتصال قدری از مقدار حساب شده کمتر است قابل اطمینان می‌سازد (مثال و قطیکه اتصال کوتاه همراه با مقاومت باشد).

با وجود این گاهی برآوردن شرط (۲-۵-۱) K_S مشکل است. مثلاً هنگامی که سیستم در شرایط قدرت حداقل کار می‌کند (بعضی از مولدها کار نمی‌کنند یا قسمتی از شبکه قطع شده) زیرا در این حالت امکان دارد که شدت جریان اتصال کوتاه کمتر از شدت جریان باردر شرایط قدرت حداقل باشد. در چنین حالت برای رسیدن به ضریب حساسیت درخواست شده لازم است که طرح حفاظتی را پیچیده‌تر کرد مثلاً توسطوارد کردن فشار الکتریکی^(۱) در طرح حفاظتی. بدین ترتیب حفاظت جریان زیاد فقط و قطیکه افزایش شدت جریان همراه با نقصان فشار الکتریکی باشد کار خواهد کرد و واضح است که این شرایط فقط در حالت یک اتصال کوتاه برقرار می‌شود.

۴- قابلیت اطمینان^(۲) عبارتست اعتماد به عملیات سیستم حفاظتی در مقابل پیداشدن کلیه عیوبی که حفاظت برای آنها طرح شده است. برای بررسی قابلیت اطمینان طرح حفاظتی لازم است مشکلاترین شرایط و درخواستهای مخصوصی را که طرح حفاظتی باستی با آنها مواجه شود بحساب آورد با درنظرداشتن اینکه حفاظت باید برای مدتی طولانی (ماهها-سالها) دائمآ گوش بزنگ باشد و بصورت قابل اطمینانی در موقعیت مناسب کار کند. هرچه طرح حفاظتی ساده‌تر باشد و تعداد رله‌ها، مدارها و کنترلکتهای آن کمتر باشد قابلیت اطمینان بیشتری خواهد داشت. سادگی ساختمان و کیفیت مناسب رله‌ها- صحت طرح و نصب- همچنین (تعدیرات) و نظارت لازم و بموقع نیز از عواملی هستند که در قابلیت اطمینان طرحهای حفاظتی مؤثر هستند. قابلیت اطمینان یک طرح

حفظتی براساس درصد عملیات صحیح ارزیابی میشود. درصد عملیات صحیح معمولاً^{۱۰} بین ۸۰ تا ۹۰ درصد میباشد که اخیراً در تأسیسات الکتریکی شوروی به ۹۸ تا ۹۹ درصد نیز رسیده است. درانتخاب یک نوع طرح حفاظتی باستی سعی کرد که تا حد امکان ساده تر و مطمئن تر باشد، در این مورد عیوب و شرایط تقریباً غیر احتمالی در نظر گرفته نمیشود.

طرحهای حفاظتی که برای تحریک مدارهای خبردهنده بکار میروند با استثنای سرعت عمل باستی بقیه شرایط را مانند سایر سیستمهای حفاظتی داشته باشند ولی از نظر اینکه طرح حفاظتی خبردهنده مسئولیت کمتری بعهده دارد و در خواسته ائی که ازان میشود درجه اهمیت کوچکی دارند در مقررات و قوانین برقی دستورات صریحی راجع به آنها داده نشده است.

نیازمندیهای تشریح شده بطور کلی بعد از سنجیدن اقتصادی بودن شکلهای مختلف طرحهای حفاظتی پیش می آیند. انتخاب اصول و ترتیب یک طرح حفاظتی در درجه اول براساس تجارت عملی و مشخصات آماری راجع به امکان پیدا شدن عیوب و خسارات ناشی ازانها در تأسیسات میباشد و سپس به طرحهای توصیه شده باستی توجه کرد. به حال هدف همیشه باستی نیل بسادگی بیشتر و قابل اطمینان بالاتر طرحهای حفاظتی باشد.