

بحثی درباره شیمی جامدات

ترکیبات غیر استوکیومتریک

Composés non stoechiométrique

قسمت اول


نوشته :

نورالدین حبیبی

دانشکده فنی

دکتر مهندس در شیمی

قانون نسبتهای ثابت دالتون برای اولین مرتبه مورد اعتراض بر توله واقع گردید. ولی در سال ۱۹۱۴ بطور جدی مورد حمله Kivinikov دانشمند روسی قرار گرفت. نامبرده مشاهده کرد که بعضی از خواص فیزیکی در حال ماکرژیم بعضی از اجسام با فرمول استوکیومتری (Stoechiometrie) تطابق نداشتند و عناصر این قبیل ترکیبات متناسب با نسبتهای ملکولی نمیباشند و وجود آنها در یک دامنه کم و بیش وسیعی قرار دارد که میتوان بصورت ذیل نمایشن داد :



برطبق پیشنهاد کنگره بین المللی شیمیستها در سال ۱۹۶۳، که در آمریکا تشکیل گردید اجسام شیمیائی بدوجروه تقسیم شده اند :

- ۱- برتوییدها یا ترکیبات غیر استوکیومتری non stoechiométrie
- ۲- دالتونیدها یا ترکیبات استوکیومتری stoechiometrie

موضوع وجود اجسام با ترکیبات متغیر در سال ۱۹۳۰، بواسطه کارهای واگنر Wagner و شوتکی Schottky که براساس ترمودینامیک استاتیستیک بنا شده حل گردید.

از نقطه نظر رابطه بین عدم کمال (Défauts) شبکه های بلورین و ترکیبات غیر استوکیومتری میتوان چنین بیان نمود که تمام ترکیبات معدنی معمولاً از برتوییدها تشکیل شده اند و دالتونید حالات اختصاصی


این ترکیبات میباشد. دیفراکسیون اشعه ایکس (R.X.) و نوترون ها در شناسائی ترکیبات غیر استوکیومتری کمک شایان توجهی کرده است و در این مورد اجسام از نقطه نظر: ترکیب شیمیائی- وضع ساختمانی و خواص فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کارهای انجام شده قابل توجه:

در سال ۱۹۴۶، آندرسون (Anderson) سولفورها - اکسیدهای غیر استوکیومتریک را بررسی کرده است.


در سال ۱۹۵۱، سولوه (Solvey) عده زیادی از این ترکیبات را مطالعه کرده و بالاخره در سال ۱۹۶۳، بیلان این قبیل ترکیبات در کنفرانس بین المللی که در آمریکا تشکیل گردیده طرح و مسائل مربوط به ئیدرور - بورور - سیلیسیور - سولفور - اکسید و ترکیبات واسطه ای تشریح گردیده است. برای روشن شدن مطلب ابتدا مدل پیشنهادی واگنر - شوتکی را در مورد ساختمان بلورها ملاحظه خواهیم کرد:

مثال: ساختمان کامل کلرور سدیم چنین است:




هر اتم سدیم با بار مثبت بوسیله ایونهای کلر با بار منفی احاطه شده و بالعکس هر اتم کلر منفی توسط شش اتم سدیم مثبت احاطه گردیده است.

در ساختمان شبکه بلورین نمک طعام تعدادی از ایونهای Na^+ و Cl^- در محلهای خود کسر بوده و عدم کمالی را در شبکه بلورین ایجاد میکند بدینقرار:



\square = فضای خالی که در اثر کمبود ایونها در شبکه بوجود میآیند و آنرا lacune نامند.

تعداد فضای خالی مربوط به کمبود ایون سدیم برابر با کمبود ایون کلر میباشد:



و رابطه زیر در درجه حرارت ثابت برقرار میباشد:



در صورتیکه بلور NaCl را در بخار سدیم فلزی حرارت دهنده تغییرات زیر در بلور حاصل میگردد:

۱- رنگ بلور نمک طعام زرد می‌گردد.

۲- بلور حاصل هادی الکتریسیته می‌شود.

$$3 - \frac{\text{Na}}{\text{Cl}} > 1$$


چگونگی این تغییرات را بیکنی از طرق زیر میتوان توجیه نمود :

۱- اتم سدیم در شبکه بلورین داخل شده و در فضای بین اتمهای سدیم و کلر (interstice) جایگزین شده است. ولی چون اتم سدیم بزرگ‌تر میباشد امکان چنین عملی وجود ندارد.


۲- ممکن است سدیم بصورت $\text{Na}^+ + e^-$ داخل شبکه بلورین شده باشد نه بصورت Na فلزی.

ایون Na^+ در فضای بین اتمها جایگزین شده والکترون خود را آزاد مینماید که این الکترون آزادانه گردش کرده و جذب یکی از مراکز خالی با بار مشبت می‌گردد (lacune آنیونیک).

چون دانسیته جسم حاصل از دانسیته بلور ابتدائی کمتر میباشد بنابراین امکان تداخل Na در شبکه بلورین به هیچ صورتی وجود ندارد.



۳- حذف یک اتم کلر : میتوان فرض کرد که یک اتم کلر از وضعیت معمولی خود در سطح بلور بیخارج از شبکه بلورین انتقال یافته و وضع شبکه بلورین را منبسط کرده است. در این حالت $\text{Cl}^- + e^-$ به تجزیه شده والکترون ضمن گردش ، در یکی از حفره‌های مشبت که مربوط به فضای خالی آنیونی (lacune) میباشد افتاده و $\text{Cl}^- + e^-$ از شبکه خارج می‌گردد. در این شرایط دانسیته کم شده و تعداد ایونهای Na^+ بیشتر از Cl^- می‌گردد. فرم این بلور را میتوان چنین نمایش داد :




e^- که بدینوسیله توسط حفره‌های مشبت یا فضای خالی آنیونی جذب می‌گردد مسئول تغییر رنگ شبکه بلورین میباشد. (مرکز $\square \text{Cl}^- + e^-$).

e^- آزاد عامل هدایت الکتریسیته بوده وجسم هادی حاصل از نوع هادی منفی یا n^- میباشد.


در صورتیکه بلور نمک طعام در بخار سایر قلیائیها حرارت داده شود نتیجه یکسان خواهد بود.

فرمول بلور حاصل چنین است :




مثال ۲ : FeO چگالی جسم حاصل و چگالی محاسبه شده از روی فرمول را جدول

ذیل نشان میدهد :



Fe٪	پارامتر	دانسیته از راه توزین	دانسیته محاسبه شده	ملاحظات
۷۷.۷				ترکیب ملکولی
۷۷.۶	۴۳۰ Å°	۹.۷۱	۹.۸۱	
۷۶.۵	۴۲۸ Å°	۹.۶۰	۹.۷۰	
۷۶	۴۲۷ Å°	۹.۵۲	۹.۶۰	

بتدریج که به ترکیب ملکولی نزدیکتر میشویم پارامتر بزرگتر و دانسیته و حجم نیز بزرگتر میگردد. درمورد ترکیب متغیر FeO باشد درنظر داشت که تغییرات ذکرشده باعزمیت Fe صورت میگیرد. دارای ساختمانی مشابه با نمک طعام بوده و در سیستم مکعبی (C.F.C.) متبلور میگردد و برطبق پیشنهاد واگنر وضع بلور آنرا میتوان چنین نشان داد:




که در آن اتمهای Fe^{++} و O^{-} به نسبت مساوی غیبت دارند و lacunes بوجود آورده‌اند.

در صورتیکه FeO را در اکسیژن حرارت دهنده نسبت $\frac{\text{O}}{\text{Fe}}$ شده و جسم دارای فرمول

Fe_{1-x}O میشود.

مکانیسم عمل عیناً شبیه حالت قبل درمورد NaCl میباشد. بدین معنی که Fe و ضعیت فرمال خودش را ترک کرده و در فضای بین مولکولی قرار گرفته و یا بخارج از شبکه بلورین پرتاپ میگردد. در اینصورت بازاء هر اتم Fe یک فضای خالی (lacune) و دوبار مثبت (کمبود دوالکترون) بوجود می‌آید. این بارهای مثبت توسط فضاهای خالی کاتیونی جذب میگردند و مراکز ($2p/\square^+$) را بوجود میآورند و چون این مراکز توسط اتمهای Fe^{++} محاصره شده است. بارهای مثبت باعث اکسیده شدن دو اتم آهن میگردند و جسم هادی حاصل از نوع هادی مثبت یا p خواهد بود. میتوان نتیجه را طبق فرمول ذیل نشان داد:




تجزیه شیمیائی حضور ایون Fe^{++} آهن سه‌ظرفیتی را تأیید نموده است. در اینصورت نسبت $\frac{\text{O}}{\text{Fe}}$

بزرگتر از واحد شده و پارامترها کوچکتر و دانسیته کمتر میگردد.





برای توجیه مطلب فرضهای مختلف و امکانات موجود را بررسی مینماییم.

- ۱- ادخال اکسیژن در شبکه FeO
- ۲- استخلاف اتمهای Fe باوسیله اکسیژن
- ۳- ایجاد فضای خالی (lacune) آهن با عزیمت اتمهای Fe بخارج از شبکه بلورین . درصورتیکه تغییرات d (دانسیته) را بر حسب Fe٪ برای حالات مختلف رسم کنیم و دانسیته بلور



را نیز حساب کنیم . بطوریکه از منحنی مستفاد میگردد حالت سوم تأیید شده وفرض ادخال اکسیژن در شبکه بلورین مردود میباشد.

معمولًا انحراف از ترکیبات استوکیومتری خیلی ضعیف میباشد.



باید توجه داشت که فضای خالی اتمها یا ملکولها (lacune) پدیده مستقلی بوده و در داخل جامدات این فضاهای خالی تأثیر متقابل ضعیفی روی یکدیگر دارند .

در تمام حالات عدم کمال بین انواع مختلف lacunes و برای درجه حرارت متعارفی رابطه زیر

برقرار است :

$$[\square^+][\square^-] = 10^{-27}$$

همانطور که در محلول رقیق اسیدها این رابطه برقرار میباشد :

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

غلظت کمبود ایونهای مشتث در شبکه چنین است :

$$[\square^+] = 10^{-12/0}$$

در مورد ترکیبات غیر استوکیومتری دانستن مطالب زیر لازم میباشد :

- ۱- مطالعه دامنه ترکیب که در آن فاز غیر استوکیومتری وجود دارد و تعیین ساختمان این فاز
- ۲- مشخص کردن نوع عدم کمال (défauts) که مسئول انحراف از استوکیومتری است
- ۳- تأثیر غیر استوکیومتری بروی خواص فیزیکی این قطعات.

این مسائل را مورد بررسی قرار میدهیم :

دامنه وجود : محلول جامدیکه (Solution solide) در آن یک یا چند نوع اتم اضافه و یا کم شده‌اند درنظر میگیریم.

مثال MO_x یک اکسید برتوالید میباشد در صورتیکه x متغیر باشد ($x < 1$) و محدود بین این دو اندازه دامنه وجود این فاز میباشد.



در صورتیکه M' توسط فلزدیگری M' که دارای ظرفیت مختلفی با M است استخلاف گردد میتوان ترکیب غیراستوکیومتری بدست آورد.

$M'_x M_{2-x} O_y$ یک برتوالید میباشد برای اینکه $(M'_x M_{2-x})^y$ در بعضی از قسمتهاي ترکيب متغير میباشد. در صورتیکه ظرفیت M' دوبل گردد. در اینصورت ترکیباتی با ظرفیت دوبل بدست میآید که یک ترکیب استوکیومتری میباشد.

بعضی از اکسیدهای تیتان مثل TiO دارای دامنه بزرگی از غیر استوکیومتری میباشند.





و برای ترکیبات دیگر این دامنه خیلی کوچک میباشد و اندازه گیری بعضی از آنها مشکل میگردد (مثل TiO_2 دارای یک دامنه کوچک میباشد ولی قابل اندازه گیری است).





منحنی تغییرات FeO بر حسب درجه حرارت و دامنه وجود آن

مطالعه حالات تعادل این فازها و بررسی خواص آنها با R.X. بیشتر برای شناسائی این قبیل ترکیبات مورد استفاده واقع می‌شوند.

دامنه وجود یک برتوالید تابعی از درجه حرارت میباشد و منحنی تعادل یک برتوالید بر حسب درجه حرارت با درنظر گرفتن یکی از خواص فیزیکی مثلاً پارامتر چنین میباشد.





در مورد سولفور نیکل تغییرات پارامتر را در 85°C درجه مورد مطالعه قرار داده اند و منحنی ذیل بدست آمده است:



تجزیه حرارتی ترکیبات غیر استوکیومتری: بعنوان مثال MX را درنظر میگیریم (M کاتیون و X آنیون است و X فارتر از M میباشد).

مقدمه - باید درنظر داشت که در 0°K بلورها دارای تعداد مشخصی défauts میباشند. تشکیل

آنها همیشه گرما گیر (endothermique) بوده و حضور آنها باعث اضافه شدن آنتروپی کریستال میگردد.
برای MX شش نوع *défauts* وجود دارد.



۳- اتم M اضافی در شبکه بلورین $\leftarrow MI$



۴- اتم X اضافی در شبکه بلورین $\leftarrow XI$

۵- اتم M در وضعیت $\leftarrow X_{Mx}$

۶- اتم X در وضعیت $\leftarrow XM$

اگر M در وضعیت نرمال خود باشد آنرا بصورت Mm و اگر X در وضعیت نرمال خودش باشد آنرا بصورت Xx نشان میدهد.

در صورتیکه اتصال کریستالها از نوع کووالان باشد *lacunes* اتمی و در صورتیکه اتصال کریستال از نوع الکترووالانس باشد *lacunes* ایونی میباشد.



دومورد حالات ۲ - ۳ - ۵ در بلور مقدار اضافی M وجود داشته و ترکیب بصورت $(MX_1\delta)$ خواهد بود.

در حالات ۱-۴ و ۶ مقدار اضافی آئیون وجود دارد و ترکیب دارای فرمول $(MX_1\delta)$ میباشد.

هر شش نوع *défauts* ممکن است که در یک بلور وجود داشته باشند ولی غلظت آنها یکسان نمیباشد. معمولاً در بلورها یکی از انواع شش گانه فوق برتری دارد.

حالات ۵ و ۶ در ترکیبات ایونی کمیاب میباشند زیرا مقدار زیادی انرژی کولمب لازم است که بوجود آیند در صورتیکه در ترکیبات کووالان قابل توجه است.
علاوه زیر را نیز باید مورد توجه قرار داد :

$\triangle = interstice$

الکترون در باند کندوکسیون $= e^-$

حفره در باند والانس $= h^+$

برای ساده کردن موضوع گفته میشود که MX خیلی کم غیراستوکیومتری بوده و تنها نوع *défauts* آن که برتری بر سایرین دارد حالت MI و M lacune میباشد ($\square M$ و MI).

مقدار زیادی X مربوط به lacune M و فرمول جسم $(MX_1\delta)$ میباشد.

کمبوود X مربوط به MI بوده وجسم بصورت $(MX_1\delta)$ میباشد.

ترمودینامیک استاتیستیک درمورد محاسبات *défauts* در کریستالها با امکانات زیاد و تقریب قابل

قبول رابطه زير را ميدهد :

$$\begin{aligned} & \text{درصورت يك M lacune تعداد N\square} \\ & \text{تعداد كل اتمهای M باشد} \end{aligned}$$

$$(1) \quad \boxed{\frac{N\square}{N-N\square} = \lambda_x K_x \exp\left(-\frac{E\square}{kT}\right)}$$

كه در آن λ_x فعالیت x و K_x وضع قرار گرفتن نرمال اتمهای X در شبکه بلورين میباشد.
 \square انرژی لازم برای تشکیل يك M lacune میباشد.

درمورد اتمهای که در شبکه بلورين داخل شده اند فرسول چنین است :

$$(2) \quad \boxed{\frac{NI}{N\Delta - NI} = \frac{1}{\lambda_x K_x} \exp\left(-\frac{EI}{kT}\right)}$$

كه در آن : NI تعداد اتمهای M که داخل در شبکه شده اند.
 $N\Delta$ تعداد کلی فضای قابل اشغال (intestines)
 EI انرژی لازم برای ادخال يك اتم در داخل شبکه میباشد.
 تعداد فضای قابل اشغال در شبکه تابعی از وضع قرار گرفتن اتمهای نرمال شبکه میباشد.

$$N\Delta = \alpha N$$

شريطي وجود دارد که N باشد. در اين صورت روابط ۱ و ۲ بترتيب زير

ساده ميشوند :

$$N\square = N\lambda_x K_x \exp\left(-\frac{E\square}{kT}\right)$$

$$NI = \frac{N\Delta}{\lambda_x K_x} \exp\left(-\frac{EI}{kT}\right)$$

درصورت يك طرفين دو معادله اخير را در يكديگر ضرب کنيم رابطه :

$$N\square \cdot NI = N^2 = \alpha N^2 \exp\left(-\frac{E\square + EI}{kT}\right)$$

بن DST ميآيد که در آن N تعداد اتمهای شبکه در حالت استوکيometri میباشد.
 با درنظر گرفتن اينکه انحراف از استوکيometri ضعيف میباشد. اين انحراف را ميتوان چنین نمايش

داد :

$$\boxed{\delta = \frac{N\square - NI}{N}}$$

- اگر $\delta = 0$ باشد $MX \leftarrow N\square = NI$

۲- اگر $\delta > 0$ باشد $MX_1 + \delta \leftarrow N\Delta > NI$

۳- اگر $\delta < 0$ باشد $MX_1 - \delta \leftarrow N\Delta < NI$


از طرف دیگر این رابطه برقرار است :

$$\frac{\lambda_x}{\lambda_x^0} = \frac{\delta \pm \sqrt{\delta^2 - 4ci}}{4ci}$$

و

$$ci = \nu_a \exp \left[-\frac{(E\Delta + EI)}{2kT} \right] = \frac{N_0}{N}$$

$ci = ci$ فرآکسیون ذاتی $désordre$ یا $défaut$ میباشد و تابعی از انرژی لازم برای تشکیل $défaut$ میباشد.
در صورتیکه M در تعادل با گاز دواتمی X_2 باشد و pX_2 فشار تعادل X_2 در ترکیب غیراستوکیومتری و $p^0 X_2$ فشار در تعادل استوکیومتری باشد و تغییرات ci را نسبت به $\frac{pX_2}{p^0 X_2}$ بررسی نمائیم انحراف از استوکیومتری را منحنیهای ذیل نشان میدهد.



بطوریکه ملاحظه میشود در مورد جزء ذاتی بلورها اثر تغییرات فشار زیاد در ترکیبات استوکیومتری خیلی ضعیف میباشد ($ci = 0.0001$) و هنگامیکه مقدار این جزء بزرگتر شود، تغییرات کم فشار باعث انحراف زیاد δ میگردد و ترکیب فقط برای یک نقطه استوکیومتریک میباشد.
از منحنی فوق چنین استنباط میگردد که شانس زیادی برای داشتن ترکیبات غیراستوکیومتری وجود دارد و زیاد شدن درجه حرارت تشکیل غیراستوکیومتری را تسهیل میکند.

انتهای قسمت اول

منابع استفاده

- ۱- چهار جلد کتاب 2nd. ed. London – Arnold A.H. Cottrell
- ۲- گزارش کنفرانس کنگره بین المللی شیمی سال ۱۹۶۳، چاپ آمریکا.
- ۳- یادداشت‌های آقایان پروفسور Colong و پروفسور Frondisch استادان محترم دانشکده علوم پاریس در خصوص شیمی جامدات که بدینوسیله از آذان سپاسگزاری می‌شود.

خوردہ شدن قسمتهای داخلی توربو ماشینهای آبی

غفار جهانگیری

استادیار دانشکده فنی

جريان آب قسمتهایی از ماشین را که در تماس با آن می‌باشد بد و صورت می‌تواند متلاشی نماید :
ـ خوردشدن قطعات بصورت **Errosion** موقعی است که آب ذرات معلق جامد بالا خص ذرات کوچک ماسه همراه داشته باشد . شدت سائیدگی قطعات در این طریقه متناسب با مقدار ذرات موجود و مدت تماس ذرات با قطعات و سرعت و وزن مخصوص آنها خواهد بود . بطوريکه تجربه نشان میدهد سوزن و نیز لوله هادی فواره یک توربین پلتون پس از ... ساعت کار تؤمن با پدیده **Errosion** ممکن است بکلی از کار بیفتد .

برای جلوگیری از خوردہ شدن قطعات بطريق فوق لازم است مصالح مربوطه را از جنس مقاوم تر انتخاب کرده با پوشش کرمی حفاظت نمود .

۲- پدیده‌های کاویتاسیون :

پدیده فیزیکی :

در بعضی از نقاط مسیر سیال که در داخل یک توربو ماشین جریان دارد فشار مطلق می‌تواند بطور موضعی نه تنها پائین تر از فشار آتمسفر بلکه گاهی حدود خلاء نیز برسد . الحظه که فشار در مسیر مذکور از فشار بخار آب پائین تر می‌اید جوشش آب که توأم با خروج حبابهای بخار می‌باشد شروع می‌گردد . این بخار در مسیر خود و در محلی که فشار در آنجا بالنسبه بالاتر است بطرزناگهانی تقطیر شده به ظهور پدیده **Coup de belier** ضربت قوچ « امکان میدهد . باید دانست که عمل جوشش ، توأم با خروج گازهای محلول در آب هم می‌باشد « بخصوص هوا » و بعبارت دیگر حبابهای که در هنگام ظهور پدیده کاویتاسیون مشاهده می‌گردد از حبابهای هوا و بخار آب و احياناً سایر گازهای محلول تشکیل شده است . درجه حرارت جوش در

ایجاد کاویتاسیون اثر اساسی دارد زیرا بطور کلی با تقریب قابل قبول رابطه بین درجه حرارت θ « بر حسب درجه سانتی گراد » و فشار بخار آب t_v « بر حسب متر آب » را می توان بصورت زیر نمایش داد.

$$t_v = 10 \left(\frac{\theta}{100} \right)^{\frac{1}{3}}$$

برای درجه حرارت‌های بین صفر و ${}^{\circ}\text{C}$. ۲ فشار بخار عمل نزدیک بخلاء کامل می‌باشد. در نواحی سردسیر که درجه حرارت آب در تمام فصول پائین تر می‌باشد اثر درجه حرارت در ایجاد کاویتاسیون می‌تواند قابل گذشت باشد ولیکن در اماکن گرم‌سیری عامل مذکور خیلی مورد توجه است.

اثرات کاویتاسیون در توربو ماشینها

وجود کاویتاسیون در توربو ماشینهای آبی بظهور پدیده های زیر امکان میدهد :

a - خورده شدن سطح فلز حوزه کاویتاسیون که نوع خورده شدن مختص این پدیده می‌باشد « این نوع خورده شدن با خورده شدن با عمل Erosion تفاوت کلی دارد ». b - لرزش توأم با ایجاد صدا .

c - تقلیل راندمان ماشین .

a خورده شدن سطح فلز : بر حسب شدت کاویتاسیون و مدت آن و نوع فلز مربوطه خورده شدن فلز ممکن است بصورت فرورفتگیهای کوچکی سطح فلز را از شکل یکنواختی خارج کرده و یا فرورفتگیهای بزرگتری را بوجود آورده و در حالت شدید تر ممکن است مقدار قابل توجهی از فلز مربوطه را از بین برد .

با وجود تحقیقاتیکه در حال اجرا می‌باشد هنوز مکانیسم این نوع خورده شدن بطور کاملاً دقیقی معلوم نیست گاهی بنظر میرسد که این عمل متلاشی شدن فلز ، تحت اثرات مکانیکی امواج فشاری که از انحلال مجدد بخارات درآب که دارای گاهی فشاری در حدود 300 Kg/cm^2 و فرکانسی معادل 2000 Cycl/Se می‌باشد ناشی شده است نه از عمل شیمیائی و الکترولیتی . زیرا اولاً فرورفتگی ناشی از این طرز خورده شدن در سطح شیشه نیز بهنگام آزمایش دیده شده و ثانیاً اثرات خورده شدن فلز با عمل کاویتاسیون همواره در نواحی که حبابها مجدد حل می‌شوند ظاهر می‌گردد نه در نقاط ظهور این حبابها . با این وصف اثر شیمیائی گازهای تازه که از نظر فعل و انفعالات مربوطه خیلی فعال هستند و همچنین اثر تقطیر بخار آب که با ایجاد حرارت همراه می‌باشد در تسريع این فعل و انفعالات قابل دقت و توجه است .

در هر صورت پدیده کاویتاسیون در توربو ماشینهای آبی ضمن ایجاد خرابی در پروفیلهای ییدرولیکی تولید اختشاش نموده و نیز موجب ازدیاد تلفات درزی گشته و در هرحال ماشینهای تأسیسات را با تقلیل راندمان مواجه خواهد کرد . گاهی در اثر کم شدن مداوم ضخامت قطعات ، خطر شکستگی در آنها هم وجود خواهد داشت .

باید دانست که اثرات تخریبی این پدیده و یا خورده شدن باعمر Erosion در نقاط مختلف ماشین در صورتیکه خیلی عمیق نباشد قابل مرمت است «مثلاً با عمل جوشکاری و صافکاری». در بعضی موارد بهتر است اقدام بتعویرات جزئی و بموقع نمود که در این حال ضرر های ناشیه نیز از خسارات تعویر خرابیهای عمیق کاویتاسیون بیشتر نخواهد بود مگر در تأسیات منفرد. در هرحال در دومورد فوق مدعّ نظر گرفتن شرایط بهره برداری و جنبه های اقتصادی مربوطه ضرورت کامل دارد.

انتخاب مصالح مقاوم در مقابل عمل کاویتاسیون :

میدانم که تمام فلزات و آلیاژها در مقابل عمل کاویتاسیون بطور یکسان مقاوم نمی باشند. تجربه نشان میدهد که الاستیسیته و ساختمان بلوری آنها رل اصلی را بازی می کند و این خودفرض مکانیکی بودن عمل تخریبی کاویتاسیون را تأیید می نماید. مثلاً چلن در مقابل عمل کاویتاسیون مقاوم نبوده (بعلاوه تعویر قطعات مربوط بطریق جوش خیلی مشکل میباشد) و خواص مکانیکی عالی ندارد. فولاد معمولی کمی بهتر از چلن مقاوم بوده و خاصیت جوشکاری بالنسبه بهتری را دارا می باشد. بعضی از فولادهای مخصوص (فولاد زنگ نزن) و همچنین برنز قلع دار و برنز آلومینیم دار و برنج معمولی Laiton در مقابل کاویتاسیون مقاومت خوبی از خود نشان میدهند و لیکن در عوض بلحاظ جوشکاری و پذیرش سایش و مقاومت مکانیکی خاصیت خوبی ندارند.

b - لرزش توأم با ایجاد صدا :


عمل کاویتاسیون در یک ماشین همواره با یک صدای خیلی مشخص همراه است و شدت آن بستگی بوضعیت و وسعت حوزه مورد حمله کاویتاسیون دارد. برای درک نوع صدا می توان آنرا با صدای ناشی از برخورد ذرات خیلی ریز ماسه بیک صفحه فلزی که در جریان یک تندر باد بوجود می آید مقایسه کرد. از خواص مشخصه این صدا می توان نامنظم و غیر ثابت بودن فر کانس آنرا نام برد. در حالتیکه نوع کاویتاسیون « عمومی » باشد صدای مزبور با لرزش کم و بیش شدیدی هم راه بوده برای نگهداری تأسیسات نیز مخاطراتی همراه دارد.

c - تقلیل راندمان :

کاویتاسیونهای موضعی در صورتیکه عضوی از ماشین را فرسوده نکرده باشد روی راندن اثر خیلی زیادی ندارد. بر عکس کاویتاسیونهای « عمومی » راندمان را سریعاً پائین می آورد. برای یک رژیم کار معین میتوان تغییرات راندمان را بر حسب تغییرات ضربه کاویتاسیون Thoma⁶ نشان داد.

بطوریکه ملاحظه میگردد برای مقادیر بالاتر (8) تغییری در راندمان دیده نمی شود. بر عکس برای مقادیر کمتر از مقدار حد 8 میزان راندمان سریعاً پائین می آید. البته تمام محققین برای مقادیر از 8 که کمی

بزرگتر از δ باشد بهبود راندمان را هم نتیجه گرفته اند و این موقعي است که اولين حبابهاي کاويتاسيون روی پرهها ديده مي شوند و سقوط راندمان نيز از موقعي است که قسمتی از اين حبابها در پائين دست چرخ جذب



ميگردد. اين تقليل راندمان بهمان اندازه که سرعت بخصوص ماشين پائين تر باشد شدید تر است . باید توجه داشت از حد δ بعد است که صدا و لرزش هاي ناشي از کاويتاسيون شروع ميگردد.

عمل اساسی کاويتاسيون در توبور ماشينهای آبی :

بطور کلی باید دانست که در توربو ماشينهای آبی دو نوع کاويتاسيون پيش میآيد :

۱ - کاويتاسيون عمومی که ناشی از تقليل فشار کلی است.

۲ - کاويتاسيون موضعی که ناشی از تقليل موضعی فشار در نقاط بخصوصی از ماشین میباشد.

۱ - کاويتاسيون عمومی : (مراجعه بنشریه دانشکده فنی شماره ۹) .

۲ - کاويتاسيون موضعی :

کاويتاسيون موضعی با کمبود موضعی و پی در پی فشار که در مسیر سیال اتفاق میافتد بوجود میآید . پستی و بلندی (زبری) حتی نا چيز جدار پرهها می تواند تغييری در توزيع فشار و سرعت بوجود آورد که ممکن است منجر به ايجاد کاويتاسيون موضعی گردد . باين ترتيب است که در بعضی از کاسکهای چرخ توربين پلتون که در فضای آتمسفر نيز قرار دارد خوردگی ناشی از کاويتاسيون دیده میشود . اين نوع کاويتاسيون که معمولاً از اشتباه در طرح نقشه و اجرای آن حاصل میشود و پس از ساعتها باشتباه عمل ہی بردہ میشود ، خوشبختانه در اغلب موارد پس از رفع نقصه در همين نقاط ، پدیده کاويتاسيون موضعی نيز از بين میرود . کاويتاسيون موضعی در کاسکهای چرخ پلتون ولاپرنتهای توربين فرانسیس زیاد دیده میشود .

علاوه از این دو نوع کاویتاسیون نوعی کاویتاسیون اتفاقی هم وجود دارد که علت وجود آن تغییرات سریع رژیم کار ماشین میباشد.

نظريات تجربی :

در توربین های صنعتی متداول مثلاً در توربین فرانسیس اگر رژیم کار آن بطور دقیق تعیین شده باشد سرعت مطلق خروجی از چرخ در این رژیم کار یا هیچگونه حرکت چرخشی نداشته و یا مقدار آن خیلی ناچیز است و این حالت منطبق با راندمان خوب توربین میباشد. از این نقطه کار پس از این حرکت چرخشی شدید همراه است که بمنظور از دیدگاهی ادامه داده شود بدی میرسیم که سرعت فوق الذکر با یک نوع حرکت چرخشی شدید همراه است که بخصوص درجهت روی مرکز چرخ گردابی تشکیل میدهد که جهت چرخش آن درجهت مخالف حرکت چرخشی چرخ توربین میباشد. این حرکت چرخشی تقریباً مداوم بوده و با یجاد کمبود فشار (Depression) امکان نمیدهد در اینحال اگر سطح آبرا در پای توربین پائین بیاوریم پدیده کاویتاسیون نیز بوجود نمیآید و تنها عیب این حرکت چرخشی تقلیل راندمان لوله مکش توربین (Diffuseur) میباشد.

با زاء بازنشدگی کمتر از حد معین پره های راهنمای حرکت چرخشی باز هم در مرکز چرخ ایجاد شده و این بازجهت چرخش آن همچجهت با حرکت چرخ ماشین خواهد بود که بسیار ناپایدار نیز میباشد. حال اگر سطح آبرادریای توربین پائین تر بیاوریم در داخل سیال دارای حرکت چرخشی پدیده کاویتاسیون بطور ناگهانی ایجاد می گردد.

بدون وارد شدن در جزئیات مکانیسم عمل می توان گفت وقتی پره های راهنمای کمتر از حد معین باز شده اند برای بهبود راندمان توربین فرانسیس لازم است بنحوی درحوالی محور چرخ هوای تزریق نمود و برای اینکار ساده ترین طریقه ایجاد سوراخ باریک در تمام طول محور چرخ میباشد تجربه نشان میدهد استقرار میله باریک نوک تیز در مرکز چرخ نیز در بهبود عمل کمک می کند.

در مورد توربین های هلیکوئید حرکت گردابی در مرکز چرخ بوضوح دیده می شود و لیکن در بورد توربین کاپلان بعلت تطابق اتوماتیک بازنشدگی پره های راهنمای بازنشدگی پره های چرخ مقدار بازنشدگی هرچه باشد هیچگونه حرکت چرخشی در زیر چرخ بوجود نمیآید و حتی از ملاحظه جریان آب در انتهای لوله مکش توربین کاپلان می توان بطور تقریب تطابق دقیق و یا غیر دقیق بازنشدگی پره های راهنمای و پره های چرخ را کنترول و بررسی نمود.

در هر حال لوله مکش مربوط باین توربین ها رژیم کار بالنسبه پایدار و ثابت داشته و راندمان آنها میتواند بعد اکثر مقدار خود برسد. حرکت چرخشی و گردابی همچنین در زیر چرخ ماشینها در موقعی هم که سرعت و میزان بازنشدگی پره های راهنمای را ثابت نگاه داشته و ارتفاع ریزش و مقدار شدت جریان

آنرا تغییر میدهیم دیده میشود بطوریکه تحت ارتفاع ریزش‌های پائین‌تر جهت چرخش گرداب ، همجهت با حرکت چرخ بوده و در مورد ارتفاع ریزش‌های بالاتر بر عکس خواهد بود . در مورد تورین های نوع کاپلان که تحت ارتفاع ریزش خیلی متغیر کار میکنند لازم است قانون تطابق بازشدگی پره‌های راهنمای پره‌های چرخ را بر حسب ارتفاع ریزش مربوطه تغییر داد .

شرایط اجرای آزمایشهای لازم به ظور مطالعه کاویتاسیون روی مدل کوچک ماشین :

در مطالعه کاویتاسیون روی مدل کوچک ماشین نیز مانند تمام آزمایشات مربوط به بررسی راندمان اپتیمم ماشین لازم است قوانین تشابه سینماتیک جریان « تشابه Combe - Rateau » را در نظر گرفت و بعبارت دیگر سرعت مخصوص ماشین مدل (ns) بایستی با سرعت مخصوص ماشین اصلی مساوی باشد . بعلاوه چون در اینجا هدف اصلی آزمایشات تعیین تجربی مقدار حد ضریب کاویتاسیون (δ_c) میباشد « تشابه Thoma » لازم است که بسهولت بتوان ضرب فوک را در تأسیسات آزمایشی تغییر داد و بعبارت بهتر برای یک مقدار معین از ارتفاع ریزش آزمایشی (H) سهولت تغییر (h_a) تأمین باشد :

$$\delta = \frac{h_a}{H} = \frac{h_{atm} - h_s}{H}$$

در تأسیسات با مدار باز تنها وسیله تغییر (h_a) تغییر دادن ارتفاع آب در پای تورین « ارتفاع h_s » میباشد و در تأسیسات با مدار بسته میتوان فشار مطلق هوای روی سطح پایاب (h_{atm}) را با استفاده از یک پمپ خلاء تغییر داد بالاخره اگر ماشین دارای ارتفاع زیادی باشد لازم است دپرسیون‌های استاتیک « ناشی از اختلاف ارتفاعات » و دینامیک « ناشی از سرعتهای نقاط مختلف مسیر جریان آب » را با همان نسبت مخصوص کم کرد .

$$\frac{p_K}{H} = \frac{h_a}{h} + \frac{h_s - h''_s}{h} - \eta_D \frac{V_r^2}{r y} - y \frac{w_r^2}{r y}$$

مراجعه بنشریه دانشکده فنی شماره ۹

بعبارت دیگر قانون تشابه فرود را در نظر گرفت :

$$\frac{D}{D'} = \frac{H}{H'}$$

با در نظر گرفتن قوانین تشابه سینماتیک و تشابه Froude و تشابه Thoma در مورد آزمایشات مربوط بکاویتاسیون روی مدل کوچک ماشین مشکلات عمل کم و بیش روش میگردد که تشریع هر یک بطور

جداگانه از حدود این مقاله خارج است و تنها اکتفا باین یادآوری می‌کنیم که مشلاً قانون تشابه در مورد ماشین‌های با ارتفاع ریزش کم‌سرا بانتخاب ارتفاع ریزش آزمایشی خیلی کمتری راهنمائی می‌نماید که اندازه‌گیری مربوط نیز بسیار حساس می‌باشد . برای حذف این نقصیه لازم است ابعاد مدل بقدر کافی بزرگتر انتخاب شود و در اینصورت برای بدست آوردن عدد رینولدز بالاتر اشکالات دیگری ظاهر گردد .

« منابع »

L - Armanet :

Quelque application de lois de similitude à l'étude de turbines hydrauliques

H - Peyrin :

Cavitation dans les turbines Francis

R - Kermabon et G . Moss :

Comportement en exploitation des alliages et revêtement utilisés dans les turlines hydrauliques .

J - Beaufrère :

Etude de l'effet d'échelle sur la Cavitation, dans les turbo - machines hydrauliques.

و کارهای شخصی نگارنده .