# روشهای آرایش کانههای مس

### دكتر حسين نعمت اللهي - دانشيار دانشكده فني

#### خلاصه

در حال حاضر، کانه های مس عمدتاً به روش فلوتاسیون آرایش داده می شوند. قسمت عمده مس استخراجی در جهان متشکل از کانیهای سولفوره مس است. این کانیها به راحتی با کلکتورهای سولفیدریل ، قابل فلوته شدن هستند. در حالت استفاده از گزنتات ها (که بیشترین کاربرد را در فلوتاسیون کانیهای سولفوره مس دارد) فلوتاسیون سولفور مس ناشی از راسب شدن گزنتات مس یک ظرفیتی بر روی سطح و جذب الکتروستاتیکی دی گزنتوزن به طور تو أم است.

نمکهای مس (سولفات یاکربنات) را نیز می توان پساز یک مرحله سولفوراسیون، مشابه کانیهای سولفوره مس فلوته کرد. به علاوه ،این نوع کانیها با اسیدهای چرب نیز قابل آرایش هستند.

#### مقدمه

مس یکی از اولین فلزاتی است که مورد توجه و استفاده بشر قرار گرفته است و تاریخچه آن به چند هزار سال پیشاز میلاد مسیح مربوط می شود. این فلز کاربردهای زیادی در مهندسی برق، ساختمان ماشینها، ابزار مختلف، ظروف مسی و غیره دارد.

مس در طبیعت به صورت کانیهای بسیار متنوعی وجود دارد. نخستین عملیات لازم پساز استخراج کانه مس، آرایش آن است. در گذشته با توجه به دسترسی به کانسارهایی از مس با عیار نسبتاً زیاد و با توزیع نسبت دانه درشت کانیهای مس که در نتیجه با خردکردن تا ابعاد درشت (بزرگتر از چند دهم میلیمتر) به درجه آزادی مناسب میرسیدند، اکثراً از روشهای ثقلی برای آرایش کانههای مس استفاده می شد. لیکن با کاهش این قبیل کانسارها و لزوم بهره برداری از کانسارهایی با عیار کم (حدود چند دهم درصد مس) که در آنها کانی یا کانیهای مس به صورت دانه ریز در سنگ معدنی پراکنده شده است، روشهای پیشرفته تر آرایش از قبیل فلوتاسیون و هیدرومتالورژی، به کارگرفته شده است.

### ۱ - کانیهای مس

مس در ترکیب تعداد زیادی از کانیها وجود دارد. تعداد این کانیها به بیشتر از ۵۰عدد بالغ می شود. عمده ترین کانیهایی از مس که به عنوان کانه مس ارزش اقتصادی دارند، در جدول انشان داده شده است.

## ۲ - انواع کانسارهای مس

به طور کلی کانسارهای مس را می توان به انواع زیر، طبقه بندی کرد:

الف-كانسارهاي نوع ماگمايي،

ب-کانسارهای نوع جانشینی مجاورتی (اسکارنهای مس یا تاکتیتهای مسدار،

ج-کانسارهای نوع هیدرو ترمال که خود به دو صورت یافت میشوند:

- ذخایر کوچک به صورت پرشدگی فضاها و شکافهای خالی،

- ذخایر بزرگ جانشینی (کانسارهای مس پرفیری) د-کانسارهای نوع اکسیداسیون و غنی شدگی سوپرژن، هـ-کانسارهای نوع رسوبی، که ذخایری بزرگ با عیار کم

درصدمسدركاني خالص	جرم مخصوص	فرمول شيميايي	نام کانی
١	۵/۸ تا ۹/۸	Cu	مس چکشی
V9/9	۵/۵ تا ۸/۵	Cu <sub>r</sub> S	كالكوزين
44/8	4/4 64/1	CuFeS,	كالكو پيريت
5T/T	٩/٠ تا ٩/٩	Cu₀FeS <sub>↑</sub>	برنیت
99/0	4/4 5 4/8	CuS	كولين
۸۸/۸	۵/۹ تا ۶/۱	Cu <sub>r</sub> O	كوپريت
۵۷/۴	4/. 57/9	Cu <sub>7</sub> [CO <sub>7</sub> ][OH] <sub>7</sub>	مالاكيت
۵۵/۳	٣/٩ ٥٣/٧	Cu <sub>r</sub> [CO <sub>r</sub> ] <sub>7</sub> [OH] <sub>7</sub>	آزوريت
متغير	۲/۳ ت ۲/۰	CuSiO,nH,O	كريزوكول

جدول ۱-کانیهای عمده مس و مشخصات آنها

# ۳- روشهای آرایش کانههای مس

عوامل مؤثر در تعیین روش آرایش برای یک کانه مشخص مس، در درجه اول نوع کانی یا کانیهای تشکیل دهنده سنگ معدنی و میزان خرد کردن لازم برای دستیابی به درجه آزادی مناسب است. با توجه به جرم مخصوص نسبتاً زیاد کانیهای مس (بجز کریزوکول)، چنانچه این کانیها در ابعاد نسبتاً درشت به درجه آزادی مناسب برسند می توان از روشهای ثقلی استفاده کرد. کانه های حاوی مس چکشی را می توان در ابعاد یک دهم تا چند میلیمتر به روش ثقلی آرایش داد. در ابعاد دانه ریز نیز روش فلوتاسیون، كارآيي خوبي دارد(١). با توجه به سادگي فلوتاسيون سولفورهای مس و بازیابی خوب این روش ، کانیهای سولفوره مس تقريباً همه جا به روش فلوتاسيون بازيابي می شوند. کانیهای اکسیده و کربناته مس نیز در ابعاد چند دهم میلیمتر به روش ثقلی و در ابعاد کوچکتر به روش فلوتاسيون قابل آرايش هستند، ليكن نرمه اين كانيها به هيج یک از دو روش فوق قابل آرایش نیست . کانیهای سولفاته و

سیلیکاته و همچنین نرمه کانیهای اکسیده وکربتاته را تنها به روش هیدرومتالورژی می توان به طور مؤثر آرایش داد.

وسایلی که برای آرایش ثقلی کانههای مس به کار

رفته اند عمد تاً شامل انواع جیگها و میزهای لرزان بوده اند. عیار متوسط بار ورودی در کارخانه های مختلف بین ۱۳۵/۰ و ۲٪ مس متغیر است که پساز مراحل آرایش تولید محصول پرعیار شده ای با عیار ۱۶ تا ۵۰٪ مس می کند (به طسور رایسج عیسار محصول پرعیسار شده بین ۲۰ و ۳۰٪ مساست) بازده عملیات نیزبین ۷۰ و ۹۳٪ متغیر است.

## ۴- فلوتاسیون کانیهای مس

استفاده از روش فلوتاسیون برای آرایش کانههای سولفوره مس از ۱۹۲۵ رایج شده است. کلکتورهای مورد مصرف همگی از خانواده کلکتورهای سولفیدریلهستند. انسواع کلکتورهای سولفیدریل در جدول ۲ نشسان داده شده اند.

Collector	ساختمانشيميايي	كلكتور
Xanthate	ساختمانشیمیایی R-O-C-S <sup>-</sup> Na <sup>+</sup>       	کلکتور گزنتات
Thiophosphate	R-O S-Na+ P R'-O S	تيوفسفات
Thiocarbamate	R N-C-S-Na+ /	تيوكربامات
Mercaptan	R−S <sup>-</sup> Na <sup>+</sup>	مركاپتان
Thiourea	R N-C-S <sup>-</sup> Na <sup>+</sup> /	تيواوره
Mercaptobenzothiazol	N C-S <sup>-</sup> Na <sup>+</sup> // S	مركاپتوبنزو تيازول

جدول ۲- انواع كلكتورهاي سولفيدريل

تهیه کننده گان آنها به این ترکیبات اختصاص داده شده است، در جدول ۳ نشان داده می شود.

با توجه به کاربرد زیاد گزنتات در آرایش کانههای مس، انواع گزنتاتها و نامهای تجارتی که توسط عمدهترین

		كارخانه سازنده		
نام ترکیب	زنجيركربورى	Cyanamid	Dow Chemical	
Ethyl Xanthate,K	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	Aeroxanthate 303	Z-3	
Ethyl Xanthate,Na	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	Aeroxanthate 325	Z-4	
Isopropyl Xanthate,K	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>		Z-9	
Isopropyl Xanthate,Na	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	Aeroxanthate 343	Z-11	
Isobutyl Xanthate,K	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>		Z-8	
Isobutyl Xanthate,Na	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	Aeroxanthate 317	Z-14	
Sec. Butyl Xanthate,Na	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	Aeroxanthate 301	Z-12	
Amyl Xanthate,K	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub>	Aeroxanthate 350	Z-6	
Amyl Xanthate,Na	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub>	Aeroxanthate 355		
Sec. Amyl Xanthate,K	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub>		Z-5	
Hexyl Xanthate,K	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub>		Z-10	

جدول ۳- انواع گزنتاتها و نامهای تجارتی آنها

مکانیزم جذب کلکتورهای سولفیدریل (به عنوان مثال اتیلگزنتات یا EX ) بر روی کانیهای سولفوره مس به این ترتیب است که ابتدا نمک مس دو ظرفیتی تشکیل می شود:

### $Cu^{++} + 2EX^{-} \longrightarrow Cu(EX)_{2}$

لیکن نمک تشکیل شده ناپایدار است و درنتیجهٔ واکنش اکسیداسیون - احیاء گزنتات تبدیل به دیگزنتوژن و مس دوظرفیتی می شود:

$$Cu^{++}+2EX^{-} \longrightarrow CuEX_{(S)}+1/2(EX)_{2}$$

واکنش فوق در pHکمتر از ۱۰ به طورکامل انجام می شود ولی در pH بیشتر از ۱۱ امکان پذیر نیست.

فلوتاسیون سولفورهای مس از یک طرف در اثر راسب شدنگرنتات مس یک ظرفیتی بر روی سطح ذرات و از طرف دیگزنتوژن است.

سولفورهای مس را می توان با افزایش یونهای سیانور (به میزان کافی) بازداشت کرد. همچنین ترکیباتی از قبیل فروسیانور سدیوم ، هیپوکلریت سدیوم ، و سولفور سدیوم می توانند این کانیها را بازداشت کنند.

یکی از موارد خاص، فعال کردن نمکهای مس با یونهای سولفور است. از نظر ترمودینامیکی واکنشهایی به شکل زیر را می توان پیش بینی کرد:

$$CuCo_3+S^2 \longrightarrow Cus+CO_3^2$$

سینتیک واکنش فوق در شرایط صنعتی سیستمهای فلوتاسیون نسبتاً سریع است و در مدت چند دقیقه انجام می شود. در نتیجه این واکنش، لایهای از سولفور مس بر روی سطحکانی (سولفات یا کربنات) تشکیل می شود. بدین ترتیب این قبیل کانیها را می توان مشابه آنچه در مورد کانیهای سولفوره دیده شد توسط کلکتوری از نوع سولفیدریل فلوته کرد. لازم به تذکر است که افزایش یونهای سولفور به مقدار بیشتر از حد لزوم زیان آور است

زیرا باعث افزایش درجه احیاکنندگی محیط و جلوگیری از جذب کلکتور میشود.

چنانکه پیشتر گفته شد، عمده ترین کانیهای مس در ذخایر مس پرفیری، کالکوزین و کالکوپیریت هستند. کانیهای برنیت، کولین و انارژیت معمولاً در مقادیر کمتری وجود دارند.

کالکوزین به راحتی با کلکتورهای سولفیدریل رایج فلوته می شود. این کانی از pH خیلی اسیدی تا pH خیلی قلیایی به طور کامل با دی تیو فسفاتوژن یا دیمر دی تیوفسفات فلوته می شود. در حضور  $^{-1}$  mol/۱ می اتیل گزنتات ،این کانی تا pH حدود ۱۰ به طور کامل فلوته می شود. در pH بیشتر از ۱۰ این کانی تمایل کمی به بازداشت شدن پیدا می کند. مقایسه اطلاعات فوق با شرایط پایداری ترکیبات CuEX ،  $Cu_2S$  نشان می دهد که در این pH ترکیبات پایدار  $Cu(OH)_2$  و  $Cu(OH)_2$  نشدن می توان نتیجه گیری کرد که بازداشت شدن کالکوزین به علت تشکیل ترکیب  $Cu(OH)_2$  به جای کالکوزین به علت تشکیل ترکیب  $Cu(OH)_2$  به جای CuEX

با توجه به پایداری بیشتر اتیل گرنتات کوئیورو نسبت به هیدروکسید کوئیورو، این کانی در pH زیاد هم بازداشت نشده، بلکه به خوبی فلوته می شود.

حضور تو أم يونهاى سولفور و گزنتات باعث مى شود كه تمايل محيط به تشكيل سولفور مس بيشتر از تمايل آن به تشكيل گزنتات مس باشد. بنابراين با يونهاى سولفور مى توان كالكوزين را بازداشت كرد.

در حضور سیانور و غیاب آهن، کالکوزین را تنها با مقادیر خیلی زیاد سیانور می توان بازداشت کرد. این پدید، احتمالا ناشی از انحلال سطح کالکوزین در سیانور و تشکیل کمپلکس پایدار کوئیورو به صورت 2 (CN)CN است.

کالکوپیریت باگزنتاتها به خوبی فلوته می شود. در حضور ۱۰-۵mol/۱ اتیل گزنتات ، فلوتاسیون کالکوپیریت در pH حدود ۳ تا ۱۲ امکان پذیر است. به همین دلیل می توان تصور کرد که فلوتاسیون آن ناشی از اکسیداسیون

روشهای آرایشکانه های مس

الکتروشیمیایی و تشکیل دیگرنتوژن و همچنین جذب شیمیایی گزنتات بر روی کالکوپیریت باشد. دیگزنتوژن در pH بیشتر از حدود ۱۱ پایدار نیست و لذا چنانچه فلوتاسیون کالکوپیریت تنها دراثر جذب دیگزنتوژن بود، pH در pt بیشتر از ۱۱ کالکوپیریت قابل فلوته شدن نبود. جذب دیگرنتوژن و گزنتات کوٹیورو در سطح با اسپکتروسکپی مادون قرمز به اثبات رسیده است(۳). کلکتور مناسب دیگر برای کالکوپیریت دی تیو کربامات کالکتور مناسب دیگر برای کالکوپیریت دی تیو کربامات است. به کسمک مطالعات الکتروشیمیایی با افزایش است. به کسمک مطالعات الکتروشیمیایی با افزایش اثبات رسیده است(۴).

با توجه به پایداری زیاد اتیلگزنتات کوئیورو، کالکوپیریت را تنها در pH بیشتر از ۱۳ می توان با یونهای هیدروکسیل بازداشت کرد.

با توجه به اینکه فلوتاسیون کالکوپیریت از یکسو در اثر جذب فیزیکی دی گزنتوژن واز سوی دیگر جذب شیمیایی گزنتات است. لذا این کانی به عکس پیریت،با یونهای سیانور بازداشت نمی شود.

حضور یونهای سولفور در محیط باعث می شودکه به علت پایداری سولفور مس دو ظرفیتی، یونهای سولفور در محل یونهای مس در سطح کالکوپیریت جذب شوند. از طرف دیگر با افزایش یونهای سولفور، پتانسیل اکسیداسیون محلول کاهش می یابد. لذا حساسیت کالکوپیریت نسبت به یونهای سولفور به مراتب بیشتر از حساسیت یوپیریت است.

چنانکه گفته شد، مالاکیت را می توان پساز یک مرحله سولفوراسیون ، مشابه سولفورهای مس فلوته کرد. با وجود این، اگر غلظت یون سولفور در محیط از  $^{7}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{7}$   $^{$ 

مالاکیت رامی توان با اسیدهای چرب با زنجیرهای کربوری نسبتاً طویل فلوته کرد، زیرا در سطح مالاکیت ترکیبی از نمک اسید چرب – مس تشکیل می شود که غیر محلول و پایدار است و بدین ترتیب مالاکیت در نتیجه حضور زنجیرهای کربوری در سطح آن هیدروفوب می شود.

# منابع

- 1- TAGART, A. F; «Handbook of Mineral Dressing»

  John Wiley and Sons ed., New York, 1954,

  1915 pp.
- 2- WEISS,N. L; «Mineral Processing Handbook,»
  Society of Mining Engineeres, AIMM, New
  York, 1985, 2078 pp.
- 3- PORFIREVA, N. I.; et al. (Improving the
- Flotation Technology for Copper Pyrite

  Ores From the KaL' makir Deposit,,

  Tsventnye Metally/Non Ferrous, Metals,

  UDC 622. 765 343, pp. 75-76.
- 4- NEUMANN. G. W.; (Upgrading Brunswick's Concentrates), Engineering and Mining Journal, Vol. 171, No. 5, 1970, pp. 78 79.

روشهای آرایشکانه های مس

#### **Treatment Methods of Copper Ores**

Hossein Nematollahi
Associate Professor
Mining Engineering Department
Faculty of Engineering
University of Tehran

At the present time, flotation is the primary method for copper minerals separation from copper ores. The main copper ores that is extracted in the world is sulphide ore. The Sulphide minerals are floated readily by using sulphydryl collectors. In the case of using Xanthates, which are among the sulphydryl collectors, used more in the flotation of sulphide minerals of copper, the

flotation of copper minerals is due to: (a)multilayers of cuprous xanthate and absorption on the surface of mineral, (b) electrostatic adsorption of dixanthogen.

After one stage of sulphidization, the copper carbonates could be floated like the sulphide minerals. In addition, these minerals could be floated by the fatty acids.