

گزارشی از بازدید چند معدن در اروپا

نوشته‌ی

دکتر مهندس حسن بصیر

استادیار دانشکده فنی

مقدمه:

در تابستان ۱۳۴۰، نگارنده با استفاده از تعطیلات به بازدید عمدت و کارخانه‌سازنده ماشینهای معدنی پرداخت که عبارت بودند از: معدن ذغال سنگ در فرانسه - آلمان و هلند - معدن آهن در آلمان و اتریش - یک معدن پتاس، ۲ معدن سنگ آهک و دولومیت، و یک معدن سرب و روی و مس در آلمان. کارخانجات نیز اغلب در آلمان بودند.

موقعیت معدن و کارخانجات مذکور در روی نقشه اروپا (شکل ۱) مشخص شده است.

از آنجاییکه شرح درباره کلیه معدن و کارخانجات بطول می‌انجامد و حجم آن در خور این مجله نیست به بحث در باره یک معدن ذغال سنگ، یک معدن آهن یک معدن پتاس یک معدن آهک و بالاخره یک کارخانه سازنده ماشینهای معدنی آکتفا می‌شود.


یک بحث کلی درباره اقتصاد معدن مورد بازدید در اروپا باین نتیجه میرسد که:

ذغال سنگ اروپا بخاراط رقابت شدید نفت و واردات ذغال خارجی در یک مرحله بحرانی بسرمیبرد و این معدن محصول خود را کاهش میدهد، مثلاً یکی از نواحی ذغال خیز اروپا (منطقه رور) در نظر دارد محصلو خود را در ظرف ه سال از ۴، میلیون تن در سال به ۰، میلیون تن تقلیل دهد.

همزمان با کاهش محصول فن استخراج معدن ذغال بطور عجیبی پیشرفت می‌کند یکی از دلایل این پیشرفت سریع جدال برای بقای موجودیت است. معدن‌کاران ذغال اروپا توانسته‌اند با اضافه کردن راندمان کاره‌زینه‌ی استخراجی هر تن را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند.

معدن آهن اروپا نیز دچار بحران بزرگی هستند، که علل آنرا میتوان رقابت سنگ آهن خارجی، کم عیار بودن سنگ آهن داخلی، نقصان قیمت سنگ آهن و بالاخره بالا رفتن اجرت کارگران دانست، معدن

آهن نیز با مکانیزه کردن عملیات معدنی تا حد زیادی با این بحران مبارزه می کنند و موفقیت هایی هم بدست آورده اند .



شکل ۱ - نقشه اروپای مرکزی

امروزه حدود ۵٪ از سنگ آهن اروپا از داخل این قاره متمند و کوچک تأمین می شود . در اروپا کارخانجات ذوب آهن از نزدیکی معادن بطرف سواحل دریا هجرت می کنند ، و این بر پایه هی سنگ آهن ماوراء بخار است .

سایر معادن اروپا در حال رشد اقتصادی می باشند و آتیه هی آنها روشن است ، با استثنای معادنی که بعلت استخراج تمامی ذخیره مسدود خواهند شد .

کارخانجات سازنده هی ماشینهای معدنی با اشکال موقتی رو برو شده اند . بدین معنی که با مسدود شدن تعدادی از معادن علاوه بر آنکه دیگر مصرف کننده ماشینهای معدنی نخواهند بود . اغلب ماشینهای خود را بقیمت نازل بمعادن دیگر می فروشنند .

این اشکال موقتی است و پس از چند سال برطرف میشود زیرا تعداد معادنی که بسته میشوند محدود است پارهای از این کارخانجات برای محصولات خود مشتریان غیرمعدنکار پیدا کرده‌اند. ماشینهای خود را با تغییرات لازمه بمصرف کنند گان دیگر میفروشند، با درنظر گرفتن اینکه فن استخراج بطرف مکانیزه کردن کارهای معادنی پیش میرود برای کارخانجات سازنده‌ی ماشین آلات معادنی جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. مفاد این مقاله برای مهندسین معادن و اهل فن نوشته شده است، بدین سبب توضیحی راجع به ماشینهای ذکر شده داده نشده است.

معدن ذغال General Blumenthal


برای توضیح راجع باین معدن لازم است اطلاعات عمومی درمورد آن در اختیار خوانندگان قرار گیرد. وسعت ۶ کیلومترمربع - ذخیره تا عمق ۱۲۰۰ متر ۲ میلیون تن - اولین لایه‌ی ذغال در عمق ۵۰ متر بیش از ۵۰٪ لایه‌ها دارای شیب تا ۲ درجه، این معدن مجموعاً دارای ۷ چاه و شش طبقه است. طول گالریهای اصلی مورد استفاده ۴ کیلومتر و گالریهای دنبال لایه‌ی مورد استفاده ۱۱ کیلومتر میباشد. مقدار گاز متان حاصله و استخراج شده ۱۵ میلیون متر مکعب در سال میباشد، محصول سالیانه‌ی این معدن ۶۰ میلیون تن و راندمان هر کارگر ۲۶ تن برای هرنفر در روز و درجه‌ی مکانیزاسیون ۸۸٪ است، (یعنی فقط ۱٪ از محصول این معدن توسط گلنگ مکانیکی استخراج میشود و بقیه بوسیله‌ی رنده، هواز و امثال‌هم استخراج میگردد).

قرار است محصول این معدن برخلاف اکثر معادن اروپا که محصول آنها کاهش خواهد یافت افزایش یابد.

از آنجا که دیدن یک کارگاه نیمه مکانیزه برای شرایط ایران مفیدتر بنظر میرسید یک جبهه‌ی کا، بطول ۳۰۰ متر که ضخامت لایه‌ی آن ۹۰ سانتیمتر بوده و در آن با گلنگ مکانیکی کار میشد مورد بازدید قرار گرفت، وسیله‌ی باربری در کارگاه استخراج ناو زنجیری وسیله‌ی نگاهداری درجه‌ی کار پایه‌های فلزی مالشی و بعلت بدی کمر بالا تعداد پایه‌ها دو برابر بجهه کارهای مشابه است در محل استخراج شده تخریب انجام میگیرد. پیش روی روزانه ۴ متر و محصول روزانه‌ای این کارگاه ۱۱۰۰ تن میباشد.

درمورد باربری در گالریهای فرعی (در داخل یا دنبال لایه) آخرین تجربیات نشان میدهد که یکنوع نقاله که روی ریل هوائی حرکت نموده و مواد را بوسیله‌ی صندوق‌های مخصوصی حمل مینماید بهترین وسیله باربری در این نوع گالریها میباشد، زیرا این نقاله از کلیه‌ی گالریهای شیب دار و پر پیچ و خم بخوبی عبور می‌کند در حالیکه حرکت لکوموتیو و واگن از نظر شیب محدود است و حرکت آنها در پیچ و خم با اشکالات مواجه است. کابل بی انتهائی که وسیله‌ی حرکت نقاله است بموازات پیشرفت کار روزانه ۴ متر طویل تر میشود و برای اینکه کابل در طول خود گره نداشته باشد این کابل را در فواصل گفته شده بهم میبافند. در گالریهای اصلی معدن گرد ذغال در کف گالری می‌نشینند نظافت آن برای جلوگیری از

انفجارگرد ذغال توسط بیل بعلت سرعت نسبتاً زیاد هوا میسر نیست. برای رفع این اشکال مهندسین این معدن درحال توسعه و تکمیل ماشینی هستند که بی شباخت به جارو برقی نیست بدینترتیب که دستگاهی با ابعاد یک لکوموتیو معدنی و دارای خرطوم متحرک مخصوص ساخته شده است این دستگاه هوا را با اختلاف فشار ۰.۶ میلیمتر جیوه از نوک خرطوم بداخل میمکد و همراه هوا ذرات ذغال را بداخل خود میبرد، سیکلونهای مخصوص گردد خاک و ذغال درشت تا ابعاد ۰.۳ میلیمتر را جدا کرده توسط حمل کننده‌ی پیچی بالابرده بداخل واگن میریزد گرد و خاک نرم در کیسه‌های مخصوصی جدا گانه جمع و حمل میگردد، در هزینه و مخارج تکمیل این دستگاه اتحادیه‌ی شش کشور ذغال و فولاد شریک است و اگر معاایب دستگاه برطرف شود، شاید معادن دیگر نیز از آن استفاده کنند شکل ۲ این دستگاه را نشان میدهد.



شکل ۲

بازدید از یک جبهه کار مکانیزه با شیب زیاد:

تا چندین سال پیش لایه‌های با شیب زیاد توسط دست استخراج میشد (بکمک کلنگ مکانیکی) و مکانیزه کردن این نوع کارگاهها مشکل بنظر میرسید. ولی بعد از جنگ جهانی دوم یکنوع رنده بنام رنده قوچ اختراع شد که قادر است ذغال را بطور مکانیزه بکند، و چون شیب کارگاه زیاد است، بدون کمک وسیله‌ی باربری به پائین بریزد.

کارگاه مورد بازدید دارای لایه‌ای بضم خامت ۴ رو ۱۰ متر بوده و فاصله‌ی بین محل پرشده و ذغال بعلت مساعد بودن کمر بالا حدود ۴ متر بود.

در استخراج لایه‌های با شیب زیاد محل استخراج شده سنگریزی می‌شود و ازانجا که جبهه‌ی ذغال در امتداد خط بزرگترین شیب نیست بلکه دارای شیب کمتری نسبت به خود لایه می‌باشد، جبهه‌ی سنگریزی را با یستی بتوسط پایه‌های زیاد و کاغذهای مسلح بتور سیمی نگهداری نمود. بطور کلی وسیله‌ی نگاهداری در جبهه‌ی کارچوبی بوده و کلاهک‌ها در امتدادی موازی با امتداد جبهه کار نصب می‌شود. تعداد راهروهای باز ۳ الی ۴ عدد می‌باشد. و در هر نوبت دو راهرو با هم سنگریزی می‌شود، ولی در امتداد جبهه‌ی سنگریزی هردو الی سه متريک پایه فلزی هيدروليکي که روغن آن به سیستم بسته جريان دارد، نصب می‌گردد، و بعلت اينکه در جبهه کار با شیب زیاد با یستی پایه‌ها سبکه باشند اين پایه‌ها دارای وزنی حدود ۵ کيلو گرم می‌باشند که توسط دونفر نصب می‌شوند.

همین معدن در کارگاه دیگری يك ماشين C.M (Continous miner) درحال کار دارد که در يك لایه افقی با ضخامت ۲ متر يك گالری عرض ۴ متر حفر می‌کند و روزانه تا ۵۰ متر پیشروی می‌کند، وسیله‌ی نگاهداری اين گالری با مقطع مربع مستطیل توسط پایه‌های فلزی هيدروليکي و کلاهک فلزی می‌باشد. ماشین C.M که با نیروی الکتریکی کار می‌کند دارای قدرت بسیار زیادی است. و مخصوص لایه‌های کم شیب بوده و راندمان آن زیاد می‌باشد. ولی فقط شرایط بسیار مساعد مانند ضخامت بیش از ۱۵ متر، کمرهای خوب و شیب بالنسیه کم شرایط کار اقتصادی چنین دستگاهی را تأمین می‌کند.

معدن General Blumenthal صاحب يك معدن کوچکتر هسايده می‌باشد بنام معدن شامروك. اين معدن بعلت بحران فروش ذغال جزو معادنی است که مسدود خواهد شد، ولی بدليل اينکه General Blumenthal صاحب اين معدن نيزهست و محصول معادن خود را افزایش میدهد و چاههای آن اجازه خروج اين اضافه محصول را نمیدهد و بدین دليل که تأسیسات روی زمین اين معدن مدرن و مجهز است، اين معادن مبادرت بحفر يك تونل بطول ۸۸۰۰ متر کرده است. اين تونل بخاطر تسریع کار از دو معدن درجهت يكديگر حفر می‌شود.

مقطع مفید اين تونل ۴۱ متر مربع و مقطع حفاری ۴۸۱ متر مربع است. باربری در داخل تونل بوسیله‌ی واگن‌های ۴۰۰۰ لیتری و لکوموتیو الکتریکی که قطار واگن‌ها را بدنیال خود می‌کشد، بدون راننده خواهد بود.

مسئله‌ی جالب مدیریت عملیات پیشروی این تونل است، زیرا ماهیانه از هر طرف ۲۰۰ متر پیشروی می‌شود و در شبانه روز در چهار نوبت کار می‌کند و چهار دوره اعمال حفاری تکرار می‌گردد عملیات بارگیری توسط دو بیل مکانیکی انجام می‌گیرد که این دو بیل با يكديگر در مدتی کمتر از ۴ ساعت کلیه‌ی سنگهای حاصل از انفجار يك وله را بارگیری مینماید.

در مورد وسائل نگاهداری آنچه جالب بنظر میرسد اینکه یک ثلث بالای گالری علاوه بر وسیله‌ی نگاهداری فلزی بوسیله‌ی بتن که توسط ماشین مخصوصی با فشار زیاد پاشیده می‌شود حفاظت می‌گردد.

Ilsedehütte معدن آهن

این معدن یکی از قدیمی‌ترین معادن آلمان است. و شرکتی که صاحب معدن می‌باشد دارای کارخانه‌ی ذوب آهن با ۲ کلیه‌ی تجهیزات متعلق به آن می‌باشد، رقم مبادلات پولی این شرکت بزرگ در سال بالغ بر یک میلیارد مارک است.

در ظرف ده سال اخیر قیمت سنگ آهن آلمان ۵۰٪ تقلیل یافته است و فقط این معدن و معادن مشابه توانسته‌اند با سرمایه‌ی گزاریهای بسیار زیاد و با ازدیاد محصول خود را از نابودی نجات دهد. از اقدامات این شرکت بزرگ اینست که برای مصرف کارخانه‌ی خود نصف سنگ معدن لازمه را از خارج ونصف دیگر را از معادن خود تأمین می‌کنند بدلیل همین سرمایه‌ی گزاریها و باستناد مکانیزه کردن کارهای استخراجی و Rationalisation راندمان معدن از ۴ - ۳ به ۱۵ - ۱۰ تن رسیده است و سالیانه ۲٪ اختلاف می‌شود نوع کانیهای این معدن لیمونیت Limonite و هماتیت Hematit است، این کانسar از نوع آواری بوده و بطول ۴۰۰ m. و پخته خاست ۸۰۰ متر از روی زمین با شیب ۱۵° قرار گرفته است.

دراابتدا معدن روباز و بعداً بعلت افزایش عمق عملیات استخراجی بزیر زمین کشانیده شده است. این معدن جزو اولین معادنی است که از شراپه (Scraper) در کارهای استخراجی خود استفاده کرده است، طریقه‌ی استخراج اطاق و پایه و کارگاه بالا را می‌باشد. طول اطاقها ۱۵ - ۳۰ متر است، محل استخراج شده را بوسیله خاک‌ریزی با آب پرمی کنند کارگاه‌های استخراجی بعلت استحکام کمرها و خودماده‌ی معدنی احتیاج به وسیله‌ی نگهداری ندارد.

وسیله‌ی باربری در کارگاه شراپه و در گالریهای اصلی نوار باربری است.

دراین معدن پروفوراتورهای مجهز که روی ارابه نصب شده‌اند عملیات چالزنی را انجام میدهند. واژ آنچه که این ارابه دارای دوچکش می‌باشد در ظرف چند دقیقه کلیه‌ی چالهای سینه کار را می‌زنند و چون باستی از دستگاه در تمام وقت استفاده شود بلا فاصله آنرا از یک کارگاه به کارگاه دیگر حمل می‌کند بازو هائی که چکش روی آن نصب شده است بکمک نیروی هیدرولیک در تمام جهات قابل هدایت است، این ارابه دریک نوبت کار در ۸ - ۶ سینه کار چال می‌زنند.

دراین معدن در ازاء هر تن سنگ استخراج شده یک متر چال زده می‌شود، و یک متنه ۶ - ۰ متر چال می‌زنند و فرم سرمه‌ی آن اغلب Z است.

خرج گزاری در چالهای حفر شده نیز در این معدن راسیونالیزه شده، بدینترتیب که مواد منفجره در جبهه‌ی کار توسط دستگاه مخصوصی با فشار معینی بداخل چال ریخته می‌شود.

آتشبار که وسیله‌ی نقلیه شخصی دارد حدود ۱۳ - ۱۰۰ کیلوگرم مواد منفجره را که از ۹۴٪

آمون ژلیت و بـ۷ گازاویل تشکیل شده است بکارگاه برد و . ه تا ۸۰ چال را که هر کدام ۳ متر طول دارد، خرج گزاری میکنند، ماشین مذکور عمل خرج گزاری یک چال درظرف ۲ - ۱ ثانیه است. دو کارگر هفتاد چال را در مدت ۵ دقیقه خرج گزاری میکنند.

ماشین بارگیری مورد استفاده در این معدن **Transeloader** میباشد که در ساعت ۱۰۰ تن بارگیری میکند، این ماشین بارگیری و باربری فاصله‌ی ۲۰۰ متر را در مدت ۴ دقیقه طی میکند و پس از خالی کردن دو مرتبه عمل بارگیری را از ابتدا آغاز میکند. این ماشین احتیاج به دور زدن ندارد. بلکه عمل بارگیری و باراندازی را در یک جهت انجام میدهد.

این ماشین توسط موتور دیزل کار می‌کند، پس از اینکه مواد معدنی را باراندازی کرد سنگ آهن برروی نوار ریخته شده و توسط **Skip** از چاه خارج میگردد.

وسیله‌ی نگاهداری پیچ و مهره در این معدن مورد استفاده قرار میگیرد، بدین طریق که چالهای بقطر ۳۶ - ۳۲ میلیمتر و بطول یک متر حفر شده و وسیله‌ی نگاهداری یعنی پیچ را در داخل آن نصب می‌کنند. از تأسیسات جالب این معدن که برای بهبودی و پیشرفت کار ساخته شده است دستگاه نقاله‌ی انسان بزرگ‌میانی میباشد. ویسیله‌ی آن کارگران از طبقه‌ی پائین که چاه اصلی بآن متنه میشود به محل کار خود که از یکدیگر حدود ۰۰ ه متر فاصله دارند و اختلاف ارتفاعشان ۱۰ متر است میروند، این سیستم امکان پیاده شدن در فواصل وطبقات مختلف را میدهد.


عیار آهن این معدن حدود ۳۰٪ است، علت اینکه این معدن با این عیار نسبی کم میتواند این سنگ آهن را استخراج کند اینست که کارخانه‌ی ذوب در مجاورت معدن قرار دارد. و این اهمیت هزینه‌ی حمل و نقل سنگ معدن را بخوبی نشان میدهد بطوریکه در اروپا امروزه کارخانجات ذوب آهن خود را در سواحل و بنادر میسازند. زیرا مواد اولیه‌ی آن از طریق راههای آبی که از خارج این قاره وارد میشود.

معدن پتاس Friedrichshall

این معدن در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد. نمکی که از این معدن استخراج میشود **(ClK) Sylvinit** میباشد که در یک توده‌ی عظیم از نمک طعام **CaNaCl** قرار دارد.

حفرچاه اصلی این معدن در سال ۱۹۰۱ آغاز گردید و با اشکالات فراوان در ۱۹۰۶ به ۵۳۰ متر عمق رسید بطوریکه اوئین محصول این معدن در ۱۹۰۷ به بازار عرضه شد در سالهای اخیر یک طبقه‌ی جدید در عمق ۷۰ متر حفر شده است. که براساس مدرن‌ترین تجهیزات معدنی طرح ریزی شده است. واگن‌ها با ظرفیت ۶۰۰ لیتر، قطارها - الکتریکی که با علامات اتوماتیک بحرکت خود ادامه میدهند در این معدن مشغول کارند.

متند استخراج در این معدن **Strossenbau** میباشد (شکل ۳).



شکل ۳

ابعاد گالریهای استخراجی عبارتند از:

عرض گالری	۱۰ - ۸ متر
ارتفاع گالری	۴ - ۳ متر

برای حفاری یک چنین گالری ۱۰۰ چال زده میشود پیش چالی از نوع کانادائی و عمق چالها ۳۸ متر انجام میگیرد و در هرنوبت کار تا ۱۵ متر پیشروی میشود. ماده منفجره مصرفی مورد استفاده در جلو سینه کار مخلوط و با فشار بداخل چال ریخته میشود.

چال زنی توسط ارابه بزرگ و مجهز از نوع Secoma با یک یا دو بازو که به کمک دستگاه هیدرولیکی در تمام جهات حرکت میکند میباشد.

این معدن در ۳ نوبت کار ۶۲۰ تن سنگ معدنی و نمک استخراج می کنند که این مقدار توسط ماشینهای بارکننده Joy بارگیری میشود، بارگیری و بسیاری از عملیات باربری توسط دستگاههای اتوماتیک انجام میگیرد.


عيار پتاس اين معدن ۵٪ K₂O است و بتوسط فلوتاسیون تغییظ میشود.

جمع کارگران داخل معدن ۴۰۰ نفر است.

معدن روپاز آهک

این معدن روزانه ۳۰۰۰۰ تن از دو کارگاه استخراجی ماده معدنی بدست میدهد و حدود ۶٪ آن خاکهای بیمصرف است، ارتفاع پله های استخراجی ۲۰ متر میباشد و سنگ آهن این معدن از سنگهای معادن مشابه سخت تراست، دیواره‌ی پله های استخراج عمود نبوده و دارای شیب ۸۰ درجه نسبت به سطح افق است. برای عملیات آتشبازی در این معدن به حفر کمانه مبادرت میشود که قطر این کمانه ها ۱۵ mm.

میباشد، ماشینهای حفار مخصوص که اغلب بروی کامیون نصب شده و دارای قابلیت مانور است، یعنی بکلیه‌ی جهات حرکت می‌کند و عملیات حفاری را انجام میدهدن. فشار وارد به کف گمانه تا ۱۵ تن و سرعت چرخش مته ۳ مرتبه در هر دقیقه است. این دواندازه در ماشینهای مجهز بستگی به سختی و مشخصات سنگ قابل تنظیم است. سرمههی این وسایل حفاری از نوع کربور دوتنگستان و طرز خارج کردن گردچال توسط هوای فشرده میباشد، امتداد چال نسبت به پله در شکل زیر نموده شده است.



شکل ۴

ماده‌ی منفجره مورد مصرف مخلوطی از ۹٪ نیترات آمونیم و ۱۰٪ آمون ژلیت میباشد. ۶ متر آخر چال را بوسیله‌ی گرد چال و یا شن پر میکنند، آتشباری الکتریکی انجام شده و چاشنی‌های میکروتاخیری برده میشود، مصرف مواد منفجره مصرف شده برای استخراج یک تن سنگ ۹۰ گرم است. اغلب اتفاق می‌افتد که پس از انجام آتشباری قطعات بزرگی از کوه کنده میشود، که مستلزم حفاری و آتشباری مجدد است. ولی با بکار بردن یک روش صحیح در آتشباری خصوصاً خرج گزاری میتوان این نقیصه را بعداً قل رسانید، و این نقص در این معدن تقریباً برطرف شده است بطوریکه برای هر ۱۰۰ تن یک الی دو مرتبه احتیاج به خورد کردن مجدد است.

اندازه‌ی سنگها که باستی دو مرتبه خورد شوند مربوط به دهانه‌ی سنگ شکن هاست و در این معدن سنگها با ابعاد بیش از یک متر دو مرتبه بوسیله‌ی آتشباری خورد میشند.

تجربه نشان میدهد که بزرگترین ابعاد سنگی که داخل سنگ شکن میشود نباشیست بیش از $\frac{2}{3}$ عرض دهانه باشد.

بارگیری توسط بیل مکانیکی و باربری توسط کامیونهای معدنی روی لاستیک انجام میگیرد. در این معدن گذشته از سنگ شکن‌های بزرگ ثابت یکنوع سنگ شکن متحرک هم وجود دارد که در صورت احتیاج به محل بارگیری حمل و سنگها آن را خرد میکنند.

b- کارخانه سرمته سازی Christensen

این کارخانه انواع و اقسام مختلف سرمته را برای کارهای حفاری و سونداق می‌سازد. سرمته‌های این کارخانه مجهز بالmas می‌باشد که این masها را در یک خمیره‌ی فولادی نشاند ادها ند بطور کلی بکار بردن mas در عملیات حفاری از ۱۰۰ سال پیش باينطرف معمول شده است.

- برای حفاری از دونوع الماس استفاده میشود:

۱ - الماسهای طبیعی

۲ - الماسهای مصنوعی

الماسهاي طبیعی بیشتر از معادن آفریقا بدلست می‌آيد. نوع دیگر آن که تقریباً Amorph میباشد از برزیل بدلست می‌آید و در مقابل ضربه مقاومت بیشتری نشان میدهد و گرانترین الماسهاي طبیعی در صنعت میباشد.
۰.۲٪ ارزش الماسهاي طبیعی از آن .۰.۲٪ وزن کلیه الماس استخراج شده است و این .۰.۲٪ الماس مرغوب مورد استعمال زینتی دارد.

ابعاد الماسهاییکه مورد استفاده قرار میگیرید مربوط به طرز مصرف متنه میباشد و آن عبارتست از:

۱- برای عملیات حفاری نفت الماسهای که وزن هر دانه‌ی آن از ۱ تا ۶ قیراط می‌باشد.

۲- برای معدن الماس‌هاییکه وزن هر عدد آن از $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{4}$ قیراط باشد.

۳- الماسهاییکه دانه‌های آن از mm. کمتر است جزو گرد محسوب میشود ، و ارزش چندانی ندارد. خورده الماس را برای ساختن سنگ سباده مورد استفاده قرار میدهند.

پارزش ترین الماس طبیعی برای صنعت یک قطعه‌ی متراکم و حتی الامکان گرد است الماسهای کنگو و بیطور کلی آفریقای جنوبی بیشتر از این نوع است.

دانه‌های الماس را در روی مته یا منظم وبا درنظر گرفتن جهت یالهای قطعات(اریانته) وبا بدون درنظر گرفتن جهت آن نصب می کنند. سرمته هائی که دانه های آن بوسیله‌ی الماس جهت دار ساخته شده است دارای راندمان بیشتری میباشد. ولی در عوض گرانترند، بطور کلی سرمته های بادانه های الماس «اریانته» بعلت هزینه‌ی زیاد مته‌ی آن مورد استعمال کمتری دارند.

المسهای یک مته در اثر سایش از بین نمیروند بلکه در اثر ایجاد حرارت بعلت اصطکاک شدید تبدیل به گرافیت شده و از بین میروند، و این موضوع اهمیت خنک کردن سرمههای الماس را نشان می‌دهد.

طرز قرار دادن دانه های الماس پر روی خمیره کریو، دوتنگستان از اینقارا است. که فرم مهادن نظر

را بطور منفی در داخل یک بلوک گرافیت حفر می کنند و محل قرار گرفتن دانه های الماس را با یک متنه بسیار کوچک (متنه دندانسازی) کمی گود کرده والماسه را در داخل این گودیها می چسبانند، پس از آن خمیری سرمته را در داخل این فضای خالی بدون وجود اکسیژن در فضای کار میریزند و پس از خنک شدن بطور ملایم با چکش گرافیت را دور می کنند، درجه حرارت آلیاژ مذاب حدود ۱۲۰ درجه است ویسته باینکه سنگی که باستی بوسیله ای این متنه مورد حفاری قرار گیرد سخت یا نرم باشد این خمیره را از آلیاژ سخت تر ویا نرم تر تشکیل میدهند.

قیمت یک سرمته حفاری که قطر آن $\frac{1}{2}$ اینچ بوده و هزار قیراط در آن الماس بکار رفته باشد متجاوز از هزار دلار است که تقریباً ۹۰ دلار آن مربوط به بهای الماسهای سرمته میباشد. الماسهای یک سرمته کار کرده را میتوان بازیابی نمود با اینترتیب که اگر دراثر فرط استعمال یک سرمته بکلی از بین نرفته باشد، میتوان آنها را از طریق الکترولیز بازیابی نمود بدینترتیب که دراثر الکترولیز آلیاژ خمیره سرمته از الماسها جدا شده والماس در کف ظرف میماند پس از سقوط الماسهای سرمته در ته محلول عمل الکترولیز را متوقف می کنند. الماسهای بازیابی شده توسط دست جدا، توزین، و با چشم ممیزی میشود و بـ٪ ۷ تا ٪ ۸ وزن الماسهای بکار رفته را بتوان بدینظریق بازیابی کرد.