

# کنترل توان و فرکانس در سیستم برق بهم پیوسته

نوشته

فرخ حبیبی اشرفی

مهندس برق

قسمت اول

چکیده :

چکیده: در این نوشته اصول کنترل توان و فرکانس بعنوان قسمتی از سیستمهای کنترل تولید مورد مطالعه قرار گرفته است. ضمن این بررسی نشان داده شده است که دستگاه تنظیم کننده توربین بخار (یا توربین آبی) بتهائی نمیتواند خطای فرکانس را در حالت ماندگار بصفه برساند و لازم است کنترل اضافی دیگری به دستگاه تنظیم کننده افزود. در سیستم بهم پیوسته این کنترل اضافی از یک مرکز فرمان مشترک بمولدهای موجود در سیستم فرستاده میشود.

مقدمه

منظور اصلی هر سیستم نیروی برق عبارتست از رساندن انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان مختلفی که در حوزه عملیات سیستم قرار گرفته اند. مصرف کنندگان خواستار آن هستند که سیستم توانائی تأمین بار را در تمام مدت داشته و در ضمن از لحاظ کیفیت واجد شرایط زیر باشد:

۱- فرکانس ثابت

۲- ولتاژ ثابت

۳- قابلیت اطمینان زیاد

از طرف دیگر لازم است که این انرژی با کمترین هزینه تولید و توزیع گردد [۱]. بهم پیوستن (۱) سیستم نیروی برق بهترین روش (از نقطه نظر اقتصاد سرمایه گذاری و بهره برداری) برای بالا بردن توانائی تأمین بار شناخته شده و وظیفه تأمین کیفیت لازم نیز بعده سیستم کنترل کننده و گذار شده است بدیهی است

است تنها سیستمی که درست طرح شده و از آن بطرز صحیحی بهره برداری میشود تمام نیازمندیهای بالا را برآورده خواهد ساخت.

نقش مهم دستگاههای کنترل خود کار در بهبود قابلیت اطمینان و بهره برداری اقتصادی از مدت‌ها پیش شناخته شده است بطوریکه در تمام نیروگاههای جدید بطرز بی سابقه‌ای از دستگاههای کنترل خود کار استفاده میشود. اساسی ترین قسمت مسئله کنترل توازن بین تولید و مصرف میباشد. برای اولین بار James Watt پس از بکار انداختن ماشین بخارش با این مسئله مواجه شد و بواسطه تنظیم کننده سرعت مشهورش آنرا حل کرد. هنوز هم تنظیم کننده‌های سرعت راه حلی برای قسمتی از مسئله کنترل که امروزه با آن روبرو هستیم میباشدند. Watt فقط با یک منبع نیروسو کار داشت و یک تنظیم کننده بتنهائی میزان تولید و مصرف را با هم هماهنگ میکرد ولی در سیستمهای بهم پیوسته امروزی تعداد زیادی مولد بطور موازی با هم کار میکنند که هریک سهمی از مصرف کن را تأمین میکنند و بهمین جهت تقسیم اقتصادی بار بین مولدها نیز بر پیچیدگی مسئله کنترل میافزاید.

در گذشته مطالعه کنترل سیستم نیروی برق اصولاً بصورت تجربی صورت میگرفته و فقط چندسالی پیش نیست که از تئوری سیستم‌های کنترل<sup>۱</sup> برای بررسی این مسئله استفاده شده است [۲] و [۳]. در سالهای اخیر نیز تمايل زیادی برای بکاربردن تئوری جدید سیستم‌های کنترل در مسائل مختلف سیستم نیروی برق بخصوص مسئله کنترل آن نشان داده میشود که پیشرفت‌های بزرگی در این زمینه پیش بینی میشود [۴] و [۵].

#### سیستم بهم پیوسته


مؤسسات برق در ابتدا بطور منفرد تأسیس، و بهره برداری میشده‌اند و ای استلزم تواید توانهای خیلی زیاد و هم چنین برای بسته آوردن قابلیت اطمینان بیشتر مؤسسات مجاور بهمدیگر وصل شدند. مصرف نیروی برق در ساعات مختلف شب‌انه روز متغیر است و هر مؤسسه برای اینکه بتواند توان لازم در ساعات قله بار را تأمین کند ناچار است چندین واحد ذخیره داشته باشد و حتی چون امکان دارد - گاهی مصرف بطور ناگهانی تغییر کند نمدادی از مواردهای ذخیره که واحدهای ذخیره چرخان<sup>۲</sup> نامی‌می‌شوند باستی بدون بار در حال کار کردن و آماده بار گرفتن باشند. بهم پیوسته شدن مؤسسات برق از نظر اقتصادی دارای مجانس زیادی است، زیرا تعداد کمتری واحد ذخیره برای ساعات قله بار و تعییرداد کمتری واحد ذخیره چرخان برای بهره برداری تمام سیستم لازم خواهد بود. بهم پیوسته شدن حسن دیگری نیز دارد مثلاً هر وقت کی از مؤسسات عصو سیستم بهم پیوسته بتوان اضافی احتیاج داشته باشد میتواند آنرا از مؤسسات مجاور بگیرد و از هم بهم پیوسته بودن امکان میدهد که از اقتصادی ترین منابع انرژی بینهای و جهی استفاده شود [۶].

۱ - Control System Theory

۲ - Peak Loads

۳ - Spinning reserve

مراجعه به شکل (۱) معنی و مفهوم اصطلاحاتی را که در سیستم بهم پیوسته مرسوم هستند بخوبی روشن می‌سازد. تمام سیستم مرکب از مولدهای و مصرف کننده‌های مؤسسات برق مختaphی که از طریق شبکه انتقال بهم‌دیگر وصل هستند سیستم بهم پیوسته<sup>۱</sup> نامیده می‌شود.



بهره‌برداری و کنترل سیستم بهم پیوسته ممکن است بدوسورت انجام شود. اگر سیستم بهم پیوسته بصورت واحد کنترل شود، سیستم یک ناحیه‌ای<sup>۲</sup> نامیده می‌شود (شکل ۱-الف) در غیراپنصورت سیستم به چند


۱ - Interconnected

۲ - Single - area interconnected system

ناحیه بهره‌برداری تقسیم شده و تحت عنوان سیستم چندناحیه‌ای<sup>۱</sup> مشخص می‌گردد (شکل ۱-ب). ناحیه<sup>۲</sup> پنهانی از سیستم اطلاق می‌شود که مسئول تأمین بار حوزه خودش است و خطوطی که نواحی مختلط را بهم وصل نمی‌کند خطوط رابط<sup>۳</sup> نامیده می‌شود. هر ناحیه ممکنست از یک یا چند مؤسسه برق و یا حتی فقط قسمی از یک مؤسسه برق تشکیل شده باشد. در شرایط عادی معنی می‌شود که توان گذرنده از خطوط رابط همیشه ثابت باشد. مقدار توان گذرنده از خطوط رابط براساس شرایط تواید و معروف نواحی مجاورهم ظرفیت خطوط رابط، وهم چنین توزیع اقتصادی توان در سیستم بهم پیوسته تعیین می‌شود<sup>[۲]</sup>.

### کنترل سیستم برق بهم پیوسته

دیاگرام عمل شکل (۲) بطور ساده وظایفی را که بهم پیوسته سیستم کنترل کننده و اگذارشده اند.




۱ - Multiple - area interconnected system

۲ - Area

۳ - Tie - lines

نشان میدهد. از نظر تئوری سیستم‌های کنترل یک چنین سیستمی بطور خلاصه بومیله دیاگرام شکل (۳) نمایش داده میشود [۷]. مطابق این شکل کمیت‌هایی که پایستی کنترل شوند باورودی‌های معیار مقایسه شده و میزان خطأ را تعیین میکنند. این خطأها وارد سیستم کنترل کننده شده و نیروهای کنترل کننده را ایجاد میکنند.



شکل ۳. سیستم کنترل سیستم برق به بروز

نکته مهمی که در اینجا لازم است بآن اشاره شود اینستکه عمل سیستم شکل (۳) براساس متغیرها نیست که مبین انحراف از شرایط کارعادی سیستم هستند و بهمین جهت در این بررسی منحصرآ با نامو متغیرها سروکار خواهیم داشت.

سیستمی که در اینجا معرفی شده دارای چندین ورودی و چندین خروجی است و کسانیکه با تئوری سیستم‌های کنترل آشنا هستند بخوبی از میزان پیچیدگی طرح این نوع سیستم آگاه هستند. پیچیدگی واشکا - لات طرح تا اندازه زیادی به میزان وابستگی<sup>۲</sup> ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف با همدیگر، سخت گیری از نیازمند - یهای کنترل، و پیچیده بودن نمایش ریاضی سیستم ارتباط دارد. در اینجا لازم است علاوه بر ثابت نگاه داشتن فرکانس، ولتاژ شاید صد ها شمش<sup>۳</sup> نیز کنترل شوند و در ضمن توان خروجی مولدهای مختلف نیز بطور اقتصادی شده و حتی لازم باشد که توان گذرنده از بعضی خطوط (خطوط رابط بین دوناچیه) هم در حدود معینی باقی بماند.

در نگاه اول چنین پناظر میرسد که کنترل سیستم نیروی برق مسئله بسیار پیچیده و مشکلی را پیش می‌آورد، ولی عمل این مسئله با مطرح کردن دلایل منطقی ایکه از شناسائی سیستم نیروی برق ناشی شده‌اند خیلی ساده‌تر میشود. نکاتی که باعث ساده شدن نمایش ریاضی سیستم میشوند عبارتند از:

- ۱- وابستگی بین کنترل فرکانس و کنترل ولتاژ بسیار ضعیف است بطوریکه میتوان این دو کنترل را بطور جدا از هم بررسی کرد.

- ۲- وابستگی بین کنترل ولتاژ شمش‌های مختلف سیستم نیز بسیار ضعیف است بطوریکه میتوان ولتاژ شمش‌های مختلف را بطور مستقل از هم کنترل کرد.

- ۳- بخارط بهم پیوستگی مستحکم تری که بین شمش‌های مختلف هر فناحیه موجود است میتوان

تغییر فرکانس تمام شمشهای ناحیه را یکسان فرض کرده و بعنوان تغییر فرکانس ناحیه در نظر گرفت. بدیهی است چون نواحی مختلف بوسیله خطوط رابط نسبتاً ضعیفتری بهم وصل هستند، تغییر فرکانس نواحی مختلف متفاوت خواهد بود.

باتوجه به نکات بالا و در نظر گرفتن اینکه چون ثابت‌های زمانی مربوط به کنترل توان و فرکانس خیلی بزرگ‌تر از ثابت‌های زمانی مربوط به کنترل ولتاژ هستند می‌توان مسئله کنترل تولید را بدون دخالت دادن کنترل ولتاژ مطالعه و بررسی کرد و این روشنی است که که در این نوشته دنبال خواهد شد. از طرف دیگر چون گنجانیدن تمام مطالب مربوط به کنترل تولید باعث طولانی شدن نوشته خواهد شد، بهمین جهت در این نوشته فقط راجع به کنترل توان و فرکانس گفتگو می‌شود و تقسیم اقتصادی توان بین نواحی مختلف و هم‌چنین بین نیروگاههای هر ناحیه بنویشته‌های قبلی در این زمینه خواهد بود [۸] و [۹] موقول می‌شود.

## نمایش ریاضی سیستم نیروی برق

### مفاهیم اساسی

بطور کلی در اصطلاح نظریه سیستم‌ها<sup>۱</sup> هر اسباب یا شیوه واقعی بنام یک سیستم فیزیکی "شناخته می‌شود. برای اینکه بتوان سیستم فیزیکی را بطور تحلیلی بررسی و یا طرح کرد لازم است ابتدا آنرا یک صورت ایده‌آل در آورد. صورت ایده‌آل<sup>۲</sup> هر سیستم فیزیکی بعنوان مدل<sup>۳</sup> آن شناخته می‌شود. بدیهی است که برحسب شرایط مسئله ممکن است مدل‌های مختلفی برای یک سیستم فیزیکی بدست آید، مثلاً یک شبکه الکتریکی را می‌توان بامدلی که کلیه عناصر خطي باشند نمایش داد ولی گاهی لازم است که غیر خطی بودن بعضی از عناصر شبکه را نیز مورد نظر گرفت. مرحله بعدی بدست آوردن یک نمایش ریاضی برای مدل است، در اینجا لازم است محورهای مختصات و متغیرهای لازم را انتخاب کرده و قوانین فیزیکی مربوط را در موردنامان اجرا کرد. مثلاً برای یک مدل معین شبکه الکتریکی می‌توان نقطه‌ای بعنوان نقطه مینا انتخاب کرده و ولتاژ هر یک از گروه‌های شبکه را نسبت‌باین نقطه مینا بعنوان متغیرها در نظر گرفته و معادلات ولتاژ گرهی را برای آن نوشت، در صورتیکه اگر برای همین مدل شبکه جهت‌های مقایسه انتخاب کرده و شدت جریان حلقه‌های اصلی<sup>۴</sup> را بعنوان متغیرها در نظر بگیریم با پذیرفتن قانون ولتاژ کیرشهف در حلقة‌ها و قانون جریان کیرشهف در گره‌های معادلات دیگری برای مدل شبکه بدست خواهد آمد. بنابراین برای هر مدل می‌توان چندین سری معادله مختلف بدست آورد که هر کدام‌شان بنوبه خود یک نمایش ریاضی<sup>۵</sup> برای مدل مورد بحث بحساب می‌آیند. قسمت‌هایی کار عبارتست از انتخاب نمایش ریاضی ایکه رفتار واقعی سیستم فیزیکی را بطرز مناسبی نشان دهد [۱۰].

۱ — Systems theory

۲ — Physical system

۳ — Idealized

۴ — Model


۵ — Node voltage equations

۶ — Basic loops

۷ — Mathematical representation


چون منظور این نوشته عبارتست از تشریح مبانی و اصول کنترل برق و بررسی عواملی است که در این مسئله دخالت دارند بهمین جهت ساده‌ترین مدلها و نمایش‌های ریاضی را برای قطعات مختلف می‌سیم نیروی برق انتخاب کرده و ارتباط پیوستگی این قطعات را با هم‌بینی تصویرتی که در شکل (۴) نشان داده شده در نظر خواهیم گرفت.

برای آشنائی با نمایش‌های ریاضی کاملاً به منابع شماره [۱۱] و [۱۲] مراجعه شود.




### نمایش ریاضی توربین و دستگاه تنظیم کننده سرعت

در شکل (۵-الف) یک تنظیم کننده سرعت هیدرولیکی<sup>۱</sup> که معمول‌ترین نوع تنظیم کننده‌های سرعت است بطور ساده نشان داده شده است. بطور کلی هر تنظیم کننده سرعت هیدرولیکی از یک تنظیم کننده سرعت<sup>۲</sup> و یک سرومотор هیدرولیکی تشکیل شده که مطابق دیاگرام عمل شکل (۵-ب) با هم‌بینی مریب می‌شوند. طرز کار این تنظیم کننده در مرجع شماره [۱۳] تشریح شده ولزومی به تکرار آن نیست، فقط نکته‌ای که باید یادآوری شود اینستکه دستگاه تغییر دهنده سرعت<sup>۳</sup> در واقع سرعت توربین را در بار ثابت تغییر میدهد.



۱ — Mechanical - Hydraulic Speed - Governing System  
۲ — Hydraulic Servomotor  
۳ — Speed Changer

۱ — Speed Governor  
۲ — Speed Changer



شکل ۵ - سلسله کننده سرعت هیدرولیکی

معمولاً مدل این تنظیم کننده سرعت غیرخطی است ولی در مطالعات مربوط به کنترل تولیداز این غیر خطی بودن صرفنظر کرده ویرای آن یک مدل خطی در نظر گرفته میشود. نمایش ریاضی مدل خطی تنظیم کننده سرعت بوسیله دیاگرام شکل (۵-پ) نشان داده شده است [۴] .

در این دیاگرام  $T_g$  عبارتست از ثابت زمانی مکانیسم تنظیم کننده سرعت  
 $R$  عبارتست از افت یا تنظیم سرعت که از رابطه زیر حساب میشود :

$$R = \frac{N_0 - N}{N_r} \quad (1)$$

$N_0$  : سرعت بدون بار توربین

$N_r$  : سرعت نامی توربین

$N$  : سرعت توربین در بار نامی

$\Delta P_c$  عبارتست از نمو توانی که باعث تغییر دهنده سرعت میتوان بdest آورد

$\Delta P_{gv}$  عبارتست از نمو توانی که تغییر وضعیت شیر بخار بوجود خواهد آورد

$\Delta \omega$  عبارتست از تغییر سرعت زاویه‌ای

$S$  عبارتست از تغییر تبدیل لالاس

۱ - Speed Regulation or Droop


۲ - Rated Speed

۳ - No - load speed

۴ - Speed at rated Speed

تمام کمیتهایی که در دیاگرام شکل (۵-پ) بکار رفته اند باستثنای زمان که بر حسب ثانیه است، نسبت بواحد بیان شده اند. ضمناً مقادیر معمول پارامترهایی که بکار رفته اند در حدود  $R=0.000$  و  $T_g=0.2$  ثانیه میباشند.

مدل توربین های بخار نیز بر حسب انواع مختلف توربین متفاوت خواهد بود [۱۲]. در دیاگرام شکل (۶) نمایش ریاضی یک توربین بخار ساده نشان داده شده است.




شکل ۶- نمایش ریاضی یک توربین بخار ساده

در این دیاگرام،  $T_g$  عبارتست از ثابت زمانی توربین بخار و مقدار آن معمولاً در حدود ۰/۰۰۰. ثانیه است.

$\Delta P_g$  عبارتست از نمو توانی که در مولد برق ایجاد میشود.

ضمناً بازهم تمام کمیتهای بالا باستثنای زمان که بر حسب ثانیه است، بر حسب نسبت بواحد میباشند. نمایش ریاضی یک توربین آبی ساده نیز بوسیله دیاگرام شکل (۷) نشان داده شده است [۱۲].




شکل ۷- نمایش ریاضی یک توربین آبی

در این دیاگرام  $T_w$  ثابت زمانی آب نامیده شده و مقدار آن در حدود ۰-۰/ ثانیه است.

در دنباله این نوشته بمنظور نشان دادن روش مطالعه کنترل تولید، تنظیم کننده سرعت هیدرو-

مکانیکی (شکل ۶-پ) و توربین بخار ساده (شکل ۶) را در نظر گرفته و نمایش ریاضی توربین بخار و تنظیم کننده سرعتش را مطابق دیاگرام شکل (۸) با تابع تبدیل  $G_{g1}(s)$  نمایش خواهیم داد:

$$G_{g1}(s) = \frac{1}{(1+sT_g)(1+sT_i)} \quad (۲)$$



شکل ۸- نمایش ریاضی یک توربین با راستنمایش هدایت

بدیهی است که در شرایط و وضعیتهای دیگر پس هوالت میتوان نمایشهای مناسب مربوط با آن شرایط را جایگزین این نمایش ریاضی نمود.

## نمایش ریاضی سیستم الکتریکی

پس از تشریح نمایش‌های ریاضی دستگاه تنظیم کننده سرعت و تورین لازم است برای سیستم متشکل از شبکه انتقال ومصرف کننده‌ها نیز نمایش مناسبی بدست آورد. برای این منظور یکی از نواحی سیستم بهم پیوسته شکل (۱-ب) را درنظر گرفته وفرض می‌کنیم که بار (مصرف) این ناحیه باندازه  $\Delta P_1$  تغییر کند. در نتیجه این تغییر با فرکانس سیستم تغییر کرده و توجیب می‌شود که تنظیم کننده سرعت تورین عمل کرده و توان مولده را باندازه  $\Delta P_g$  تغییر دهد. اما چون قسمتی از بار سیستم را موتورهای الکتریکی تشکیل میدهند و تغییر فرکانس نیز بنوبه خود موجب تغییر توان این نوع مصرف کننده‌ها می‌شود لذا تغییر مؤثر با سیستم  $\Delta P_L$  تابعی از تغییر بار  $\Delta P_1$  و تغییر سرعت  $\Delta \omega$  خواهد بود و رابطه آنها با همیگر بطور تقریبی با معادله زیر بیان می‌شود:

$$\Delta P_L = \Delta P_1 + \frac{\partial P_L}{\partial \omega} \Delta \omega \quad (۳)$$

بهمین ترتیب تغییر مؤثر توان مولد  $\Delta P_G$  نیز از دو قسمت تشکیل می‌شود: قسمتی از آن یعنی  $\Delta P_g$  از عمل تنظیم کننده سرعت تورین بدست می‌آید و قسمت دیگر از تغییر سرعت  $\Delta \omega$  ناشی می‌شود و رابطه آنها نیز با همیگر بطور تقریبی با معادله زیر بیان می‌شود:

$$\Delta P_G = \Delta P_g + \frac{\partial P_G}{\partial \omega} \Delta \omega \quad (۴)$$

اضافه توان ( $\Delta P_G - \Delta P_L$ ) بمصرف تغییر سرعت زاویه‌ای (یا فرکانس) ناحیه و تغییر توان در خطوط رابط با نواحی مجاور یعنی  $\Delta P_{tie}$  می‌رسد:

$$M \frac{d\Delta \omega}{dt} + \Delta P_{tie} = \Delta P_G - \Delta P_L \quad (۵)$$

در رابطه بالا  $M$  عبارتست از تعداد حرکت زاویه‌ای<sup>۱</sup> رتورهای تورین و مولد و مقدار آن بسهولت بكمک ثابت اینرسی<sup>۲</sup>  $H$  که در محاسبات مربوط به پایداری سیستم نیروی برق معرفی شده است محاسبه می‌گردد [۱۵]:

$$H = \frac{\text{انرژی ذخیره شده در رتور تورین و مولد بر حسب کیلو ژول}}{\text{توان مولد بر حسب کیلو ولت آمپر}} \quad (۶)$$

$$M = \frac{H}{180 f_0} \quad (۷)$$

$f_0$  فرکانس نامی سیستم برق است.

با زهم تمام کمیت‌هایی که در معادله (۵) بکار رفته‌اند باستثنای زمان که بر حسب ثانیه است، بر حسب نسبت بوآحد بیان شده‌اند.

با استفاده از روابط (۳) و (۴) معادله (۵) بصورت زیر در می‌آید:

$$M \frac{d\Delta\omega}{dt} + D\Delta\omega + \Delta P_{tie} = \Delta P_g - \Delta P_l \quad (8)$$

که در آن

$$D = \frac{\partial P_L}{\partial \omega} - \frac{\partial P_G}{\partial \omega} \quad (9)$$

ضریب استهلاک سیستم<sup>۱</sup> نامیده می‌شود.

اما چون در بهره برداری و کنترل سیستم نیروی برق بجای سرعت زاویه‌ای معمولاً با فرکانس سرو کار داریم بهمین جهت است که معادله تغییرات نموفر کانس بر حسب زمان را بدست آوریم. خوشبختانه چون تمام کمیت‌هایی که در معادله (۸) بکار رفته‌اند بر حسب نسبت بوآحد هستند و در ضمن بخاطر وجود را بطری ساده  $\Delta\omega = 2\pi\Delta f$  مقدار نسبت بوآحد نمو سرعت زاویه‌ای با مقدار نسبت بوآحد نمو فرکانس یکسان هستند و معادله تغییرات نمو فرکانس درست بهمان صورت معادله (۸) می‌باشد:

$$M \frac{d\Delta F}{dt} + D\Delta f + \Delta P_{tie} = \Delta P_g - \Delta P_l \quad (10)$$


اکنون برای بدست آوردن نمایش ریاضی سیستم کافی است که از معادله (۱۰) تبدیل لاپلاس گرفت.

$$Ms\Delta F(s) + D\Delta F(s) + \Delta P_{tie}(s) = \Delta P_g(s) - \Delta P_l(s) \quad (11)$$

و بالاخره شکل نهائی معادله (۱۱) بصورت زیر در می‌آید:

$$\Delta F(s) = \frac{1}{Ms + D} [\Delta P_g(s) - \Delta P_l(s) - \Delta P_{tie}(s)] \quad (12)$$

معادله (۱۲) بوسیله دیاگرام شکل (۹) نشان داده خواهد شد.



شکل ۹-۶ نمایش ریاضی سیستم الکتریکی

### نمایش ریاضی خطوط رابط بین فواحی مختلف

اگر ناحیه‌ای پاییشتراز یک خط رابط بنواحی مجاورش متصل باشد، در این حالت جمع جبری<sup>۲</sup> توان

۱ - System damping Coefficient

۲ - علامت منفی برای توانی که از ناحیه خارج می‌شود و علامت منفی برای توانی که وارد ناحیه می‌شود.

گذرنده از خطوط رابط یعنی مقدار خالص توان مبادله شوند: بناهایه<sup>۱</sup> میان آنستکه آیا تولید ناحیه تغییرات بار ناحیه خودش را دنبال میکند. بهمین جهت خطوط رابط براین اساس نمایش داده خواهد شد که مقدار خالص توان مبادله شوند کنترل خواهد شد.

ناحیه  $i$  رادر نظر بگیرید، تغییر مقدار خالص توان مبادله شوند با ناحیه  $i$   $\Delta P_{tie,i}$  برابر است با جمع جبری تغییر توان‌های گذرنده از خطوط رابط بین این ناحیه با نواحی دیگر، یعنی:

$$\Delta P_{tie,i} = \sum_k \Delta P_{tie,ik} \quad (13)$$

در معادله بالا  $\Delta P_{tie,ik}$  عبارتست از تغییر توان گذرنده از خطوط رابط بین ناحیه  $i$  و ناحیه  $k$  وزیر نویس  $k$  فقط بنواحی ایکه با ناحیه  $i$  ارتباط دارند تعلق میگیرد.

اکنون اگر ولتاژ ناحیه  $i$  را با  $E_i = V_i e^{j\theta_i}$  دوولتاژ ناحیه  $k$  را با  $E_k = V_k e^{j\theta_k}$  و امپدانس معادل خطوط رابط بین ناحیه  $i$  و ناحیه  $k$  را با  $Z_{ik} = R_{ik} + jX_{ik}$  نشان دهیم، توان گذرنده از خطوط رابط بین ناحیه  $i$  و ناحیه  $k$  از رابطه زیر بدست خواهد آمد:

$$\begin{aligned} P_{tie,ik} &= \Re \left\{ E_i I_{ik}^* \right\} = \Re \left\{ E_i \frac{E_i^* - E_k^*}{Z_{ik}^*} \right\} \\ &= \frac{1}{R_{ik}^* + X_{ik}^*} \left[ R_{ik} V_i^* - R_{ik} V_i V_k \cos(\theta_i - \theta_k) + X_{ik} V_i V_k \sin(\theta_i - \theta_k) \right] \end{aligned} \quad (14)$$

در رابطه بالا  $\Re$  بترتیب معرف قسمت حقیقی و علامت مزدوج موهمی یک کمیت مختلط بیباشد. چون معمولاً مقدار مقاومت الکتریکی خطوط انتقال در مقایسه با رآکتانس شان کوچک و ناچیز هستند بهمین-جهت برای ساده‌تر شدن معادلات از مقاومت الکتریکی خطوط انتقال صرف‌نظر کرده و رابطه (۱۴) را بصورت خلاصه شده زیر مینویسیم:

$$P_{tie,ik} = \frac{V_i V_k}{X_{ik}} \sin(\theta_i - \theta_k) \quad (15)$$

تغییر توان گذرنده از خطوط رابط بین ناحیه  $i$  و ناحیه  $k$  بجهالت از رابطه (۱۵) قابل محاسبه است.

$$\begin{aligned} \Delta P_{tie,ik} &= \frac{V_i V_k}{X_{ik}} \cos(\theta_i - \theta_k) (\Delta \theta_i - \Delta \theta_k) \\ &= T_{ik} (\Delta \theta_i - \Delta \theta_k) \end{aligned} \quad (16)$$

که در رابطه (۱۶) عبارت زیر

$$T_{ik} = \frac{V_i V_k}{X_{ik}} \cos(\theta_i - \theta_k) \quad (17)$$

بنام ضریب سنکر و نیزاسیون و یا ضریب استحکام خط انتقال نامیده میشود  
چون  $\Delta\omega$  و  $\Delta f$  و  $\Delta\theta$  توسط فرمول زیر باهم مربوط میشوند:

$$\Delta\omega = \pi\Delta f = \frac{d}{dt} \Delta\theta \quad (18)$$

بنابراین رابطه (۱۶) بصورت زیر در خواهد آمد،

$$\Delta P_{tie, ik} = \pi T_{ik} \left( \int \Delta f_i dt - \int \Delta f_k dt \right) \quad (19)$$


وبالاخره تغییر توان گذرنده از کلیه خطوط رابطه ناحیه  $i$  از روی رابطه (۱۳) عبارت خواهد بود از:

$$\Delta P_{tie, i} = \pi \sum_k T_{ik} \left( \int \Delta f_i dt - \int \Delta f_k dt \right) \quad (20)$$

تبديل لاپلاس رابطه (۲۰) عبارتست از


$$\Delta P_{tie, i}(s) = \frac{\pi}{s} \sum_k T_{ik} \left[ \Delta F_i(s) - \Delta F_k(s) \right] \quad (21)$$

وسازجام (۲۱) بدبیگرام شکل (۱۰) که نمایش ریاضی خطوط رابط ناحیه  $i$  است منتهی خواهد شد.  
باترکیب شکلهای (۸) و (۹) و (۱۰) نمایش ریاضی کامل ناحیه تحت کنترل بصورتی که در  
شکل (۱۱) نشان داده شده در میآید.



#### ۱ - Synchronizing or stiffness Coefficient

۲ - اگر مقدار  $\frac{V_i V_k}{X_{ik}}$  در مقایسه با توان ناسی ناحیه  $i$  کوچک باشد خطوط رابطه بین  $i$  و ناحیه  $k$  ضعیف تلقی خواهند شد.




### بررسی کنترل

برای اینکه دینامیک کنترل تولید بهتر نمایان شود، در اینجا از ساده‌ترین سیستم یعنی سیستمی که فقط از یک ناحیه تشکیل شده شروع نموده و پس از بدست آوردن نتایج لازم موضوع را بحث‌انگشتی که سیستم از چندین ناحیه تشکیل شده است تعمیم خواهیم داد.

سیستم یک ناحیه‌ای

### ۱ - سیستم یک ناحیه‌ای

چون سیستم فقط از یک ناحیه تشکیل شده است بنابراین سیستم قادر خطوط رابط بود، و نمایش آن بسادگی از روی شکل (۱۱) پس از حذف  $\Delta P_{ties}(s)$  بدست خواهد آمد، شکل (۱۲) این نمایش را نشان میدهد.



شکل ۱۲ - نیش رومی سیستم یک ناحیه‌ای

ابتدا فرض می‌شود که سیستم هیچ کنترل اضافی دیگری بجز دستگاه تنظیم کننده سرعت توربین نداشته باشد در این صورت  $\Delta P_c = 0$  خواهد بود.

از دیاگرام شکل (۱۲) پس از قرار دادن  $\Delta P_c(s)$  نتیجه زیر بدست می‌آید:

$$\Delta F(s) = -\frac{R}{R(Ms+D) + G_{gt}(s)} \Delta P_l(s) \quad (۲۲)$$

و پس از جانشین کردن  $G_{gt}(s)$  از رابطه (۲۲) عبارت (۲۲) بشکل زیر در می‌آید:

$$\Delta F(s) = -\frac{R(1+sT_g)(1+sT_i)}{1+R(1+sT_g)(1+sT_i)(Ms+D)} \Delta P_l(s) \quad (۲۳)$$

حال فرض می‌کنیم که باز بظور ناگهانی وبصورت پنهانی، بمقدار  $\Delta P_l$  تغییر کند در اینصورت تبدیل لاپلاس آن عبارتست از:

$$\Delta P_l(s) = \frac{1}{s} \Delta P_l \quad (۲۴)$$

تغییر فرکانس سیستم یعنی  $\Delta f$  پس از اینکه سیستم به حالت ماندگار رسیده است باسانی با استفاده از قضیه مقدار نهائی بشرح زیر تعیین خواهد شد [۱۶]:

$$\Delta f = \lim_{s \rightarrow 0} [s \Delta F(s)] \quad (۲۵)$$

پس از جانشین کردن (۴) در (۲۳) و قرار دادن (۴) در (۲۵) نتیجه زیر برای  $\Delta f$  بدست می‌آید:

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_l}{D + \frac{1}{R}} = -\frac{\Delta P_l}{\beta} \quad (۲۶)$$

که در آن

$$\beta = D + \frac{1}{R} \quad (۲۷)$$

مشخصه فرکانس ناحیه<sup>۴</sup> نامیده می‌شود.

رفتار دینامیک تغییر فرکانس یعنی تغییرات نمو فرکانس  $\Delta f(t)$  بر حسب زمان را میتوان با گرفتن عکس تبدیل لاپلاس<sup>۵</sup> از معادله (۲۳) بدست آورد. شکل (۱۳) نمونه‌ای از این تغییرات را نشان میدهد.

بررسی شکل (۱۳) نشان میدهد در حالتیکه سیستم کنترل اضافی دیگری نداشته باشد حتی پس از آنکه سیستم از حالت گذرا به حالت ماندگار رسیده باشد فرکانس ناحیه باندازه  $\Delta f$  تغییر خواهد کرد. با توجه بآنچه که در ابتدای این نوشته راجع به لزوم ثابت نگاهداشت فرکانس گفته شده ملاحظه می‌شود که نباید فقط به عمل تنظیم کننده توربین اکتفا کرد بلکه لارم است در فکر چاره‌ای برای ثابت نگاهداشتن فرکانس بود. برای رسیدن باین مظور کافی است که وضعیت تغییر دهنده سرعت را، بر حسب قانون خاصی که

۱ — Step load change

۲ — Steady-state


۳ — Final value theorem

۴ — Area frequency response characteristic

۵ — Inverse Laplace Transform

نام نیازمندیهای کنترل را برآورده میسازد، تغییر داد. این نیازمندیهای بطور خلاصه میتوان بشرح زیرینیان کرد [۱] :

۱- پایداری همیشه یکی از مسائل مهم سیستم‌های کنترل‌بامدار برگشت میباشد بنابراین سیستم کنترلی که عرضه میشود بایستی بقدر کافی پایدار باشد.



شکل ۱۳ - نمایشن تغییرات نموفر کانس پس از افزایش بار بصورت پله‌ای و قدان کنترل

۲- خطای فرکانس در حالت ماندگار بایستی صفر شود، ضمناً بایستی میزان تغییرات فرکانس در در حالت گذرا حتی المقدور کم باشد.

۳- انتگرال خطای فرکانس نیز نباید از مقدار معینی تجاوز کند. چون با اینکه پس از رسیدن سیستم به حالت ماندگار خطای فرکانس صفر میشود، هیچ سیستم کنترلی نمیتواند خطای فرکانس در حالت گذرا را کاملاً از بین ببرد و چون خطای زمان ساعتهای الکتریکی متناسب با انتگرال خطای فرکانس است بهمین جهت لازم است حدی برای این انتگرال قائل شد.

۴- بازکل ناحیه بایستی طوری بین مولدها موجود در ناحیه تقسیم شود که اقتصادی ترین حالت از نظر هزینه بدست آید [۸]. سیستم کنترلی که بتواند تمام شرایط بالارا در یک مرحله برآورده می‌گردد بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود بهمین جهت برحسب اهمیت نسبی نیازمندیهای بالا معمولاً کنترل در دو مرحله صورت میگیرد. ابتدا سه شرط اول بوسیله سیستم کنترل سریعی که زمان عمل کردنش در حدود چند نانیه است برآورده میشوند و سپس کنترل دیسپاچینگ اقتصادی که زمان عمل کردنش بیشتر از یک دقیقه است شرط چهارم یعنی توزیع اقتصادی باز بین مولدهارا تأمین خواهد کرد. همانطور که قبل از هم گفته شده در این نوشته فقط راجع به مرحله اول کنترل یعنی کنترل فرکانس گفتگو خواهد شد.

برای تعیین فرمانی که نیازمندیهای اساسی کنترل فرکانس را برآورده سازد غرض میکنیم که تغییر

وضعیت تغییر دهنده سرعت از طریق تابع تبدیل  $G_C(s)$  بدست آید، یعنی :

$$\Delta P_c(s) = G_c(s) \Delta F(s) \quad (۲۸)$$

در اینحالت سیستم بصورت شکل (۱) نمایش داده خواهد شد.

۱ - Closed - loop control system

۲ - Response time


۱ - Economic Dispatch Controller

اکنون از روی شکل (۲۴) رابطه بین تغییر فرکانس و تغییر بار بصورت زیر خواهد بود :

$$\Delta F(s) = -\frac{1}{Ms + D + G_{gt}(s)\left[\frac{1}{R} - G_c(s)\right]} \Delta P_l(s) \quad (29)$$

با زهم اگر تغییر بار را بصورت پنهانی در نظر بگیریم، با توجه به معادله (۲۹) رابطه (۲۴) بصورت زیر در در می‌اید :

$$\Delta F(s) = -\frac{\Delta P_l}{s \left\{ Ms + D + G_{gt}(s)\left[\frac{1}{R} - G_c(s)\right] \right\}} \quad (30)$$



شکل ۲۴ - نمودار سیستم کم تأثیرگذاری بازخورد تغییر

و تغییر فرکانس سیستم در حالت ماندگار یعنی  $\Delta f$  با استفاده از قضیه مقدار نهائی عبارتست از :

$$\begin{aligned} \Delta f &= \lim_{s \rightarrow 0} s \Delta F(s) \\ &= -\frac{\Delta P_l}{D + \lim_{s \rightarrow 0} G_{gt}(s)\left[\frac{1}{R} - \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)\right]} \end{aligned} \quad (31)$$

مراجعه به رابطه (۲) نشان میدهد که  $\lim_{s \rightarrow 0} G_{gt}(s) = 1$  ، بنابراین معادله (۳۱) بصورت زیر خلاصه خواهد شد :

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_l}{D + \frac{1}{R} - \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)} \quad (32)$$

از روی معادله (۳۲) بسهولت دیده میشود برای اینکه  $\Delta f$  بصفیر برسد لازم است که  $\lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) = \infty$

بشود، یعنی  $G_c(s)$  بایستی لااقل یک قطب در  $s = 0$  داشته باشد :

$$G_c(s) = -\frac{K}{s} \quad (33)$$

که در (۳۳) ضریب تقویت نام دارد. علامت منفی در رابطه (۳۳) بخاطر آنست که با بالا رفتن فرکانس

(یعنی  $\Delta f$  مثبت) فرمانی بدست آید که عملش روی تغییر دهنده سرعت سبب پائین آمدن فرکانس شود و همین طور برعکس در اینحالت معادله (۲۸) بصورت زیر در می‌آید:


$$\Delta P_c(s) = -k \frac{\Delta F(s)}{s} \quad (24)$$

وعکس تبدیل لاپلاس معادله (۲۴) عبارتست از:

$$\Delta P_c = -k \int \Delta f dt \quad (25)$$

رابطه (۲۵) نشان میدهد برای اینکه خطای فرکانس در حالت ماندگار بصفر برسد لازم است از فرمان متناسب با انتگرال خطای فرکانس استفاده کرد و تقریباً تمام کنترل کننده‌های فرکانس براین اساس طرح وساخته شده‌اند. علت اینکه در رابطه (۲۳) تنها یک قطب ساده در  $s = 0$  اکتفا شده بخاطر پایداری سیستم می‌باشد. چون هرچه به تعداد قطب در  $s = 0$  افزوده شود سیستم ناپایدارتر خواهد شد (۱۶). ضمناً از روی رابطه (۲۵) بسهولت دیده می‌شود تا هنگامیکه خطای فرکانس بصفر نرسد فرمان کنترل کننده آندر وضعیت مکانیسم تغییر دهنده سرعت را تغییر خواهد داد تا اینکه خطای فرکانس را بصفر برساند. میزان سرعت پاسخ<sup>۱</sup> بوسیله ضریب تقویت  $K$  کنترل می‌شود.

شکل (۱۵) تغییرات نمو فرکانس  $\Delta f(t)$  را نسبت بزمان برحسب مقادیر مختلف  $K$  نشان میدهد. توجه باین شکل نشان میدهد که هرچه ضریب تقویت  $K$  بزرگتر باشد به سرعت پاسخ افزوده می‌شود ولی بخاطر نوسانی ترشدن منحنی تغییرات از درجه پایداری آن کاسته می‌شود، بهمین جهت برای تعیین مقدار  $K$  لازم است سیستم مورد نظر را تحت تحلیل قرار داده و مناسب‌ترین مقدار را برای آن انتخاب کرد.



شکل ۱۵

نمایش تغییرات نمو فرکانس پس از افزایش بار بصورت پله‌ای و تأثیر فرمان متناسب با انتگرال خطای فرکانس برحسب مقادیر مختلف ضریب تقویت  $K$

بقیه در نشریه شماره ۳۷

## منابع مراجعه

- 1 – N. Cohn, «Control of Generation and Power Flow on Interconnected System» Second Edition , John Wiley and Sons, Inc. , New York , 1971.
- 2 – L.K. Kirchmayer , «Economic Control of Interconnected Systems» , John Wiley and Sons, Inc. , New York , 1959.
- 3 – G. Quazza, «Noninteracting Controls of Interconnected Electric Power Systems», IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS—85 , No. 7 , July 1966, pp. 727—741.
- 4 – O.I. Elgerd, C.E. Fosha, Jr., «The Megawatt-Frequency Problem: A New Approach Via Optimal Control Theory» IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS—89 , No. 4 , April 1970 , pp. 563—577.
- 5 – E. Handschin ( Ed. ) , «Real - Time Control of Electric Power Systems » , Elsevier Publishing Co. , Amesterdam , 1972.
- 6 – Philip Sporn , «The Integrated Power System » , Mc Graw - Hill Book Co. , New York , 1950.
- 7 – O.I. Elgerd, «Electric Energy Systems Theory : An Introduction » , Mc Graw - Hill Book Co. , New York , 1971.
- 8 – فرخ حبیبی اشرفی ، « بهره برداری اقتصادی از سیستم نیروی برق » ، نشریه دانشکده فنی ، دوره دوم شماره ۲۷ ، دی ماه ۱۳۵۲ ، صفحات ۳۰۸ - ۳۲۷
- 9 – فرخ حبیبی اشرفی ، « فرمول تلفات انتقال نیروبرای محاسبات دسپاچینگ اقتصادی » ، نشریه دانشکده فنی ، دوره دوم شماره ۳۰ ، دی ماه ۱۳۵۳ ، صفحات ۱۴۶ - ۱۱۲
- 10 – L.A. Zadeh,C.A. Desoer, «Linear System Theory -The State Space Approach», Mc Graw - Hill Book Co. , New York , 1963.
- 11 – IEEE Power Engineering Society , « Symposium on Adequacy and Philosophy of Modeling : Dynamic System Performance » , 1975 Winter Meeting , Publication No. 75 CHO975 – 4 – PWR
- 12 – IEEE Committee Report , « Dynamic Models for Steam and Hydro Turbines in Power System Studies », IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS—92 , No. 6 , Nov./Dec. 1973 , pp. 1904 -- 1915.

- ۱۲ - کمال تابا ، « اصول تنظیم خودکار تولید و انتقال نیرو در شبکه های بهم بیوسته » ، نشریه دانشکده فنی ، دوره دوم شماره ۳۲ ، مهرماه ۱۳۰۴ ، صفحات ۲۷ - ۱۴
- ۱۴ - M.A. Eggenberger , « A Simplified Analysis of No Load Stability of Mechanical-Hydraulic Speed Control System for Steam Turbines » , ASME paper 60-WA-34 , Dec. 1960.
- ۱۵ - مهدی رفیعیان ، « هایداری سیستم های الکتریکی » ، نشریه دانشکده فنی ، دوره دوم شماره ۰ ۱ ، دی ماه ۱۳۴۸ ، صفحات ۹۰ - ۱۲۶
- ۱۶ - کمال تابا ، « سر و مکانیسم : اصول مقدماتی و تئوری عمومی سیستمهای خطی با مدار پرگشت » ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۴۷
- ۱۷ - N. Cohn , S.B. Biddle , Jr. , R. G. Lex , Jr. , E.H. Preston , C. W. Ross , and D.R. Whitten , On - Line Computer Applications in the Electric Power Industry » , Proc. of the IEEE , Vol. 58 , No. 1 , Jan. 1970 , pp. 78 - 87.
- ۱۸ - W. G. Beyer , H.J. Fiedler , and L. Kirchmayer , « Digital Computer Dispatching Systems » , PICA Conf. Proc. , 1963 , pp. 52 - 69.
- ۱۹ - کمال تابا ، « سیستم های فرمان خودکار ( جلد دوم سرو مکانیسم ) » ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۰۱
- ۲۰ - C.W. Ross , « A Comprehensive Direct - Digital Load - Frequency Controller » , PICA Conf. Proc. , 1967 , pp. 231 - 238
- ۲۱ - L.H. Fink , Concerning Power System Control Structures » , ISA , Advances in Instrumentation , Vol. 26 , Part 1 , Oct. 1971 , pp. 1 - 11.