


روشهای الکترودشیمیائی حفاظت فلزات

نوشتۀ

دکتر افسر سیار

استادیار متالورژی دانشکده فنی

برای روشن شدن موضوع دیاگرام پتانسیل فلز (دراینجا آهن) را بر حسب pH در نظر می‌گیریم. در این دیاگرام قسمت چپ محیط‌های اسیدی و قسمت راست محیط‌های قلیائی می‌باشد. در پائین خط a آب تحت فشار یک جواحی شده هیدروژن آزادی کند در نتیجه محیط احیا کننده است. در بالای خط b آب اسید شده و انسیژن می‌دهد و تواحی بالا در نتیجه اکسید کننده است. بین دو خط a و b آب از لحاظ ترمودینامیکی پایدار است.



شکل ۱ - مناطق مختلف خوردگی، ایمنی و روئین شدن آهن در 25°C

در روی شکل ۱ می‌بینیم که در دو قسمت مختلف شکل فلز خورده می‌شود در صورتی که در بالا و پائین این دو قسمت آهن محفوظ می‌ماند. بنابراین برای جلوگیری از خوردگی فلز می‌توان از دو راه مختلف حفاظت کاتدی و حفاظت آندی استفاده کرد.

— در روش حفاظت کاتدی تانسیون فلز را بعدی پائین می‌برند که در منطقه ایمنی قرار گیرد. در اینحالت فلز از لحاظ ترمودینامیکی پایدار است و دیگر خورده نمی‌شود و در ضمن سطح آن کاملاً فازی است و پوششی ندارد. در این نوع حفاظت اغلب از یک منبع جریان خارجی استفاده می‌شود و بر روی فلز هیدروژن متصل اند می‌گردد.

— در حفاظت آندی یا حفاظت توسط « روئین کردن » تانسیون فلز را بعدی بالا می‌برند تا در منطقه روئین شدن قرار گیرد. در اینحالت خود فلز پایدار نمی‌شود بلکه روی آن از یک پوسته پایدار (در مورد آهن Fe_2O_3 یا Fe_3O_4) پوشیده می‌شود.

۱ - حفاظت کاتدی

در این روش پتانسیل الکترود فلز مورد حفاظت را پائین می‌برند تا در منطقه ایمنی قرار گیرد و اینکار به دوراه مختلف صورت می‌گیرد:

- الف - حفاظت کاتدی توسط آندهای فعال یا « فدائی »
- ب - حفاظت کاتدی توسط جریان تحمیلی.

حفاظت توسط آندهای فدائی اغلب پرخرج تر از حفاظت توسط جریان تحمیلی خارجی است و بهمین جهت فقط در مورد قطعات کوچک و در محیط‌های که مقاومت مخصوص آنها نسبتاً کم باشد و یا هنگامی که جریان الکتریک در دسترس نباشد بکار می‌رود.

الف - حفاظت کاتدی توسط آندهای فدائی


در این روش فلز مورد حفاظت را بفلزی که کمتر از آن نجیب باشد اتصال می‌دهند و بدین طریق در پیل احتمالی که تشکیل می‌شود فلز اضافی نقش آندرای دارا خواهد شد و خورده می‌شود. (همین اساس تا حدودی در گالوانیزاسیون دخالت می‌کند). این روش ساده است و اغلب بکار می‌رود ولی دارای اشکالاتی نیز می‌باشد. معمولاً اختلاف پتانسیلی را که در فاصله مدار باز بین دوفلز بوجود می‌آید نمی‌توان از روی جنس فلزات تعیین کرد زیرا هنگام کار پیل مقاومتی که مقدار آن بستگی به مقاومت مخصوص الکتروولیت (و یا در کانالهای زیرزمینی به مقدار مقاومت خاک) دارد نیز دخالت می‌کند. بدین طریق یک افت مقاومت حاصل می‌شود و پتانسیل برخی از نقاط فلز مورد حفاظت بیشتر از مقدار لازم می‌گردد و درنتیجه انرژی زیادی تلف می‌شود. بنابراین باید بجای یک آند از چندین آند که با دقت در اطراف فلز پراکنده شده باشد استفاده

جدول ۱ - ترکیب و خواص برشی از آندهای فدایی

مصرف آمپر-دسمال	Kg $\text{Cu} - \text{CuSO}_4$	ترکیب٪										نم آند مشینزیم روی	
		E ٪	Sn	Cd	Pb	Fe	Ni	Cu	Si	Zn	Mn	Al	
۷۶۷	۵۵۶۱-	۰۰	—	—	—	۳۰۰۰ر.	حداکثر حداکثر حداکثر حداکثر حداکثر حداکثر						
۱۲	۱۱۱-	۹۰	۵۰ر.	۳۰ر.	۲۰ر.	۱۴۰۰ر.	بیشتره تا صد						
۲۶	۱۵۱-	۶۰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	بیشتره تا صد

کنند. برای حفاظت آهن می‌توان آند روی ویا منیزیم بکاربرد. پتانسیل اتحال مینیزیم از روی منفی تر است (۱۰۰۰) — نسبت به الکترود سولفات مس در مقابل ۱ رو — برای روی) و ظاهراً باید برای حفاظت آهن بهتر از روی باشد (بسبب زیادتر بودن اختلاف پتانسیل اتحال) ولی عملاً بهره الکتروشیمیائی آندهای روی بیشتر از منیزیم است (۹٪ برای Zn و ۵٪ برای Mg). علت این امر اینست که آندهای منیزیم از منیزی پوشیده می‌شود و در نتیجه دبی پیل کم می‌گردد. بعنوان مثال، خواص اصلی فلزات و آلیاژهای که برای حفاظت کاتدی تشکیلات درون خاک بکار می‌روند ذکر می‌گردد (جدول ۱).

تفسیر الکتروشیمیائی حفاظت کاتدی توسط آند فدائی — بعنوان مثال حفاظت آهن توسط آند فدائی روی را در نظر می‌گیریم (شکل ۲). اگر آهن بنهای در محلول قرار گیرد پتانسیل اتحال آن E_{Fe} و




شکل ۲ - تفسیر الکتروشیمیائی حفاظت کاتدی توسط آند فدائی

شدت خوردگی آن iFe خواهد بود. روی نیز اگر تنها باشد نسبت بمحلول دارای پتانسیل E_{Zn} و شدت iZn خواهد بود. حال اگر این دو فلز را بیکدیگر مربوط سازند پتانسیل مجموعه E_M می‌شود و آهن دیگر در این پتانسیل خورده نمی‌شود زیرا واکنش $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{++} + 2\text{e}$ دیگر نمی‌تواند انجام گیرد. عکس روی توسط جریان آندی Mⁱ که بیشتر از جریان خوردگی iZn است خورده می‌شود. عملاً برای حفاظت آهن در آب باید آنرا بپتانسیل حدود ۸۰۰- U/E.C.S ببرند.

باید توجه داشت که مقدار پتانسیل دوفلری که پیل را تشکیل می‌دهد، ممکن است بحسب درجه حرارت تغییر کند. بدین طریق فلزی که در درجه حرارت عادی کمتر نجیب بوده و فلز اصلی را حفظ می‌کند می‌تواند در درجه حرارت بالا نجیب تر از فلز اصلی شده و در نتیجه سبب خوردگی آن گردد. این حالت در مرور دکوبیل آهن - روی در آب مشاهده می‌شود. چنانچه در شکل ۳ می‌بینیم پتانسیل تعادلی آهن

در 30°C نجیب تر (کمتر منفی) از پتانسیل تعادلی روی است در صورتی که در 40°C بعکس آهن کمتر نجیب می‌گردد. بنابراین در درجه حرارت بالا نمی‌توان از آهن گالوانیزه استفاده کرد.



شکل ۳ - اثر درجه حرارت بر روی تغییرات مقدار پتانسیل خوردگی آهن و روی

ب - حفاظت کاتدی توسط جریان تحمیلی

در این روش حفاظت، جریان مستقیم خارجی را در ہیلی مت Shankl از فلز مورد حفاظت که بعنوان کاتد عمل می‌کند و یک آند بی اثر وارد می‌کنند و از راههای مختلف مثل زهکشی، زهکشی پلاریزه، یوون کشیدن (Soutirage) و یا استفاده از آند هائی که آنها را وسیله مکش جریان (déversoir de Courant) می‌نامند انجام می‌گیرد. جنس آند می‌تواند بسیار متنوع باشد چنانچه می‌توان از ریلهای کهنه بدین منظور استفاده کرد. گاهی برای حفاظت تشکیلات توزیع آب از وسیله مکش آلومینیومی استفاده می‌کنند ولی در بیشتر موارد آند از موادی مانند فروسیلیسیوم، گرافیت، سرب و پلاتین است که بصورت، ورقه و یا لایه‌ای بر روی فلزات دیگر (مثل لایه پلاتین) مصرف می‌شود. چنانچه وسیله مکش از جنس تیتان پوشیده از پلاتین زیاد بکار می‌رود.

درجول ۲ خواص مشخصه برخی از این وسائل مکشی دیده می‌شود.


تفسیر الکتروشیمیائی - هنگامی که فلز مورد حفاظت در محیط خورنده قرار می‌گیرد (بدون جریان تحمیلی) شدت جریان خوردگی آن یا هزار از روی دیاگرام تئوری پلاریزاسیون بدست می‌آید (شکل ۴). بنابراین پتانسیل انحلال یا پتانسیل خوردگی آن E_d خواهد بود.

حال اگر این فلز را که در کاتد پیل قرار گرفته است با تحمیل جریان I_1 به پتانسیل $E_d < E_1$ ببرند تا حدودی حفاظت می‌شود زیرا جریان خوردگی به $\frac{1}{I_1}$ تقلیل می‌یابد ولی برای اینکه فلز بطور کامل حفاظت شود باید جریانی مانند I_2 را به آن تحمیل کنند و در اینحال پتانسیل فلز E_A خواهد شد که مطابق


جدول ۲ - مشخصات اندهایی که بعنوان وسیلهٔ مکش جریان بکار می‌رود

مصرف تقریبی بر حسب کیلوگرم آمپر در سال	دانسیتهٔ جریان حد اکثر بر حسب $\frac{A}{dm^2}$		جنس آند
	درآب	در خاک	
۹۱ تا ۶۸	۰.۰۵	۰.۰۵	فولاد
۶۸ تا ۴۵	۰.۰۵	۰.۰۵	چدن
۴۵	۰.۲	—	آلومینیوم
۴۵ تا ۳۰	۰.۳ تا ۰.۴	۰.۳	فروسیلیسیوم
۳۰	۰.۲	۰.۱	گرافیت
—	۱۱۰	—	سرپ
—	۱۱۰ <	—	پلاتین
—	۱۱۰ <	—	تیتان پلاتینه

با آستانهٔ واکنش آندی می‌باشد و دیگر خوردگی انجام نمی‌گیرد. از روی منحنی شدت پتانسیل نیز همین امر تأیید می‌شود. زیرا برای اینکه جریان آندی حذف شود باید پتانسیل کاتدی فلز کمتر ویا مساوی E_A گردد.



شکل ۳ - تفسیر حفاظت کاتدی بوسیلهٔ جریان تحمیلی (دیاگرام تئوری پلاریزاسیون)



شکل ۴ - تفسیر حفاظت کاتدی بوسیلهٔ جریان تحمیلی (دیاگرام تئوری پلاریزاسیون)

باید توجه داشت که تنها اتصال فلز بقطب منفی یکپیل برای حفاظت آن کافی نیست بلکه باید پتانسیلی که دارا می‌گردد نیز بعد کافی منفی باشد. چنانچه در دو شکل بالا اگر فلز را بپتانسیل $E_A < E_1 < E_d$ (برندهٔ هنوزهم جریان آندی) در آن وجود دارد و در نتیجهٔ خورده می‌گردد.

این روش حفاظت بسیار دقیق و نسبت به تغییرات مکانیکی و الکتریکی حساس است و باید تشکیلات را کاملاً عایق نمایند و دائمًا از آن مراقبت کنند زیرا تغییرات شدت جریان ممکن است سبب تغییرات پتانسیل تحمیل شدهٔ پفلر گردیده و خوردگی شدید گردد زیرا در این حال در منطقهٔ آندی عمل می‌نمایند. عکس جریان

مورد استفاده ارزان و تعداد آندهای لازم محدود است. از این روش برای محافظت تشکیلات زیرخاک و یا درون آب استفاده می‌شود.

در تشکیلاتی که درآب سخت قراردارند در اثر عمل حفاظت یک خاصیت قلیائی موضعی بوجود می‌آید و درنتیجه اگر این حفاظت درآب دریا که محتوی منیزیم است انجام گیرد روی سطح فلز از منیزی پوشیده می‌شود و با شدت جریان تحمیلی کمتری نیز می‌توان فلز را حفاظت کرد. بعنوان مثال شدت جریان لازم برای حفاظت فولاد در امید سولفوریک ... ۴ ، درخاک ۱ ر. تا ۰ درآب دریا در شروع عمل ۵ را و در پایان ۳ ر. mA/dm^2 است. عملایی توان با تحمیل شدت جریان الکتریکی شدید فلز بدون پوشش را کاملاً محافظت کرد. با وجود این اختلال حفاظت کاتدی را با حفاظت توسط پوشش تأمین می‌کنند و دستیجه شدت جریان لازم برای حفاظت کاتدی کم می‌گردد. این پوشش باید بخوبی در مقابل قلیاها مقاومت کند زیرا در نقاطی که پوشش جدا می‌شود محیط قلیائی می‌گردد و این مقاومت نسبت بقلیا حتی از عایق کردن الکتریکی نیز مهم‌تر است.

باید توجه داشت که این نوع حفاظت در تشکیلاتی که درتماس با آب هستند مؤثر نمی‌باشد. H.H. UHLIG تذکرمه دهد که برای حفاظت یک خط لوله درون خاک می‌توان بوسیله استفاده از پوشش، بجای ۳ متر را بوسیله یک آند منیزیم حفاظت کرد و یا درحالی که از وسیله مکشی استفاده می‌شود می‌توان تا ۸۰۰ متر را با یک وسیله مکش حفاظت کرد.

کاربرد حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی را یک روش حفاظتی کامل می‌دانند و در محافظت آهن، مسن، سرب، آلومینیوم و آلیاژهای آنها (برنجها، فولادهای اکسپید نشدنی) بکار می‌روند ولی برای اینکه حفاظت عملی باشد باید این فلزات درون محلولی قرار گرفته باشند و یا اینکه محیط مرطوبی در اطراف آنها وجود داشته باشد و همچنین بتوان در نزدیکی آنها آندهایی را که جریان از آنها عبور می‌کند قرارداد. بدین طریق از این روش برای حفاظت تشکیلات درون خاک، اسکلت‌های بتون آرسه، بدنه کشتیها و مخازن آب و امثال آن استفاده می‌شود ولی نمی‌توان تشکیلاتی را که در معرض خوردگی جوی هستند و یا قسمی از مخازن را که در بالای سطح آب قراردارند محافظت کرد. چند مورد حفاظت کاتدی را در زیر بررسی می‌کنیم.


۱ - حفاظت کاتدی کانالهای زیر خاک - در شکل ۶ پنج روش مختلف حفاظت کاتدی کانالهای درون خاک دیده می‌شود. در چهار مورد اول از یک منبع خارجی جریان الکتریک استفاده می‌شود.
الف - زه کشی (drainage) - در این حالت برای حفاظت کانال آنرا به یک ریل الکتریکی که پتانسیل آن همواره منفی باشد وصل می‌کنند.

ب - زه کشی پلاریزه (drainage polarisé) - در حالت الف اگر بک وسیله نقلیه (ترن، تراموای) از روی ریل بگذرد در همان لحظه عبور پتانسیل ریل بحد کافی منفی نخواهد بود و سبب خوردگی می شود. بهمین جهت در زه کشی پلاریزه کلیدی وجود دارد که هنگام عبور واگن ارتباط الکتریکی بین کانال و ریل را قطع می کند.

ج - بیرون کشیدن (Soutirage) - در این حالت یک منبع الکتریکی خارجی که مجهز به ترانسفورماتور و یک طرفه کننده است جریان منفی را بطور دائم از ریل به کانال فرستد.

د - وسیله مکش (deversoir) - یک جریان الکتریکی مستقیم خارجی که از با تری آکومولاتور و یا یک طرفه کننده جریان متناوب حاصل می شود، جریان منفی را از یک وسیله مکش که دارای پتانسیل بیشتری هست به کانال می دهد. وسیله مکش ممکن است جسمی مثل گرافیت باشد که خوردگی نمی شود و یا آلیاژی مانند فروسیلیسیوم باشد که کم خوردگی می شود و آنرا در پوشش هادی قرار می دهند و بدین طریق در اطراف وسیله مکش قابلیت هدایت الکتریکی کافی بوجود می آید.


ه - آند فدائی (anode sacrificielle) - در این حالت جریان الکتریکی که برای حفاظت لازم است از فلزی مانند روی، منیزیم یا آلیاژ آلمینیوم روی که در پتانسیل کم خوردگی می شود تأمین می گردد. برای این منظور فلز فدائی را به کانال وصل می کنند و در نتیجه این فلز در هیل احتمالی تشکیل شده آند می شود و فلز اصلی خوردگی نمی شود.



(شکل ۶)

در تمام این موارد برای کنترل حفاظت کافی است که پتانسیل الکترود کانال را در نقاط مختلف اندازه بگیرند و این پتانسیل باستی همراه کمتر از پتانسیل حفاظت یعنی دراینجا که منظور حفاظت آهن است حدود ۶۲ ر. - ولت نسبت بالکترود استاندارد هیدروژن باشد (۸۷ ر. - ولت نسبت الکترود کلمل اشباع شده و ۹۳ ر. - ولت نسبت به الکترود سولفات مس اشباع شده) . بهتر است که حفاظت کاتدی دائمی باشد ولی چون بعداز مدتی بسبب قلیائی شدن محیط یک عدم فعالیت در کانال بوجود می آید ، اگر جریان گاهی قطع گردد چندان مهم نیست .

- یک مورد خوردگی که در حوالی خطوط تراکسیون الکتریکی مشاهده می شود ، خوردگی بسبت جریانهای سرگردان است . یک واگن الکتریکی را درنظر می گیریم . جریان مشبت از سیم هوائی وارد می شود و پس از عبور از ریل به ایستگاه تغذیه الکتریکی می رود (شکل ۷) . حال اگر مقاومت قسمتی از



شکل ۷ - خوردگی بوسیله جریانهای سرگردان


ریل بعلت لحیم کردن زیاد باشد ویا اینکه در منطقه ای از مسیر قابلیت هدایت خاک زیاد باشد (مثلاً بعلت پاشیدن کلرور کلسیم بمنظور ذوب یخ و برف) دراینصورت قسمتی از جریان وارد خاک می شود و از راه لوله زیرزمینی باستگاه تغذیه برق می رسد و در همان محلی که جریان کانال را ترک می کند خوردگی شدید مشاهده می شود . البته قسمتی از ریل که جریان از آن خارج می شود نیز خورده می شود ولی این خوردگی شدید نیست زیرا واگن ثابت نیست و محل آندهای ریل دائمی تغییرمی کند بنابراین در ریل خوردگی عمومی است ولی در کانال خوردگی متوجه شدید است .

برای حفاظت از این نوع خوردگی از « زه کشی » استفاده می شود (شکل ۶ قسمت الف) بدین طریق که قسمت مورد تهدید را مستقیماً به قطب منفی ایستگاه برق وصل می کنند . در این نوع حفاظت باستی دقت زیاد کرد زیرا اگر خوب اجرا نشود سبب خوردگی شدید تأسیسات فلزی مجاور خواهد شد .


حفاظت کاتدی ساختمانهای شناور و جدار درونی کانالها - برای حفاظت بدنئ کشتیها ، حوضچه های شناور ، دریچه سدها ، مخازن آب ، ظرفهای حرارت مرکزی و بسیاری دیگر از دستگاههای صنعتی معمولاً

از حفاظت کاتدی بوسیله آندهای فدائی (سنجیزیم ، روی یا آلیاژ سنجیزیم روی) و همچنین از وسیله مکشی که خورده نشود مثل تیتان یا تیتان پوشیده از پلاتین استفاده می کنند.

در کانالهایی که نتوان درون آنها را توسط آندهای معمولی حفاظت کرد ، حفاظت کاتدی جدار درونی بوسیله مکش خورده نشدنی انجام می گیرد. این وسائل مکش کابلهای هستند که هسته آنها مسی است و قسمت خارجی آنها تیتان پلاتین دار و یا تیتان رو دیم دار می باشد. قابلیت هدایت الکتریکی زیاد مس و مقاومت بخوردگی تیتان ، پلاتین یا رو دیم سبب می شود که این کابلها آندهای بطول زیاد باشند و مورد استعمال آنها نیز زیاد است. در شکل ۸ یک نمونه از این کابل و در شکل ۹ حفاظت کاتدی بوسیله سه کابل از این نوع مشاهده می شود. این کابلها توسط قسمتهای عایقی از لوله اصلی جدا می شوند.



شکل ۹ - وسیله مکشی خورده نشدنی برای حفاظت کاتدی



شکل ۱۰ - ترتیب حفاظت مجاری بکمک سه وسیله مکشی دوفلزی

در شکل ۱۰، کابل محافظت که مجهز بیک رشته عایق است دیده می شود و می توان آنرا بدون ترس از مدار کوتاه (Court circuit) بکار برد.




شکل ۱۱ - وسیله مکشی با سه قسمت بافت عایق

حفاظت کاتدی تشکیلات Offshore و بهره آندها

بخش حفاظت کاتدی هوستون تگزاس برای حفاظت تشکیلات Offshore که وابسته به خطوط لوله گاز و نفت بوده و در ساحل لوئیزیانا ، در نزدیکی دلتای میسیسیپی قرار دارد طرحی برقرار کرده است . در این طرح برای حفاظت از یک آند آلومینیومی بنام گالوالوم (galvalum) با ترکیب ۹۹٪ آلومینیوم ،

$\text{Zn} \cdot 40\%$ و $\text{Hg} \cdot 40\%$ استفاده شده است. بهرهٔ تئوری جریان حدود ۹۵٪ است. جریانی که این آند می‌دهد بر حسب گفته Hanson حدود am. hrs/lb ۱۲۰۰ و دانسیتۀ جریان حدود $22 \frac{\text{پوند}}{\text{آمپر-سال}}$ ma/sqft است. بررسی نشان می‌دهد که وقتی این آلیاژ در مدار بسته قرار گیرد مقدار پتانسیل آن با زمان بطور استثنائی پایدار است و در نتیجه مشخصات جریان در طول زمان ثابت می‌ماند. مصرف این آند حدود $68 \frac{\text{پوند}}{\text{آمپر-سال}}$ است و پتانسیل آن در مدار بسته نسبت به الکترود $\text{Cu}-\text{CuSO}_4$ برابر ۱۱ ولت می‌باشد.

اثر شوری آب - برخی از این تشکیلات مورد حفاظت در قسمتی از آب قرار گرفته است که هم‌جاور آب شیرین است و در اوقات مختلف سال آب‌شور و شیرین بنسبت متغّری باهم مخلوط می‌شوند و در نتیجه غلظت نمک در آبی که با تشکیلات حفاظت شدنی در تماس است تغییر می‌کند. شکل ۱۱ این تغییرات فصلی را



شکل ۱۲ - تغییرات فصلی مقدار نمک در مجموعه ۲۴


نشان می‌دهد و می‌بینیم که غلظت NaCl در یکی از قسمتها تقریباً از ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰ ppm تغییر می‌کند. بنابراین برای حفاظت کامل این مجموعه در زمانی که مقاومت مخصوص آب به حدود ۱۰۰۰ اهم سانتیمتر و یا کمتر می‌رسد بایستی پتانسیل برابر ۹۰ ولت باشد. یک بررسی ده ساله نشان می‌دهد که اگر بخواهند بتناوب از یک سیستم آند منیزیم برای حفاظت استفاده کنند مخارج لازم چهار برابر مخارج سیستم آند الومینیوم خواهد شد. در ضمن تجربه نشان می‌دهد که در عمقی که آنها قرار دارند تغییرات درجه حرارت بروزی جریان خروجی آنها تأثیری ندارد.

اندازه یکی از آنها بعنوان مثال $3 \times 6 \times 6 \times 72$ اینچ و وزن آن ۴۴ پوند و عمر آن حدود ۱۱۰ سال محاسبه شده است و به رحال تا ۱۱ سال ضمانت شده می‌باشد. آند بصورت دو تائی مصرف می‌شود.

حفظ آندی یا حفاظت بر سیله روئین کردن

اساس این روش حفاظت برایست است که برخی از فلرات و آلیاژها اگر در محیط معینی تحت اثر جریان آندی قرار گیرند پتانسیل الکترود آنها بالا رفته و در منطقه روئین شدن قرار می گیرند. این عمل با استفاده از یک ماده اکسید کننده (ویا کنند کننده اکسید کننده) و توسط پلازماسیون و یا فقط با قلیائی کردن محلول صورت می گیرد و در نتیجه پوسته محافظتی روی فلز بوجود می آید. باید توجه داشت که در این حالت اگر حفاظت بخوبی انجام نگیرد خطر خوردگی خیلی بیشتر می شود. مثلاً اگر پوسته اکسیدی که در اثر روئین شدن تولید شده است کامل نباشد خوردگی در نقاط ضعف متوجه شدید می شود. ضخامت پوسته روئین نباید بیشتر از A_1 باشد و تولید آنهم نباید به مقدار زیاد الکتریسیته احتیاج داشته باشد. این روش مانند حفاظت کاتدی گسترش ندارد ولی می توان از آن در حفاظت آلومینیوم و آلیاژهای آن و همچنین برخی از فولادهای اکسید نشدنی استفاده کرد.

منحنی شدت - پتانسیل فلزاتی که خاصیت روئین شدن دارند دارای شکل بخصوصی است و برای پتانسیل آندی معینی بنام پتانسیل فلاڈ (flade) شدت جریان ناگهان سقوط می کند و بعد از آن تا مدتی با زیاد شدن پتانسیل ثابت میماند. این قسمت افقی را پلکان روئین شدن می نامند. اگر پتانسیل خیلی زیاد شود شدت جریان مجددآ بالا خواهد رفت (شکل ۱۲).




شکل ۱۲ - منحنی شدت پتانسیل در حالتی که فلزی تواند

$$\text{روئین شود} \left(\text{نیکل در } \frac{\text{H}_2\text{SO}_4}{10} \right)$$

تفسیر الکتروشیمیائی شکل منحنی ها - منحنی آندی فلزی که استعداد روئین شدن داشته باشد دارای یک بلندی (pic) مخصوص می باشد. برای سادگی فرض می کنیم که منحنی های اولیه کاتدی خط راستی باشد. قرینه این خط راست را نسبت به محور پتانسیل رسم می کنیم. طول محل تقاطع منحنی اولیه آندی و قرینه منحنی اولیه کاتدی پتانسیلی را می دهد که در آن پتانسیل شدت جریان کاتدی از لحاظ قدر مطلق مساوی شدت جریان آندی می باشد و این مقدار همان پتانسیل انحلال و یا پتانسیل خوردگی می باشد. سه حالت زیر ممکن است دیده شود (شکل ۱۴، a، b، c) :

۱- محل تقاطع قبل ازما کزیم منحنی اولیه آندی است - در این حال پتانسیل خوردگی E_a یک پتانسیل

فعال می باشد و اگر فلز در نبودن جریان تحمیلی در الکتروولت قرار گیرد شدت جریان خوردگی ها خواهد بود. منحنی موضعی شبیه شکل ۱۰-a می باشد و در مورد آهن در اسید نیتریک رقیق مشاهده می گردد.




شکل ۱۴ - تفسیر شکل منحنی های شدت پتانسیل در حالتی که فلز می تواند روئین شود.

۲- منحنی ها در سه نقطه یکدیگر را قطع می کنند - پتانسیل E' مربوط به حالت فعال و پتانسیل E'' مربوط به حالت روئین شده است. این حالت روئین فقط در اثر جریان تحمیلی حاصل می گردد و اگر عبور جریان قطع شود فلز به حالت فعال بر می گردد. پتانسیل $b'E'$ مربوط به حالت سومی است که معنای فیزیکی چندانی ندارد و در حقیقت بین خوردگی و روئین شدن رقابتی وجود دارد.

سطح محصور بین منحنی موضعی ، در منطقه آندی قبل از قسمت افقی ، و محور پتانسیل ها مقدار انرژی لازم برای روئین شدن فلز در اثر جریان تحمیلی را نشان می دهد.

این نوع منحنی در فولاد اکسید نشدنی $\text{Cr}/\text{Ni} = 18/18$ در محلول اسید سولفوریک N دیده می شود (شکل ۱۰-b). باید توجه داشت که منحنی شدت - پتانسیل برای پتانسیل بین E'_p و E''_p که باز هم آندی است وارد منطقه کاتدی می شود.



شکل ۱۰ - اشکال مختلف منحنی های شدت پتانسیل در سوردمی که فلز می تواند روئین شود

۳ - قرینه منحنی کاتدی و منحنی آندی فقط در یک نقطه بروی قسمت افقی یکدیگر را قطع می کنند.
پتانسیل انحلال فلز "E" مربوط به حالت روئین شدن پایدار می باشد یعنی فلز می تواند بطور طبیعی در محیط موردنظر روئین گردد.

این حالت در فولاد اکسید نشدنی ۸-۱۸ که محتوی ۳٪ مولیبden باشد در حلول اسید سولفوریک N₇ محتوی اکسیژن مشاهده می گردد. باید توجه داشت که در این حالت وجود پیک (pic) فعالیت آندی، بصورت یک ماکزیمم در منطقه کاتدی، بروی منحنی سوپری آشکار می شود (شکل ۱۰-۲).

این روش حفاظت در صنعت برای مثلاً مخازن فولاد اکسید نشدنی ۲m³ که محتوی اسید سولفوریک باشد بکار رفته است. کافی است که جریان چند آمپری را بمدت کسری از ثانیه از مخزن عبور دهنده تا مخزن روئین گردد. شدت جریان بعدی برای نگاهداری حفاظت فقط حدود ۱۰۰mA خواهد بود. روئین کردن سطح تک بلور نیکل - آزمایش نشان می دهد که دانسیت جریان لازم برای روئین کردن سطح تک بلور نیکل در ۱N H₂SO₄ وابسته به اریان تاسیون تک بلور است و درجهت زیر تغییر می کند:
۱۰۰ < ۱۱۰ < ۱۱۱

نیست.

منابع سوره استفاده

- 1 - Leçon sur le corrosion electrochimique (5^{eme} fascicule) par: M. pourbaix (1966)
- 2 - Métallurgie Générale , par : J. Benard , A. Michel , J. Philibert et J. Talbot.
(Masson zcie Editeurs). 1969.
- 3 - Materials , protection and performance (Volume Ten , May 1971)
- 4 - Corrosion. Vol 27. No. 12. december 1971.