

# چند نظریه راجع به مواد اولیه ذوب آهن ایران

نوشته‌ی

نصرالله محمودی

مهندس معدن - استاد دانشکده فنی

الف = هفدهم

ذوب آهن و فولاد سازی از جمله صنایع سنگین بشمار می‌رود و سرمایه لازم برای تأسیس کارخانه‌های مربوط بآن رقم‌های نجومی را تشکیل میدهد. تجهیز معدن و راه سازی و ساختمان راه آهن و کک سازی و ساختمان خود کارخانه ذوب آهن و متفرعات آن مدت زیادی بطول میانجامد و چون استهلاک سرمایه بکار برده شده طولانی است باید درباره تأسیس چنین صنعتی دقیق و تأمل کافی مبذول دارند.

در حال حاضر از نظر اقتصادی تأسیس یک کارخانه ذوب‌آهن جنبه بین‌المللی دارد و متخصصین اقتصاد و اکتشاف ایجاد کارخانه جدیدی را در بازارهای بین‌المللی برای حال و آینده دور مورد بررسی قرار میدهند و هرگاه‌نسبت باصل موضوع یعنی تأسیس کارخانه نظر موافق داشتند، اقدام به تعیین محل آن میکنند محل کارخانه را برحسب فاصله منابع اولیه سواد معدنی وجود آب و امکان تولید نیروی برق ارزان و بازار فروش و مسائل اقتصادی دیگر پیش بینی میکنند و بنظر میرسد که عامل فاصله بین کارخانه و منابع مواد معدنی در انتخاب محل کارخانه قاطع باشد زیرا برای بدست آوردن یک تن چدن، احتیاج به ۲ تن سنگ آهن و ۱ تن زغال سنگ و همچنان تن مواد مختلف دیگر است و اگر باندازه یکصد کیلو متر در تعیین محل کارخانه اشتباه بشود، برای هرتن محصول مقدار ۰۰۴ تن کیلو متر باربری زاید انعام خواهد شد بطوريکه برای یک کارخانه با ظرفیت سالیانه ..... تن و با احتساب نیم ریال برای هرتن کیلو متر (بشرطیکه راه آهن عادی وجود داشته باشد) ضرر سالیانه بالغ بر یکصد میلیون ریال میشود. مثلاً اگر مناسب ترین محل برای احداث کارخانه در ه کیلو متری مشرق یک شهر باشد و احیاناً آن کارخانه را در پنجاه کیلومتری مغرب همان شهر بناسنند می‌بینیم که همه ساله مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اضافه باربری بیهوده بمصرف میرسد و اما اگر تمام و یا قسمتی از راه آهن عادی وجود نداشته باشد و بخواهند بسازند، اضافه هزینه مذکور بمراتب بیشتر خواهد شد.

مقایسه ارقام برابری بر حسب تن کیلو متر بین کارخانه های دایر و کارخانه ایکه بخواهد تأسیس کنند چنان صیحی نیست زیرا هر کارخانه دارای وضع خاصی است و برای تعیین مناسب ترین محل باید کلیه اسکانات را برای یک کارخانه در نظر گرفته و تمام عوامل را بحساب آورده آنوقت آنرا که به قیمت تمام شده کمتری منتهی میشود مورد توجه قرار دهن.

نویسنده درباره چگونگی انتخاب محل کارخانه ذوب آهن ایران بی اطلاع است و چون عوامل تعیین کننده آن را در دسترس ندارد در مورد محل کارخانه اظهارنظری نمیتواند بکند و در هر حال این موضوع در اینجا مطرح نیست زیرا محل کارخانه در ۳۴ کیلو متری جنوب غربی اصفهان در ناحیه ای موسوم به ریز تعیین شده و مدتی است عملیات ساختمانی آن شروع گردیده است و ضمناً قرار است که از منابع معدنی واقع در شمال غربی کرمان استفاده کنند و سنگ آهن معادن موسوم به چغارت و چادرملو و غیره و زغال سنگ معادن پابدا نا - داریید خون - باب نیزو - اشکلی - هجدک را با راه آهن تا کارخانه حمل کنند.

از آنجائیکه نگارنده بیش از سی سال است که به تدریس استخراج معادن مشغول بوده و به سبب شغل هائی که در معادن ایران داشته ام و اینکه قبل از شهریور ۱۳۲۰ متصدی تهیه زغال سنگ برای کارخانه ذوب آهن کرج بودم برخود واجب میدانم که نکاتی چند درباره بهره برداری از معادن زغال کرمان و آهن بافق بنظر اهل فن برسانم.

## پ - معادن زغال سنگ

تهیه کک برای مصرف در کارخانه ذوب آهن یکی از مشکلات اصلی احداث کارخانه در کشور ما محسوب میشود و یکی از علل بتأخیر افتادن ایجاد صنعت فولاد سازی در ایران بشمار میرود ولی اکنون بنظر میرسد که ذخیره معادن زغال ناحیه کرمان برای تأمین احتیاجات کارخانه کافی باشد و عملیات اکتشافی که تا این تاریخ در ناحیه مذکور که در شمال غربی کرمان واقع است انجام یافته وجود ۳ میلیون تن ذخیره حتمی زغال سنگ را در قسمت شمالی کانسار از ارتفاع ۲۳۷۰ متر به بالا مسلم ساخته است و بموجب آمار و سوابقیکه در دست است، میتوان در هر سال مقدار یک میلیون تن زغال برای بروتف کردن احتیاجات کارخانه ۶۰۰۰۰ تنی از این قسمت که موسوم به پابدا نمیباشد استخراج نمود.

از نظر اقتصادی نیز تأسیس و تجهیز این معدن که در حدود ۱۳ تا ۱۵ سال از قرار سالیانه یک میلیون تن محصول خواهد داشت کاملاً قابل قبول میباشد و هر گاه عملیات اکتشافات بعدی در قسمت های دیگر کانسار وجود ذخایر حتمی کافی را آشکار ساخت چون تجهیز و بهره برداری از آنها در هر حال بطور جداگانه خواهد شد برای گشودن معدن پابدا نا تأمل و یا تردید جایز نمیباشد. شکی نیست که وسائل مختلف کارخانه ذوب آهن که در دست ساختمان است بزودی وارد کشور شده و کارخانه مذکور حتی زودتر از موعد مقرر یعنی سال ۱۹۷۱ برای بهره برداری آماده خواهد شد ولذا باید بموازات آن، عملیات معدن زغال را پیش ببرند بطوريکه در تأمین کک کارخانه تأخیری حاصل نشود. از آنجائیکه تنها حفرتونل اصلی معدن

پابدا نا بطول  $\frac{3}{5}$  تا  $\frac{5}{5}$  کیلو متر حداقل دو سال و نیم طول میکشد و اگر شش ماه هم برای تهیه وسائل حفاری وقت صرف شود جمعاً ۳ سال برای رسیدن به لایه ها لازم خواهد بود برای تهیه شبکه وسایر عملیات مقدماتی معدن درحدود یک سال یا یکسال و نیم وقت باقی میماند که بنظر کافی نیست لذا از هم اکنون عقب افتادگی از این حیث احساس میشود و بنابراین باید برای تجهیز معادن زغال سرعت عمل بیشتری بخراج دهنده و چون هر گونه تعییری در نوع عملیات که درحال انجام باشد به قیمت صرف وقت اضافی و هزینه بیشتری تمام خواهد شد باید قبل از شروع به کار احداث معدن تمام نکات مربوط به بهره برداری را جزء به جزء مورد مطالعه قرار داده و برنامه عملیات را دقیقاً تعیین و برسی آن عمل کنند که تأخیر بیشتری حاصل نشود.

عمله نکاتی را که در طرح بهره برداری در نظر میگیرند باین شرح است.

**۱- راه اصلی و استخوان بندی معدن** - برای رسیدن به لایه های زغال ، در ارتفاع ۲۳۷۰ متر از سطح دریا یک تونل عمود بر امتداد لایه ها حفر میکنند که در ابتدا از دره ای موسوم به پابدا شروع شده و در فاصله ۳۵۰ متری به لایه های زغال سنگ میرسد. بتوسط این تونل میتوان تمام ۳ میلیون تن ذخیره کشف شده را استخراج کرد و بنابراین در جناح چپ آن دیگرچیزی باقی نخواهد ماند و برای استخراج ذخیره ایکه احتمالا در زیر تونل مذکور واقع است نیز تا حدودی از این تونل استفاده خواهد شد.

بموجب سوابق و استانداردهایی که در معادن زغال سنگ کشورهای دیگر موجود است و برسی حساب دقیق بنظر میرسد که مقطع ۱۱ متر مربع برای تونل کافی باشد زیرا از نظر تهویه میتوان در هر ثانیه مقدار ۵۰ متر مکعب هوا با سرعت ۵ متر در ثانیه از آن عبور داد که برای تنفس بیش از هزار نفر و در ضمن رقیق کردن ۵ متر مکعب گریزو درازاء هر تونل زغال استخراج شده کافی میباشد و باین ترتیب گاز گریزو به نسبت یک درصد رقیق خواهد شد. در اینجا متذکر میشود که بموجب سوابقی که در سایر معادن زغال ایران در دست است و نظر بینکه لایه های زغال در این قسمت نزدیک به سطح زمین واقع شده و تحت تأثیر گسل ها و چین خورد گیهائی قرار دارد با احتمال قوی مقدار گریزو میتصاعد شده از ده متر مکعب برای هر تونل تجاوز نخواهد کرد و لذا مقدار ۵ متر مکعب هوا در ثانیه در حدود ۰.۳ برمقدار لازم فزونی میباشد و بعلاوه سرعت هوا نیز بطور متوسط در نظر گرفته شده و اسکان دارد که به ۸ متر در ثانیه ترقی داده شود و با این حساب برفرض هم که مقدار گریزو میتصاعد شده به دو برابر یعنی ۰.۳ متر مکعب بر تونل باز هم همین مقطع ۱۱ متر مربع کافی خواهد بود.

از نظر باربری نیز مقطع ۱۱ متر که عرض آن  $\frac{4}{4}$  متر است کافی است زیرا میتوان دو راه آهن ۶ سانتیمتری و یک جوی آب و فاصله کافی برای عبور و مرور اشخاص در آن در نظر گرفت و چنانچه گفته خواهد شد بوسیله دو راه آهن ۶ سانتیمتری بخوبی میتوان محصول معدن را بخارج حمل کرد. حال اگر مقطع بزرگتر مثلاً  $\frac{12}{12}$  متر مربع انتخاب شود چون برای وسیله نگاهداری باید پروفیل سنگین تری بکار برد با این ترتیب که بجای پروفیل ۲ کیلو گرمی از پروفیل ۲۸ کیلو گرمی استفاده شود تنها اضافه هزینه برای

خرید قاب‌های نگاهداری در هر متر به . . . ۳ ریال میرسد و اگر تفاوت کوه بری راهم در نظر بگیرند جمعاً بیش ازه ۲ درصد اضافه هزینه خواهد داشت که تصویر میرود در مقابل آن هیچ‌گونه مزیتی نمیتوان قائل شد چون بعد از خاتمه حفر تونل پابدا نباز هم باید به حفر گالری و دنبال لایه به پردازند باید برای حفر آن وسائلی انتخاب کنند که همیشه مورد استفاده قرار گیرد و لذا وسائل باربری از قبیل واگن و لکوموتیو و وسائل بارگیری مثلاً بیل مکانیکی باید دارای مشخصاتی باشد که در گالری‌های کوچک‌تر نیز قابل استفاده باشد. در این باره تصور میرود که واگن‌های . . . ۳ لیتری و لکوموتیو . . . ۸۰ تا ۲۰ اسب ویل مکانیکی بظرفیت . . . ۲ تا . . . ۳ لیتر باستی بکار برد شود و در هر حال پس از بررسی کامل باربری معدن به تهیه این لوازم اقدام کنند.

**۲- باربری-** طرح باربری باید متکی به مقدار استخراج و تعیین محل‌های بارگیری و محل تخلیه واگن‌ها باشد و لذا باید شبکه معدن و طریقه استخراج را طراحی کنند و در ضمن تعیین فاصله باربری، با استفاده از اصول آمار ریاضی، تعداد واگن‌ها و لکوموتیوهای لازم و مشخصات آنها را تعیین کنند بطوریکه معدن دچار کمبود واگن نشده و از طرفی هم تعداد واگن‌ها بجهت زیاد نباشد.

برای باربری در معدن پابدا ناصلاح در آن است که واگن‌های . . . ۳ لیتری بکار برد شود و چنانچه گفته خواهد شد چون . . . ۳ تن محصول روزانه را در دو نوبت کار بدست می‌آورند می‌بینیم که در هر نوبت کار مقدار . . . ۱۵ تن زغال استخراجی را باید حمل کنند و لذا تعداد . . . ۵ واگن محصول را بصورت . . . ۲ قطار . . . ۵ واگنی در مدت . . . ۷ ساعت بوسیله ۴ دستگاه لکوموتیو بخارج معدن منتقل خواهد کرد. نقاط بارگیری در گالری موازی تعییه خواهد شد و لذا با در نظر گرفتن درحدود . . . ۳ کیلومتر فاصله بین دهانه تونل پابدا نا و کارخانه زغال شوئی . . . ۳ کیلو متر طول خود تونل . . . ۱ کیلو متر فاصله نقطه بارگیری تا انتهای تونل پابدا ناصلاح جمعاً هشت کیلومتر طول باربری خواهد شد و چون مدت یک رفت و برگشت قطار از . . . ۷ تا . . . ۱۰ دقیقه تجاوز نخواهد کرد، برنامه روزانه باربری بخوبی انجام خواهد یافت و در موقع ضروری میتوان آن را به دو برابر ترقی داد.

**۳- شیکه معدن - شبکه معدن** - شبکه معدن تشکیل می‌شود از یک گالری موازی با امتداد کلی لایه‌ها که . . . ۱۵ تا . . . ۲ متر قبل از اولین لایه (زیر کمر پائین لایه اول) و با همان مقطع . . . ۱ متر، در سنگ مناسبی حفر می‌شود و بفاصله‌های . . . ۲۰ تا . . . ۳۰ متر (مناسب ترین فاصله را باید تعیین کنند) میان برهائی حفر کرده و از محل تلاقی آنها با لایه‌ها، در دو طرف آن گالری دنبال لایه احداث می‌کنند. مقطع میان برها و دنبال لایه‌ها . . . ۵ تا . . . ۷ متر مربع خواهد بود و چون برای باربری محصول معدن، در آنها نوار باربری بعرض . . . ۰ سانتی‌متر نصب می‌کنند کف آنها یک متر بالاتر از کف گالری موازی قرار می‌گیرد.

در طبقه . . . ۲۵ متری که از تونل شماره ۱ (تونل اکتشافی فعلی) سرچشم می‌گیرد نیز مانند فوق شبکه تعییه می‌کنند و بوسیله دویل‌ها و یا خودکارگاه‌ها بین طبقه . . . ۲۳۷ و . . . ۲۵۰ متر ارتباط برقرار کرده و محصول طبقه . . . ۲۵ متری را از همین دویل‌ها به پائین (طبقه . . . ۲۳۷ متر) حمل می‌کنند.

**۴- طریقه استخراج -** بطور کلی در ده کارگاه و در نوبت کار صبح و بعد از ظهر معادل با ۲ متر پیشروی میکنند و چون طول کارگاهها بیش از ۱۲ متر است و با درنظر گرفتن یک متر ضخامت لایه، میتوان در هر نوبت کار مقدار ۱۵۰ تن زغال بدست آورد و بنابراین تعداد ۸ کارگاه در طبقه پابدا نا و بقیه را در طبقه ۲۵ متری ترتیب میدهند و با این حساب در هر طرف تونل اصلی در دو میان بربه استخراج میبردارند و لذا جمیعاً چهار نقطه بارگیری بوجود خواهد آمد.

دریاره طریقه استخراج از هم اکنون نمیتوان اظهار نظر کرد. اینکه استعمال ماشین های حفاری و بارگیری از انواع هاوز ها و یا رنده کدامیک بصلاح و صرفه است باید پس از آزمایش تعیین گردد ولی آنچه که مسلم است باید وسائل مکانیکی برای استخراج و باربری و وسائل نگاهداری فلزی در کارگاهها بکار برده شود.

**۵- تهویه معدن -** چون معدن دارای گاز گریزو میباشد، باید تهویه از پائین به بالا انجام گردد چون لایه های ذغال به سطح کوه منتهی میشود نمیتوان محل واحدی برای خروج هوای معدن در نظر گرفت و اگر در محل های خروج هوا که تعدادشان زیاد خواهد بود بخواهند بادبزن نصب کنند در امر تنظیم جریان هوا مشکلات زیادی فراهم خواهد شد لذا بهترین طریقه آنست که در انتهای تونل پابدا نا (چند متر مانده به گالری موازی) یک بادبزن اصلی قرار دهنده که هوا را بداخل معدن وارد کند و با بکار بردن دیافراگم و پرده و غیره میتوان هوا را تقسیم کرده بطوریکه پس از عبور از کارگاه های استخراج از راه دولیل ها به خارج (سطح کوه) برسد. با این طریقه میتوان در صورت ضرورت از تونل شماره افعلی هم بعنوان ورود هوا استفاده کرده و در آن تونل هم یک بادبزن نصب کرد. بدیهی است برای آنکه باربری در تونل ها امکان داشته باشد بوسیله یک یادو انشعاب محل بادبزن را دور میزنند و با دو درب بفاصله لازم، از برقرار شدن مدار کوتاه جلوگیری میکنند.

**۶- کارخانه شستشوی زغال -** زغال استخراج شده شاید بیش از ۳٪ خاکستر داشته باشد و لذا برای کک سازی قابل استفاده نیست و باید آنرا در کارخانه ایکه در ۳ کیلومتری دهانه تونل پابدا نا تأسیس میکنند تلخیص کرده و یا باصطلاح بشویند. طریقه شستشو و درجه خلوص رغال را بر حسب آزمایش ها و خواص قابلیت شستشوی آن تعیین میکنند.

**۷- نیروی لازم -** تردیدی نیست که نیروی اصلی بصورت الکتریسیته خواهد بود و نیروگاه را طبعاً نزدیک بکارخانه شستشو تعبیه میکنند و زغال های غیر قابل مصرف در کک سازی و یا مخلوط های بدست آمده از کارخانه شستشو را در این نیروگاه بمصرف میرسانند. قدرت نیروگاه را بادرنظر گرفتن احتیاجات داخلی معدن زغال (بادبزن اصلی و فرعی - ماشین های حفاری و نوار و ناو های باربری و غیره) و تأسیسات خارج معدن (تعییرخانه - کمپرسورها - مصرف در کارخانه شستشو - روشنائی امکنه وغیره) و همچنین کلیه احتیاجات معدن آهن تعیین میکنند و باید هرچه زودتر در فکر تأسیس این نیروگاه باشند.

شبکه برق معدن شامل یک یا دو رشته سیم هوائی فشارقوی خواهد شد که نیرو را به دهانه تونل

اصلی و به دو یا چند نقطه واقع در سطح کوه (دویل های تهويه) منتقل میکند. در هر یک از این نقاط یک ترانس فرماتور، جریان با فشار قوی را به جریان . . . ولتی تبدیل و بوسیله کابل نیمه نرم این جریان . . . ولتی را به مرکز بخشمعدنی وارد کرده و در آنجا بوسیله جعبه تقسیمات و کلیدهای کارگاهی که با استی تماماً ضد گریزو باشد، جریان را به ماشین های مصرف کننده هدایت میکنند. با این ترتیب وسائل الکتریکی ضد گریزو برای فشار قوی مورد لزوم نخواهد بود.

**۸- اکتشاف نواحی دیگر** - ضمن تجهیز معادن پابدا نا و بهره برداری از آن باید به عملیات اکتشافی در قسمت های دیگر تا حصول نتیجه ادامه دهنده و منابع جدیدی را برای بهره برداری آماده کنند.

### ج - معادن آهن

سنگ آهن در قسمت چغارت و چادر ملو بخوبی دیده میشود و باحتمال زیادی در فاصله بین آنها توده هائی وجود دارد که هنوز کشف نگردیده است. قسمت چغارت که در ابتدا کشف شده دارای توده های از سنگ آهن غنی است که بیشتر شباهت به لایه ضخیم دارد و عرض آن در حدود . ۰ ۲ متر و در طول . ۶۰ متر در سطح زمین نمایان میباشد. عملیات اکتشافی و تجزیه های شیمیائی نشان داده است که از حیث کمیت و کیفیت، احتیاجات کارخانه ذوب آهن را برای مدت بیش از ۳ سال تأمین میکند و لذا این معدن را برای استخراج سالیانه در حدود . ۱۲۰۰۰ تن تجهیز میکنند.

سنگ آهن چغارت را بطريقه رو باز بشکل پله های بلند استخراج کرده و بوسیله بیل مکانیکی الکتریکی در کامیون های . ۰ تا . ۶ تنی بارگیری و تا سنگ شکن حمل میکنند و از آنجا به بعد بوسیله نوار باربری سنگ دانه بندی شده رابه انبار واقع در ایستگاه راه آهن ویا مستقیماً به واگن های راه آهن منتقل میکنند. مسئلیکه در طرح معدن آهن مرد بحث قرار میگیرد عبارتست از :

طول و ارتفاع و فاصله و تعداد پله های معدن رو باز - نقشه انفجار و قطر و عمق چال ها - حجم بیل های بارگیری و تعداد آنها - مناسب ترین ظرفیت برای کامیون های حمل سنگ آهن و حمل خاک های بی مصرف - شیب راه های کامیون رو - مشخصات و توانائی سنگ شکن و تعداد آنها - مشخصات نوار باربری ظرفیت انبار های واقع در ایستگاه راه آهن - ترتیب بارگیری در واگن های راه آهن و ساعات کار - ویلاخره برنامه حرکت قطارها.

مسائل و نظریه های اشاره شده در فوق چه در مورد زغال و چه در مورد سنگ آهن محتاج به مطالعه دقیق است و چون یک یک آنها جنبه فنی داشته و شرح آنها مفصل است از حوصله این نوشته خارج میباشد و همانطوریکه درباره حفر تونل پابدا نا طرحی تهیه و تسلیم مقامات مربوطه گردیده است درباره پاره های از مسائل دیگر نیز در صورت لزوم میتوان طرح های اجرائی تنظیم و در اختیار اجرا کنندگان قرارداد.