

فیزیکوشیمی و تئوری احیاء کانه‌های آهن با گازهای حاصل از تفکیک گاز طبیعی

نوشته‌ی:

ناصر توحیدی

دکتر مهندس در متالورژی و گذاز فلزات - استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

از بیان‌دها روش تولید آهن خام و چدن دریست سال گذشته روش‌های احیای مستقیم کانه‌های آهن گسترش چشمگیری پیدا کرده است. در این مقاله کوشش شده است که اساس تئوری تفکیک گاز طبیعی و همچنین احیاء کانه‌های آهن با گاز طبیعی از نظر ترمودینامیکی و سینتیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهترین شرایط جهت احیاء مشخص گردد. همچنین بیلان حرارتی وزنی نیز برای کانه‌های مختلف محاسبه شده و بطور کلی نتایج زیر حاصل گشته است.

۱ - با افزایش درجه حرارت، بر اساس تعادل ترموشیمی میزان مبادله هیدروژن افزایش یافته و نتیجتاً عملکرد احیاء اقتصادی‌تر می‌گردد.

۲ - با افزایش درجه حرارت احیاء اکسیدهای آهن با هیدروژن افزایش یافته و بازده روش افزونتر می‌گردد.

۳ - نظریه‌ی که سرعت احیاء اکسیدهای آهن با هیدروژن بمراتب بیشتر از اکسید دوکرین است لذا هرچه میزان هیدروژن گاز حاصله از تفکیک گاز طبیعی بیشتر باشد، بازده روش بیشتر می‌شود.

۴ - چون مبادلات سازنده‌هادر روش‌های متالورژی از تعادل ترموشیمیائی کم و بیش بدور است، بدین جهت میزان عوامل احیاء کننده کانه‌های آهن بیش از مقداری است که از بیلان وزنی و تعادل ترمودینامیکی محاسبه می‌گردد. هرگاه عملکرد احیاء در چند مرحله انجام شود، بطوریکه کانه نیمه احیاء شده با گاز خالص و گاز نیمه صرف شده با کانه تازه مبادله گردد، می‌توان به کمیت سازنده‌ها در حالت تعادل شیمیائی گرایش پیدا کرد.

بیش از صد مال است که در دنیا تولید آهن خام (چدن) در کوره بلند با زغال کک انجام می‌پذیرد. روش تولید آهن خام در کوره بلند از ویژگی‌هایی هم از دید تکنیکی و هم از دید اقتصادی برخوردار می‌باشد. امروزه کوه بلند با کانه آرائی پیشرفت، با تنظیم دقیق و مداوم نوع دستگاه‌ها، با مکانیزه کردن و عملکرد‌های دیگر، تقدم خود را در زمینه احیاء کانه‌های آهن حفظ و ثبات کرده و ظایف احیاء، ذوب و پالایش کانه‌های آهن را با بازده خوب برآورده است. در هرجایی که مواد خام مورد احتیاج، بخصوص کک مرغوب باشانط اقتصادی مناسب در دست رس باشد، روش‌های دیگر احیاء نمی‌توانند با کوره بلند رقابت کنند.

اما کشورهایی هم هستند که زغال‌های قابل تبدیل به کک (ذغانهای کک ده) کم داشته ولی در عوض دارای منابع سرشار از گاز طبیعی نفت می‌باشند.

این کشورهای نفت خیز مایلند که گاز طبیعی را جایگزین کک مصرفی در کوره بلند کرده و کانه‌های غنی آهن را با گاز طبیعی به آهن خام تبدیل کنند و بدین وسیله اساس روش اقتصادی تولید آهن و فولاد را بنا نهند.

کرارا دیده شده که در مورد کانه‌های غنی از آهن فقط کافیست اکسیژن و سازنده‌های فرار کانه را جدا کرد تا آهن اسفنجی حاصل گردد که می‌توان آنرا در کوره فولاد سازی بکار برد. اساس تئوری تولید آهن اسفنجی از کانه‌های آهن بکمک گاز احیاء کننده، بطور عمده بیان شده و عملاً این روش از لحاظ تکنیکی امکان پذیر می‌باشد.

اساس فیزیکوشیمی احیاء

برای مهندس متالورژی نخست این سوال مطرح می‌شود که طبق چه شرائطی (درجه حرارت، فشار و ترکیب عامل احیاء کننده) سرعت واکنش بین سازنده‌ها حداقل و عملکرد احیاء بهترین بازده را دارا می‌باشد.


امکان کاربرد و گسترش روش‌های متالورژی از دید صنعتی فقط بستگی به اقتصادی بودن روش دارد. در مورد احیاء کانه آهن با گاز احیاء کننده عامل تعیین کننده، میزان بهره و بیان بازده شیمیائی گاز در هنگام احیاء می‌باشد. این میزان بهره از گاز بوسیله سرعت واکنش گاز با کانه (سینتیک)، شرائط تعادلی در سیستم اکسید آهن- گاز (ترمودینامیک) و حرارت ضروری برای انجام واکنش، با در نظر گرفتن حرارت‌های تلف شده، تعیین می‌گردد.

باید گفت که سینتیک یعنی سرعت مبادله بین سازنده‌ها در این روش، عامل تعیین کننده در میزان بازده گاز نیست، چه سرعت واکنش بطور کلی بستگی به سطح سازنده‌ها دارد که با انتخاب دانه‌بندی کانه مورد

مصرف، قابل تغییر است. همچنین زمان توقف نسبتاً کوتاه گاز در رآکتور احیاء که در حدود یک ثانیه میباشد، تعیین کننده سرعت هیچکدام از واکنشهای احیاء نمی باشد. بکمک ترسود ینامیک می توان بازده گاز را تعیین نمود. میزان بازده را می توان بکمک دیاگرامهای تعادل مثل $\text{Fe} - \text{O} - \text{C}$ که در شکل ۱ و ۲ آورده شده است، تشریح نمود. در محور عمودی این دیاگرامها میزان بهره از گاز که طبق تعریف برابر است با :

$$\eta_{\text{CO}} = \frac{P_{\text{CO}_2}}{P_{\text{CO}} + P_{\text{CO}_2}}$$


یعنی مقدار CO_2 به مقدار کل $\text{CO} + \text{CO}_2$ بعد از انجام واکنش و گرایش آن بتعادل. اهن کمیت طبق تعریف فوق معادل درصد گاز کربنیک در مخلوط گاز احیاء کننده می باشد که تابعی است از درجه حرارت. مثلاً اگر احیاء در شرائط ایزوترم در دمای 570°C درجه سانتیگراد انجام گردد، میزان بهره از گاز اکسید



شکل ۱ - احیاء اکسیدهای آهن با اکسید دوکربن، تابعیت میزان بهره از گاز احیاء کننده η_{CO} بر حسب درجه حرارت در روش مبادله سازنده هاد رجریان معکوس مأخذ ۲۰ صفحه ۲

دوکربن برای رسیدن واکنش به خط تعادل $\text{Fe} - \text{FeO}$ برابر $\eta_{\text{CO}} = 30\%$ می باشد. یعنی بعد از انجام تعادل واکنش ۷ (درجول ۱) :


(۷)



مقدار گاز کربنیک CO و مقدار اکسید دوکربن باقیمانده برایر γ درصد خواهد بود. یعنی فقط γ درصد از کل CO برای احیاء مصرف گردیده و بقیه در مخلوط گاز خروجی باقیمانده است. مخلوط گازیکه از این راکتور خارج می گردد قادر است بر اساس دیاگرام تعادل (شکل ۱ و ۲) هماتیت رابه مانیتیت و مانیتیت را به وستیت احیاء کند، زیرا خطوط تعادل $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{Fe}_2\text{O}_3$ اکسیدون پیشتری از خط تعادل FeO/Fe دارد.

همانطور که از دیاگرام ذیل ملاحظه می گردد میزان بهره از گاز در مورد احیاء مانیتیت به آهن γ درصد، احیاء هماتیت به آهن δ درصد و احیاء مانیتیت به وستیت در این دما در حدود $\gamma - \delta$ درصد می باشد. این اندیشه در صورتی صحیح است که فاصله خطوط تعادل $\text{FeO}/\text{Fe}_2\text{O}_3$ تا Fe/FeO با اندازه کافی از یکدیگر دور باشند.

هرچه قابلیت احیاء کانه در دمای پائین کمتر باشد، امکان بهره دهی بیشتر گاز ($\%_{\text{CO}}$ بیشتر) در صورت گرایش واکنش بتعادل بیشتر می گردد. درصد بهره از گاز در بهترین شرایط طبق شکل ۱ در دمای ۶۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.




شکل ۲ - دیاگرام تعادلی اکسیدهای آهن با گازهای $\text{H}_2/\text{H}_2\text{O}$
ماخذ: صفحه ۳۰

اما هرگاه عملکرد احیاء در دمای کمتر از ۶۳۵ درجه سانتیگراد انجام گردد چون گاز کربنیک حاصل بیشتر از گاز کربنیک در خط تعادل مانیتیت وستیت می باشد، بدینجهت بازده گاز کاهش می یابد.

از نقطه سُّتائی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}/\text{Fe}$ در دمای 77°C درجه سانتیگراد به پائین ، تعادل بوسیله خط $\text{Fe}/\text{Fe}_3\text{O}_4$ تعیین می گردد.

این تجزیه و تحلیل برای سیستم $\text{Fe}-\text{O}-\text{H}$ نیز صادق است.

دیاگرامهای تعادلی $\text{Fe}-\text{O}-\text{H}$ و $\text{Fe}-\text{O}-\text{C}$ (شکل ۲ و ۳) نشان می دهند که هوجه درجه حرارت احیاء اکسیدهای آهن با گاز هیدروژن (در مقایسه با اکسید دوکربن) افزونتر باشد ، عامل احیاء کننده (H_2) بیشتر مبادله گشته و درنتیجه بازده گاز بیشتر است.



شکل ۳ - دیاگرام تعادل اکسیدهای آهن با گازهای CO/CO_2

مأخذ ۲ صفحه ۳۶

بیلان وزنی هماتیت نشان می دهد (مراجعه شود به جدول ۱) که از احیاء ۴۳ را تن هماتیت با $60.2 \text{ Nm}^3 \text{H}_2/\text{tFe}$ ، کمترین مقدار تثوری ممکن می باشد. اما نظریابینکه درصورت برقراری شرائط تعادل فقط مقداری از هیدروژن و یا اکسید دوکربن می تواند مبادله گشته و بصورت $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ و یا CO_2/CO که با Fe/FeO در تعادل می باشند ، درآید .

همانطور که در دیاگرام فوق دیده می شود مقدار $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ با افزایش درجه حرارت افزایش یافته درصورتیکه مقدار CO_2/CO با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد لذا بكمک دیاگرامهای تعادلی فوق می توان حداقل مقدار واقعی هیدروژن و یا اکسید دوکربن را که در شرائط تعادل برای احیاء آهن

سه ظرفیتی ضروریست محاسبه کرد . مثلاً مقدار هیدروژن مورد نیاز برای احیاء هماتیت به آهن در حالت تعادل برابر است با :

$T [^{\circ}\text{C}]$	درصد حجمی $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2$ در H_2O	مقدار گاز مورد نیاز
۶۲۰	۴۰	$\frac{602 \times 100}{20} = 2410$
۹۸۰	۴۰	$\frac{602 \times 100}{40} = 1000$

در شکل ۴ مقدار تئوری هیدروژن و اکسید دوکربن لازم را که در شرائط ایزوترم با Fe/FeO در تعادل هستند ، آورده شده است .

همانطور که ملاحظه می گردد حداقل مقدار هیدروژن لازم برای احیاء با افزایش درجه حرارت کاهش یافته در صورتیکه بالعکس حداقل مقدار اکسید دوکربن با افزایش درجه حرارت افزایش می یابد . در جدول های ۱ و ۲ حرارت‌های گرفته شده و اکنشهای گرم‌گیر با علامت مشبت و حرارت‌های داده شده و اکنشهای گرم‌ازا با علامت منفی آورده شده است .

همانطور که می‌دانیم بنابر اصل Le Chatelier Braun واکنشها با افزایش دما بطریق گرایش پیدا می‌کند که گرم‌گیر باشد . بنابراین واکنشهای ۱ ، ۲ ، ۷ ، ۹ و ۱۱ (جدول ۱) که از راست بچپ گرم‌گیر می‌باشند ، با افزایش دما از راست بچپ متمایل شده و مقرر بصره نمی‌باشند زیرا میزان گاز احیاء کننده مصرفی افزایش می‌یابد . بالعکس واکنشهای ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۳ (جدول ۱) که از چپ براست گرم‌گیر می‌باشند ، با افزایش دما از چپ براست گرایش پیدا کرده و میزان بهره دهی گاز احیاء کننده افزایش می‌یابد . نتیجتاً این واکنش‌ها با افزایش دما مقرر بصره می‌باشند .

شکل ۳ صحیح مطالب فوق را در مورد واکنشهای ۷ و ۸ نشان می‌دهد .


برای مخلوطی از CO_2/CO و یا $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ که با FeO/Fe در دمای T در تعادل می‌باشند ، بحیاء FeO به Fe امکان پذیر نیست . ولی این مخلوط گازی هنوز ویژگی احیاء اکسیدهای دیگر آهن را که پتانسیل اکسیژن آنها بالاتر از FeO باشند مانند Fe_2O_3 و Fe_3O_4 دارا می‌باشند . لذا هرگاه روش احیاء در دو مرحله انجام گیرد و رآکتورهارا طوری سجزا کنیم که در مرحله نهائی کانه نیمه احیاء شده با گاز تازه و در مرحله اولیه احیاء گاز نیمه مصرف شده با کانه تازه (اکسید آهنی که حد اکثر پتانسیل اکسیژن را دارا است) آمیزش کنند ، مصرف گاز احیاء کننده کمتر خواهد بود چنانچه شکل ۴ منحنی b که عملکرد

جدول ۱ - بیلان حرارتی واکنشهای احیاء اکسیدهای آهن

شماره واکنش	واکنشهای احیاء اکسیدهای آهن با H_2 و یا CO	درجه احیاء نسبت Fe_2O_3 به	حرارت واکنش گاز $CO + H_2$	
			Nm³/t Fe	Kcal / t Fe
۱	$3 Fe_2O_3 + CO = CO_2 + 2 Fe_3O_4$	۱۱/۱	۷۷	-۲۷۰۷۴
۲	$3 Fe_2O_3 + H_2 = H_2O + 2 Fe_3O_4$	»	»	-۸۲۶۲
۳	$Fe_3O_4 + CO = CO_2 + 3 FeO$	۲۲/۲	۱۳۶	۰۱۹۷۹
۴	$Fe_3O_4 + H_2 = H_2O + 3 FeO$	»	»	۱۱۰۷۰۰
۵	$Fe_2O_3 + CO = CO_2 + 3 FeO$	۲۲/۲	۲۰۱	۱۸۸۰۰
۶	$Fe_2O_3 + H_2 = H_2O + 2 FeO$	»	»	۱۰۲۲۳۷
۷	$FeO + CO = CO_2 + Fe$	۶۶/۲	۴۰۱	-۷۲۲۰۰
۸	$FeO + H_2 = H_2O + Fe$	»	»	۱۰۲۶۱۴
۹	$Fe_2O_3 + 3 CO = 3 CO_2 + 2 Fe$	۱۰۰	۶۰۲	-۰۸۸۴۰
۱۰	$Fe_2O_3 + 3 H_2 = 3 H_2O + 2 Fe$	»	»	۲۰۴۹۰۱
۱۱	$Fe_3O_4 + 4 CO = 4 CO_2 + 3 Fe$	»	۰۳۰	-۲۱۲۷۱
۱۲	$Fe_3O_4 + 4 H_2 = 4 H_2O + 3 Fe$	»	»	۲۱۳۲۱۴

جدول ۲ - بیان حرارتی سوختها

شماره واکنش	واکنش مساخت ها	حرارت واکنش
۱۳	$C + 1/2O_2 = CO$	- ۱۲۲ . [Kcal/Nm³CO + H₂] - ۲۳۰ . [Kcal/Kg C]
۱۴	$C + O_2 = CO_2$	- ۷۹۲ . »
۱۵	$C + H_2O = H_2 + CO$	۱۲۰ . »
۱۶	$C + CO_2 = 2CO$	۸۲۸ . »
۱۷	$CO + H_2O = H_2 + CO_2$	- ۴۳۹ . [Kcal/Nm³ H₂]
۱۸	$CH_4 + 1/2O_2 = CO + 2H_2$	- ۱۲۷ . [Kcal/Nm³ CH₄]
۱۹	$CH_4 + H_2O = CO + 3H_2$	۲۱۴ . »
۲۰	$CH_4 + CO_2 = 2CO + 2H_2$	۲۱۳۷ . »
۲۱	$CH_4 = C + 2H_2$	۲۹۹ . »
۲۲	$CH_2 + 1/2 O_2 = CO + H_2$	- ۴۰۹ . [Kcal/Nm³ CH₂]



شکل ۴ - منحنی حداقل میزان گاز مصرفی برای احیاء هماتیت به آهن در صورت

تعادل شیمیائی برحسب درجه حرارت

ساخته صفحه ۲۱۲

عملکرد احیاء در یک مرحله -----



عملکرد احیاء در دو مرحله —————

احیاء در دو مرحله انجام می گیرد این موضوع را تأیید می نماید. (با عملکرد احیاء روش HYL مقایسه کردد).

مطالعه شرائط تعادل احیاء کانه های آهن با هیدروژن، اثر افزایش دما در بازده گاز را بشووند می رسانند.

اما راجع به سرعت احیاء اکسیدها می باشیست تحقیقات بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که سرعت احیاء وستیت به آهن (واکنشهای ۶b و ۷b) تعیین کننده سرعت احیاء اکسیدهای آهن می باشد.



می دانیم که سرعت احیاء (i) در مرز مشترک وستیت با گاز خالص هیدروژن و یا اکسید دوکربن


بوسیله روابط زیر مشخص می‌گردد، هرگاه از برگشت واکنش (۶b) و (۷b) جلوگیری بعمل آید (واکنش درجه ۱) :

$$i_{H_2} = k_{H_2} \cdot C_{H_2}$$

$$i_{CO} = k_{CO} \cdot C_{CO}$$

در روابط فوق C غلظت گازها و k ثابت سرعت احیاء و یا ضریب مبادله سازنده‌های واکنش بوده که طبق رابطه Arrhenius تابع درجه حرارت می‌باشد.

$$k = k^\circ \cdot e^{-E_A/R T}$$




شکل ۰ - تغییرات ثابت سرعت احیاء اکسیدهای آهن با هیدروژن مأخذ ۱۹ صفحه ۴۲۳

سرعت احیاء وستیت با هیدروژن طبق واکنش (۶a) درصورتی که درمجاورت وستیت - آهن ظاهر

گشته برابر است با :

$$i_{7b} = 1390 \cdot e^{-14600/R T}$$

اما هرگاه عملکرد احیاء وستیت با هیدروژن در ناحیه همگنی طبق واکنش (۶c) عمل گردد، خواهیم داشت :




سرعت احیاء بمراتب کمتر بوده و برابر با :

$$i_{7c} = 1/64 \times 10^7 e^{-45700/R T}$$

است. شکل ۰ تغییرات ثابت سرعت احیاء اکسیدهای آهن با هیدروژن (k_{H_2}) را که طبق روابط فوق مناسب

با سرعت احیاء امت بر حسب میزان اکسیژن اکسید که برای نمونه‌ای به ابعاد $12 \times 12 \times 20$ میلیمتر آزمون شده نشان می‌دهد، در صورتیکه بخار آب حاصل از واکنش متراکم گردد.

ثابت سرعت و یا ضریب مبادله مازنده‌ها (k) برای احیاء وستیت با اکسید دوکربن و یا هیدروژن از طرف محققین مختلف آزمون شده است (شکل ۶) که با یکدیگر اختلاف فاحش داشته اما بطور تقریب می‌توان گفت که در دمای 1000°C درجه سانتیگراد سرعت احیاء وستیت با هیدروژن تقریباً 1.0 برابر سرعت آن با اکسید دوکربن است.



شکل ۶ - تغییرات ثابت سرعت احیاء وستیت بر حسب دما با H_2 ، CO با a

مأخذ ۱۹ صفحه ۴۲۵


چنانکه ملاحظه می‌گردد ثابت احیاء وستیت با H_2 و CO طبق رابطه Arrhenius با افزایش دما، افزایش می‌یابد. خطوط ۱، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ دیاگرام فوق در شرائطی اندازه‌گیری شده که طبق واکنشهای (۶b) و (۷b) وستیت در مجاورت فاز آهن بوده است. در شکل ۶b بجای خط شماره ۷ شماره ۸ نوشته شده است.

از نتایج تحقیقات فوق می‌توان پیش‌بینی کرد که هرگاه عملکرد احیاء با مخلوطی از گازهای CO و H_2 انجام گردد، سرعت احیاء با افزایش میزان هیدروژن در مخلوط گاز افزایش می‌یابد. تحقیقات انجام شده این مطلب را نیز تأیید می‌کند.

در تعیین میزان بازده گاز باید در نظر داشت که گازهای مصرفی مثل CO و یا H_2 خالص نبوده و حاوی مقداری ناخالصی مثل CO_2 و یا H_2O می‌باشند. بنابراین هر گاه گاز CO حاوی ۲ درصد CO_2 باشد در این صورت فقط ۲۸ درصد از کل اکسید دوکربن برای احیاء وستیت به آهن می‌تواند به CO_2 تبدیل گردد، بنابراین با کاهش یتسیل احیاء به ۲۸٪ (برای احیاء وستیت به آهن در دمای 100°C) میزان بهره گاز در مرحله احیاء هماتیت به وستیت و غیره نیز کاهش می‌یابد. گذشته از این سرعت احیاء نیز در صورت وجود ناخالصیهای مانند H_2O ، CO_2 کاهش می‌یابد، چه سرعت احیاء متناسب با تفاصل گازکربنیک در حالت تعادل و گازکربنیک می‌باشد که در آغاز واکنش در گاز موجود بوده است. احیاء اکسیدهای آهن با گاز هیدروژن نیز بهمین منوال است، یعنی هرچه مقدار بخار آب در گاز $\text{H}_2/\text{H}_2\text{O}$ بیشتر باشد، سرعت احیاء کمتر خواهد بود بطوريکه برای سرعت احیاء وستیت با هیدروژن می‌توان نوشت:

$$i = i_{\text{H}_2} - i_{\text{H}_2\text{O}} = k_{\text{H}_2} C_{\text{H}_2} - k_{\text{H}_2\text{O}} C_{\text{H}_2\text{O}}$$

آزمایش‌های زیر سرعت احیاء هماتیت را بر حسب ترکیب گاز $\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O}$ و بازاء درجات مختلف احیاء نشان می‌دهد.





شکل ۷ - تابعیت تغییرات سرعت احیاء تیله‌های هماتیت در دمای 800°C در حسب ترکیب گاز احیاء کننده

نظرهاینکه در روش‌های متالورژی زمان رسیدن به حالت تعادل ترمودینامیکی کافی نمی‌باشد، لذا کاربرد میزان حقیقی گازهای احیاء کننده از حداقل میزان گاز مصرفی که در صورت تعادل شیمیائی محاسبه شده بود (شکل ۴) پیشتر می‌باشد. میزان حقیقی گاز مصرف شده بستگی به دور بودن سیستم (واکنش) از حالت تعادل شیمیائی دارد. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که هرچه گازهای احیاء کننده با کانه بیشتر در تماس باشند، واکنش بتعادل ترمودینامیکی نزدیک تر بوده و نتیجتاً میزان گاز احیاء کننده مصرفی مورد احتیاج کمتر خواهد بود.

شکل ۸ که براساس تحقیقات آزمایشگاهی استوار است صحبت این مطلب را نشان می‌دهد. واضح است هرچه زمان تماس گاز احیاء‌کننده با کانه بیشتر باشد بازده عملکرد بیشتر وی توان دستگاه کمتر خواهد بود.

در روش‌های احیاء اکسیدها با عامل احیاء‌کننده گازی، گاز فقط بعنوان عامل احیاء‌کننده بکار نمی‌رود، بلکه انرژی ضروری برای فرایند (Process) احیاء در رآکتور را نیز تامین می‌کند. این انرژی عبارتست از انرژی برای گرم کردن کانه، انرژی تلف شده در اثر انتقال حرارت از رآکتور بخارج و حرارت لازم برای واکنش. مثلاً میزان انرژی لازم برای انجام واکنش گرم‌گیر (شماره ۱، جدول ۱) :



شکل ۸ - میزان مصرف هیدروژن لازم برای احیاء تیله‌های (Pellets) ب قطر ۲ میلیمتر و توان دستگاه برحسب زمان تماس گاز احیاء‌کننده با کانه

a - توان دستگاه

b - مصرف هیدروژن در یک مرحله

ماخذ ۱۴ صفحه ۸۷۴


..... مقدار توری CO و H₂ لازم برای احیاء
۶۰۲ [Nm³/ t Fe]
حداقل مقدار H₂ لازم برای احیاء در صورت تعادل شیمیائی :

۱۰۸۰ [Nm³/ t Fe]
..... در دو مرحله

حداقل مقدار H₂ لازم برای احیاء در صورت تعادل شیمیائی :
۱۶۷۰ [Nm³/ t Fe]
..... در یک مرحله

قسمت کمی از انرژی واقعی مصرف شده را نشان می‌دهد. یعنی برای تولید یک تن آهن خام در صورت احیا Fe_3O_4 در دمای 1000°C و در دو مرحله، مقدار ۹۹۲ مترمکعب گاز هیدروژن (مراجعه شود به شکل ۸) و یا ۹۵۰۰ کیلو کالری (ولکنش ۱) کافی نیست زیرا مقدار زیادی انرژی برای تبخیر رطوبت کانه، گرم کردن آن تا درجه حرارت احیاء، از بین بردن تشبعات حرارتی وغیره ضروریست. این انرژی‌ها باید بوسیله‌ای مانند گرمای موجود در گازهای خروجی از رآکتورها جبران گردد.

شکل ۹ نشان می‌دهد که هرچه انرژی موجود در گاز خروجی از رآکتور، بیشتر برای از بین بردن رطوبت کانه، گرم کردن آن تا درجه حرارت احیاء وغیره استفاده گردد یعنی هرچه دمای گاز خروجی از کوره کمتر باشد، میزان گاز مصرفی کمتر است.



شکل ۹ - تغییرات مصرف گاز بر حسب دمای گاز خروجی ساختمه صفحه ۲۱۳

در شکل ۹ میزان مصرف گاز بر حسب دمای گاز خروجی از رآکتور در صورتیکه دمای گاز ورودی درجه سانتیگراد، دمای آهن خارج شده از رآکتور 1000°C درجه سانتیگراد باشد، نشان داده شده است. هر گاه گرمای ضروری فقط از گرمای H_2/N_2 تامین گردد. ۶ طبق تعریف برابر است با:

$$\eta = \frac{\text{حرارت داده شده به پارکوره}}{\text{حرارت موجود در گاز خروجی - حرارت مخلوط گاز در هنگام ورود به رآکتور در } 1100^\circ\text{C درجه سانتیگراد}}$$

از شکل ۹ چنین برداشت می‌گردد که هر گاه گاز خروجی از رآکتور 1000°C درجه سانتیگراد باشد و گرمای گاز صد درصد صرف گرم کردن پارکوره وغیره گردد، مع الوصف ۹۹۲ مترمکعب هیدروژن کافی نیست.

از واکنشهای ۹ و ۱۰ (جدول ۱) چنین برداشت می‌گردد که احیاء هماتیت به آهن با اکسید دوکربن گرمایزا، در صورتیکه با هیدروژن گرمایی نمی‌باشد.

نظریاً ینکه در هیچ روش احیاء مستقیم با گاز طبیعی تنها اکسید دوکربن پکاربرده نمی‌شود بلکه گازهایی که برای احیاء مورد استفاده قرار می‌گیرند حداقل حاوی $CO + H_2$ می‌باشند، بنابراین همیشه مقداری انرژی برای واکنش ضروری می‌باشند. مثلاً هر گاه گاز مورد نظر از H_2 درصد 23% درصد CO تشکیل شده باشد گرمای لازم برای تولید یک تن آهن اسفنجی برابر خواهد بود با مجموعه انرژیهای ذیل:

Q_1 - مقدار انرژی لازم برای انجام واکنش:

$$Q_1 = 118 \times 10^6 \text{ [Cal/tFe]}$$

Q_2 - مقدار انرژی لازم برای گرم کردن سازنده‌های واکنشات دمای $1000^\circ C$ درجه سانتیگراد (هر گاه ناخالصیها درصد باشند):

$$Q_2 = 292 \times 10^6 \text{ [Cal/tFe]}$$

Q_3 - انتقال حرارت از رآکتور بخارج (تقریباً ۱ درصد گرمای لازم برای گرم کردن):

$$Q_3 = 29 \times 10^6 \text{ [Cal/tFe]}$$

براین اساسی می‌توان حداقل مقدار گاز لازم برای تولید یک تن آهن اسفنجی را از هماتیت تعیین کرد (دراستوریکه ۹ درصد از اکسید احیاء شده باشد).

در شکل ۱۰ تاثیر بازده شیمیائی گاز در کوره تنوره‌ای (Shaft furnace) بر حسب ترکیب گاز احیاء کننده (H_2 ، CO و N_2) آورده شده است.


انرژی ضروری برای واکنش (Q_1) کمیت تعیین کننده برای رسیدن به حداقل میزان انرژی و گاز مصرفی برای روند احیاء می‌باشد. زیرا برای جلوگیری از کاهش تاثیر شیمیائی گاز، حداقل دمای گاز نباید کمتر از $1000^\circ C$ درجه سانتیگراد باشد.

شکل ۱۰ نشان می‌دهد که بعلت گرمای ضروری در اثر عملکرد احیاء با هیدروژن، هرچه مقدار هیدروژن در مخلوط $CO + H_2$ کمتر باشد مقدار مصرف گاز کمتر می‌باشد (منحنی‌های سهمی) مثلاً هر گاه گاز احیاء کننده هیدروژن خالص باشد مقدار گاز H_2 لازم برای واکنش براساس تعادل ترمودینامیکی $[Nm^3/tFe] = 2160$ می‌باشد، (خط افقی a) که در این صورت بهره گاز 27% درصد است (خط عمودی e). اما هر گاه گاز حاوی 66%

درصد هیدروژن باشد (خط b)، بهره‌گاز ناکمیت f افزایش می‌باید والی آخر. بالعکس هرگاه قسمتی از حرارت لازم بوسیله گرمای ذخیره شده در ازت تأمین گردد، میزان بهره‌دهی گاز افزایش می‌باید (منحنی‌های سهمی). اما افزودن ازت براساس ترمودینامیک محدود می‌باشد (تا رسیدن به کمیت تعادل ترمودینامیکی). حداقل گازی که برای احیاء لازم می‌باشد بوسیله خطوط حدی قائم a، b، c و d مشخص گردیده است. مثلاً هرگاه گاز احیاء کننده از هیدروژن خالص تشکیل شده باشد حداً کثر مقدار ازتی که می‌توان بآن افزود، بدون اینکه وقفه‌ای در عملکرد احیاء انجام گردد و در ضمن بازده گاز حداً کثر باشد، ۱۴ درصد است. بهمین منوال هرگاه گاز احیاء کننده ترکیب دیگری را دارا باشد می‌توان با افزودن ازت درصد بهره از گار را زیاد کرد. حداً کثر مقدار ازت در دیاگرام مشخص گردیده است.

تبديل گاز طبیعی به گازهای احیاء‌کننده H₂ و CO

برای تولید گازهای احیاء‌کننده H₂ و CO از گاز طبیعی نفت، اسکانات و روشهای متعددی موجود می‌باشد. تبدیل گاز طبیعی که قسمت اعظم آن متان (CH₄) است بهمک اکسیژن و بخار آب طبق واکنشهای ۱۸ و ۱۹ (جدول ۲) انجام می‌گیرد:




این واکنشها در سال ۱۹۲۸ از طرف F. Fischer و H. Tropsch مورد بررسی قرار گرفت که اساس تولید گازهای سنتز و گازهای سوختنی درشیمی صنعتی می‌باشد. ویژگی‌های این گازها متفاوت می‌باشد. گازهای سنتز ضمن اینکه دارای مقدار زیادی CO و H₂ و مقدار کمی متان باقیمانده هستند باید حاوی کمترین مقدار دوده (C) باشند، درصورتیکه برای تولید گازهای سوختنی «شرايط ساده بودن روش مبادله» عمده می‌باشد و ترکیب گاز در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

گازهای تفکیک شده حاوی مقادیر زیادی CO₂ و H₂O می‌باشند که باید آنها را قبل از کاربرد برای انجام عملکرد احیاء سرد کرده و شست. سپس باید آنها را دو مرتبه تا درجه حرارت احیاء گرم کرد. تولید گازهاییکه حاوی مقدار کمی ازت بوده و برای عملکرد احیاء مناسب باشند شامل سه مرحله زیر می‌باشد:

۱ - گرم کردن آنها تا دمای ۸۰ درجه سانتیگراد و انجام عمل تفکیک.

۲ - سرد کردن و شستن گاز کربنیک و بخار آب.



شکل ۱۰ - تاثیر بهره‌های درکوره توره‌دار، ترکیب گاز احیاء کننده بر حسب میزان گاز لازم برای احیاء هماتیت در دمای ۱۰۰۰ درجه مانعگرد تا ۹ درصد احیاء ماختذ ۲۰ صفحه ۶

۳ - گرم کردن مجدد تا درجه حرارت احیاء.


این روش دومتالورژی مقرون بصرفه نبوده و باید مکانیسمهای ساده‌تری در دو و یا یک مرحله جایگزین آن گردد که شرائط زیر را دارا باشد :

الف - حد مجاز گاز کربنیک و بخار آب ، تا ۲ درصد باشد چه این گازها عملکرد احیاء را مختلف کرده بازده روش را کاهش می دهند.

ب - حد مجاز متان ۰ و ازت .۱ درصد باشد. ایندو گازهای احیاء کننده را رقیق کرده و کاربرد مجدد گاز حاصله (top gas) را محدود می کنند. هرگاه مقدار متان بیشتر باشد تجزیه گشته و طبق واکنش ۲ (جدول ۲) دوده تولید می کند :



براساس شرائط تعادل ، واکنشهای زیر نیز می توانند انجام گیرند :



براساس شرائط تعادل، واکنشهای ۱۸ تا ۲۱ (جدول ۲) می‌توانند تولید دوده کنند.

بطورکلی برای محاسبه ترکیب گاز تفکیک شده از متان و بخارآب (C، CH₄، H₂O، CO₂ و H₂) در شرائط تعادل می‌باشی سیستم‌های همگن و ناهمگن را از یکدیگر فرق گذاشت. هرگاه فازهای گازی در نظر گرفته شوند، در این صورت فقط سیستم از پنج سازنده تشکیل می‌گردد. بین این سازنده‌ها دو واکنش مستقل ۱۷ و ۹ و وجود دارد.

که ثابت تعادل آنها بترتیب برابر است با :

$$K_{19} = \frac{P_{CO} P_{H_2}}{P_{CH_4} P_{H_2O}} = \frac{x_{CO} x_{H_2}^r P^r}{x_{CH_4} x_{H_2O}}$$

$$K_{17} = \frac{P_{CO_2} P_{H_2}}{P_{H_2O} P_{CO}} = \frac{x_{CO_2} x_{H_2}}{x_{H_2O} x_{CO}}$$

که در آن p_i فشار جزئی، x_i مول جزئی سازنده و P فشار کل سیستم می‌باشد. ثابت‌های تعادل K₁₇ و K₁₉ را بحسب دما، می‌توان بوسیله جداول ترمودینامیکی از جمله کتاب Kubaschewski^{۱۸} محاسبه نمود.

نظریه که تعداد درجه آزادی سیستم فوق فقط برابر چهار است :

F = ۵ + ۲ - ۱ - ۲ - ۰ = ۴ ،

لذا برای مشخص کردن سیستم بجز درجه حرارت و فشار کل، آگاهی از دو عامل دیگر ضروریست. برای محاسبات، تعداد مول هیدروژن (Σn_O) و اکسیژن (Σn_H) بحسب تعداد مول کربن (Σn_C) یعنی آگاهی از:

$$\frac{\Sigma n_O}{\Sigma n_C} = c \quad \text{و} \quad \frac{\Sigma n_H}{\Sigma n_C} = b$$

مفید بنظر می‌رسد.

از بیلان کربن، هیدروژن و اکسیژن:


$$n_C = n_{CO} + n_{CO_2} + n_{CH_4} = 1 \times n_C$$

$$n_H = 2n_{H_2} + 2n_{H_2O} + 4n_{H_4} = b \times n_C$$

$$n_O = n_{CO} + 2n_{CO_2} + n_{H_2O} = c \times n_C$$


و روابط:

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n} \quad \Sigma x_i = 1$$



شکل ۱۱ تا ۱۵ - ترکیب گاز تفکیک شده بر حسب فشار کل سیستم، درجه حرارت و نسبتهاي مختلف متان به بخار آب

و همچنین ثابت‌های تعادل K_{17} و K_{19} می‌توان با آگاهی از درجه حرارت، فشار کل و نسبت‌های :



ترکیب گاز تفکیک شده از گاز طبیعی را مشخص کرد. شکلهای زیر ترکیب گاز تفکیک شده را در شرائط تعادل بر حسب درجه حرارت و فشار کل که پکمک روابط فوق بدست آورده شده، نشان می‌دهد.

بعلاوه مانند حالت قبل می‌توان سیستم ناهمگن یعنی اسکان مبادله واکنش‌های 16 و 21 را نیز


در نظر گرفته و ترکیب گاز تفکیک شده از گاز طبیعی را محاسبه نمود.

نظریه‌اینکه تولید دوده (واکنش‌های 16 و 21 جدول 2) اغلب اختلالی در تکنیک تفکیک گاز ایجاد می‌کند لذا باید ویژگی‌های آزادی‌بیش بصورتی باشند تا از عملکرد این واکنشها جلوگیری گردد. از نقطه نظر ترمودینامیکی می‌توان درجه حرارت و فشار سیستم و همچنین ترکیب سازنده‌های سیستم ($C:H:O$) و یا $H_2O : CH_4 : P = 1 : 1 : 1$ [atm] را طوری انتخاب کرد که فرآورده‌های واکنش عاری از دوده باشند.

شکل 16 ترکیب گاز تفکیک شده را که بر حسب درجه حرارت از طریق محاسبه بدست آمده نشان

می‌دهد، در صورتیکه :


باشد. چنانچه ملاحظه می‌گردد در دمای بیشتر از 830 درجه سانتیگراد خط تولید دوده وجود ندارد.



شکل 16 - ترکیب گاز تفکیک شده بر حسب دما

مأخذ ۱۶ صفحه ۳۲۸

همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت وزنی کربن به هیدروژن در متان برابر 3 است. این نسبت با افزایش وزن مولکولی هیدروکربورها افزایش می‌یابد. بر حسب اینکه هیدروکربورها به چه گازهای تفکیک شوند، گرمای تفکیک، گازیس از عملکرد تفکیک وغیره براساس تعادل ترمودینامیکی تغییر می‌کنند. همانطور که در قسمت فوق تفکیک متان مورد بحث قرار گرفت سایر هیدروکربورها نیز می‌توانند در شرائط ویژه تفکیک گشته ولی شرائط تعادلی فرق می‌کند. شکل 17 صورت شماتیک این تغییرات را نشان می‌دهد.



شکل ۱۷ - تولید گازی احیاء کننده از هیدروکربورها با اکسیژن

بیلان حرارتی بارکوره و عامل احیاء کننده


بارکوره برای تولید آهن خام می‌تواند از ترکیبات مختلف کانه سازنده‌های سرباره و سازنده‌های فرار (CO₂، رطوبت جذبی و ساختمانی) تشکیل گردد.

در شکل ۱۸ مقدار و ترکیب بارکوره بازه یک تن آهن خام تولید شده بر حسب درصد بازدهی بارکوره داده شده است. این مقدار طبق تعریف برابر $\frac{100}{ وزن آهن مذاب \times وزن بارکوره }$ بوده و متناسب با مقدار آهن


کانه می‌باشد که مقدار تئوری آن برای کانه‌های مختلف دنیا بوسیله Mintrop محاسبه گردیده است.

همچنین مقدار تئوری گرمای لازم برای احیاء و ذوب بارکوره بازا یک تن آهن خام بر حسب درصد بازده بارکوره محاسبه شده که در شکل ۱۹ نشان داده شده است.

خطاطنشان می‌سازد که مقدار واقعی انرژی لازم برای احیاء، تشکیل چدن، تشکیل سرباره و انرژی مصروفی در تئوره (کارتنه) بمراتب بیشتر از مقدار تئوری محاسبه شده می‌باشد. زیرا سوختها و گازهای احیاء کننده به همچوی و چه کاملاً مورد استفاده قرار نگرفته و در بهترین شرائط بازده آنها بر اساس تعادل شیمیائی استوار می‌باشد.



شکل ۱۸ - ترکیب بارکوره (کانه‌های مختلف دنیا) بر حسب درصد بازده آنها
مأخذ ۹ صفحه ۲۱۰



شکل ۱۹ - گرمای لازم برای بارکوره (کانه‌های مختلف دنیا) بر حسب درصد بازده آنها
مأخذ ۹ صفحه ۲۱۱

همانطور که اشاره شد، برای تولید یک تن آهن از لحاظ ثوری ۶۰۰ مترمکعب گاز H_2 ، CO ، CO_2 و یا مخلوطی از آنها لازم می‌باشد. ولی عملاً مقدار گاز H_2 ، CO و یا مخلوطی از آنها که لازمت برآت بیشتر از مقدار مذکور بوده و همانطور که اشاره گردید براساس تعادل ترمودینامیکی تابعیت از درجه حرارت و غیره. مثلاً هر گاه عملکرد در دو مرحله و در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد انجام گردد بایستی حداقل ۱۰۸۰ مترمکعب گاز مصرف گردد.

ساخته ۱۱۱

در جملوں ۳ نوکیب چند کانہ گردآوری شده است.

شاره	نوع کاندهای مستغل دنیا	طریق%	Fe%	Mn%	P%	S%	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	CaO%	MgO%
۱۰	Brasil	۱۰۰	۶۸۲	۰۰۶	۰۰۴	۰۱۰	۰۵۹	۰۸۸۳	۰۳۹	۱۰
۱۲	Venezuela	۷۸	۰۹۱	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۸۰	۰۲۸	۰۱۰	۱۰
۱۴	Kiruna	۱۲۰	۰۸۲	۰۱۰	۰۱۰	۰۱۰	۰۳۱	۰۱۰	۰۱۰	۱۲۸
۱۶	Port. Ind.	۱۰۰	۰۹۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۲۰	۰۱۰	۰۱۰	۱۲۸
۱۷	Wabana	۱۰۰	۰۹۳	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۹۲	۰۸۸	۰۲۰	۱۰
۱۹	Fordingham	۱۰۰	۰۹۱	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۳۱	۰۱۰	۰۱۰	۱۰
۲۰	Rouge	۱۰۰	۰۹۴	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۲۷	۰۲۷	۰۱۰	۱۰
۲۱	Mesabi	۱۳۰	۰۹۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۰۶	۰۱۰	۰۱۰	۱۰
۲۲	Gellivara	۱۰۰	۰۹۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۰۸	۰۱۰	۰۱۰	۱۰
۲۳	Marampa	۱۰۰	۰۸۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۰۹	۰۰۹	۰۰۸	۱۰
۲۴	Eisenfeld	۱۰۰	۰۸۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۰۹	۰۰۹	۰۰۸	۱۰
۲۵	Minette (Lux.)	۱۰۰	۰۷۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۲	۱۰
۲۶	Salzgitter	۱۳۰	۰۷۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۱	۱۰
۲۷	Echte	۱۰۰	۰۷۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۱	۱۰
۲۸	Nordhamton	۱۰۰	۰۷۰	۰۰۴	۰۰۳	۰۱۰	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۱	۱۰

دربیلان حرارتی روش Purofer (شکل ۲۰) به وصف اینکه $10^6 \times 1/74 \times 10^6$ کیلوکالری گرمای واکنش برای تولید یک تن آهن اسفنجی (معادل ۸۲ متر مکعب گاز $\text{CO} + \text{H}_2$ می‌باشد) لازم است، مع الوصف ۸۴ متر مکعب گاز طبیعی با آنتالپی ۸۰۰ کیلوکالری بازاء یک متر مکعب مصرف می‌گردد که انرژی آن برابر:

$$[کیلوکالری] = ۸۴ \times ۸۰۰۰ = ۶۷ \times ۱0^6$$


می‌باشد. میزان بهره از گاز مصرف شده برای احیاء برابر $\frac{۱/۷۴ \times ۱۰^۶}{۶۷} = ۲۷/۲$ درصدی باشد. گرمای موجود در ۴۲۰ متر مکعب گاز خروجی از رآکتور در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد و آنتالپی ۱۱۹۷ کیلوکالری بازاء یک متر مکعب برابر است با:

$$[کیلوکالری] = ۲۷۶ \times ۱۱۹۷ = ۲/۷۶ \times ۱0^6$$

از این گرما فقط $۱/۵۷ \times ۱0^6$ کیلوکالری قابل مصرف مجدد درخارج از رآکتور است. بنابراین کل انرژی مصرف شده خالص برای تولید یک تن آهن برابر:

$$[کیلوکالری] = ۳/۱ \times ۱0^6 - ۱/۵۷ \times ۱0^6 = ۴/۶۷ \times ۱0^6$$

می‌باشد.



قابل تذکراینکه طبق واکنش ۹ (جدول ۲) :



میزان گاز تفکیک شده $\text{CO} + \text{H}_2$ با درنظر گرفتن شرائط تعادل براتب از گاز طبیعی (CH_4) بیشتر می‌باشد. چه طبق واکنش فوق بازاء یک مول CH_4 چهار مول CO و H_2 تولید می‌گردد. ولی مقدار واقعی گاز طبیعی بستگی به شرائط تعادل دارد.

روندکار و شرائط ویژه احیاء مستقیم کانه‌های آهن برای HYL با گاز طبیعی

در اینجا از نظر روش شدن مطلب یکی از روش‌های تولید آهن اسفنجی با گاز طبیعی با اختصار تشریح می‌گردد. بدون شک بعد از بررسی تئوری فیزیکوشیمی احیاء مستقیم، ویژگی‌های این روش برای ممان معلوم خواهد بود.

تولید آهن اسفنجی با گاز طبیعی تفکیک شده در کارخانه Hojalata Y Lamina در Montery مکزیک از سال ۱۹۵۸، انجام می‌گیرد که برای HYL معروف است. ظرفیت نخستین بخش این کارخانه در سال ۱۹۵۸ در حدود ۵۳۸۰ تن در ۴۰ ساعت بود که در سال ۱۹۶۲ به ۱۰۰۰۰ تن در ۴۰ ساعت رسیده است. روندکار در این روش غیر مداوم می‌باشد (شکل ۲۱).


گاز طبیعی قبل از ورود به کوره‌های حرارتی جهت تفکیک گرم گشته وارد رآکتورهای می‌شود که حذف گوگرد انجام می‌پذیرد، گاز بعد از گرم شدن مجدد با دو برابر مقدار استکبیومتریک بخار آب که تا دمای 34°C درجه سانتیگراد گرم شده مخلوط گشته وارد کوره حرارتی می‌گردد و در مجاورت کاتالیزا - تورهای عمل تفکیک در دمای 80°C درجه سانتیگراد انجام می‌پذیرد که بشدت اندوترمیک می‌باشد (واکنش ۹ جدول ۲). گاز بدست آمده جهت سرد شدن از یک دیگ حرارتی عبور داده شده که دمای آن تا 23°C درجه سانتیگرد کاهش می‌یابد. سپس این گاز برای خنک کردن آهن اسفنجی بکار می‌رود که در این صورت دوده موجود در گاز بروی آهن اسفنجی رسوب می‌کند.

سپس شستشوی مرطوب انجام می‌گیرد و بخار آب و گاز کربنیک آن شسته می‌شود. بعد از آن گاز برای داغ شدن از یک کوره لوله‌ای گذشته و دمای آن به 800°C می‌رسد اما برای احیاء دمای 1000°C تا 1200°C مورد نظر است.

افزایش دمای گاز از 800°C تا 1200°C یا 1250°C درجه سانتیگراد با سوختن مقداری از گاز احیاء کننده عملی می‌گردد که در این صورت درجه اکسید کنندگی به $12=6$ درصد می‌رسد. این گاز برای

مرحله نهائی احیاء به رآکتورهایی که کانه موجود در آن در مرحله نیمه احیاء شده می باشد ، وارد می گردد . گاز نیمه مصرف شده پس از خروج از رآکتور مجدراً تحت شستشوی ثانوی قرار می گیرد تا بخار آب حاصل از واکنش احیاء آزاد گردد . این گاز مجدد آگرم شده و به رآکتورهای ثانوی که تازه بارگیری شده و در مرحله اولیه احیاء می باشد ، آمیزش می کنند . گاز خروجی از این رآکتور جهت گرم کردن کوره های حرارتی بکار می رود . ولی از آنجائیکه گرمای نهان این گاز برای احتیاجات روند گرمائی کافی نیست ، لذا باید گاز تازه پان افزوده گردد .

هر دوره کار در این روش غیر مدام ۵ ساعت بطول می‌انجامد: نیمساعت برای بارگیری راکتور، دو ساعت برای مرحله اولیه احیاء کانه تازه با گاز نیمه مصرف شده، دو ساعت برای مرحله نهائی احیاء کانه نیمه احیاء شده با گاز احیاء کننده تازه و نیمساعت برای خالی کردن آهن اسفنجی حاصل با درجه حرارت 70°C .



شکل ۲۱: - روش تفکیک و روای گاز در روش HYL بصورت شماتیک صفحه ۲ مأخذ.


در روش HYL بارگیری، پیش احیاء، احیاء نهائی، سرد کردن آهن اسفنجی و باردهی با پشت سرهم قراردادن چهار راکتور مطابق شکل ۲ انجام می‌گیرد.

صرف گاز نه فقط مربوط به روش احیاء با گازیکه درجه اکسید کنندگی آن پس از تفکیک بالا می‌باشد ($\eta = ۹/۵$) و همچنین درجه حرارت گرم کننده‌های گاز که محدود است، بلکه بوسیله بازده‌شیمیائی گاز نیز (با ساکن بودن بارگواه) تعیین می‌گردد.

درجه اکسید کنندگی گاز کوزه نباید از کمیت های تعادل ترمودینامیکی بیشتر شود . در شکل ۲ برای سیستم $\text{Fe}-\text{O}-\text{H}$ ویژگی های احیاء (درجه اکسید کنندگی گاز در حالت تعادل ترمودینامیکی و درجه اکسید کنندگی گاز در شرایط عمل) تعیین گردیده است.

شرانط ویژه کارخانه Hojalata Y Lamina (HYL) در سازه های مکریک

۶۰۰ تا ۶۴۰ تن در ۲ ساعت	کاربرد کانه
۶۰ تا ۶۶ درصد آهن	ترکیب کانه
۴۳۰ تا ۴۶۰ تن در ۲ ساعت	آهن اسفنجی حاصل
۸۵ تا ۹۰ درصد آهن	ترکیب آهن اسفنجی
۸۵ تا ۹۰ درصد	میزان متوسط درجه احیاء آهن اسفنجی
۳۸۰ تا ۴۰۰ تن در ۲ ساعت	مقدار کل آهن
۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تن کانه برای هریک ع باگنجایش	تعداد رآکتورها بجهت احیاء
۵ عدد	تعداد رآکتورهای حرارتی برای تفکیک گاز طبیعی
۵۶۰ تا ۵۸۰ مترمکعب بازاء هرتن آهن	صرف گاز طبیعی
۱۳٪ CO ₂ و ۷٪ H ₂ O و ۴٪ CH ₄ و ۷۳٪ H ₂	درصد ترکیب گازپس از تفکیک
۷۰٪ = η	درجه اکسید کنندگی گاز پس از تفکیک
۴ - مترمکعب بازاء هرتن آهن	آب مصرفی
نیمساعت بازاء هرتن آهن	ساعت کار لازم
پنج ساعت	زمان لازم برای هر دور کار تولید آهن اسفنجی
۰ روز آتمسفر	افزایش فشار درون رآکتورها در مرحله فشار
۳۲۰۰ ریال بازاء هرتن آهن (در سال ۱۹۶۲)	نسبت به فشار خارج
در صورتیکه قیمت گاز طبیعی در حدود ۳۵۲ ر.	کلیه خرج کارخانه برای تولید آهن اسفنجی
ریال بازاء هر متر مکعب باشد.	در حدود




شکل ۲۲ - تعادل در سیستم $\text{Fe}_x\text{O}_y/\text{H}_2/\text{H}_2\text{O}$ در دمای ۶۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد

ماخذ ۸ صفحه ۱۵

گاز احیاء کننده در منطقه فوقانی رآکتور که برای احیاء وستیت به آهن کافیست، در ناحیه تحتانی رآکتور میتواند مانیتیت و یا هماتیت را احیاء کند. (با شکل ۱ تا ۴ مقایسه گردد) هرگاه کانه نیمه احیاء شده در یک رآکتور به وستیت و یا حتی قسمتی به آهن احیاء گردد، امکان کاربرد مجدد گاز وجود ندارد. درجه احیاء کانه در طول رآکتور از بالا تا پائین تغییر می کند. با افزایش زمان احیاء میزان متوسط درجه احیاء افزایش می یابد ولی بالعکس بهره شیمیائی از گاز حاصله کاهش می یابد زیرا درجه اکسید کنندگی این گاز (η_{H_2}) بحسب زمان بیشتر می شود. در زیر برای روشن شدن مطلب در شکل ۲۳ و ۲۴ رآکتور را به پنج منطقه تقسیم و درجه احیاء کانه و درجه اکسید کنندگی گاز در مناطق مختلف آن در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد آورده شده است.

از شکل ۲۴ چنین برداشت می گردد که برای رسیدن به درصد احیاء بالا مدت زمان آن طولانی بوده تا در نتیجه بازده گاز هیدروژن حاصل (η_{H_2}) کم شود. عمل زمان احیاء بدلاً لیل اقتصادی محدود می باشد. بعلت اختلاف فاحش درجه احیاء کانه هادراین روش کاربرد فرآورده های آن در کوره قوس الکتریکی، بخصوص در صورت کار مداوم کوره با مشکلاتی مواجه می گردد.



شکل ۲۳ - تغییرات درجه احیاء تیله های از هماتیت با قطر ۳۱ میلیمتر با هیدرژن در یک رآکتور ایزوترم با دمای ۹۰۰ درجه سانیگراد و فشاریک اتسفر که شامل ناحیه باشد
ماخذ ۲۰ صفحه ۱۵


	نایمه	% Fe کل	% Fe شده	$\frac{Fe}{Fe}$ کل	% C	% S
1	93,4	90,0	0,963	1,30	0,06	
2	93,0	86,8	0,933	1,36	0,02	
3	90,8	79,4	0,874	1,64	0,04	
4	89,8	73,0	0,813	1,62	0,03	
5	87,4	64,0	0,732	1,34	0,02	

شکل ۲۴ - تعیین درصد فلز تولید شده در ناحیه های مختلف رآکتور در روش HYL در صورتیکه زبان توقف ۸۸ رو ثانیه باشد .
ماخذ ۲۰ صفحه ۱۵

امکان کاربرد روش احیاء مستقیم کانه های آهن از دید اقتصادی

امروزه صد ها روش تولید آهن خام ، چدن و فولاد خام وجود دارد که فقط چندین روش آن در چهار چوب صنعتی و یا نیمه صنعتی پیاده شده است (دیدی کوتاه به روش های تولید آهن خام و چدن ۲۷). انتخاب روش تولید آهن ، گذشته از جنبه سرمایه گذاری تابع نوع و قیمت انرژی عرضه شده و ویژگی های کانه می باشد .

در شکل ۲۵ تغییرات هزینه تولید آهن اسفنجی بر حسب قیمت انرژی عرضه شده و نوع آرایش کانه‌ها نشان داده شده است (یک مارک آلمانی در ۱۹۷۳ معادل ۲۸ ریال است).



شکل ۲۵ - تغییرات هزینه تولید آهن اسفنجی بر حسب قیمت انرژی عرضه شده تا کارخانه در روش‌های SL/RN - Krupp , Purofer

همانطور که ملاحظه می‌گردد هرگاه نوع انرژی عرضه شده و شرائط احیاء یکسان باشند، ویژگیهای مکانیکی کانه آهن (دانه بندی کانه عرضه شده) در قیمت آهن اسفنجی تولید شده، مؤثر است. مثلاً در در شکل ۲۵ برتری کانه نرم شده نسبت به کانه دانه درشت بازاء هرتن آهن اسفنجی ۰.۱ مارک می‌باشد. نکته سوم در تعیین روش تولید آهن خام، کاربرد آن در مرافق بعدی فولاد سازی است که باید از دید اقتصادی مقرر باشد.


همانطور که جدول ۶ نشان می‌دهد با مبادله کانه آهن به فولاد خام سه هدف عمده مورد نظر

است:

جدا کردن اکسیژن از آهن، ذوب آهن و ناخالصیها، جدا کردن ناخالصیهای آهن خام (چدن). در روش استاندارد کوره بلند / کنورتور، هدفهای اول و دوم را کوره بلند انجام می‌دهد. ولی نه تنها اکسیژن از آهن جدا می‌گردد بلکه مقدار زیادی کربن و عناصر دیگر بداخل آهن وارد می‌گردد. این افزایش ناخالصی‌ها می‌باشی در فرایندهای بعدی فولاد سازی در مرحله پالایش بر طرف گردد. دو شکل ۶ دو روش کوره بلند / کنورتور و احیاء مستقیم / کوره الکتریکی مقایسه شده است.

جدول ۴ - روش‌های تولید فولاد خام از کانه آهن

انزیم مورد لزوم		روش‌های متالورژی آهن		هدف
روش ب	روش الف	ب - تولید آهن اسفنجی	الف - تولید چدن	
گاز طبیعی	کک	HYL Purofer Midrex	کوره بلند	۱ - جدا کردن آهن از اکسیژن
برق	کک	کوره قوس الکتریکی	کوره بلند	۲ - ذوب آهن و جدا کردن ذاکالصیها
-	برق برای تولید اکسیژن	غیر ضروری	کنورتور	۳ - جدا کردن عناصر همراه آهن C, Si, Mn, S



شکل ۲۶ - تغییرات پتانسیل اکسیژن بصورت شماتیک در صورت تولید فولاد از کانه آهن

ماخذ ۲۰ صفحه ۱۸


در روش تولید آهن اسفنجی مرحله اول یعنی جدا کردن اکسیژن از آهن انجام می پذیرد و ذوب آهن و جدا کردن گانگ کانه باید در فرایندهای بعدی انجام گیرد. هرگاه درصد گانگ آهن اسفنجی بالا باشد، آهن اسفنجی برای کاهش میزان کک مصرفی در کوره بلند بکار رفته و یا در کوره مارتون زیمنس بعنوان آهن قرانه مصرف گردیده و یا در کوره الکتریکی ذوب می گردد.

در شکل ۲۷ مقدار سرباره تولید شده در کوره زیمنس مارتون بحسب اندیس بازی آهن کانه برای

تولید ۱۰۰٪ درصد آهن آورده شده است (در صورتیکه ترکیب گانگ کانه :

$$\text{SiO}_2 = 60\% \quad \text{CaO} = 30\% \quad \text{Al}_2\text{O}_3 = 10\%$$

باشد).




شکل ۲۷ - مقدار سرباره تولید شده در کوره زیمنس مارتون برای تولید فولاد از آهن اسفنجی

در روش تولید آهن اسفنجی / کوره الکتریکی نیز ذوب آهن و ناخالصیها به کوره الکتریکی واگذار گردیده که بجای کک انرژی الکتریکی مورد احتیاج است. وظیفه سوم یعنی جدا کردن عناصر همراه آهن برخلاف روش کوره بلند / کنورتور نقشی را بازی نمی کند. در روش تولید آهن اسفنجی کاهش اکسیژن کانه تا فولاد خام از طریق مستقیم انجام می گردد.

در مقایسه دو روش کوره بلند / کنورتور و احیاء مستقیم / کوره الکتریکی فقط بجای قسمتی از کک مصرفی در کوره بلند که برای گرمای واکنش ضروری است می‌توان انرژی الکتریکی مصرف کرد و بقیه آن بوسیله گازهای احیاء کننده تامین می‌گردد.

در روش تولید آهن اسفنجی، کوره الکتریکی علاوه بر ذوب وظیفه عمدی دیگری نیز دارد و آن جدا




شکل ۲۸ - افزایش میزان مصرف آهک و تولید سرباره بر حسب افزایش ناخالصیها

ماخذ ۲۰ صفحه ۱۹


کردن ناخالصیها می‌باشد. از دید اقتصادی مقدار و ترکیب ناخالصیها نقش عمدی‌ای را بازی می‌کنند. در شکل ۲۸ و ۹ میزان مصرف آهک و سرباره تولید شده و میزان برق مصرفی برای یک کانه معمولی در فولاد سازی بر حسب ناخالصیها، در صورت ذوب آهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی آورده شده است. افزایش چشم گیر تولید سرباره بر حسب افزایش ناخالصیها سبب مصرف برق زیادی می‌شود.

از دید اقتصادی این سؤال مطرح است که آیا جدا کردن ناخالصیها قبل از احیاء مقرر پنجه می‌باشد و یا خیر؟ در شکل ۰۳ مقایسه قیمت فولاد تولید شده از دو روش آورده شده است.

چنانچه ملاحظه می‌گردد هرگاه کانه‌ای با ۶۴ درصد آهن احیاء گردد، تقریباً قیمت فولاد از طریق آهن اسفنجی / کوره الکتریکی ۸ درصد گران‌تر از تولید فولاد بطريق کوره بلند / کنورتور خواهد بود. افزایش قیمت فولاد در صورت افزایش ناخالصیها در روش تولید فولاد بطريق الکتریکی در مقایسه با تولید فولاد بطريق کنورتور بیشتر است زیرا انرژی الکتریکی خیلی گران است.




شکل ۲۹ - افزایش میزان برق مصرفی بر حسب افزایش ناخالصیها مأخذ ۲۰ صفحه ۱۹



شکل ۲۰ - مقایسه قیمت تولید فولاد از روش کوره بلند / کنورتور و روش احیاء مستقیم / کوره الکتریکی مأخذ ۲۰ صفحه ۲۰

بیجا نیست که به تغییرات قیمت فولاد تولید شده بر حسب میزان تولید نیز اشاره‌ای گردد. همانطور که می‌دانیم هرچه میزان تولید بیشتر باشد (البته در چهار چوب اسکانات صنعتی) خرج تولید کمتر خواهد بود. شکل ۳۱ مقایسه تغییرات هزینه فولاد بر حسب میزان تولید را نشان می‌دهد.



شکل ۳۱ - مقایسه هزینه تولید فولاد خام در روشهای کوره الکتریکی و کنورتوریکه با اکسیژن کارمنی کند
ماخذ ۲۶ شکل ۲۶

با درنظر گرفتن بند الف و ب بطور کلی از دید اقتصادی روشهای تولید مستقیم آهن اسفنجی در شرائط ذیل می‌تواند بکار برده شود :

الف - افزایش قیمت‌ها و موازات آن سرمایه گذاری برای دستگاههای متالورژی روز بروز افزایش می‌یابد (شکل ۳۲). مقایسه خرج تاسیسات برای تولید آهن خام از دو روش کوره بلند / کنورتور و احیاء مستقیم / کوره الکتریکی .

ب - میزان کک مصرفی و قیمت آن در کوره بلند روز بروز افزایش یافته در صورتیکه بالعکس قیمت گاز طبیعی کاهش می‌یابد (شکل های ۳۳ و ۳۴).

۱ - هرگاه کمبود ذغال کک برای تولید آهن خام در کوره بلند و همچنین کمبود یا گرانی برق باعث عدم کاربرد کوره تنوره دار الکتریکی باشد.

۲ - هرگاه بعلت ظرفیت محدود فولاد سازی باید از سرمایه گذاری برای تولید آهن خام در کوره های تنوره دار الکتریکی اجتناب ورزید.


۳ - هرگاه گاز طبیعی و یا نفت ارزان در دسترس باشد.

۴ - هرگاه کانه‌های ارزان و غنی از آهن موجود است.


کاربرد روش‌های تولید آهن اسفنجی گذشته از تعداد آن که روزبروز افزایش می‌یابد، از نظر افزایش تولید نیز حائز اهمیت می‌باشد.

تا اواخر سال ۱۹۷۲، میلادی کلیه روش‌های تولید آهن خام بجز روش تولید چدن در کوره بلند، ۵ میلیون تن آهن اسفنجی در سال تولید کردند. ولی این روشها هنوز با مشکلات زیادی رویرو هستند که ذکر آنها از حوصله این مقاله خارج است.


شکل ۳۴ سیر تکاملی روش‌های مختلف تولید فولاد، آهن خام، فولاد بروش کمپوتور با اکسیژن، فولاد الکتریکی و تولید آهن بروش احیاء مستقیم در دنیا آورده شده است. همانطور که از شکل ۳۵ برداشت می‌گردد تولید آهن خام بروش احیاء مستقیم در آینده‌ای نزدیک قوی جهشی خواهد داشت.




شکل ۳۲ - سرمایه‌گذاری ویژه برای دستگاه‌های متالورژی کلامیک
باخذ ۲۶ شکل ۱۶



شکل ۳۲ - مقایسه تغییرات انرژیهای مختلف هر گاه محل تعویل آنها شهر Ruhr در آلمان فدرال باشد
مأخذ ۲۶ شکل ۷



شکل ۳۴ - درصد مصرف انرژیهای گوناگون در ناحیه EWG
مأخذ ۲۶ شکل ۸



شکل ۳۵ - سیر تکاملی تولید آهن و فولاد بروشهای مختلف

مأخذ

- 1 - D. N. Vedensky . L. W. Smith Congrès international sur la production et l'utilisation des minéraux réduits. Evian (France) , 29 - 30 et 31 Mai 1967
- 2 - E. Q. Dahi Congrès international sur la production et l'utilisation des minéraux réduits. Evian (France) , 29 - 30 et 31 Mai 1967
- 3 - K. Tsjihata , Y. Fukagawa , I. Mitoma , S . Hashimoto Congrès international sur la production et l'utilisation des minéraux réduits . Evian (France) , 29 - 30 et 31 Mai 1967
- 4 - M. E. Volin , J. C. Nigro , W. A. Hockings Congrès international sur la production et l'utilisation des minéraux réduits. Evian (France) , 29 - 30 et 31 Mai 1967
- 5 - L. von Bogdandy , H . J. Engel Die Reduktion der Eisenerze , Springer - Verlag , Stahleisen Düsseldorf 1967.
- 6 - G. Meyer , R. Wetzel Techn. Mitt . Krupp Werkberichte 30 (1972) 19 .
- 7 - H. W. Gratkowski Stahl und Eisen 7 (1960) 397 .
- 8 - H. D. Pantke , G. H.Lange International Symposium Direkt Reduktion Bukarest 18 - 23 Sep. 1972
- 9 - C. E. Falk Congrès international sur la production et l'utilisation des minéraux réduits. Evian (France) , 29 - 30 es 31 Mai 1967
- 10 - S. Eketorp Congrès international sur la production et l'utilisation des minéraux réduits. Evian (France) , 29 - 30 et 31 Mai 1967
- 11 - J. M. Bertram Iron and Steel Engineer Juli (1972) 31 - 40
- 12 - C. Nabi , W. K. Lu Transaction of the Metallurgical Society of AIME 242 (1968) 2471 - 2475
- 13 - F. Jaeger , H. Winterhoff Stahl u. Eisen 5 (1962) 290 - 293
- 14 - L. von Bogdandy Stahl u. Eisen 13 (1962) 869 - 880

- 15 - H. D. Pantke , u. Pohl stahl u. Eisen 93 (1973) 184 - 199
- 16 - D . Neuschütz , I. Barin und O . Knacke Thermodynamische Gleichgewichte bei der Erzeugung von Reduktionsgasen Verein deutsher Eisenhüttenleute Bericht Nr . 86 Feb . 1970
- 17 - F. Fischer , H. Tropsch Brennstoff Chemie 9 (1928) 39 - 46
- 18 - O. Kubaschewski , E . L . Evans und C . B . Alcock Metalurgical Thermochemistry Pergamon Press , London 1967
- 19 - D. Neuschütz und N. Towhidi Archive für das Eisenhüttenkunde 41 (1970) 421-426
- 20 - H. D. Pantke , G. H. Lange Thyssen Forchung sonderdruck Heft (1972) 1 - 21
- 21 - H. D. Pantke , u. Pohl Vortrag Eisenhüttentag 1972
- 22 - W. Wenzel , H. W. Theiges Klepzig Fachberichte 4 (1966) 429 - 434
- 23 - W. Wenzel , H. W. Theiges Klepzig Fachberciche 10 (1966) 121 - 115
- 24 - W. Wenzel , H. W. Theiges Klepzig Fachberichte 3 (1969) 441 - 445
- 25 - W. Wenzel , H. F. Seeling Klepzig Fachberichte 3 (1969) 232 - 238
- 26 - L. von Bogdandy Bilder zur Vorlesungen an der TH Aachen 17. Nov. 1972
- 27

ناصر توحیدی

نشریه دانشکده فنی شماره ۲۷ صفحه ۲۳۹ تا ۲۸۲