

خلاصه مقاله حفاظت از خوردگی توسط کنندگان

(ضد رنگ‌ها)

نوشته:

فاطمه - پاشائی فرد مقدم

استادیار دانشکده علوم

ضد زنگ‌ها یا کنندگان‌های خوردگی اجسامی هستند که اگر با غلظت کم به یک محیط خورنده افزوده گردند، باعث کم شدن قابل ملاحظه عمل خورنده آن می‌گردند. این اجسام در واقع با ایجاد سد و فاصله‌ای بین فلز و معرف مانع از اثر محیط خورنده می‌شوند و بسته به جنس شیمیائی خود بروشهای مختلفی عمل می‌کنند:

۱- تشکیل یک قشر غیر محلول بر روی فلز

۲- تشکیل قشری از اکسید بر روی فلز

۳- اثر جذب مولکول‌های ضد رنگ در سطح فلز.

تأثیر یک کنندگان‌های اعم از اینکه تولید جسم غیر محلول بر روی فلز نموده و یا خود جذب سطح فلز گردد، ممکن است آندی و یا کاتدی بوده و یا بر روی آند و کاتد توامان اثر گذارد. در حالیکه تشکیل یک قشر غیر محلول بر روی فلز مانع اثر محیط خورنده بر آن می‌شود، اثر کنندگان‌هایی که در روی فلز تولید قشری از اکسید می‌نمایند، بدلیل آنستکه پتانسیل انحلالی فلز را تا ناحیه روئین شدن (Passivatoin) بالا سپرند و کنندگان‌های جذبی که از مواد آلی هستند، با تشکیل یک قشر تک مولکولی از جسم کنندگان‌های بر روی فلز، خواه بعلت بالا بردن سورتانسیون هیدرژن در روی آن و خواه بدلیل تغییرات پلاریزاسیون آندی و کاتدی باعث کم شدن شدت جریان خوردگی می‌شوند.

حفظ از خوردگی توسط کندکنده‌ها (ضد رنگ‌ها)

ضد رنگ‌ها یا کندکنده‌های خوردگی اجسامی هستند که اگر با غلظت کم به یک محیط خورنده افزوده گردند باعث کم شدن قابل ملاحظه عمل خورنده‌گی آن می‌گردند مثلاً کرماتها در محیط آبی و کندکنده‌های دکاپاژ مثلاً (دی‌اورتوتولیل تیواوره) در محلول اسید سولفوریک که برای پاک کردن فولاد زنگ زده بکار می‌رود. این جسم بطور قابل ملاحظه‌ای از حل شدن فلز جلوگیری می‌کند درحالیکه سرعت حل شدن اکسید را تغییر نمیدهد. همچنین کندکنده‌های گازی مثلاً آسین‌ها و نیتریت دی‌سیکو‌هگزیل آمونیم که کم‌ویش فرار است و برای حفاظت سطوح فولاد در تماس با گازهای خورنده و یا قطعات فلزی که بسته بندی شده‌اند بکار می‌رود. کندکنده باید واجد شرایط زیر باشد:

اولاً باید بخوبی مؤثر و ثانیاً طریقه استعمالش آسان و ثالثاً از لحاظ اقتصادی با صرفه باشد.
تأثیر یک کندکنده هرقدر هم که زیاد باشد اگر قیمتش گران و در برابر نتیجه‌ای که میدهد قابل پرداخت نباشد، محصول دیگری با اثر کمتر رونق بیشتری خواهد یافت.
کندکنده‌های خوردگی ایجاد سد و فاصله‌ای بین فلز و سرف مینمایند و بسته به جنس شیمیائی خود بروشهای مختلفی عمل می‌کنند.

۱- تشکیل یک قشر محلول ببروی فلز - مسکن است جسم غیر محلول ببروی آندها و یا کاتدهای میکروبیل‌ها و یا توامآ ببروی هردو تشکیل شود:
الف - ضد زنگ‌های آنده - آنیون این اجسام در روی آندهای موضعی با کاتیونی که ازا اکسید اسیون فلز نتیجه شده است تولید ترکیب غیر محلول می‌کند مثلاً فسفات‌سدیم یا تشکیل فسفات آهن در روی میکروآندها، یکی از کندکنده‌های خوردگی آهن در محلولهای کلرورسدیم است.
ب - ضد زنگ‌های کاتدی - کاتیون کندکنده ببروی کاتدهای موضعی تولید هیدراکسید غیر محلول مینماید مثلاً کلرورسنیزیم با تشکیل هیدرات منیزیم ببروی میکروکاتدها، یکی از کندکنده‌های خوردگی آهن در آب دریا است و بهمین دلیل است که یک محلول کلرورسدیم ب٪ ۳ بیش از آب دریای طبیعی دارای خاصیت خورنده‌گی آهن است.

ج - کندکنده‌های مختلط - آنهایی هستند که ببروی آندها و کاتدها توأم آثر می‌کنند مثلاً بی کربنات کلسیم با تشکیل کربنات آهن ببروی آندها و هیدراکسید کلسیم ببروی کاتدها خاصیت کندکنده‌گی خود را اعمال می‌کنند.

۲- تشکیل قشری از اکسید ببروی فلز - کرمات‌ها و نیتریت‌ها ببروی آهن و فولاد ایجاد قشری از اکسید مبنما میند که ضخامت آن .۳-۰-۱ مرتبه بزرگتر از قشر اکسید تشکیل شده در هوا است. کندکنده‌ها اکسید کننده پتانسیل فلز را تا ناحیه روئین شدن بالا می‌برند و باین ترتیب حفاظت آنده را عملی

میسازند گاهی در مجاورت اکسیژن میتوان با بالا بردن خاصیت قلیائی آب، عمل روئین کردن را، بدون افزودن اکسید کننده دیگری انجام داد. در این حالت اکسیژن محلول در آب دیگر تسریع کننده خوردگی نبوده بلکه روئین کننده میشود. هرگاه در شرایطی که کند کننده اکسید کننده را بکار میبرند، در نتیجه احیائش بتواند تولید ترکیبات غیر محلول نموده عمق شکافها و نقاط ضعف پوسته Fe_2O_3 را پوشاند و آهن را روئین کند و یا لاقل در غیاب اجسام مضر و مزاحم ایجاد قشر محافظ نماید، گویند کننده مؤثری در اختیار دارند. مثلاً کرمات‌ها در سطح فلز ایجاد Cr_2O_3 هیدراته کرده، که در قشر Fe_2O_3 وارد شده، بخوبی فلز را حفاظت میکند. ولی در محیط خیلی اسید که $\text{Cr}(\text{OH})_3$ و Cr_2O_3 محلول هستند، دیگر کرمات‌ها روئین کننده نبوده بلکه بر عکس تسریع کننده خوردگی میباشد.

اثر حفاظی اکسیژن، آب اکسیژن، پرمنگات اگر بمقدار غیرکافی افزوده شوند، بعلت تشکیل نقاطی با پتانسیل پائین، ازین رفتہ و خوردگی عمومی تبدیل به خوردگی موضعی میگردد. بنابراین عمل کند کننده‌های اکسید کننده بی خطرنیست و گاهی ممکن است بجای آنکه نافع باشند، زیان آور گرددند. زیرا بالا بردن غیرکافی و ناقص پتانسیل الکترد، سرعت خوردگی را بالا میبرد و انگوهی اگر پوسته تشکیل شده اکسید کامل‌اً محافظ نباشد و نقاط ضعفی داشته باشد (مثلاً در حضور کلرورها) خوردگی عمومی که ممکن است در غیاب اکسید کننده ایجاد شود تبدیل به خوردگی موضعی خیلی شدید میگردد (خوردگی سوزنی).

افزودن اورتوفسفات به محیط خورنده دارای کلرور ایجاد یک ورقه اکسید محافظ مینماید و احتمالاً همین مطلب سبب شده است که فسفات‌اسیون اکسید کننده مخصوصاً از سال ۱۹۴۵ بعده توسعه و کسترش یابد.

۳- جذب - اثر کند کننده‌های آلی اصولاً بعلت قابلیت جذب آنها بر سطح فلزی است که ممکن است یک جذب فیزیکی و یا شیمیائی (Chimisorption) باشد و یا هردو نوع جذب یا یکدیگر وجود داشته باشند. به نظر می‌آید که اثر کند کننده‌های آلی مربوط به تشکیل یک غشاء تک مولکولی در سطح فلز باشد این ضد زنگ‌ها نیز میتواند اثری کاتدی و یا آندی و یا مختلط داشته باشد.

در مورد کاربرد کند کننده‌های جذبی، روئین شدن مربوط به بالا بردن پتانسیل الکترد در اثر تشکیل یک ورقه اکسید محافظ نیست و ضد زنگ‌های جذبی معمولاً ایجاد تغییرات زیادی در پتانسیل انحلالی الکترد نمیکنند. برای تعیین چگونگی اثر کند کننده‌های جذبی مطالعات زیادی انجام گرفته و هنوز هم ادامه دارد.

عده‌ای دیگر از کند کننده‌هایی که از طریق جذب اثر میکنند شامل روغن‌های محلول بوده و از امولسیون‌های روغن، صابون، اسید چرب یا الكل تهیه میشود. (برحسب آنکه درات امولسیون کوچک و

یا بزرگ باشد محلول شفاف و یا شیری میشود و اگر نسبت صابون زیاد شود ذرات کوچک میشوند) گاهی افزایش این مخلوط به آب ، اثر خورندگی را بطور محسوسی ازین میبرد . این کندکننده‌ها نیز اگر به‌همام نقاط سطح مورد حفاظت نرسند خطرناک میشوند و بایستی با احتیاط مصرف شوند .

مطالعه مکانیسم فعالیت کندکننده‌های آلی - برای اینکه کندکننده اثر و خاصیت خود را بخوبی اعمال کند ، بایستی سطح فلز عاری از هرنوع پوسته احتمالی دیگر باشد زیرا چگونگی جذب کندکننده با جنس فلز و حالت صیقل سطح آن بستگی دارد بعلاوه اثر ترکیب محلول خورنده را هم بایستی در نظر گرفت مثلاً صیقلی کردن سطح فلز عمل جذب سطحی را مشگل ترمیکند ولی اگر فلز بحالت پودر باشد ، قابلیت جذب آن بیشتر میشود . بعنوان مثال ، بلود و متیلن که هیچ نوع اثر حفاظی بروی یک صفحه فولاد در محلول اسید ندارد ، اگر بمقدار کم بروی پودر آهن در اسید اضافه شود ، تصعید هیدرزن را متوقف میسازد . برحسب نظریه مان (Mann) کندکننده‌های آلی که یکی از عناصر گروه ۵ و ۶ جدول طبقه‌بندی

عناصر بعنوان عامل در ساختمان آنها بکار رفته در محلول اسیدی جذب کاتد میشوند اما ها کرمان (Hakermann) با استفاده از اندازه‌گیری پلاریزاسیون آندی و کاتدی نشان میدهد که هردو قسمت آندی و کاتدی ، مورد تأثیر این کندکننده‌ها قرار میگیرند . سایر مؤلفین نیز قبول کرده‌اند که تغییرات حاصل شده از اثر افزایش کندکننده‌ها مربوط به جذب ترکیبات قطبی در سطح فلز است و سطح فلز سریعاً از یک غشاء تک مونکولی جسم کندکننده پوشیده میشود بنابراین کندکننده‌های جذبی با غلظت خیلی کم هم مؤثر واقع میشوند ولی بعضی از این کندکننده‌ها مانند الکل و استر با غلظت زیاد مؤثر بوده و تعادل نیز بعد از چند ساعت حاصل میگردد .

امروزه با کمک دیفراکسیون الکترونی مکانیسم و طرز قرار گرفتن بعضی از ترکیبات آلی که دارای زنجیر طویل هیدروکربور میباشند (مانند اسیدهای چرب) بروی سطح صیقلی فلزات نقره مس ، روی ، کادمیم ، فولاد نرم و نیکل مطالعه شده است و مشاهده نموده‌اند که در قشر تک ملکولی ، عامل این ترکیبات جذب سطح فلز شده و زنجیر هیدروکربور در فضای بالای فلز قرار میگیرد .

همچنین با مطالعه سری کامل تیولها ، الدئیدها ، آمین‌ها و غیره توانسته‌اند قاعده‌ای عمومی برای انتخاب یک کندکننده مناسب بدست آورند که در زیر به ذکر نتایج اصولی آن می‌پردازیم .

۱- استحکام نصب یک جسم آلی بروی سطح فلزی قبل از هرجیز مربوط به وجود یک گروه قطبی و جنس شیمیائی آن است مثلاً الکلها و استرها بخوبی اسیدهای چرب بروی پودر فولاد جذب نمیشوند و تیولها کندکننده‌هایی مؤثرتر از الدئیدها و آمین‌ها هستند .

۲- در مورد رادیکال ساختمانی هیدروکربور آنها نیکه استحکام نصب گروه قطبی را بر سطح فلز زیاد میکنند بیش از همه خاصیت کندکننده‌گی را تقویت مینمایند مانند ریشه آلیلیک و بنزیلیک :



که در آن X گروه قطبی است. میدانیم که ارتباط $X-\text{CH}_2-X$ بعلت نزدیکی گروه اشباع نشده:



مشخصوًساً ضعیف میشود.

۳- اگر یک سری مشابه از الکلها و یتلها را در نظر گیریم انرژی اتصال بین عامل $\text{OH}-$ و یا $\text{SH}-$ و بقیه مولکول یکسان است بنابراین استحکام نصب آنها بر سطح فلزی باستی برابر باشد و اگر تغییراتی در خواص کند کنندگی وجود داشته باشد مربوط به طول زنجیر کربنی است. در این مورد مطالعات انجام شده نشان میدهد که خاصیت کند کنندگی با افزایاد طول زنجیر کربنی افزایش میباید ولی این افزایش و تغییرات آن بتدریج بطئی تر میشود و همچنین تیولها با درسته کربن مؤثرتر از تیولهای نرمال هستند. با توجه به مطالب فوق برای تشریح مکانیسم کند کنندگی میتوان یکی از دلائل زیر را قبول کرد.

۱- سطح فلز در نتیجه تشکیل قشری از جسم کند کننده، پوشیده میشود.

۲- جذب شیمیائی که در دنباله جذب فیزیکی خالص بوجود میآید.

۳- بعلت بالا رفتن سورتانسیون ئیدرزن در سطح فلزی، اثر مستقیم اسید بر فلز کاهش میباید.

۴- تغییرات پلاریزاسیون آندی و کاتدی که باعث کم شدن شدت خوردگی میشود.

کار بر دکنده‌های خوردگی - کند کنده‌ها را در موارد زیادی بکار میبرند. لازم بتذکر است که برای مطالعه و کنترل چگونگی اثر آنها از روش‌های الکتروشیمیائی (متلاً منحنی‌های پلاریزاسیون که از طریق پتانسیوستاتیک و انتانسیوستاتیک بدست آمده‌اند) استفاده شده است.

الف - آبهای آشامیدنی - در آبهای آشامیدنی خورنده از اثر روئین کندگی اکسیژن استفاده میشود.

برای آنکه قشر روئین کننده دارای مشخصات مناسبی باشد، باید هنگام تهويه آب pH آنرا بالا برده و از CaCO_3 اشباع نموده (بوسیله صاف کردن آب در روی CaCO_3 با MgO یا بوسیله افزودن NaOH و گاهی اوقات سیلیکات‌سدیم) یادآور شویم که این طریقه را نبایستی در مورد $\text{Ca}(\text{OH})_2$ آبهایی که مقدار کلرور آنها زیاد است عملی نمود.

ب - آبهای شوفاژ سانترال - در تأسیشات شوفاژ سانترال بارادیاتور فولادی اغلب افزودن اورتوفسفات

(بی‌ویاتری‌سدیک) به آب بطور رضایت‌بخشی فولاد را روئین میکند.

ج - محلولهای ضد بخ - محلولهای ضد بخ که در موتورهای اتومبیل بکار میبرند معمولاً "دارای

اتیلن - گلیکول است و باستی همراه با کند کنده‌های خوردگی افزوده شود. این عمل گاهی خیلی دقیق و مشکل است زیرا فلزات و آلیاژهای غیر مشابهی مانند چدن، فولاد، مس و آلیاژهای آن و آلومینیم را که در موتور ماشین بکار رفته است و در شرایط مختلفی از نظر درجه حرارت کار میکنند، باید توأمًا محافظت

نمود. مثلاً کندکننده‌های اکسیدکننده‌ای که محیط را قلیائی می‌کنند، بروی چدن و فولاد مؤثر بوده ولی اثر بدی بروی آلمازهای مس و آلومینیم سیگذارند و شاید بهمین دلیل است که فعلاً در صنعت از اثر مخلوطهایی که شامل کندکننده‌های جذب شونده نیز هستند استفاده می‌شود. اخیراً از مخلوط نیتریت و بنزووات سدیم و یا مخلوط فسفات‌تری اتانل آمین و مرکاپتوبنزوتیازول استفاده می‌کنند.

د - حمام کاپاژ - قبل از آنکه بروی فولاد روکش محافظی مانند زنگ بکشند، لازم است که زنگ و کلامین موجود در سطح آهن را ازین بین برنده برای این منظور ممکن است از راههای مکانیکی مانند شن مالی یا شن زدن (Sblage) و ساجه‌زنی (Grenaillage) و یا شیمیائی استفاده کرد. مثلاً به منظور پاک کردن سطح فولاد از طریق دوم، معمولاً جسم را در محلول گرم اسید سولفوریک یا در محلول سرد اسید کلرئیدریک قرار میدهند. ولی اسید علاوه بر حل کردن اکسیدهای مختلف آهن که بصورت زنگ آهن و کلامین می‌باشد، برفلز نیز اثر کرده و سبب تصاعد هیدرژن می‌شود و باید با افزایش موادی، مانع از تأثیر اسید برسطخ فلز شد. اولین مرتبه G. Battia مشاهده نمود که افزایش مقدار کمی فرم‌الدئید در حمام دکاپاژ اسید سولفوریک، تا حد زیادی خوردگی فلز را کم می‌کند بدون اینکه مزاحم حل شدن اکسیدها (و رسوب آهکی احتمالی) که منظور اصلی این عمل هستند، باشد.

صنعت کندکننده‌های دکاپاژ که بیشتر به پدیده جذب سطحی توجه دارد توسعه زیادی یافته و تعدادی کندکننده به لیست ضد زنگهای قبلی افزوده شده است کندکننده‌هایی که فعلاً بیشتر از همه مصرف می‌شوند، ترکیبات آلی محتوی گوگرد واخت مانندی - اورتو - تولیل تیواوره و دی‌هیدرو - تیو - اورتو تولیدین هستند.

ه - چگالنده دیگرهاي بخار و بسته بندی - کندکننده‌های فرار اجسامی هستند که اگر در فاز گازی و در مجاورت یک سطح فلزی که در روی آن بخار آب متراکم شده است قرار گیرند در آب حل شده و در اثر یدیده جذب آنرا قادر خاصیت خورندگی می‌کنند.

هرگاه از آمین‌های قشر ساز (مثلاً سورفولین $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2$ و سیکلوهگزیل آمین $\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}$) در آب دیگلهای بخار اضافه کنند همراه بخار برده شده و حفاظت چگالنده و مسیر برگشت آب متراکم شده را می‌سرمی‌سازد آمین‌های فرار دیگر (مثل نیتریت‌دی سیکلوهگزیل آمین با موقیت برای حفاظت قطعات مکانیکی در فضای بسته و مخصوصاً ماده اشباع کننده کاغذهای بسته بندی بکار برده شده است و هرگاه بخار آب برروی این قطعات متراکم شود احتمالاً بعلت اثر توأم روئین کنندگی (اکسیدکنندگی) رادیکال نیتریت و جذب رادیکال آمین قادر خاصیت خورندگی می‌گردد.

و - تهیه سطح فولاد قبل از زنگ - بزای جلوگیری از خوردگی سوزنی که اغلب در سطح آهن و فولاد معمولی در نتیجه تشکیل پیلهای غلظتی اکسیژن تشکیل می‌شود و بزودی باعث ازین رفتار سریع

قطعه میگردد ، باید سطح فلز را با حفاظت کاتدی مطمئن و مطالعه شده و یا رنگ کردن محافظت نمود. برای رنگ کردن ابتدا باید اثر هرگونه زنگی از سطح فلز بکمک دکاپاژ مکانیکی و یا شیمیائی برداشته شود و بعد از آن که آخرین اثرات خوردگی قبلی را ازین بردند ، تمام سطح فلز را با بکار بردن رنگ مناسب روئین کنند. استر این رنگ از مواد کند کننده بوده که در روی سطحی عاری از هرگونه زنگ بکار برد میشود و روی این استر توسط ورقه ایکه نسبت بروطوبت بحد کافی غیر قابل نفوذ باشد پوشانیده میشود.

فسفاتاسیون - (آستر های اولیه Wash—Primers) یکی دیگرازراههای حفاظت فولاد فسفاتاسیون است از مدت ها قبل سطح فولاد را قبل از رنگ کردن فسفاته میگرددند برای این منظور محلول اسید فسفریک اشبع شده از فسفات فریک را بکار میبرند این عمل پتدریج تکمیل شده و برای سرعت در عمل اجسامی مانند (نیترات - نیتریت - کلرات و ترکیبات آلی نیتره مانند نیترو گوانیدین) اضافه میکنند که اثر آنها احتمالاً مربوط به فسفاتاسیون و اکسید کنندگی توأم میباشد تحقیقاتی که در امریکا (زمان جنگ ۴۰ - ۱۹۴۰) بمنظور محافظت کشتی ها علیه خوردگی صورت گرفته منجر بیافتن چگونگی تهییه سطح فولاد و روی و آلومینیم قبل از رنگ کردن شده است. مخلوط اسید فسفریک ورزین وینیلیک و کرمات روی را بصورت ورقه نازکی (بزرگتر از ۱ .۰ . ر. میلیمتر) در روی فلزیکه کاملاً پاک و تمیز شده ، میکشند. این مخلوط در عین حال بعنوان لسیو کند کننده و آستر عمل کرده و رنگ بخوبی با آن میچسبد و نتیجه بسیار عالی میدهد آستر های فوق برای جلوگیری از خوردگی قطعات در هنگام انبار کردن و سوار کردن وسائل بکار میروند. این محصولات که در طی بیست سال اخیر نشو و نما نموده اند بصورتهای مختلف بنام واش پیریمر (Wash—Primers) باعث پیشرفت های مهمی در حفاظت فلزات شده اند امور زه عقیده دارند که اثر قابل توجه و اشن پیریمرها برای آنست که سطح آهن را بهترین صورتی روئین میکنند. در مثال فوق مخلوط اسید فسفریک و کرمات سطح آهن را از یک قشر محافظت که مخلوطی از اکسید فریک و اکسید کرمیک است ، میپوشاند. اکسید کرمیک نقاط ضعف قشرا کسید فریک را پوشانده سبب روئین کردن کامل تمام نقاط سطح فلز میشود و فسفات فریک خاصیت و صفات حفاظی اکسید های فوق را در مجاورت کلرور اصلاح میکند (میدانیم که کلرورها ، کاربرد کنند کننده های اکسید کننده را خطرناک میسازند) یعنی فسفات آهن غیر محلول ایجاد شده نقاط ضعف قشرا کسید را مسدود کرده ، با خوردگی موضعی که در موارد روئین شدن ناقص بوجود می آید ، مبارزه میکند.

رنگهای آستری و ضد زنگ - رنگهای متنی و آستری که بیش از همه مصرف میشود معمولاً محتوی سرنج و یا کرمات روی است. اثر کند کنندگی رنگهای آستری که اجزاء اصلی آنها سرنج و روغن کتان است بسبب تشکیل صابون سرب میباشد بطريقیکه لینولئات سرب بعنوان کند کننده جذبی عمل میکند. از طرف دیگر اثر رنگهای استری محتوی کرمات روی مخصوصاً مربوط به خاصیت روئین کنندگی کرمات میباشد که بعنوان اکسید کننده عمل میکند. درنتیجه این دو گروه رنگ معمولاً مزیت ها و معایبی دارند که مشخص

کننده این دودسته کند کننده هستند رنگهای محتوی کرمات روی درصورتیکه بر روی سطح فلز که کاملاً تمیز شده بطرز صحیحی بکار روند در برابر اتمسفری که دارای اثر خورندگی کم (جوغیر دریائی) میباشد یخوبی مقاومت مینماید ولی درصورتیکه شرایط فوق برای تهیه آن اعمال نشود و در جو ومه دریائی بکار روند کمتر از رنگهای محتوی سرنج مؤثرند مثلاً برای رنگ کردن کشتی ها کرمات را برای محلهائی که در پناه مه دریائی است (داخل کشتی) توصیه میکنند درصورتیکه سرنج برای مصرف در قسمت خارج کشتی برتری دارد.

((منابع مورد استفاده))

- 1- J. BENARD , A. Michel , J. Philibert et J Talbot Métallurgie Générale 1969.
- 2- M. Pourbaiy - Corrosion et Protection du fer et des aciersc (5 ème Fasicule de lecons sur la corrosion electrochtmique) Cebelcor 1966.
- 3- G. Hugel - Les Inhibiteurs de corrosion 1956 (Cefraeor).