

## ۱) شناخت مکانیسم بازگشت فولادهای مخصوص Fe-Cr-C (با ۱۲٪ کرم) پس از آبدادن

نوشته:

ولی الله جعفری

استادیار دانشکده فنی

چکیده:

فولادهای کرم دار که بنام فولادهای زنگ نزن نیز<sup>۱</sup> معروفند در صنعت حائز اهمیت زیادی میباشد و در بخش‌های مختلف صنعت بخصوص ساترالهای حرارتی و صنایع مواد غذائی و شیمیائی بکار میروند زیرا این آلیاژها دارای خواص مخصوصی میباشند که سایر فولادها قادر آن هستند،<sup>۲</sup> بعنوان مثال مقاومت آنها در مقابل عوامل خورنده و حرارت بسیار عالی بوده همچنین دارای مقاومت بفراسایش خوبی میباشند. یکی از دلایل دیگر گسترش کاربرد این فولادها اینست که، در هنگام بازگشت پس از آبدادن، تغییرات ساختمانی پیدا کرده و ایجاد کربورهای مختلفی مینمایند و تشکیل همین کربورها است که خواص مختلفی باین فولادها میدهد.


یادآوری میکنیم که طبق تعاریف کلاسیک متالورژی، بازگشت عبارت از گرم کردن فلز آبداده تا درجه حرارتی کمتر از  $AC_1$  میباشد. هنگام بازگشت دگرگونیهای مختلفی در فولاد آبدهده بوجود آمده باعث تغییر ساختمان آن میگردد. این تغییر ممکن است فیزیکی و یا شیمیائی باشد. عمل بازگشت با کاهش تنفس و ایجاد رسوب همراه میباشد، عبارت دیگر در هنگام بازگشت، ساختمان مارتنزیتی فولاد تغییر پیدا کرده و پدیده‌های گوناگونی را سبب میشود:

الف - از نظر ساختمانی ممکن است پدیده ترمیم در آن صورت گیرد.

ب - رسوب در آن بوجود آید. در هر حال این عمل که تابع درجه حرارت، زمان نگهداری نمونه در درجه حرارت مورد نظر و سرعت گرم کردن میباشد روی خواص فیزیکی، شیمیائی و مکانیکی فولاد اثر

زیادی دارد و بهمین دلیل است که بازگشت این فولادها از نظر صنعتی اهمیت زیادی داشته و مورد توجه دانشمندان و صاحبان صنایع میباشد.

مکانیسم بازگشت این فولادها برخلاف فولادهای کربن دار هنوز بخوبی شناخته نشده است و در باره مراحل مختلف آن اتفاق نظر وجود ندارد. آنچه تا بحال درباره مکانیسم بازگشت این نوع فولادها بیان شده است بطور فهرست وار در زیر ذکر خواهد شد. میدالیم که کرم یک عنصر ۲ ٪ و کربورساز است و در فولادها باعث تشکیل کربور کرم میگردد. ساختمان این کربورها تا حدی پیچیده است زیرا اتمهای کربن و آهن میتوانند جانشین یکدیگر گردند، مثلاً در سماتیت که دارای ساختمان ارتوروبیک است کرم جانشین آهن شده و سماتیت جانشین شده  $Fe_3C$  (Fe-Cr) را ایجاد میکند. میزان کرم جانشین شده در سماتیت تا حدود ۱۵٪ است. بر عکس در کربور کرم  $Cr_{23}C_6$  اتمهای آهن تا حدود ۳٪ جانشین اتمهای کرم میگردد. ترتیب تجزیه فولادهای کرم دار مارتزیتی در هنگام بازگشت بسیار پیچیده است و مکانیسم زیر را برای آنها پیشنهاد کرده‌اند.




ولی این ترتیب کاملاً مشخص نیست. آنچه که در این مکانیسم مورد شک و تردید بیشتری است وجود کربور (اپسیلون) و  $M_7C_3$  میباشد. عده‌ای از محققین معتقدند که کربور اپسیلون در فولادهای کرم دار بوجود نماید. عده‌ای دیگر وجود آنرا تأیید نمینماید. کرم که یک عنصر کربورساز میباشد قاعده‌تاً باید این کربور را ثابت کند ولی چنین بنظر میرسد که اثر ثابت کنندگی آن پس از افزایش مقدار معینی کرم بفولاد ظاهر میگردد. مثلاً<sup>(۱)</sup> توانسته است وجود چنین کربوری را در فولادی که دارای ۱۲٪ کرم و ۲٪ کربن است و از ۱۰٪ درجه سانتیگراد آبداده شده تأیید نماید. بر عکس<sup>(۲)</sup> وجود این کربور را در فولادی که دارای ۱۲٪ کرم و ۱٪ کربن است تأیید میکند.

هدف ما لیز بروسی مکانیسم بازگشت فولادهای کرم دار و تا حدامکان روشن کردن مکانیسم فوق الذکر است. در این بروسی آلیاژهای پکار برده شده عبارتست از:

	C %	Cr %	Mn %	Si %	Ni %	S %	P %	N %
F1	۰.۱۰	۱۲۵۲۳	۰.۵۱	۰.۲۹	۰.۴۵	۰.۰۱۰	۰.۰۰۲	
U <sub>12</sub>	۰.۲۱	۱۲۵۲	۰.۶۹	۰.۲۷	۰.۲۵	۰.۰۱۷	۰.۰۱۷	
P <sub>12</sub>	۰.۲۷	۱۲۵۴۷	۰.۶۸	۰.۲۲	۰.۲۵	۰.۰۲۳	۰.۰۲۳	۰.۰۳
P <sub>12</sub> C	۰.۳۴	۱۲۵۴۰	۰.۵۶	۰.۳۵	۰.۲۵	۰.۰۱۶	۰.۰۲۷	
X <sub>13</sub>	۰.۲۹۲	۱۲۵۱	۰.۴۰	۰.۵۸	—	۰.۰۰۰	۰.۰۱۳	

بعلاوه برای بررسی اصولی سکانیسم بازگشت، درآزمایش‌های فوق الذکر از فولادهای کرم داری که در گوره پلاسما تهیه شده است استفاده نموده‌ایم. فولادهای پادشده طبق تعریف<sup>(۱)</sup> از نوع دوم میباشد (شکل ۱).



شکل ۱ - ریگرسیون آبازه‌ای آهن و کرم

شرایط تجربی و وسائل آزمایش :

الف - وسائل آزمایش عبارتند از :

۱ - انبساط‌سنج مقایسه‌ای Dilatomètre différentielle

۲ - میکروآنالیز گرمائی مقایسه‌ای Micro-Analyse thermique Differentielle


۳ - مقاومت مخصوص درحرارت پانین (هیدروژن مایع ۲۹۳- ) و درحرارت بالا

- ۴ - سختی ویکرز
- ۵ - ماتالوگرافی
- ۶ - اشعه ایکس

۷ - استفاده از تکنیک مالش داخلی Frottement interne در این روش از پاندول (۱) استفاده شده است.


#### ب - شرایط تجربی :

برای تهیه نمونه ها ابتدا نمونه های لازم را در کوره استوانه ای در محیط گاز آرگون تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بیست دقیقه گرم کرده و آنگاه با سرعت آنها را در آب صفر درجه سرد می کنیم (شکل ۲).



شکل ۲ - دیاگرام سه تائی Fe-Cr-C

برای اینکه مقدار استینیت باقیمانده کاهش یابد نمونه ها را بلا فاصله تا ۱۱۹۶ درجه سانتیگراد (ازت مایع) سرد مینماییم. اصول شرایط تجربی بطور شماتیک در (شکل ۳) اشان داده شده است. سپس هریک از




شکل ۳ - شماتیک عملیات بازگشت

نمونه‌ها سوردازمايشن قرار ميگيرند. اضافه ميشود كه برای اشعه ايکس از پودر فولادهای جدول ۱ که بطور ايزوتروم در درجات حرارت مورد نظر بودت .۹ دقیقه و در بعضی شرایط ۴۸ ساعت بازگشت شده است استفاده نموده‌ایم. درجه حرارت بازگشت بین حرارت محیط و ... درجه سانتيگراد در نظر گرفته شده است.

#### بررسی و تفسیر نتایج


با مراجعه به منحنی‌های حاصل از انبساط سنج مقایسه‌ای، میکروآنالیز گرمائی، مقاومت مخصوص در حرارت پائین، سختی ویکرز و تکنیک مالش داخلی مشاهده میکنیم که بین درجه حرارت محیط و ... درجه دوسراله بازگشت (درحرارت  $180^{\circ}$  و  $230^{\circ}$  درجه سانتيگراد) و پس از آن تا ... درجه يكسراله دیده ميشود (حدود  $65^{\circ}$  درجه سانتيگراد) به عبارت دیگر در روی منحنی‌های فوق الذکر مینیمum، و یا ماگزیمهای دیده ميشود که دلیل برپیدایش دوفاز جدید درساختمان مارتنزیتی این فولادها میباشد. مثلًا در منحنی شکل ۴ دو اتفاق باش (بین صفر و  $400^{\circ}$ ) و در روی منحنی شکل b و ۷a و ۷b و ۹ و ۸ درجه مخصوص



شکل ۴a — شکل کلی - منحنی‌های انبساط فولادهای مطالعه شده (جدول ۱) بازگشت فولاد آبدیده

دو پیک یا قله وجود دارد که معرف پیدایش دگرگونیهای در ساختمان مارتینزیت میباشد، در صورتیکه اگر بمنحنی های حاصل از فولاد کرم داری که، بوسیله کوره پلاسما تهیه کردہ ایم مراجعه کنیم، چنین مراحلی را مشاهده نمیکنیم. بنابراین، این دگرگونی خاص ساختمان مارتینزیت، که از اتمهای بین نشین (کربن و ازت) اشباع شده است، میباشد.

از نقطه نظر فیزیکی میتوان گفت که عمل ترمیم صورت گرفته است بعبارت دیگر در این عمل بین کمبودهای اتمی، نابجایی و اتمهای حل شده (ازت و کربن) واکنشهای صورت گرفته است. معهداً پیدایش یک فاز دیگر، مانند رسوب، مهمتر و بارزتر جلوه میکند و در حقیقت باید گفت که واکنش پیچیده تری بین معاویب شبکه و اتمهای بین نشین و پدیده ایر و بالاخره تجمع صورت میگیرد.



شکل b : - تغییرات انبساط فولاد  $P_{12}C$  که قبله در  $25^{\circ}$  بازگشت شده است

دوانقباض اولیه‌ای که در منحنی های حاصل از انبساط سنج مشاهده میکنیم شکل a مربوط به خروج اتمهای بین نشین و تشکیل رسوب میباشد بعبارت دیگر نسبت  $\frac{c}{a}$  مارتینزیت بسمت واحد میل میکند و درنتیجه حجم نمونه کاهش میباید. البته میتوان گفت که حذف کمبودهای اتمی (Lacunes) و نابجایی ها باعث چنین القباضهایی میشوند و بنا به گفته Clarebrough و همکارانش کاهش هر واحد اتمی نابجایی باعث افقاضی میشود که متناسب است با :

$$1,5 b^3$$

b بردار بورگر نابجایی است. ولی با توجه به دقت انبساط سنج نمیتوان دوانقباض باد شده را فقط به حذف معاویب فوق الذکر نسبت داد. در منحنی سختی نیز دوماً گزیم در حرارت  $168^{\circ}$  و  $228^{\circ}$  درجه مشاهده

میشود. معمولاً هنگام بازگشت یک فولاد آبدیده سختی کاہشن میباید این افزایش را می توان به متوقف شدن نابجایی ها بوسیله اتمهای بین نشین ویا به وجود تجمع ویا ایجاد رسوب ویا هردو مکانیسم که همزمان با هم صورت میگیرند نسبت داد؛ ولی در این حالت باید یک ماگزیم وجود میداشت وله دوماگزیدم. بنابراین میتوانیم بگوییم که دو مرحله در بازگشت این نوع فولادها (تا ۲۰۰ درجه) دیده میشود. بعلاوه میتوان چنین فرض کرد که ابتدا اتمهای بین نشین رسوب کرده و مجدداً حل شده و در حرارتی بالاتر، فاز پایدارتری را بوجود می آورند. بهمین دلیل نیز ابتدا سختی کاہشن یافته سپس افزایش میباید و مجدداً نیز این عمل تکرار میگردد. بعلاوه اگر به مکانیسم اوروان<sup>\*</sup> orwan توجه کنیم (هرچه تفرق ذرات بیشتر باشد سختی بیشتر است) مشاهده خواهیم کرد که این پدیده تأیید دیگری برفرضیه فوق میباشد. دو ماگزیمنی که (در ۱۸۰ و ۲۴۰ درجه سانتیگراد) در روی منحنی های مقاومت مخصوص در حرارت هیدروژن مایع (k۲۰۳) مشاهده میگردد قابل توجه بیشتری است زیرا بازگشت یک فولاد آبدیده، همواره سبب کاہشن مقاومت مخصوص آن میگردد (چون معاویت شبکه کاہشن میباید). ولی در اینجا دو پیک کاملاً مشخص دیده میشود.

با توجه به تئوری<sup>(۱)</sup> موتوان پدیده فوق را بدین صورت توجیه کرد که: افزایش مقاومت مخصوص در اثر رسوب کردن فاز جدید میباشد و الکترونهای آزاد بین ذرات رسوب برخورد کرده و پویش آزاد آنها را کاہشن داده و بالنتیجه مقاومت مخصوص را افزایش میدهد. یادآوری میکنیم که طبق فرضیه دیگری ممکن است افزایش مقاومت مخصوص بعلت فصل مشترک رسوب تطابقی باشد. مطلب دیگری که یادآوری آن ضروری بمنظور میرسد اینستکه با افزایش تدریجی درجه حرارت باید قطر ذرات رسوب نیز افزایش یافته و بالنتیجه دانسته نا بجایی ها و مقاومت مخصوص افزایش یابد و حال آنکه مقاومت مخصوص پس از مرحله اول کاہشن میباید که خود تناظری برای درنظر گرفتن یک مرحله در بازگشت میباشد.

در مورد منحنیهای میکروآنالیز گرمائی بین ۱۱۵°C و ۲۰۰ دو واکنش گرمایش بوقوع میبیوند

که خود معرف پیدایش دو فاز میباشد.


روی منحنیهای حاصل از تکنیک مالش داخلی که با فرکانس ۵۰ هر. هرتز و توسط پاندول

\* رابطه اوران بشکل زیر نوشته میشود:

$$\tau_y = \tau_0 + \frac{2T}{b_A}$$

در این رابطه  $y$  حد الاستیک  $A$  فاصله بین دو ذره و  $T$  خط تانسیون نابجایی و  $b$  بردار بوروگ است.

انجام شده نیز دو پیک  $M_1$  و  $M_2$  دیده می‌شود که معرف وجود دو رسوب می‌باشد. متالوگرافی معمولی وجود هیچیک از دو رسوب ذکر شده را تأیید نمی‌کند ولی میکروسکوپ الکترونی و تفرق الکترون



شکل ۶ - میکروآنالیز گرمائی مقایسه‌ای فولاد X<sub>13</sub> و P<sub>12</sub>


\* بطبق قانون ماتیسون Mathissen مقاومت مخصوص الکتریکی یک فلز طبق رابطه زیر است :

$$I_T = I_1 + I_2$$


؛ که بنام مقاومت مخصوص ایده‌آل خوانده می‌شود نتیجه پخش الکترونها در اثر تحریکات حرارتی آنها است . هنگامی که درجه حرارت بست مفر میل کند این جمله نیز صفر خواهد شد . بهمن دلیل نیز اگر در حرارت هیروم مایع یا هیدروژن مایع کار کنیم از جمله ٪ میتوان صرف نظر کرد ٪ مقاومت مخصوص باقیمانده خوانده می‌شود و مربوط به پخش الکترونها بوصیله معایب شبکه (کعبود اتمی ، نایجاتی ها ، برزدانه ها و ناخالصی ها) است .

وجود رسوبی را در  $-23^{\circ}\text{C}$  تأیید مینماید. از نظر ماهیت شیمیائی، این رسوب (یعنی مرحله دوم) سمالتیت جانشین شده است.

همچنین در  $180^{\circ}\text{C}$  درجه در بعضی از بلارهای مارتنزیت ذرات رسوب مشاهده میگردند. ولی با تفرق الکترون توانستیم ماهیت آنرا مشخص کنیم. بررسی با اشعه ایکس نیز درهیچیک از این دو درجه




شکل ۷




شکل ۸ - تغییرات منعنه ویکرز فولاد  $\text{U}_{12}$  بر حسب درجه حرارت بازگشت

حرارت نتیجه قابل اطمینانی بما نمیدهد و فقط در . ۵ درجه سانتیگراد، سماتیت جانشین شده که پارامترهای شبکه آن کمی با مقادیر جداول A. S. T. M فرق دارد مشاهده میگردد . با توجه به نتایج فوق باید به بررسی اثر عوامل دیگری نیز پرداخت . بهمین دلیل نیز اثر ازت را روی این مراحل بررسی کردیم (شکل ۹ و ۱۱) . همانطور که مشاهده میشود با نیتروروه کردن این فولادها دو انقباض موجود در روی




شکل ۹ - تغییرات مالش داخلی فولاد Fe

—●— ●— C = ۰.۲۲٪ N = ۰.۲۲٪  
—■— ■— C = ۰.۷۶٪ N = ۰.۲۶٪



شکل ۱۰ - منحنی تغییرات انبساط آلیاژیکه در گوره پلاسما تهیه شده است .

منحنیهای حاصل از انبساط منج و دوماگزیم تکنیک مالش داخلی کاملاً مشخص شر بیگردید . بنابراین نتیجه گرفته ایم که ازت باید نقش مهمی در تشکیل این رسوبها داشته باشد . بهمین جهت نیز تصور میکنیم که دو مرحله اول مربوط با یجاد دو رسوب باشد ولی ایندو رسوب ، طبق مکانیسم پیشنهادی کربور نخواهد بود بلکه باید رسوبهایی از نوع کربونیترور باشند . در خاتمه اضافه میکنیم اقباً که در حدود ۷۰۰ درجه در روی شکل ۱۱ مشاهده میشود ( همچنین پیکهای منحنیهای ۵ و ۶ ) . مربوط به تجزیه اوستینیت



شکل ۱۱

با قیمانده و سارتزیت و تشکیل  $\text{Cr}_{23}\text{C}_6$  است. بنابراین بنظر میدارد که مکانیسم پیشنهادی با توجه بآنچه گذشت کاملاً منطقی نباشد مخصوصاً درنظر نگرفتن اثر ازت دراین مکانیسم بازگشت، جایز نخواهد بود.

### منابع

- 1— B. R. BANERJEE, J. M. CAPENOS, J. J. HAUSER, Transaction of the A.S.M 58 (1965) 54
- 2— T. MASUMOTO, S. TAKEDA, Y. IMAI, Sc. of R.I.T.U. 22 (1970) 34.
- 3— M. LACOUDÉ, C. GOUX, Mem. Rev. Met. 63 (1966) 805.
- 4— COLLETTE, C.R Acad. Sciences, 246 (1958) 2756.
- 5— A. H. GEISLER. Phase transformation in solids, Jhon Wiley, (1951) 387.