

بررسی ساخت تسمه‌های دولایه و سملایه به وسیله

کشش از داخل قالب‌های گوهای

دکتر علی کریمی طاهری

دانشکده مهندسی متالورژی - دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

قطعات ساخته شده از یک فلز و یا یک آلیاژ همیشه نمی‌توانند کلیه خواص فیزیکی و یا مکانیکی لازم برای شرایط کار را فراهم کنند. از این رو در سالهای اخیر توجه تولید کنندگان و پژوهشگران به سوی ساخت قطعاتی از مواد چندلایه فلزی جلب شده است. قطعات ساخته شده از این مواد در صنایع ساخت ظروف تحت فشار، انرژی هسته‌ای، تاسیسات ساحلی و صنایع هوا فضا، مصرف فراوان دارد.

وجود یک زاویه بهینه را نشان می‌دهد. که در آن نیروی لازم برای کشش، کمترین مقدار خود را دارا است.

پیش‌گفتار

در سالهای اخیر، ساخت قطعات از مواد چندلایه فلزی، توجه صنایع مختلف را به خود جلب کرده است. این توجه به دلیل این است که در این مواد، به عنوان مثال یک فلز (یک لایه) ممکن است به علت داشتن استحکام با لایه کار رود و فلزات دیگر (لایه‌های دیگر) به علت توانایی خوب هدایت حرارتی و یا الکتریکی و یا مقاومت در برابر سایش و تشعشات رادیواکتیو مورد استفاده قرار گیرد.

قطعات ساخته شده از مواد چند لایه در صنایع متعددی کاربرد دارند. به عنوان مثال در صنایع شیمیایی ورقهای دوفلزه (دولایه) در ساخت ظروف شیمیایی و ظروف تحت فشار به کار می‌روند. در کاربردهای انرژی هسته‌ای، میله‌های سوخت از جنس اورانیم به وسیله آلومینیم و یا فولاد ضد زنگ و یا زیرکالوی پوشش می‌شوند و در صنعت اندازه‌گیری حرارت از تسمه‌های دولایه برای ساخت ترموموستات استفاده می‌شود. روش‌های مختلفی برای ساخت تسمه‌های دولایه و سملایه فلزی به کار می‌رود. از جمله می‌توان اتصال نفوذی (۶)

(1) Wedge Shaped die

(4) Peeling

(6) diffusion bonding

برای ساخت تسمه‌های دولایه و سه لایه فلزی، روش‌های مختلفی به کار می‌رود که. هر چند تسمه دولایه و سه لایه مرغوب تامین می‌کنند، اما هزینه بالا، تکلیف‌گردی پیچیده و مشکلاتی که در تولید ظاهر می‌شوند، بیشتر آن روش‌ها را نامناسب می‌سازد.

در این طرح، ساخت تسمه‌های دولایه و سه لایه فلزی، به وسیله یک روش ساده و کم هزینه، یعنی به وسیله فرآیند کشش سرداز داخل قالب گوهای (۱) بررسی می‌شود. نمونه‌هایی از جنس Al/Cu/A1 (۲) و Al/M.S. (۳) بعد از آماده سازی سطح از درون قالب‌های بازوایی متفاوت کشیده می‌شوند و اثر زاویه قالب و کاهش سطح مقطع نسیی کل برنتش کششی، مقدار تغییر شکل هریک از تسمه‌ها در تسمه دولایه و سه لایه، و تشکیل جوش سرد بین تسمه‌ها مطالعه می‌شود. استحکام جوش سرد ایجاد شده به وسیله آزمایش پوست‌کنند (۴)، استاندارد ASTM [۸]، اندازه‌گیری می‌شود و مکانیزم ایجاد آن با توجه به مشاهدات میکروسکوپی و اطلاعات بدست آمده از تغییر شکل هریک از تسمه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج آزمایشها می‌بین آن است که ساخت تسمه‌های دولایه و سه لایه به وسیله کشش سرداز داخل قالب گوهای نیاز به یک تغییر شکل آستانه دارد. و تغییرات تنفس کششی

(۲) فولادکم کربن / آلومینیوم

(۳) آلومینیوم / مس / آلومینیوم


(۵) اعداد داخل کروشه شماره فهرست منبع است.

مقدار C و n برای فلز تسممه‌ها چنین محاسبه شده است.

جنس تسمم	$C \text{ Kg/mm}^2$	n
آلومینیم	21	0.3
مس	41.6	0.2
فولادکم کربن	62	0.26

جدول ۱ - مقادیر C و n برای فلزتسممه‌های آزمایش شده

تسممه‌های دولایه‌وسلایه با ترتیب Al/Cu/Al و Al/M.S. که در ابتدا هیچ اتصالی بین تسممه‌ها وجود نداشت، آماده سازی شده است واز درون قالب‌های گوهای با ابعاد شکل ۱، بعوایله دستگاه کشش، کشیده شده است. مقدار کاهش نسبی سطح مقطع مورد نظر با دور نزدیک کردن نیم قالبها، که به کمک یک پیچ انجام می‌شود، بدست آمده است. شکل ۲، نیم قالبها را در داخل نگهدارنده قالب نشان می‌دهد.



شکل ۱ : ابعاد یک نیم قالب گوهای کشش تسمم به میلی‌متر

نیم قالب‌های به کار رفته دارای نیم زاویه‌ای ورودی به شرح جدول زیر بوده‌اند.

α°	5 , 10 , 15 , 20 , 25
β°	2.5 7.5 12.5 17.5 22.5

جدول ۱

متالورژی پورد، ریخته‌گری، نورد داغ، اکسپلوزن، زینترکردن، رسوب دادن (۱)، پاشیدن فلز پلاسمای (۲)، و جوشکاری انفجاری (۳)، نامبرد. باید دانست که در روش‌های نامبرده، علی‌رغم اینکه یک تسمم دولایه و یا سه‌لایه مرغوب به دست می‌آید، هزینه بالا، تکنولوژی پیچیده، و مشکلات تولید باعث نامناسب ساختن اکثر آنها می‌شود. از جمله مشکلات، ناسازگاری جنس فلز لایه‌ها با یکدیگر و در بعضی موارد تشکیل ترکیبات بین فلزی ترد و شکننده در سطح مشترک لایه‌ها است.

در این مقاله، ساخت تسممه‌های دولایه و سه‌لایه‌فلزی، به وسیله یک روش ساده و کم هزینه، یعنی به وسیله کشش از داخل قالب گوهای بررسی می‌شود. به این ترتیب که دولایه و سه‌لایه تسممه‌از فلزات مورد نظر در شرایطی خاص باهم و توأم " به صورت یک تسمم دولایه و یا سه‌لایه (بدون اتصال) از داخل قالب گوهای درحال سرد کشیده می‌شوند. در اثر تغییر شکل تسممه‌ها، در سطح مشترکشان جوش سرد پدید می‌آید و بعد از خروج از قالب به صورت یک تسمم دولایه و یا سه‌لایه متصل ظاهر می‌شوند.

بديهي است که استحکام جوش سرد بين لایه‌ها به شرایط تغيير شکل از قبيل جنس تسممه‌ها، تاریخچه متالورژيکی تسممه‌ها پيش از کشش، زاويه قالب، مقدار تغيير شکل هر تسمم، شرایط اصطکاكي بین تسممه‌ها با یکدیگر و تسممه‌ها و قالب و ... بستگي دارد. عوامل بالا لاحظ نظری و عملی بررسی شده‌اند. در اين مقاله نتایج آزمایش آورده می‌شود و در مقاله دیگري که در دست تهیه است، نظریه ارائه شده، و مقایسه آن با نتایج آزمایش خواهد آمد.

مواد مصرفی و روش ساخت تسممه‌های دولایه‌وسلایه


مواد مصرفی، تسممه‌های از جنس آلومینیم (باخلوص تجاری)، فولادکم کربن (M.S.) و مس (باخلوص تجاری) بوده است. پهنه‌ای همه تسممه‌ها $25/4$ میلی‌متر و ضخامت تسممه‌های Al برابر با $1/3$ میلی‌متر، تسممه‌های M.S. برابر با 3 میلی‌متر و تسممه‌های C برابر با یک میلی‌متر بوده است. با درنظر گرفتن رابطه تنفس بر حسب کرنش به صورت $\sigma = C\varepsilon^n$ برای فلز کلیه تسممه‌ها و انجام آزمایش فشار تحت کرنش صفحه‌ای (۴)

(1) deposition


(2) plasma spraying

(3) Explosive welding

(4) plane strain compression test



شکل ۲: نگهدار قالب و قالبها در داخل آن



شکل ۳: ساخت تسممه سه لایه به وسیله کشش از داخل قالب گوهای

در شکل ۷ با استفاده از شکل ۴، تغییرات تنفس کششی بر حسب زاویه قالب برای درصد کاهش سطح نسبی متفاوت رسم شده است. با توجه به این شکل برای یک مقدار کاهش سطح نسبی معین، زاویه بهینه‌ای وجود که کشش‌تسممه سه لایه Al/Cu/Al از داخل قالب دارای این زاویه، به کمترین نیرو نیاز دارد. نکته دیگر آنکه با افزایش درصد کاهش سطح نسبی کل، مقدار این زاویه بهینه نیز افزایش می‌یابد.

ب) نتایج تنفس کششی و درصد کاهش سطح مقطع نسبی هر تسممه در تسممه دو لایه

شکل ۸، منحنی تغییرات تنفس کششی را بر حسب درصد کاهش سطح مقطع نسبی کل برای تسممه دو لایه Al/M.S. نشان می‌دهد، و در آن مانند منحنی تنفس کششی تسممه سه لایه، با افزایش درصد کاهش سطح مقطع نسبی کل، مقدار تنفس کششی افزایش می‌یابد.

آماده سازی تسممه‌ها عبارت بوده است از ساخت دنبالچه (۱) به وسیله ماشین نوردبرای هر تسممه، گریس زدایی سطوح آنها به وسیله محلول تتراکلوروکربن و سپس بر سکاری سطوح مشترک آنها قبل از کشش و بعد از انجام اعمال فوق، سطوح تسممه‌های در تماس با قالب در زمان کوتاهی پاروغنی (۲) از جنس گریس گرافیتی آغاز شده و از داخل قالب به وسیله ماشین کشش، کشیده شده است. در بعضی از نمونه‌ها بر سکاری قبل از گریس زدایی انجام شده است و اثر آن روی ایجاد جوش سرد بین تسممه‌ها بررسی شده است.


نیروی کشش به وسیله یک نیروسنجه الکتریکی کالیبر شده که در بین قالب و میزکش قرار داشته و خروجی آن برابری پک ثبات رسم شده، اندازه‌گیری شده است. بعد از هر کشش، استحکام جوش بین تسممه‌ها به وسیله آزمایش پوست کندن استاندارد ASTM [۸] اندازه‌گیری شده. شکل ۱۵، چگونگی انجام آزمایش را نشان می‌دهد. بعد از انجام آزمایش، ضخامت هر تسممه با دقیق $\frac{1}{100}$ میلیمتر اندازه‌گیری شده شکل ۳، عمل کشش یک تسممه سه لایه را بدون اتصال از داخل قالب گوهای نشان می‌دهد.

نتایج آزمایش


الف) نتایج تنفس کششی و درصد کاهش نسبی سطح مقطع هر تسممه در تسممه سه لایه

شکل ۴، تغییرات تنفس کششی بر حسب درصد کاهش سطح مقطع نسبی کل را برای تسممه سه لایه Al/Cu/Al نشان می‌دهد. با توجه به این شکل، با ازدیاد درصد کاهش سطح مقطع نسبی، مقدار تنفس کششی افزایش می‌یابد. نتایج آزمایش‌های نشان‌دهنده آن است که تسممه‌های از جنس‌های مختلف بعد از عبور از قالب به یک اندازه تغییر شکل نمی‌یابند و از این رو در صد کاهش سطح مقطع نسبی متفاوتی دارند. این نکته در شکل‌های ۵ و ۶ به عنوان مثال نشان داده شده است. در این شکل‌ها چون ضخامت ابتدایی تسممه‌های آلومینیمی (که تسممه مسی را در برگرفته‌اند) یکسان بوده اند بعد از کشش به یک اندازه تغییر شکل داده‌اند. و از این رو نتایج کاهش سطح نسبی یکی از تسممه‌های آلومینیمی در شکل‌ها آورده شده است.


(۱) دنبالچه (Tag) هر تسممه قسمتی از تسممه است که در داخل فک کششی قرار می‌گیرد.




شکل ۴ : تغییرات تنفس کششی بر حسب درصد کاهش سطح نسبی کل برای تسمه های سه لایه AL/Cu/Al




شکل ۵ : منحنی تغییرات درصد کاهش سطح نسبی هر تسمه بر حسب درصد کاهش سطح نسبی کل برای نمونه های Al/Cu/Al




شکل ۶: منحنی تغییرات درصد کاهش سطح نسبی هر تسمه بر حسب درصد کاهش سطح نسبی کل برای نمونه‌های Al/Cu/Al



شکل ۷: تغییرات تنش کششی بر حسب زاویه قالب برای تسمه سه لایه Al/Cu/Al



شکل ۸: تغییرات تنفس کششی بر حسب درصد کاهش سطح نسبی کل برای تسمه دو لایه



شکل ۹: تغییرات درصد کاهش سطح نسبی هر تسمه بر حسب درصد کاهش سطح نسبی کل برای تسمه دو لایه

کشش اینسیترون انجام می‌شود به این ترتیب که انرژی لازم برای پوست کدن (پاره کردن) جوش سرد بین تسمه‌ها (برحسب کار بروآحد سطح از قسمت رشد یکنواخت ترک اندازه‌گیری می‌شود. شکل ۱۵ آزمایش پوست کدن را نشان می‌دهد و روش انجام آزمایش در منبع شماره ۸ به تفضیل آمده است. در شکل ۱۱، تغییرات استحکام جوش بر حسب درصد کاهش سطح مقطع نسبی کل، برای تسمه دولایه Al/M.S. ارائه شده است.

د) نتایج بررسی‌های میکروسکوپی


پس از آنکه تسمه‌ها با آزمایش پوست کدن از یکدیگر جدا می‌شود، نمونه‌هایی از آنها تهیه و سطح جوش پاره شده آنها با میکروسکوپ الکترونی رویشی (۱) بررسی می‌شود. شکل ۱۳، سطح تسمه Al را بعداز برسکاری و قبل از کشش و شکل ۱۴، آن سطح را بعداز جوش خوردن و سپس پاره کردن جوش به وسیله آزمایش پوست کدن نشان می‌دهد. در این شکل، مناطق جوش خورده بهوضوح دیده می‌شود. شکل ۱۲، سطح نمونه تسمه Cu را بعداز کشش وايجاد جوش سرد دارای استحکام کم و سپس پاره کردن جوش نشان می‌دهد.

با توجه به شکل ۹، مقدار درصد کاهش سطح مقطع نسبی تسمه‌های کسان نیست و با افزایش درصد کاهش سطح مقطع نسبی کل، مقدار کاهش سطح مقطع نسبی هر تسمه نیز افزایش می‌یابد.

ج) نتایج جوش سرد بین تسمه‌ها بعداز عبور از قالب


در مورد تسمه‌های سه لایه Al/Cu/Al ملاحظه می‌شود که بعداز کشش از درون قالب، در صورتی که کاهش سطح مقطع نسبی کل از ۲۰٪ بیشتر باشد، تسمه‌ها بعداز عبور از قالب به یکدیگر جوش سرد می‌خورند و به عبارت دیگر تسمه سه لایه متصل ساخته می‌شود. در کشش با قالب‌های دارای زاویه‌های مختلف، دیده می‌شود که هرچه زاویه قالب بیشتر شود، جوش سرد در کاهش سطح مقطع نسبی کوچک‌تری بعوجود می‌آید. در مورد تسمه‌های دولایه، جوش سرد بین تسمه‌ها در مقادیر کاهش سطح مقطع نسبی کل بیشتر از ۸٪ پدید می‌آید.

تعیین استحکام جوش سرد بین تسمه‌ها به وسیله آزمایش پوست کدن استاندارد ASTM [۸] و به کمک ماشین




شکل ۱۵: آزمایش تعیین استحکام جوش سرد تسمه‌های دولایه و سه لایه

(1) Scanning electron microscope




شکل ۱۱: تغییرات استحکام جوش سرد تسمه دو لایه Al/M.S. بر حسب درصد کاهش سطح نسبی کل




شکل ۱۲: عکس میکروسکوپی سطح تسمه Cu بعد از کشش، نشان دهنده ترکهای ایجاد شده در حین کشش جهت ایجاد جوش سرد (بزرگنمایی ۱۲۱)

کمی استحکام جوش به علت کم بودن کاهش سطح نسبی کل بوده است. ترکهای روی سطح این نمونه قابل توجه است. این ترکها پیش از کشش وجود نداشته اند.



لایه ریخته و پلستیک مذاب از سطح آلمینیوم A1. عکس از همت بیداری و کمپانی تولیدکننده

شکل ۱۳ : عکس میکروسکوپی سطح تسمه A1(بعد از برسکاری و قبل از کشش) (بزرگنمایی ۲۰۰)



تصویر شکل ۱۴: عکس میکروسکوپی از لایه ریخته و پلستیک از سطح آلمینیوم A1 بعد از کشش و ایجاد جوش سرد و سپس انجام آزمایش پوست کندن نتیجه از آن استاندارد ASTM (بزرگنمایی ۵۰۰)

شکل ۱۴ : عکس میکروسکوپی سطح تسمه A1 بعد از کشش و ایجاد جوش سرد و سپس انجام آزمایش پوست کندن نتیجه از آن استاندارد ASTM (بزرگنمایی ۵۰۰)

بحث و نتیجه گیری

توجه به اینکه هرچه زاویه قالب بزرگتر می شود ، اختلاف بین تغییر شکل فلز نرم و سخت بیشتر می شود بنابراین حرکت نسبی بین دو تسمه در زوایای بزرگتر ، افزایش می یابد و در نتیجه امکان جوش سرد بین آنها بیشتر می شود .

باید دانست که استحکام جوش سردشها به شکسته شدن اکسیدها و ایجاد فلز تازه بستگی ندارد بلکه یک جوش سرد با استحکام بالا نیاز به مقدار تغییر شکل قابل توجه در هر دو فلز نرم و سخت دارد [۱۳ - ۱۰] . مطلب بالا را نیز نتایج آزمایش های این پژوهش تایید می کند زیرا همان طور که در شکل ۱۱ نشان داده شده است با افزایش مقدار درصد کاهش سطح مقطع نسبی کل ، سرعت افزایش استحکام جوش بسیار سریع می شود و جوش با استحکام قابل توجه در کاهش سطح نسبی کل حدود ۳۷ درصد به وجود می آید . با توجه به شکل ۹ به ازای این مقدار کاهش سطح نسبی کل ، هر دو فلزنوم و سخت به مقدار قابل ملاحظه ای تغییر شکل یافته اند .

سپاسگزاری

در پایان باید از مسئولان دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ، برای فراهم کردن هزینه های پروژه ، واز مسئولان آزمایشگاه های دانشکده مهندسی متوالری آن دانشگاه ، برای آماده ساختن وسایل آزمایش تشکر کنم .

با توجه به نتایج آزمایش ، ساخت تسمه های دو لایه و سه لایه به وسیله کشن از داخل قالب گواهی امکان پذیر است و این ساخت نیاز به یک تغییر شکل آستانه دارد که در کمتر از آن تسمه های بیکدیگر جوش نمی خورند و مقدار این تغییر شکل با ازدیاد زاویه قالب کم می شود . شکل ۱۱ ، تغییر A1/M.S. شکل آستانه را برای ساخت یک تسمه دو لایه به خوبی نشان می دهد . همان طور که از این شکل برمی آید در تغییر شکل کمتر از ۸٪ ، جوش سرد بین تسمه های بوجود نمی آید ولی با افزایش مقدار تغییر شکل ، استحکام جوش سرد به سرعت افزایش می یابد .

پژوهشگران برای مکانیزم جوش سرد ، نظریه های گوناگونی ارائه کرده اند که اکثر آنها شکسته شدن اکسید های سطح فلزوتک برداشتن سطوح مشترک و ظاهر شدن فلز تازه (۱) داخل ترک را دلیل ایجاد جوش سرد دانسته اند [۱ - ۷] . هر سیه های میکروسکوپی این پژوهش نیز این موضوع را تایید می کند . همان طور که در شکل ۱۲ دیده می شود ، در اترکش از درون قالب ، در سطح مشترک تسمه هاترکها یی پدیده می آید . بر سکاری سطح که خود باعث ایجاد یک لایه کار سخت شده در سطوح مشترک تسمه ها می شود به ایجاد این ترکها کمک می کند . در اثر پیدایش این ترکها ، سطح تازه ای که دارای فلز بدون اکسید است به وجود می آید سطوح نامبره در اثر تماس با یکدیگر و تحت فشار قالب با هم ایجاد اتصال می کنند و در نتیجه جوش سرد حاصل می شود (شکل ۱۴) . با توجه به این مطالب ، می توان انتظار داشت که هر عاملی که باعث تسریع در پیدایش ترکها شود به ایجاد جوش سرد کمک کند . به عنوان مثال گزارش شده است که حرکت سطوح مشترک در هنگام تغییر شکل ، نسبت به یکدیگر ، باعث شکسته شدن اکسید های سطح می شود و به عبارت دیگر به پیدایش فلز تازه و در نتیجه به ایجاد جوش سرد کمک می کند [۹] . نتایج این پژوهش نیز این موضوع را تایید می کند . زیرا همان طور که از شکل های ۶ ، ۵ ، ۴ برمی آید ، تسمه های تشکیل دهنده یک تسمه سه لایه و یا دو لایه در حین عبور از قالب به اندازه های متفاوت تغییر شکل می یابند و بنابراین نسبت به هم ، حرکت دارند . با

(1) virgin metal

فهرست منابع :

- 1- "New development in the cold welding of ductile metals", wire 31, (5), 234-235, Sept/Oct. 1981
- 2- R.C. Pendrous "The cold pressure welding of Metals" Ph.D. thesis, The University of Leeds, England, 1980
- 3- R.F. Tylcote "Investigation on pressure welding", Brit-Weld.J., 117-135, 1954
- 4- H. Kudo, K. Nakamura, M. Tsubouchi, y Matsumoto, Yokohama National University, Proc. Conf .Advanced Technology of Plasticity, 1987
- 5- N.Bay "Cold pressure welding process; characteristics, Bonding Mechanisms and Surface Treatment Methods", Denmarkd Tekinske Hojskole, Srejsning 15, (1), 4-8 Jan.1988
- 6- R.Clernik "Cold welding of AL+AL and AL+cu conductors used in powerdistribution systems", 35, (6), 185-188, June 1986
- 7- T.Nakamura,k Kondo, "Effect of plastic deformation and temperature on solid state bonding" J.Jpn. Soc. Technol. Plast., 28, (302), 1150-1157, Nov, 1987
- 8- ASTM D1876-72 (Reapproved 1978), 22, 1980
- 9- A.Praks Investigation and practical experience in cold pressure welding with displacement" Latvian State University Proc,Conf. Jom3int,Conf. of Metals, Helsingor, Denmark, 19-22 Dec. 1986
- 10- M.G. Nicholas and D.R. Milner "Roll Bonding of Aluminium", Brit Weld.J., 9, 469-475 ,1962
- 11- T.Tabata, S,Nasaki, K.Azekura Bond criterion in cold pressure welding of Aluminium" J.Jpn. Soc. Technol. Plast.,27,(303) ,521-525 Apr. 1988.
- 12- D. Malamkovic,"The Welding of Aluminium to Steel and Copper", Zis Mitt,30,(3) 269-275, March 1988
- 13- I.Knan "Cold pressure welding when Joining contact wires", Wire World Int., 29,(3),63-65, May-June 1987