

چگونه میتوان برای مصارف دانشگاهی و تحقیقی هلیوم باقیمت ارزان تهیه نمود

نوشتة

محسن موسوی


دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

مقدمه

آزمایشگاهی که با ترکیبات گازی و تفکیک اجزاء آنها سروکار دارد اگر مجهز به هلیوم نباشد مانند انسان ناقص العضوی است که خیلی از کارهارا نمیتواند انجام دهد. اغلب روش‌های فیزیکی در مورد جدا کردن هلیوم بکار رفته است و طریقه زیر یکی از عملی‌ترین و ارزان‌ترین روش‌هایی است که با آن هلیوم خالص آزمایشگاهی میتوان تهیه کرد.

هلیوم از آن عناصری است که در عالم تحقیق و علوم بسیار بکار رفته و شاید اولین و مشهورترین کاربردان در بالون هائی بوده باشد که دانشمندان و همچنین دستگاههای علمی را با خود به جو میبرد. این کار هنوز در زمینه هوشناسی برای قراردادن وسایل اندازه‌گیری در ارتفاعات مختلف جو همه روزه ادامه دارد. امروزه هلیوم علاوه بر اینکه در راکت نیروی هسته‌ای و سفینه‌های فضائی بکار می‌رود در بسیاری از موارد دیگر نیز مورد نیاز قرار می‌گیرد یکی از آنها در مورد کرماتوگرافی گازی Gas Chromatography است که برای تجزیه و شناسائی ترکیبات مختلف یک گاز نقش اساسی دارد. اصول این طریقه برای پایه استوار است که گاز مورد آزمایش از داخل یک لوله محتوى زغال فعال (مانند زغال نارگیل) و یا یکی از سیلیکات‌های طبیعی عبور می‌کند. چون قابلیت جذب سطحی adsorbtivity اجزای مختلف گاز برای زغال موجود در لوله یکسان نیست عوامل موجود در گاز مورد آزمایش بترتیب بر روی سطح زغال می‌نشینند. حال اگر یک گاز خالص و بی‌اثری از قبل هلیوم بعنوان حامل «carrier» از درون لوله فوق عبور کند گازهایی را که وارد

لوله جذب سطحی شده بود با خود حمل میکند. طبیعتاً گازی که دارای قابلیت جذب سطحی کمتر بوده باشد زودتر خارج میشود و اگر سرراه آن دستگاه شناسنده‌ای «detector» قرار داشته باشد مقدار و نوع هریک را شخص میسازد و باین ترتیب یک تجزیه کامل کمی و کیفی از گاز بعمل می‌آید. ممکنست بجای زغال فعال و یا یکی از سیلیکات‌های طبیعی از ترکیبات بی اثر دیگر استفاده کرد که بصورت ذرات ریزی (100—120 mesh) به قطر ۱۲۵ ر.م. میلیمتر درآمده باشد. هر کدام از این ذرات از فیلم بسیار نازک مایع مخصوصی که ترکیب



نشی میزمی خالص از گاز طبیعی یا میزمی خالص

آن برحسب نوع نمونه مورد آزمایش فرق میکند پوشیده شده است. از اینجا بعد کاری که در لوله انجام میگیرد شبیه کاری است که در یک ستون پرشده برای تقطیر جزء بجزء Fractionation packed columns مشاهده میشود یا این تفاوت که در اینجا فقط یک محصول وجود دارد diitillate و محصول سنگین پائین ستون bottoms دیگردیله نمیشود.

مشکل کار اینجا است که هلیوسی که بایمنظور بکار میرود باید خیلی خالص باشد (ناخالصی

کمتر از . ه قسمت در میلیون قسمت). متأسفانه بعلت گران بودن هلیوم بسیاری ارزآمایشگاهها و دانشکده‌های مهندسی شیمی قادر آنند و در نتیجه دانشجویان کمتر باین تکنیک مفید و مؤثر آشنایی شوند و آنچه در دسترس آنها قرار میگیرد اصول روش فوق است .

ذیلاً روشی شرح می‌دهیم که با آن میتوان هلیوم بدرجه خلوص آزمایشگاهی با صرف هزینه مناسب بدست آورد. در این روش هم از گاز نفت (که اقلال نیم درصد هلیوم دارد) میتوان بعنوان ماده اولیه استفاده کرد و هم از هلیومی که صرف شده و بصورت ناخالص درآمده است. مزیت آن بر روش‌های دیگر اینست که از گازهای با غلظت کم نیز میتوان بعنوان ماده اولیه بکار برد.

اساس روش

اگر گاز هلیوم را از درون لوله شیشه‌ای پیرکس که خیلی نازک باشد (کلفتی دیوار ۳ . ر. میلیمتر و قطر خارجی آن ۱ ر. میلیمتر) عبور دهیم هلیوم از جدار شیشه بداخل لوله نفوذ میکند. مقداری را که نفوذ میکند میتوان از فرمول زیر طبق قانون نفوذ گازها درون جدارهای متخالخل بدست آورد:

$$Q = \mu A \frac{\Delta P}{\Delta x}$$

که در آن Q مقدار گاز نفوذ کرده diffused برحسب سانتیمتر مکعب در ثانیه

A سطح دیوار لوله برحسب سانتیمتر مربع

ΔP اختلاف فشار هلیوم در دو طرف لوله (سانتیمتر جیوه)

Δx کلفتی جدار لوله

μ قابلیت نفوذ هلیوم در شیشه که در شرایط فوق واحد آن $10^{-1} \text{ cm}^2 \cdot \text{sec}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ (Hg) میشود این مقدار در حرارت 200°C حدود 10^{10} بدهست آمده است.

شرح دستگاه

لوله پیرکس معمولی آزمایشگاه را بکمک شعله چراغ آزمایشگاه و یا دستگاه مولد حرارت دیگر بصورت لوله موئین بقطر حدود ۱ ر. میلیمتر در میاوریم و مطابق شکل از آنها یکدسته لوله tube bundle درست میکنیم. مناسبترین دما برای گرم کردن لوله پیرکس و ساختن لوله موئین از آن دمای 96°C درجه سانتیگراد است در این دما میتوان لوله‌ای بدست آورد که نسبت قطر خارجی آن به کلفتی جدار برابر ۵ رع باشد. بعد دسته لوله فوق را داخل یک لوله یک اینچی فولادی قرار میدهیم و سر دسته لوله شیشه‌ای را بازیز مخصوص در داخل لوله فولادی مستقر میسازیم حال با یک سیم پیچ الکتریکی لوله فولادی را از خارج تا 200°C گرم میکنیم.

رزینی که برای جدا کردن قسمت پرفشار از قسمت کم فشار بکار می رود باید دارای چسبندگی کامل در گرمای ۳۰ درجه سانتیگراد بوده و همچنین قابلیت نفوذ آن در سورد گاز مورد آزمایش در حدود شیشه پیر کس باشد در غیر این صورت درجه خصوص محصول دستگاه رضایت بخش نخواهد بود رزینهای اپوکسی epoxy resins در این مرور نتایج مطلوبی عاید ساخته است . اخیراً جنرال الکتریک رزینی ساخته که تا حرارت ۱۰۶°C در بازار عرضه می شود .

پس از اینکه لوله فولادی تا ۲۰۰°C گرم شد گاز محتوی هلیوم را با فشار حدود ۴ اتمسفر بداخل لوله هدایت می کنیم و طرف کم فشار لوله را به پمپ خلاء وصل مینماییم و محصول دستگاه را در استوانه ذخیره می کنیم .

محاسبه

اگر طول مفید هریک از لوله ها را ۸۰ سانتیمتر بگیریم (منظور از طول مفید طولی است که بین دو اتصال رزینی قرار دارد) قطر خارجی ۱۰. میلیمتر و کلفتی دیوار لوله ۲۰. میلیمتر باشد سطح هر لوله خواهد شد

$$A_1 = \pi \left(\frac{R^2 - r^2}{2} \right) = \pi \left(\frac{10^2 - 8^2}{2} \right) = 88.4 \text{ cm}^2$$

اگر مقدار لوله ها یک هزار باشد سطح مجموع لوله ها ۸۸۴ سانتیمتر مربع خواهد شد . حال برای اختلاف فشار ۴ اتمسفر حجم هلیومی که در ثانیه بدست می آید می شود :

$$Q = \frac{1884 \times 40 \times 76}{10^{-1} \times 10^{-1}} = 0.229 \text{ cm}^3$$

و با ان ترتیب در ۴ ساعت میتوان حدود ۰. ۶ لیتر هلیوم با درجه خلوص نسبة بالا از هر واحد بدست آورد . از این واحد ها ب بعد از فراوان بر حسب مقدار مسورد نیاز می شود تهیه کرد و تمام آنها را یک پمپ خلاء وصل نمود هریک از این واحد ها حدود ۰. ۶ دلار ارزش دارد . این روش با رها تجربه شده و تقریباً کلیه اشکالات آن رفع شده است مزیت آن عملی بودن ، درسترس بودن وسائل و ارزانی قیمت تمام شده آن می باشد .