

برنامه PM برای نگهداری کارخانه

Preventive Maintenance

نوشتة :

عبدالعباس ایرانی

چکیده :

اداره تعمیر و نگهداری مهم‌ترین قسمت کارخانجات صنعتی میباشد زیرا تغییرات میزان تولید بستگی به توجه یا عدم توجه مسئولان اداره تعمیر و نگهداری به امور نگهداری ماشین‌آلات و تأسیسات کارخانه دارد. بالارفتن سطح تولید و جلوگیری از کاهش آن مستلزم داشتن یک سیستم تعمیر و نگهداری عالی است. نباید اجازه داد ماشین‌آلات از کاریقند سپس اقدام به تعمیر آنها نمود بلکه باید از آنها طوری نگهداری کرد که کمتر به تعمیر احتیاج پیدا کنند.

یکی از روش‌های مؤثر در نگهداری کارخانه و ماشین‌آلات روش نگهداری عالی Preventive Maintenance است که آنرا برنامه PM گویند و این مقاله به شرح برنامه PM اختصاص دارد. نظر به اهمیت ماشینهای افزار در کارخانجات صنعتی در این مقاله به اجرای برنامه PM در مورد ماشینهای افزار به پرداخته میشود.

برای جلوگیری از کاهش تولید که در اثر از کارافتادن ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه بوجود می‌آید اجرای برنامه PM میتواند به میزان قابل توجهی مؤثر واقع شود. برنامه PM شامل عملیات اساسی زیر است. الف- بازرسی سیستماتیک ساختمانها و تجهیزات کارخانه بمنظور دسترسی به عواملی که باعث کاهش میزان تولید و یا کشف خرابی‌های دیگر.

ب- نگهداری از کارخانه برای جلوگیری از کاهش تولید و بروز خرابی و تعمیر و تنظیم کارخانه در زمانی که شرایط ناسازگار در مراحل ابتدائی خود باشند.

هر برنامه پیشرفته PM در صنایع مدرن شامل عملیات زیراست:

Cleaning

۱- تمیز کردن

Lubrication

۲- روغنکاری

۳- بازرسی

۴- کنترل مرغوبیت

۵- رفع معایب و تصحیح اشتباهات

عملیات بالا نه تنها در مورد ماشین آلات تولیدی کارخانه بلکه در مورد تجهیزات کارخانه و وسائل ایمنی و محافظتی کارگران انجام میشود. کاربرد برنامه PM تأثیر عمیقی در کاهش هزینه نگهداری و آسان کردن کارتعمیر و نگهداری دارد.

اکثر کارهای تعمیراتی قابل برنامه ریزی صحیح میباشند و چنانچه اینکار انجام شود هزینه تعمیر و نگهداری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. هر برنامه PM که خوب طرح شده باشد دارای نتایج و منافعی است که هزینه اجرای آن در مقابل این منافع ناچیز است. در صنایع امروز زمان ارزش زیادی دارد پس میتوان نتیجه گرفت که برای ماشینهای گران قیمت و نیز در عملیات مهندسی تولید در سازمان دادن ماشینها بطور گروهی و خطی از کارافتادن یک ماشین تأثیر زیادی در کاهش تولید دارد.

اجرای برنامه PM به تنها یی نمیتواند هزینه تعمیرات را کم کرده و از کاهش تولید جلوگیری کند پس برای اینکه مؤثر واقع شود باید باسایر عوامل نگهداری همراه باشد که عبارتنداز: محل کار مناسب برنامه ریزی صحیح، زمان سنجی و اندازه گیری کار، آموزش و کارآموزی کارگران و مسئولان.

مزایای اجرای برنامه PM بشرح زیراست:

۱- جلوگیری از کاهش میزان تولید بدلیل کاهش میزان خرابی های پیش بینی نشده.

۲- کاهش هزینه تعمیر و نگهداری کارخانه و دستگاه هایی که برنامه PM شامل آنها میشود.

۳- تبدیل سیستم با بهره کم یعنی سیستمی که فقط کارتعمیر ماشین ها را بعد از خرابی انجام میدهد به سیستم

نگهداری برنامه ریزی شده (برنامه PM) تأثیر زیادی در کنترل کارهای تولیدی دارد.

۴- کاهش ذر هزینه تعمیرات جزئی قبل از اینکه به خرابی های عمیق تبدیل شوند بخاطر کمی

زمان کار و تعداد قطعات یدکی لازم و نیز کوتاهی زمان توقف ماشینها که در مقایسه با هزینه تعمیرات خرابی های عمیق ناچیز است.

۵- تعیین قطعاتی که هزینه نگهداری آنها زیاد است کارآسانی است ولذا رفع علی که باعث ایجاد

معایب در چنین قطعاتی میشود از قبیل تبلی اپراتور، استفاده غیر مجاز از ماشین صورت می گیرد.

۶- تعداد دفعات تعمیرات اصلی کمتر شده و تعمیرات تکراری از بین میرونند.

۷- بعلت از دیاد طول عمر ماشینها در اثر کاربرد برنامه PM خرید قطعات یدکی کمتر شده و ممکن است از برنامه خرید حذف شود.

۸- کنترل و نگهداری بهتر قطعات یدکی در اثر کاهش کاربردانها.

۹- بهتر شدن کیفیت تولید در اثر کاهش قطعات استقاری.

۱۰- بالا رفتن ایمنی کارخانه.

۱۱- کاهش میزان درد سرها در اثر کم شدن خرابی های دستگاه .

۱۲- کاهش هزینه تولید .

اجرای برنامه PM در ماشینهای افزار

نتایج حاصل از کار برد PM در ماشینهای افزار قابل ملاحظه است از اجرای برنامه PM در یک کارخانه تراکتورسازی در سوئیت نتایج زیر بدست آمده . کاهش زمان خاموشی ماشین آلات به میزان ۹۰٪، کاهش در هزینه تعمیرات پیش یینی نشده به مقدار ۵٪، مقدار متوسط ساعات، مفید تولیدی که قبل از اجرای برنامه PM کمتر از ۸۰٪ کل ساعات تولید بود به ۸۸٪ افزایش یافت . آمار فوق در مدت ۴ سال بهره برداری از کارخانه تهیه شده است .

میتوان سرمایه گذاری سالیانه را با اجرای برنامه PM کاهش داد و بعلاوه مرغوبیت تولید را افزایش داد و در صد زیان را کم نمود . اجرای برنامه PM برای ماشینها افزارهای افراد کارخانه را در بر می گیرد نباید تصور کرد که اجرای برنامه PM منحصر به اداره تعمیر و نگهداری کارخانه است بلکه باید گفت زمانی این برنامه مفید خواهد بود که تمام افراد در پیشبرد آن سهمی داشته باشند، ذیلاً عملیات تمیز کردن، روغن کاری، بازرسی و آموزش در مورد ماشینهای افزار شرح داده میشود .

۱- تمیز کردن Cleaning

کار نگهداری کارخانه با تمیز کردن ماشین آلات شروع میشود، غالباً کارتیز کردن هر ماشین را اپراتور آن انجام میدهد . مسائل آموزشی در این زمینه حائز اهمیت هستند ولی اکثر آنها این موضوع توجه نمیشود که تمیز کردن احتیاج به آموزش و برنامه ریزی صحیح دارد یعنی چطور و چه وقت ماشین را باید تمیز کرد ؟

ماشینهای افزار ساخت کارخانجات مختلف از نظر ساختمان داخلی با هم فرق دارند و در نتیجه عمل تمیز کردن آنها متفاوت است، یک کارگر نمیتواند خود را راضی کند کاری را که در آن آموزش و کارآموزی ندیده بخوبی انجام بدهد پس برای تمام کارها حتی تمیز کردن ماشین آلات باید آموزش لازمه را دید و طرز صحیح کار برد ابزار تمیز کننده را فرا گرفت . بعضی اوقات ساختمان یک ماشین بقدری پیچیده است که وقت زیادی صرف تمیز کردن ماشین میشود و در این شرایط باید افراد ماهر کار تمیز کردن را انجام داده و در این حالت تمیز کردن، روغنکاری . بازرسی توام میشود و تمام این عملیات بعد از ساعت کار رو آنه و یاد رهنگام استراحت و غذا خوردن کارگران انجام میشود .

غالباً لام میشود که از تمیز کننده های مکشی نوع صنعتی بادی زیاد (دی: مقدار هوای عبور شونده از مکننده در یکدیقه) که میزان خلاء ایجاد شده توسط آن زیاد میباشد و در نتیجه قدرت مکش آن کافی است استفاده کرد . مکننده های فوق دارای منبع بزرگی برای انبار کردن کثافت میباشند . قدرت لازم برای این مکننده ها از یک موتور برقی بقدرت ۳ تا ۶ اسب بخار تأمین میشود و میتوان از آنها برای تمیز کردن سقف، دیوارها و تیوب ها استفاده کرد .

معمولاً برای تمیز کردن سطوح زنگ نشده ماشینهای افزار از پنهانهای اسقاطی [Cotton waste]

استفاده میشود ولی استعمال چنین پنهانهای باعث بروز دندانه‌ها و خراشهای در سطح ماشین شده و بعضی اوقات هم سبب ازین رفتن فشروغن میشود بنابراین کاربرد چنین پنهانهای کار اشتباهی است و باید از یارچه تمیز استفاده کرد.

عمل تمیز کردن در دو مرحله صورت میگیرد. ابتدا با یک تکه پارچه آغشته به پارافین سطوح را خیس کرده سپس با یک تکه پارچه تمیز کشافت را ازین میبریم بعد از آن سطح را در مقابل زنگ زدگی با یک قشر نازک روغن میپوشانیم. سطوح زنگ شده را با پنهانه تمیز میکنند. اگر کشافت خشک شده و به سطح ماشین چسبیده باشد باید از پارچه آغشته به پارافین استفاده کرد. سطح را حیس کنیم سپس عمل تمیز کردن را نجام دهیم.

سطوح زنگ شده را نباید روغنکاری کرد زیرا این عمل باعث ایجاد کشافت میشود، ذرات ریز چدن و فولاد که باعث زنگ زدگی و ایجاد پولک میشود و برای سطوح زنگ شده و زنگ نشده زیان آور میباشد و ضروری است که این ذرات را از سطوح ماشین افزار پاک کرد. برآده‌های تراشکاری گرم میباشند و تماس این برآدها با ماشین باعث سوختن روغن شده و یک لایه چسبنده از روغن سوخته و برآده روی ماشین تشکیل میشود، پس وجود یک در پوش برای راهنمای (Guide) ماشین لازم است. چنین در پوشانهای بعضی اوقات همراه ماشین میباشند ولی اغلب از پلاستیک و یا چرم ساخته میشوند که در انر برآدهای داغ ازین میروند، بنابراین در پوش راهنمای ماشین باید از فولاد باشد که در این حالت باز کردن آن برای تمیز کردن زیرش مشکل میشود. معمولًا کشافت زیادی زیر در پوش جمع شده و باید تمیز کردن آن قسمتی از برنامه روزانه و هفتگی باشد. مسئول تمیز کردن در پوش راهنمای ماشین باید ابزار کافی در اختیار داشته باشد. مخازن محتوى مایعات خنک کننده (آب صابون) باید مرتبًا تخلیه و تمیز شوند. این مخازن غالباً دارای صافی (Filter) میباشند.

استفاده از یک ارابه دستی برای حمل مخزن مایع کثیف و مخزن مایع و تمیز و پمپ خلائی از هر نوع برای ایجاد خلاء در مخزن مایع کثیف و تولید فشار در مخزن مایع تمیز، کار تمیز کردن را به میزان قابل توجهی آسان میکند. از ارابه دستی فوق میتوان برای حمل مخزن محتوى محلول تمیز کننده استفاده کرد، همچنین میتوان یک جعبه را که محتويات آن عبارتند از:

تعدادی برس، خالک روب، شیلنگ، منافذ (Nozzle)، چند عدد پمپ و پمپ در ارابه‌جای داد.

وقت لازم مجاز برای عمل تمیز کردن ماشین آلات که بوسیله مسئول آنها انجام میشود معمولاً به صورت درصد مجاز ساعت کار معمولی میباشد، در چنین حالتی کارگر بیشتر وقت خود را صرف کارهای تولیدی میکند زیرا به علیه کارهای تولیدی توجه بیشتری دارد. زمان لازم برای نگهداری ماشینهای مختلف متفاوت است و بستگی به میزان کشافت و طرح (طرز قرار گرفتن قطعات) ماشین دارد، یک ماشین تراش معمولی زمان کوتاهتری نسبت به یک ماشین فرز بزرگ احتیاج دارد. ساعت مجاز برای تمیز کردن ماشین های بزرگ و گران قیمت بیشتر است از ماشینهای معمولی، عوامل بالا نیز سیستم های با زمان و هزینه نگهداری

مخصوص را باید در برنامه **PM** در نظر گرفت. میتوان مقدار ساعت لام برای عمل نگهداری ماشین آلات را با روش زمان سنجی (**Time study**) تعیین و بصورت استاندارد درآورد.

۲- روغنکاری **Lubrication**

هر ماشین افزاری که بطور منظم و صحیح روغنکاری شود، کار آن رضا یتبخش خواهد بود. انتخاب نوع روغن و نگهداری از آن در اینبار، توزیع و کاربرد، زمان بین دفعات روغنکاری، ثبت و کنترل روغنکاری از جمله اعمال مهمی است که یک مهندس تعمیرات باید انجام دهد. برنامه کامل و مؤثر روغنکاری ماشین آلات قسمت مهم یک برنامه تعمیر و نگهداری را تشکیل میدهد. باید متذکر شد که عمل روغنکاری به تنها ظرف مفید واقع نمیشود و باید با سایر عوامل نگهداری همراه باشد. کتب زیادی در مورد تغوری و تکنیک روغنکاری نوشته شده و در این مقاله احتیاجی به ذکر فرمول ها و تئوریها نیست.

روغنکاری روزانه ماشین توسط اپراتور آن انجام میشود. اگر ماشینهای کارخانه استاندارد شده باشند عمل روغنکاری را اپراتورها میتوانند بخوبی انجام دهند. برای ماشینهای مخصوص وقت زیادی سرف روغنکاری میشود و پیچیدگی ماشینها ایجاب می کند که یک روغنکار خبره را مأمور اینکار کرد به عبارت دیگر برنامه روغنکاری ماشین های گران قیمت قسمتی از وظایف اداره تعمیر و نگهداری کارخانه میشود و وجود چنین سیستمی این امکان را به رئیس تعمیر و نگهداری میدهد که برنامه های مهمی از قبیل روغنکاری، بازرگانی، تمیز کردن، سفارش، گزارش و کنترل عملیات را بخوبی انجام دهد. افراد لازم برای عمل روغنکاری را میتوان از قسمت تعمیرات و یا از مسئولان ماشین ها تأمین کرد. بعمولا در کارگاه های کوچک احتیاجی نیست که افراد قسمت تعمیرات اینکار را انجام دهند. معمولاً ۵ دقیقه برای روغنکاری و بازرگانی هر ماشین وقت لازم است و یک نفر روغنکار میتواند روغنکاری و بازرگانی ۱۸۰ ماشین افزار را در یک هفته انجام دهد. بهتر است که هر نفر را مسئول روغنکاری و بازرگانی یک گروه ماشین مشابه کرد زیرا در مدت کوتاهی

پا قسمت های مختلف آن ماشین ها وارد شده و بخوبی میتوانند تشخیص دهد که خرابی آن ناشی از چه عواملی است. در کارخانه های بزرگ سیستمی بکار میروند که مسئول آن اداره تعمیرات است یعنی کار روغنکاری و نگهداری ماشین آلات را اداره تعمیرات بعده دارد. زمان بین دفعات روغنکاری کلی نسبتاً طولانی است و ممکن است که بوسیله یک روغنکار معمولی یا یک نفر از اداره تعمیرات انجام شود. وقتی که عملیات روغن - کاری همزمان با تعویض روغن باشد لازم است که از افراد ماهر استفاده کرد. تجربه در بسیاری از کارخانجات نشان میدهد که زمان بین دفعات تعویض روغن باید خیلی کوتاه باشد. روش پیشنهادی این است که افرادی که مسئول روغنکاری هفتگی میباشند مقداری از روغن ماشین را در زمانهای معین به آزمایشگاه برد و آزمایشات مربوط به خاصیت اسیدی، مقدار آب روغن، ویسکوزیته (**Viscosity**) و مقدار کربن را بعمل آورند. اگر آزمایشات فوق مناسب بودن روغن را نشان دهند که احتیاجی به تعویض آن نیست و اینکار باعث صرفه جویی در نیروی کارگر، زمان و روغن است. دفعات نمونه برداری باید ثبت و کنترل شود. افرادی که مسئول روغنکاری هفتگی ماشین میباشند باید وسائل وابزار زیر را همراه داشته باشند.

ابزار، روغن پاش، مخازن و ظروف روغن، ابزارید کی، شیلنگ، صافی و نقشه های روغنکاری، برای حمل و نقل این وسایل میتوان از یک ارابه دستی استفاده کرد که این ارابه را میتوان در کارخانه ساخت.

خرید و انبار مواد روغنکاری باید توسط مهندس تعمیرات برنامه ریزی شود، سپردن کار انتخاب مواد روغنکاری به افراد ناوارد کار غلطی است. در بیشتر حالات قیمت مواد روغنکاری نسبت به زیان ناشی از خرایی ها و فرسودگی هایی که در اثر کاربرد مواد نامناسب بوجود می آید ناچیز است پس باید امر انتخاب، خرید و انبار کردن مواد روغنکاری را افراد ماهر انجام دهند.

سازندگان ماشینهای افزار همیشه متنزه کر میشنوند که فاصله زمانی بین دفعات روغنکاری کلی سی باید کوتاه باشد که خود باعث صرفه جویی در مواد زمان و کارگر است. مواد روغنکاری را باید در جای تمیز نگهداری کرد که آب و گرد و خالک در آن نفوذ نکند. توزیع مواد روغنکاری هم باید برنامه ریزی شود، وسایل زیر در هنگام نقل و انتقال مواد باید به مراد آنها باشد مخازن و قوطی های لازم، پمپ، اندازه گیر (Gage) لوله، شیلنگ و متعلقات آنها

استاندارد بودن روغن ها انتخاب آنها را آسان کرده، اگریک ماشین افزار احتیاج به روغن با ویسکوزیته مخصوص داشته باشد میتوان از مخلوط کردن روغن غلیظتری با تینر روغن مورد نظر را - تهیه کرد و حتی روغن با ویسکوزیته های مختلف را میتوان مخلوط کرد، فقط چند روغن مخصوص وجود دارد که نمیتوان آنها را با هم مخلوط کرد.

دراکتر کارخانه ها فقط دونوع گریس لازم است یکی برای کارهای معمولی و دیگری برای کارهای گرم، استفاده از دی سولفات مولیبدن در ماشینهای افزار معمولی شده ولی باید سعی کرد که در ترمزها و کلاچ ها نفوذ نکند زیرا میتواند باعث خرایی آنها و ایجاد زحمت شود.

معمول اهر ماشین دارای نقشه ها و اطلاعاتی در مورد روش روغنکاری است یعنی نوع و مقدار روغن فاصله زمانی پیشنهاد شده بین دفعات تعویض روغن و سایر اطلاعات همراه با عکس های لازم، این اطلاعات و نقشه ها باید درسه نسخه تکثیر شوند یک نسخه در قسمت تعمیرات بایگانی میشود. نسخه دوم برای اپراتور ماشین و نسخه سوم برای کارگر روغنکار ماشین است.

۳- بازرسی Inspection

بازرسی قسمت مهم هر برنامه PM میباشد، بوسیله عمل بازرسی نه تنها شرایط ماشین را میتوان بررسی کرد بلکه عمل تنظیم آن، تعمیر یا تعویض قطعات فرسوده صورت میگیرد و یا به عبارت دیگر رفع عیوب و نواقصی است که احتمال تبدیل آنها به خرایی های عمیق زیاد است. عمل بازرسی شامل ایجاد اندازه های استاندارد شده برای قطعات ماشین با تلرانس قابل قبول. تجربه ثابت کرده که معاینات، آزمایشات و اندازه گیریها را میتوان بصورت استاندارد درآورده و یعنوان روش کار بازرسی برای همه ماشینها و در تمام دفعات بازرسی پکار برد، سیستم بازرسی شامل ه مرحله است.

Daily Observation مرحله ۱- معاينات روزانه

این مرحله را اپراتور ماشین انجام میدهد و شامل بازرسی قطعات و خصوصیات ماشین و مقایسه این شرایط با شرایط معمولی که ماشین باید داشته باشد، بازرسی اهرمهاي کنترل، دسته ها، وسایل ایمنی، ابزار برش، سیستم توقف ماشین بهنگام خطر و توقف در مقابل فشار پائین روغن و ... برای انجام این مرحله اپراتور ماشین باید آموزش‌های بازرسی و روغنکاری و تدبیر ایمنی را فراگرفته باشد، این بازرسی در شروع بهره‌برداری از ماشین یعنی در ابتدای هرنوبت کار (Shift) صورت میگیرد برای گزارش عیوب از یک فرم مخصوص استفاده میشود ولی معمولاً این گزارشات را شفاهانه اپراتور ماشین باید در اختیار سر پرستان تولید قرار میدهد.

Weekly Observation مرحله ۲- بازرسی هفتگی

این مرحله را مسئول روغنکاری هفتگی ماشین ضمیم عمل روغنکاری انجام میدهد و شامل تمام بازرسی‌های مرحله ۱ میباشد باضافه بازرسی مخصوص مربوطبه فشار روغن و بررسی محل نشت روغن، در این مرحله گزارشی تهیه نمیشود. بازرسی‌های این مرحله را میتوان بصورت یک روش استاندارد شده برای چند ماشین افزار مثلاً ماشین تراش، صفحه تراش، ماشین سنگزنی و ... بکار برد.

Minor Observation مرحله ۳- بازرسی جزئی

این مرحله از بازرسی بوسیله یک کارگر ماهر و آموخت دیده که اطلاعات کافی از ماشین افزار و سیستم‌های کنترل برقی و هیدرولیکی دارد انجام میشود و بدون اینکه ماشین متوقف شود کار بازرسی صورت می‌گیرد. در این مرحله تمام بازرسی‌های مراحل ۱ و ۲ صورت میگیرد باضافه چند عمل دیگر از جمله تمیز کردن، روغنکاری، تشخیص نوع صدای چرخ دنده‌ها، بازرسی ابزار و یاتاقان نگهدارنده قطعه کار و بررسی حرارت و صدا. برای این مرحله یک فرم مخصوص وجود دارد که جهت ثبت معاينات و بازدیدها میباشد. زمان این بازرسی مشخص نیست و معمولاً از ۲ تا ۴ ساعت میگیرد ویستگی به نوع بار وارد به ماشین نوع کاری که با ماشین انجام میشود. مرغوبیت ماشین و تعداد نوبت‌های استفاده شده از ماشین در ۴ ساعت (۱، ۲ یا ۳ شیفت).

بازرسی این مرحله باید در ضمن اینکه ماشین کار میکند انجام گیرد؛ یعنی بازرس باید با اپراتور ماشین و سرپرست قسمت تولید و مسئول کنترل مرغوبیت باید مذاکره کند. چون این مرحله بدون خاموش کردن ماشین صورت میگیرد لذا احتیاجی نیست که برنامه ریزان تولید اطلاع داده شود. زمان بازرسی بعدی معمولاً از روی اطلاعات ثبت شده تعیین که بوسیله اداره تعمیر و نگهداری کنترل میشود.

General Inspection مرحله ۴- بازرسی عمومی

مرحله بازرسی عمومی شامل تمام مراحل ۱ و ۲ و ۳ میباشد و ماشین باید برای مدت کوتاه یا زیادی متوقف شود زمان توقف بستگی به نوع ماشین دارد. در این مرحله کنترل مقدار لقی (بازی) یاتاقان سیستم نگهدارنده ابزار ماشین (Spindle Bearing). کنترل تراز ماشین و موازی بودن راهنمای با خط -

مرکزی قطعه کار اطلاعات و روش بازرسی برای هر نوع ماشین بوسیله کارخانه سازنده داده میشود. در این مرحله تنظیم کلچه ها، ترمزها، یاتاقانها، خارها، تعویض قطعات فرسوده و از کارافتاده، تعویض تسمه ها و... انجام میشود زمان لازم برای بازرسی یک ماشین فرز بزرگ که میزان $2500 \times 400\text{mm}$ باشد حدود ۱۷ ساعت است، این عمل هر ۶ماه، یکسال و یادو سال اجرا میشود. در اجرای مرحله ۴ بازرسی توقف تولید امر لازم است و در این صورت مساعلان تولید باید برنامه ریزی های لازمه را انجام دهنده وقتی یک برنامه PM اجرا میشود معمولاً با نارضایتی برنامه ریزان تولید روپرتو میشود ولی در پایان برنامه PM، به نتایج مفید آن پی خواهد دارد. زیرا یک مدت معین برنامه ریزی شده توقف ماشینها بهتر از این است که کارخانه برای مدت زیادی در اثر خرابی و شکستگی پیش بینی نشده متوقف شود. مرحله ۴ بازرسی خصوصیات و مرغوبیت ماشین را آشکار میکند و چنانچه در این مرحله متوجه شرایط نامناسبی شویم باید مرحله ۵ بازرسی انجام گیرد تا یک اطلاعات فنی کاملی از خصوصیات ماشین بدست آید.

مرحله ۵- بازرسی کنترل مرغوبیت Quality control inspection

این بازرسی معمولاً سه سال بعد از نصب و یافوسازی اساسی (Over haul) و یا بر حسب احتیاج انجام میگیرد، بازرسی های این مرحله زمان نوسازی، تعویض قطعات و تعمیر آنها را مشخص میکند زیرا به کمک روش های کنترل مرغوبیت تمام قطعات و مواد را مورد بازرسی قرار داده و خصوصیات آنها را مشخص می کنند.

آموزش Instructions

برای اینکه یک سیستم تعمیر و نگهداری مؤثر، مفید و اقتصادی واقع شود باید اطلاعات کافی از ماشینها، طرز کار آنها، نصب و حمل و نقل دارا بوده قسمت های یک برنامه آموزشی بشرح زیراست،

- ۱- آموزش نصب و تعمیر دستگاهها
- ۲- آموزش بهره برداری و رونگکاری
- ۳- آموزش بازرسی جزئی
- ۴- آموزش بازرسی عمومی .
- ۵- آموزش بازرسی کنترل مرغوبیت
- ۶- آموزش نصب و تنظیم دستگاهها

وقتی یک دستگاه جدید وارد کارخانه میشود مسئله مهم نقل و انتقال آن است، غالباً افرادی که ماشین را جابجا می کنند توجهی به این مسائل نمی کنند مثلاً وسایل نامناسب بکار می بردند، چنانچه ماشین بسته بندی شده باشد اطلاعات و روش های نقل و انتقال آن روی جعبه باعلامت یا حروف نشان داده میشود و - ضمناً یک پاکت محتوى اطلاعات حمل و نقل به مراد ماشین است. نقاط آویز دستگاه (نقاطی که قلاب جرثقیل در آن قرار میگیرد) حائز اهمیت هستند و باید قلاب های جرثقیل در نقاط مخصوص بخود قرار گیرند. چنانچه ماشین بدون جعبه باشد در اینحالت هم نقاط آویز باید مشخص باشند. پاکت ضد آب محتوى اطلاعات همراه

ماشین است و نقاط آویز بوسیله کارخانه سازنده روی دستگاه ایجاد میشود. محل قرار گرفتن اهرمهای بالا برند هم بارنگک یا با حروف مشخص میشوند. اطلاعات و نقشه های مربوط به لوله کشی آب و تأسیسات سیم کشی برق باید قبل از رسیدن ماشین در اختیار مسئولان نصب دستگاه قرار گرفته باشد. اطلاعات راجع به مونتاژ و نصب باید کامل و رساباشد و نجود نصیب و مونتاژ را بخوبی تشریح کند، دیگر آماده و نقشه ها و توضیحات لازم در این مرور میتوانند دارند واقع شوند. باید جدول حاوی نتایج حاصل از آزمایش دستگاه توسط کارخانه سازنده خمیمه اطلاعات نصب باشند زیرا میتوانند ملک عمل قرار گیرند. اختلاف قابل قبول بین چنداندازه بدست آمده از آزمایش ماشین باید با کلمات (OK) یا (Good) یا سایر علائم مشخص شوند یعنی اختلاف در حدود اختلافهای ثبت شده باعلامت Good قابل قبول و خارج از آن غیرقابل قبول است.

۲-آموزش بهره برداری از دستگاه و رونگکاری آن

این آموزش شامل سه قسمت است ۱-آموزش بهره برداری از ماشین ۲-آموزش بازرسی آن ۳-آموزش رونگکاری. اطلاعات مربوط به آموزش اپراتور و سایر نکات در یک پوشه قرار داشته و معمولاً در دفتر سرپرست قسمت مربوط نگهداری میشود، بهتر است که این اطلاعات در یک پوشه پلاستیکی قرار گیرند و یا اینکه برای هر برگ آن یک جلد پلاستیکی تهیه کرد زیرا امکان دارد در هنگام استفاده در معرض رونگ و سایر مواد قرار گیرند. این اطلاعات در سه نسخه باید تکثیر شوند زیرا به غیر از اپراتور (Operator) ماشین سایر افراد از جمله سرپرست قسمت تولید، سرپرست قسمت تعمیر و نگهداری و قسمت مطالعه کار (Workstudy) به آن احتیاج دارند.

۳-آموزش بازرسی جزئی Instructions For Minor Inspections

در بعضی از کشورها فرم های مخصوص بازرسی جزئی توسط گروههای مهندسی تهیه میشود، این فرمها شامل بازرسی و صفحات مخصوص نوشتن گزارش است که برای یک گروه ماشین افزار (ماشین تراش، ماشین مته شعاعی و....) بکار میروند. معمولاً در باره هر عمل بازرسی یک سطر توضیح داده شده و در قسمت دیگر صفحه ستون های نوشتن گزارشات بازرسی است. یک فرم برای هر عمل بازرسی بکار میروند که به بازرس مربوطه بعنوان فرم گزارش کار خود داده میشود که درین عمل بازرسی نتیجه معاینات خود را روی فرم مینویسد، فقط تنظیمات جزئی در این مرحله صورت میگیرد و چنانچه ماشین احتیاج به تعییرات دیگری داشته باشد روی فرم ذکر میشود. بعد از عمل بازرسی، سرپرستان تولید و یا تعمیر و نگهداری نتیجه این بازرسی را بررسی می کنند و سپس فرم را به قسمت دیگر جهت انجام بازرسی و تعییرات لازمه میفرستند.

۴-آموزش بازرسی عمومی Instructions For General Inspections

آموزش های مربوط به بازرسی عمومی باید برای هر ماشین افزاری بطور جداگانه تهیه شود. این اطلاعات را طراحان یا سازنده گان ماشین تهیه و تنظیم می کنند، آموزش مربوط باید قابل درک و رساباشد. در بعضی از کشورها فرم های مخصوص بازرسی استاندارد شده میباشند که شامل مراحل بازرسی است، بعنوان مثال تمام بازرسی های سیستم هیدرولیکی بطور خلاصه نوشته شده، معاینات و رفع معایب معمولاً روی فرم -

های معمولی نوشته نمیشود و به امضاء بازرسن سربوشه و سرپرست تعمیر و نگهداری میرسد.

۵-آموزش بازرسی کنترل ، Instruction For Quality Control Inspections

کنترل مرغوبیت قسمت اساسی یک کارخانه را تشکیل میدهد، برای اینکه مخصوصی یک کارخانه ایدهآل باشد باید کنترل مرغوبیت در تمام بخش‌های کارخانه عمل کنترل مواد، قطعات ماشینهای انجام دهد. کنترل مرغوبیت حتی جزوای آموزشی را مورد بررسی قرار میدهد. در تعمیر و نگهداری آموزش کنترل مرغوبیت بیت برای برنامه PM لازم و ضروری است و باید تمام قسمت‌های کارخانه و دستگاه‌ها مورد کنترل دقیق قرار گیرند.

منابع مورد استفاده

- 1— Machine Tool Maintenance Knut Sward.
- 2— Manufacturing Organization and Management , Harold T.Amrine,
John A· Ritchey , Oliver S. Hulley.